



Oficina Regional Occidente Patrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría VII (sin ficha) (Catalogo Edificios Santa Rosa de Copán)
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Nora Anelia Dubón Miranda
DIRECCIÓN:	1 calle N.O. 5 Ave NO.
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 Febrero de 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
	



Oficina Regional Occidente Patrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría VII (sin ficha) (Catalogo Edificios Santa Rosa de Copán)
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Centro de Salud
DIRECCIÓN:	1 Ave SO y 1 Calle SO.
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 de Febrero de 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
 Fachada oeste	



Oficina Regional Occidente Patrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría VII (sin ficha) (Catalogo Edificios Santa Rosa de Copán)
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Sr. Marbel López
DIRECCIÓN:	2 calle SO entre y 1 Ave SO.
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 de Febrero del 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
 Fachada oeste	



Oficina Regional Occidente Patrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría VII (sin ficha) (Catalogo Edificios Santa Rosa de Copán)
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Escuela Alfa y Omega
DIRECCIÓN:	2 Ave SO entre 2 y 3 calle SO
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 Febrero de 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
 Construcción de remodelación	



Oficina Regional Occidente **P**atrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría VII (sin ficha) (Catalogo Edificios Santa Rosa de Copán)
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Mirna Caballero
DIRECCIÓN:	2 calle SE
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 de Febrero del 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
 Vista principal del inmueble	Se inspeccionó la obra para verificar que se cumplan las medidas solicitadas en el dictamen anexo del tercer nivel.



Oficina Regional Occidente Patrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría VII (sin ficha) (Catalogo Edificios Santa Rosa de Copán)
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Hugo Tábor
DIRECCIÓN:	4ª Ave. S.E. entre 1era. Calle S.E. y Calle 1A S.E.
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 Febrero de 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
 Fachada Frontal	



Oficina Regional Occidente Patrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DATOS GENERALES	
MOTIVO:	Inspección periódica de la intervención
UBICACIÓN:	Santa Rosa de Copán
FICHA DE INVENTARIO:	Categoría III
CLAVE CATASTRAL:	
PROPIETARIO:	Lidia Eduvigis Tábor Zerón
DIRECCIÓN:	Bo. Santa Teresa, 3era Calle S.E.
SOLICITANTE:	Inspección periódica de la oficina.
FECHA DE INSPECCIÓN:	19 Febrero de 2014
DATOS FOTOGRÁFICOS	
 Fachada Frontal	



Oficina Regional Occidente **P**atrimonio Arquitectónico Edificado
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EDIFICADO

INFORMACION PARA EL SIAFI

- A. Conteo de inspecciones realizadas en inmuebles: 10
- B. Conteo de informes realizados: 4
- C. Conteo de bienes restaurados: 0