



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

EJECUCIÓN DE PROYECTO

Yo, Sanola Yamileth Pinto Cortés portador de la tarjeta de identidad número 1313 1998 00298, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE Lepaera**, **DEPARTAMENTO DE Lempira**.

Compadezo ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	El Barrio	Caserío	Club Rotario
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: Reconstrucción de un kínder			

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

Dicha obra ya tiene antecedentes de construcción, pero no se ha validado ninguna obra civil, por tal razón desde el año 2022-2023 se viene haciendo los respectivos trámites administrativos para iniciar la construcción. El día 16 de febrero se realizó una inspección, en la cual se encontraron los hallazgos siguientes: 1. Se había realizado un plantel para anivelar la altura y hacer menos arranque 2. Terrero trazado. 3. Alguna madera ya acerrada y acarreada para la zona de construcción. El día viernes se terminó de hacer el acarreo de la madera siendo un total de 920 pies de madera.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado entre la comunidad del Barrio en el Barrio Club Rotario a una:
Latitud de: 14.8033
Longitud de: -88.6066

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	300,000.00
Mano de Obra	190,000.00
Maquinaria (alquiler de retro).	3,000.00
Otros	5,000.00
COSTO TOTAL	L. 497,000.00

CROQUIS (COORDENADAS)





FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS A REPARAR]



Nota: El proyecto construcción del Kínder en la colonia Club Rotario, está avanzado en un 30%, y actualmente se sigue trabajando y poder dar por terminado el proyecto en el menor tiempo posible.

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS A REPARAR]



Nota: Se han colocado las columnas que van a sostener el techo de la parte del corredor.

Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO


Fecha: 16 de febrero del 2023

Lda Sandra Panto-
Jefe UTM.



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

SOLICITUD DE PROYECTO PRIORIZADOS

Yo, Sandra Yamileth Pinto Cortés portador de la tarjeta de identidad número 1315 1492 00247, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE Lepaera**, **DEPARTAMENTO DE Lempira** Compadezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	Buenos Aires	Caserío	
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: Construcción de un aula de clases.			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

Dicha obra comprende la construcción de un aula de clases, la cual ha sido perfilada desde el año pasado 2022, pero se ha estado solicitando desde años anteriores. Para la fecha, se hizo el levantamiento de la primera inspección de la zona de construcción encontrando los siguientes hallazgos: 1. La comunidad mediante acuerdo se comprometió al acarreo de piedra para poder hacer los arranques dicha piedra ya fue llevada al lugar de la obra, 2. El aula existente era de madera, y la misma ya fue destruida para poder construir en el mismo terreno. 3. El día 20 de febrero comenzarían con el trazado del terreno.


UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado entre la comunidad de Buenos Aires a una:
 Latitud de: 14.8338
 Longitud de: -88.5641

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	300,000.00
Mano de Obra	168,750.000
Maquinaria.	3,000.00
Otros	5,000.00
COSTO TOTAL	L. 47,750.00


CROQUIS (COORDENADAS)





FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Nota: Se ha culminado la parte de paredes, se han colocado las soleras, para poder hacer las culatas.

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Nota: Las culatas ya están siendo terminadas, quedando al pendiente el techado el cual se está solicitando al departamento de compras.



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO

Fecha



Edy... 2023
sebo UTM.



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

SOLICITUD DE PROYECTO PRIORIZADOS

Yo Sandra Yamileth Pinto Cortés portador de la tarjeta de identidad número 1315 1998 0029 en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE Lepaera, DEPARTAMENTO DE Lempira** Compadezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lepaera	Municipio	Lempira
Aldea	Las Dantas	Caserío	
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: Adiciones y Mejoras al Kinder			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

La comunidad de las Dantas cuenta con un centro educativo y un jardín de niños, sin embargo, estas estructuras están en abandono y necesitan ser mejoradas en los siguientes aspectos: El Kinder, ya no tiene su techo el cual en este momento los niños están recibiendo clases en una casa particular, también se necesita poder reparar las paredes las cuales tienen fisuras y necesitan ser repelladas, además de poder pulir las paredes y pintarlas para crear un ambiente pintoresco, se necesita también la concepción de energía eléctrica y la construcción de una pila para abastecimiento de agua potable. Con este proyecto también se desea poder abarcar la pintura y la instalación de la energía eléctrica en la escuela, la cual tiene muchos daños que necesitan ser reparados.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Comunidad de Las Dantas Lepaera Lempira.
 Ubicada a una Latitud 144348 y Longitud de: -874345

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	100,000.00
Mano de Obra	00.00
Maquinaria.	00.00
Otros.	5,000.00
COSTO TOTAL	100,000.00



CROQUIS (COORDENADAS)



FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



NOTA: Se ha construido la pila para el suministro de agua potable.

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



NOTA: Se colocaron hiladas de adobe para poder terminar las paredes ya que dejaban un evidente claro de luces, además se está continuando con el repello.



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Correo:unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO


Fecha: April / 2013.
Lepaera Sandra Pinto
Jefe UTM.



FICHA TÉCNICA

INSPECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO

Yo, Sandra Yamileth Puerto O. portador de la tarjeta de identidad número 1313 1497 00248, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE** Lepaera, **DEPARTAMENTO DE** Lempira.

Compadezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	Plan del Ocotal	Caserío	
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: Mejoras y Adiciones al proyecto de recolección de agua potable y construcción de lavaderos públicos			

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

El proyecto en cuestión, esta con altas afectaciones a raíz de los desastres naturales y otras causadas por el hombre, dicho proyecto fue construido en el periodo del ex alcalde Prof. Herminio. Durante casi 15 años, el proyecto nunca más fue atendido y tampoco se le dio el debido mantenimiento por parte de la comunidad, el pozo del cual se almacena el agua, se le construyo una pila, la misma está en mal estado y se espera ser reemplazada por un tanque de menor rango, colocar nueva tubería PVC para almacenar agua en un tanque ya existente, habilitar los baños públicos y construirle el respectivo techo.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la comunidad del Plan del Ocotal, en colindancias con las comunidades de Santa Rita, Consolación y Rinconada.

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	100,000.00
Mano de Obra	
Maquinaria.	
Otros	
COSTO TOTAL	100,000.00

CROQUIS (COORDENADAS)



Latitud: 14°51'23.31
 Longitud: -88°16'49.47
 Elevación: 354 metros



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

PROYECTO A EJECUTARSE

Yo, Sandra Pinto, portador de la tarjeta de identidad número 1313 MAR 00298, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE** Lepaera, **DEPARTAMENTO DE** Lempira,
junto a: Vice Alcaldes Sofía Milla, Martha Adm. Merados.
Escuela de Comunicaciones

Se hizo la inspección y comparecencia ante la corporación municipal como ente encargado, de los hallazgos encontrados y las acciones inmediatas que hay que tomar, en base a la siguiente información:

PERFIL			
Departamento		Municipio	
Aldea		Caserío	
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: Mejoras y Adiciones al RASTRO Municipal			

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

La obra consiste en la mejora de Rastro Municipal. Ya que los daños encontrados son muchos, especialmente el techo de la parte del corredor, la cerca perimetral, la energía eléctrica, colocación de nuevos portones y a su vez echar un firme nuevo ya que el piso actual está en mal estado.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la Salida a la Comunidad de Buena Vista, Barrio San Juan, Lepaera Lempira.

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	
Mano de Obra	
Maquinaria.	
Otros	
COSTO TOTAL	



CROQUIS (COORDENADAS)



Coordenadas:
Latitud: 14°46'49.86'N
Longitud: -88°35'08.60'O
Elevación: 984mts.
Alto, Ojo: 1.16km

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Nota: Se realizó la inspección junto con personal técnico de la municipalidad, para poder determinar las necesidades y buscar las soluciones ya que el Rastro en estos momentos de acuerdo las normas y reglamentos del ARSA no cumple los resquicitos en cuanto a higiene y lugar ambientalmente adecuado.



FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Se harán cambios de portones.

Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO

Firma: *[Handwritten signature]*
Fecha: *14 de Abril / 2013.*
U.T.M.
Leta. Sandra P. T.O.



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

PROYECTO A EJECUTARSE

Yo, Sandra Yamileth Pinto Cortés portador de la tarjeta de identidad número 1313 1098 00298 en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE** Lepaera, **DEPARTAMENTO DE** Lempira
junto a: Maria Vela, Contratista;

Se hizo la inspección y comparecencia ante la corporación municipal como ente encargado, de los hallazgos encontrados y las acciones inmediatas que hay que tomar, en base a la siguiente información:

PERFIL			
Departamento		Municipio	
Aldea		Caserío	
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: Mejoras y Adiciones en el Mercado San Juan			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

La obra consiste en levantar paredes de concreto con bloque para poder sellar el mercado San Juan, con el fin de poder tener un espacio acondicionado y seguro que reúne todas las condiciones para movilizar del mercado central, al mercado San Juan los locatarios. También se harán reparaciones, de baños sanitarios, fluido eléctrico y pintura. Siendo 450 metros de construcción, 115 de techado.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la Salida al Salitrillo, B° San Juan Lepaera Lempira.

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	
Mano de Obra	
Maquinaria.	
Otros	
COSTO TOTAL	500,000.00



CROQUIS (COORDENADAS)



Coordenadas:
Latitud: 14°46'49.50"N
Longitud: 88°35'20.33"O
Elevación: 953mts.
Alto, Ojo: 1.42km

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Nota: La inspección se realizó para poder terminar los metros de construcción y de techo

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]





Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO


Fecha:  *Abn/ 2013.*
UTM.
Sandra Pinto.



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

PROYECTO A EJECUTARSE

Yo, Sandra Yamileth Parro portador de la tarjeta de identidad número 1313 1098 00298, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE** Lepaera **DEPARTAMENTO DE** Lempira **junto a:** Donaldo Parro, Oscar Henríquez y Lidio Comuortan

Se hizo la inspección y comparecencia ante la corporación municipal como ente encargado, de los hallazgos encontrados y las acciones inmediatas que hay que tomar, en base a la siguiente información:

PERFIL			
Departamento		Municipio	
Aldea		Caserío	
Agua y Saneamiento	<input type="checkbox"/>	Red Vial	<input type="checkbox"/>
Obras Civiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Vivienda	<input type="checkbox"/>
Especifique tipo de obra: construcción de un vado			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)
El proyecto consiste en la construcción de un vado para poder facilitar el paso, a los peatones y vehiculares que acarrean productos agrícolas y de café. En tiempos de lluvia la escorrentía hace que imposibilite el paso de las personas y vehiculares. Por eso se necesita poder tirar una losa inferior para poder hacer del tramo un lugar accesible.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicada en la comunidad del Barrio Lepera, Lempira, A un kilómetro y medio de la casa del señor don Chepe.

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)	
Presupuesto de la obra (materiales)	
Mano de Obra	
Maquinaria.	
Otros	
COSTO TOTAL	10,000.00



CROQUIS (COORDENADAS)



Coordenadas:
Latitud: 14°48'14.22"N
Longitud: -88°36'25.51"O
Elevación: 923mts.
Alto, Ojo: 1.45km

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO	
Fecha	16/01/2023. Jeda. Sanchez P. m.T.O.