



1916-2016

# Colegio de Abogados de Honduras

## CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, CERTIFICA La Resolución de Junta Directiva Nacional número J.D.N.O.067-2016, emitida en La Sesión Ordinaria, de fecha veintiocho de Octubre del dos mil dieciséis, la cual se encuentra contenida en el Acta 004-2016 y que Literalmente dice: La Junta Directiva Nacional por unanimidad resuelve: Aprobar la reparación de los Capítulos de Comayagua, Tocoa Colon y Gracias Lempira, con sus respectivos presupuestos.

Y con el objeto de que se publique en el Portal de Transparencia del Colegio de Abogados de Honduras, firmo y sello la presente Certificación, en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

**ABOGADO AGAPITO ALEXANDER RODRÍGUEZ ESCOBAR**

**Secretario JDN-CAH**



# WW CONSTRUCIONES.

# PRESUPUESTO

REPARACION COLEGIO DE ABOGADOS  
DE HONDURAS CAPITULO GRACIAS LEMPIRA

NUMERO	ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDADES	P.U.	TOTAL
<b>OBRA A REALIZAR</b>					
1	PERIMETRO TOTAL DEL INMUEBLE EN MALLA CICLON	ML	356.00	LPS.180.00	LPS. 64,080.00
2	PORTON METALICO VEHICULAR FRONTAL	UNIDAD	1	LPS.35,000.00	LPS.35,000.00
3	PORTON PEATONAL METALICO INTERIOR DE EDIFICIO	UNIDAD	1	LPS.9,500.00	LPS.9,500.00
4	RESANADO LIJADO Y PINTURA PAREDES TOTAL INMUEBLE	M2	646	LPS.53.00	LPS.34,238.00
6	ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD DESDE POSTE ENEE	ML	71	LPS.325.00	LPS.23,075.00
7	PASADORES DE VENTANAS	UNIDAD	4	LPS.455.00	LPS.1,940.00
8	LAMPARAS FLOURECENTES DE TECHO	UNIDAD	8	LPS.2750.00	LPS.22,000.00
9	LAMPARAS INCANDECENTES DE PARED	UNIDAD	9	LPS.650.00	LPS.5,850.00
10	COLOCACION DE INODOROS	UNIDAD	2	LPS.2,800.00	LPS.5,600.00
11	COLOCACION DE LAVAMANOS	UNIDAD	2	LPS.1,750.00	LPS.3,500.00
12	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDAD	3	LPS.300.00	LPS.900.00
13	TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO	UNIDAD	3	LPS.300.00	LPS.900.00
14	PINTADO COMPLETO DEL AREA DE TABLA YESO INTERIOR	M2	224	LPS.53.00	LPS.11,872.00
15	PUERTAS DE MADERA INTERIORES	UNIDAD	2	LPS.2,800.00	LPS.5,600.00
16	REPARACION DE CANAL EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS	ML	3	LPS.200.00	LPS.600.00
17	COLOCACION DE UNA LAMPARA DOBLE EXTERIOR	UNIDAD	1	LPS.950.00	LPS.950.00
18	REPARACION DE CERAMICAS DAÑADAS	M2	5	LPS.0.00	CORTESIA
19	PINTURA DE ALERO EXTERIOR DEL EDIFICIO	M2	56	LPS.0.00	CORTESIA
20	REVISION DE GOTERAS Y FISURAS EN TECHO	GLOBAL	1	LPS.0.00	CORTESIA
<b>TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>LPS.225,605.00</b>

# WW CONSTRUCCIONES.

# PRESUPUESTO

REPARACION COLEGIO DE ABOGADOS  
DE HONDURAS CAPITULO COMAYAGUA

NUMERO	ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDADES	P.U.	TOTAL
<b>OBRA A REALIZAR</b>					
1	RESANADO, LIJADO Y PINTURA EDIFICIO COMPLETA	M2	2,442.00	LPS.53.00	LPS. 129,454.00
2	REPARACION PUERTAS DE ALUMINIO	UNIDAD	2	LPS.2,500.00	LPS.5,000.00
3	REPARACION DE CIELO DE TABLA YESO	M2	138	LPS.45.00	LPS.6,210.00
4	PINTADO DE CORNIZA DE PARED	ML	40	LPS.55.00	LPS.2,200.00
5	LIJADO Y PINTADO DE BORDILLO PINTURA VIAL	ML	61	LPS.35.00	LPS.2,135.00
6	COLOCACION DE TECHO EN AREA DE LOSA	M2	8	LPS.715.00	LPS.5,720.00
7	LIJADO Y PINTADO PASAMANOS	ML	120	LPS.30.00	LPS.3,600.00
8	LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	UNIDAD	2	LPS.750.00	LPS.1,500.00
9	LIJADO Y PINTADO PORTONES AREA DE LA PISCINA	UNIDAD	1	LPS.750.00	LPS.750.00
10	REPARACION Y PINTADO CERCO AREA DE PISCINA	M2	57	LPS.120.00	LPS.6,840.00
11	LIJADO, CURADO Y PINTADO PERGOLA AREA DE PISCINA	UNIDAD	1	LPS.4,500.00	LPS.4,500.00
12	REPARACION Y PINTADO PUERTAS DE BAÑO PISCINA	UNIDAD	2	LPS.900.00	LPS.1,800.00
13	MANTENIMIENTO BOMBA Y AIRES ACONDICIONADOS	GLOBAL	1	LPS.3,500.00	LPS.3,500.00
14	REPARACION DE PUERTAS TERMOFORMADAS	UNIDAD	7	LPS.700.00	LPS.4,900.00
15	REPARACION TECHO LAMINA	GLOBAL	1	LPS.6,800.00	LPS.6,800.00
16	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION CANALES	ML	84	LPS.37.00	LPS.3,108.00
17	IMPERMEABILIZACION DE FLASHING	ML	64	LPS.92.00	LPS.5,888.00
18	REPARACION Y PINTADO LAMPARAS AREA PISCINA	UNIDAD	4	LPS.0.00	CORTESIA
19	MOCHETAS VENTANAS	GLOBAL	1	LPS.0.00	CORTESIA
20	CERAMICA DE DUCHAS	M2	2	LPS.0.00	CORTESIA
21	LIMPIEZA PISO AREA DE PISCINA CON ACIDO MURIATICO	M2	128	LPS.0.00	CORTESIA
<b>TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>LPS.193,905.00</b>

# WW CONSTRUCCIONES.

# PRESUPUESTO

REPARACION COLEGIO DE ABOGADOS  
DE HONDURAS CAPITULO TOCOA

NUMERO	ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDADES	P.U.	TOTAL
<b>OBRA A REALIZAR</b>					
1	RESANADO, LIJADO Y PINTURA EDIFICIO COMPLETA	M2	2,485.00	LPS.53.00	LPS. 131,454.00
2	REMOCION DE TABLA YESO EN MAL ESTADO	M2	404	LPS.20.00	LPS.8,080.00
3	CIELO DE TABLA YESO NUEVO COMPLETO	M2	404	LPS.330.00	LPS.133,320.00
4	REPARACION DE CERAMICA Y MOLDURAS	M2	13	LPS.350.00	LPS.4,550.00
5	PINTADO DE PISCINA COMPLETO	M2	203	LPS.100.00	LPS.20,300.00
6	REPARACION DE LAMPARAS Y COLOCACION DE FOCOS	UNIDAD	40	LPS.90.00	LPS.3,600.00
7	LIJADO Y PINTADO DE PASAMANOS METALICO	M2	12	LPS.53.00	LPS.630.00
8	LIJADO Y PINTADO DE PORTONES METALICOS	UNIDAD	4	LPS.750.00	LPS.3,000.00
9	LIJADO Y PINTADO BALCONES METALICOS DE VENTANAS	UNIDAD	5	LPS.650.00	LPS.3,250.00
10	COMPRA Y COLOCACION DE LAMPARAS DE PISO	UNIDAD	2	LPS.2,800.00	LPS.5,600.00
11	PINTADO BORDILLOS Y LINEAS PINTURA VIAL	M2	25	LPS.102.00	LPS.2,550.00
12	REPARACION Y PINTADO PUERTAS DE BAÑO	UNIDAD	12	LPS.900.00	LPS.10,800.00
13	MANTENIMIENTO BOMBAS Y AIRES ACONDICIONADOS	GLOBAL	1	LPS.6,500.00	LPS.6,500.00
14	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO	M2	86	LPS.125.00	LPS.10,750.00
15	REPARACION TECHO LAMINA DE ZINC	GLOBAL	1	LPS.26,500.00	LPS.6,800.00
16	REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	GLOBAL	1	LPS.15,000.00	LPS.15,000.00
17	FLASHING DE CONCRETO EN TECHO IMPERMEABILIZADO	ML	132	LPS.92.00	LPS.12,144.00
18	REPARACION DE PAREDES Y GRIETAS	GLOBAL	1	LPS.0.00	CORTESIA
19	FABRICACION Y BARNIZADO PUERTAS DESAYUNADORES	UNIDAD	2	LPS.0.00	CORTESIA
20	LIMPIEZA PISO AREA DE PISCINA CON ACIDO MURIATICO	M2	193	LPS.0.00	CORTESIA

**NOTA:** SE PUEDE HACER CAMBIO DE PINTURA EN LA PISCINA POR CERAMICA EN LA PISCINA, PARA ESTE CAMBIO DE DEBEN RESTAR LOS LPS. 20,300.00 DE LO QUE COSTARIA LA PINTURA POR LPS. 71,050.00 QUE COSTARIA LA CERAMICA.

TOTAL DE LA OBRA PINTURA LPS.378,328.00

TOTAL DE LA OBRA CERAMICA LPS.429,078.00