



INFORME DE ACTIVIDADES UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MES DE DICIEMBRE 2018

*Sobre-elevación del Bordo del Proyecto del Puente Negro de la
margen derecha del Rio Chamelecón



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Sobre-elevación del Bordo del Proyecto del Puente Negro de la
margen derecha del Rio Chamelecón



Jose Demiris Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo




*Inspección en el sitio del proyecto de sobre-elevación de bordo sector puente negro, personal de la municipalidad, personal de la comisión contra-inundaciones y personal de la empresa ejecutora.



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Limpieza y mejoramiento del área hidráulica del río chotepe



Jose Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Limpieza y mejoramiento del área hidráulica del río chotepe



José Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Limpieza y mejoramiento del área hidráulica del río chotepe



Jose Delmar Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Reparación de compuertas de la sequia del rio chotepe del sector de Santa Isabel




Jose Dolmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Reparación de compuertas de la sequia del rio chotepe del sector de Santa Isabel




Jose Delmar Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Reparación de compuertas de la sequia del rio chotepe del sector de Santa Isabel



José Demis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Reparación de compuertas de la sequia del rio chotepe sector
Jerusalén



José Domingo Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Reparación de compuertas de la sequia del rio chotepe sector Jerusalén



José Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Conformación de la escollera de roca de la margen derecha del rio Chamelecón sector del Club Ecuestre.



Jose Delmar Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo

*Conformación de la escollera de roca de la margen derecha del rio Chamelecón sector del Club Ecuestre.



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Conformación de la escollera de roca de la margen derecha del rio Chamelecón sector del Club Ecuestre.



Jose Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Construcción del muro de gaviones margen derecha del rio Chamelecón puente negro.



Jose Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



*Sobre-elevación del bordo de la margen derecha del canal maya del sector pineda.




José Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo

*Inspección del bordo del sector zapote de la margen izquierda del rio Chamelecón.



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



**Inspección del bordo del sector zapote de la margen izquierda del rio Chamelecón.*



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo