



INFORMACION UNIDAD GESTION DE RIESGO

La Lima, Cortes 08de febrero 2019

Sr. William Xavier Suarez Sierra
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Estimado: Sr. Suarez:

Le adjunto la información solicitada para I. A. I. P:

Actividades Mes de ENERO 2019 Unidad de Gestión de Riesgo

Adjunto Informe.



Jose Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo

Copia: archivo.



INFORME DE ACTIVIDADES UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MES DE ENERO 2019


- **Boquete en el borde de la margen derecha del rio Chamelecón en el sector de San Juan Viejo.**



José Demis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo




- **Siembra de maíz ilegal en la corona del bordo de la margen derecha del rio Chamelecón**



José Delmar Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



- **Poda y corte de arboles en el Instituto Pineda Ponce**



José Daniel Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



- **Inspección de arboles que representa un riesgo para los peatones en el parque de la Colonia Los Pinos**



Jose Delmas Cardona
Jose Delmas Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



- **Reunión con los miembros de la Mesa Intersectorial de Salud, planificación para la Erradicación de los criaderos del zancudo transmisor del dengue**



José Dennis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo




- **Achicamiento de aguas lluvias de las calles inundadas por obstrucción del sistema alcantarillado, en combinación con el personal de la Unidad Ambiental Municipal**



José Delmar Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



- **Achicamiento de aguas lluvias de las calles inundadas por obstrucción del sistema alcantarillado, en combinación con el personal de la Unidad Ambiental Municipal**



José Domingo Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN

- Inspección de la margen derecha del rio Chamelecón cerca de la bomba de irrigación para solicitar la conformación de una escollera de ropa para evitar la erosión del andén



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo




- **Inspección de la margen derecha del río Chamelecón cerca de la bomba de irrigación para solicitar la conformación de una escollera de ropa para evitar la erosión del andén**



José Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo



- **Inspección de la margen derecha del río Chamelecón cerca de la bomba de irrigación para solicitar la conformación de una escollera de ropa para evitar la erosión del andén**



José Delmas Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo