

Alcaldía Municipal de Roatán.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Division de
INFRAESTRUCTURA

Islas de la Bahía, Tel: (504)2445-1299, Fax (504)2445-1756
Período 2018-2022.



2018

INGRESOS	263,700,734.02
FUNCIONAMIENTO	70,755,038.75
INVERSION	192,945,695.27

FUNCIONAMIENTO	27%
INVERSION	73%

PATROL LPS. 6,665,400.00





TRACTOR LPS.6,378,887.62



**3 VOLQUETAS Y 1 RETROEXCAVADORA
LPS.12,899,722.50**





2 COMPACTADORAS LPS.6,490,248.00



PICK UP 4X4 LPS.2,258,600.00





Banda Norte

Pavimentación aproximada de 8.8 kilómetros de carretera. Conectando las comunidades de Mud Hole, Corozal, y Hottest Sparrow, Salida carretera Principal

L 86,655,061.41



Aprox.
8.8 Kilómetros
15 cm de espesor
7 m. de ancho

BANDA NORTE ANTES



DESPUES













White-Topping


Pavimentación tipo White-topping de carretera principal entre la comunidad de First Bight, límite municipal con santos Guardiola, y el desvió hacia French Harbour.

Aprox.
5.6 Kilómetros
15 cm de espesor
7 m. de ancho

ANTES.



Preparación de Terracería.



Sistemas de Drenaje.



Obras en proceso de finalización.







Viaductos

Viaductos de tipo vado No sumergible compuestos por alcantarillas de concreto, cabezal y relleno de vía con material tipo subbase.



Spring Garden
Flower's Bay
Franco Flat
Cañaveral
Red Hill



Viaducto, tubería una de 72 plg, 8 metros de largo (4 alcantarillas de concreto en total).

Cañaveral

ANTES



Viaducto, tubería una de 72 plg, 8 metros de largo (4 alcantarillas de concreto en total).

Cañaveral

Lps. 468,988.56



Viaducto, tubería una de 72 plg, 8 metros de largo (4 alcantarillas de concreto en total).



Lps. 315,168.57



Spring Garden

ANTES



Vado No sumergible compuesto de una alcantarilla de 36 plg, una de 48 plg, y caja existente.
6 metros de largo.

Spring Garden




Lps. 314,457.29



Vado No sumergible compuesto de una alcantarilla de 36 plg, una de 48 plg, y caja existente.
6 metros de largo.

Franco Flat

ANTES.



Viaducto, tubería única de 48 plg, 4 metros de largo (2 alcantarillas de concreto en total).

Franco Flat

Lps. 147,883.10



Viaducto, tubería única de 48 plg, 4 metros de largo (2 alcantarillas de concreto en total).



Flower's Bay, en proceso para construcción.



Viaducto, tubería unica de 72 plg, 8 metros de largo (4 alcantarillas de concreto en total).

Lps, 52,000.00 Viaducto, tubería única de 30 plg, 12 metros de largo (2 alcantarillas de pvc en total).

Flower's Bay



A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including brain coral, staghorn coral, and soft corals in shades of purple, pink, yellow, and white. Sunlight filters down from the surface in bright rays, illuminating the sandy ocean floor and the intricate textures of the coral structures.

Reparación de calles y Bacheo

Reparación de diversas calles de terracería de municipio, a parte de actividades de bacheo en la zona de Coxen Hole y First Bight.

Bacheo en Coxen Hole.





Bacheo en carretera Principal, First Bight.



Bacheo en carretera secundaria French Harbour



Bacheo en French Harbour.



**Bacheo con material selecto en carretera
Principal, Los Fuertes.**



A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including brain coral, staghorn coral, and soft corals in shades of red, orange, yellow, and white. Sunlight filters down from the surface, creating a dappled light effect on the reef. A large, greenish-blue area of the image serves as a background for the title text.

Reparaciones y obras Civiles Varias en el año

Imagen de obras y cuadro reflejando inversión en la infraestructura insular, indicando fechas, descripción, y montos desembolsados.

Policarlo, Balfate, Sandy Bay
Crawfish Rock
Col. Isla Bonita
Col. Franco Flat
Col. Dulce Maria
Col. Monte Carlo

Flowers Bay/Pensacola/Gravel Bay















Perfilamiento con motoniveladora, Zuni's Rd.



A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including brain coral, staghorn coral, and soft corals in shades of purple, pink, orange, and yellow. Sunlight filters down from the surface in bright rays, illuminating the sandy ocean floor and the intricate textures of the coral structures.

Limpieza de Derecho de Vía

Limpieza de derecho de vía, limpieza de vegetación excesiva, limpieza de drenajes y podado de árboles para evitar su derrumbe sobre la carretera en tiempo de lluvia.
















Casas el Suampo

Construcción de mejoras en 5 viviendas localizadas en la zona del Suampo, con la intención de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad.



Siserie Dilbert
Morline Brooks
Lexie Dixon
Admiral Allen
Levy Dixon

Lps. 218,371.65

Sisserie Dilbert



**Reconstrucción total de casa de habitación ubicada encima de estructura de concreto.
Residencia nueva de 20x20 pie, 2 cuartos, sala, cocina, baño, y corredor.**

Lps. 87,061.60


Morline Brooks



Reparación de gradas, y estructura de corredor Frontal, cambio de cubierta de techo, y reemplazo de piezas de forro.

Lps.108,196.78


Lexie Dixon



Reconstrucción de casa de habitación.

Admiral Allen, en proceso para construcción

Lps. 71,983.37



Construcción de paredes interiores de vivienda de concreto.

Admiral Allen.

Después




Construcción de paredes interiores de vivienda de concreto.

Erick Levy

Antes



Despues



Lps. 29,121.98



Construcción de Techo sobre gradas de acceso principal, reemplazo de gradas secundarias, mejoras en canal de aguas lluvias y cambio de cubiertas laterales de plywood.

A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including large, flat plate corals and smaller, more rounded ones. Sunlight filters down from the surface, creating a bright, dappled light effect on the reef. A large, white, semi-transparent rectangular box is overlaid on the upper right portion of the image, containing the title text.

Casas Flower's Bay

Construcción de mejoras en 7 viviendas localizadas en la zona del Flowers Bay, con la intención de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad.

Chrisitan Hernandez
Ornald Brooks
Earklyn Meza
Delva Ebanks
Onyx Milena
Elva Bennett
Lula Bennett


Christian Hernández

Lps. 17,312.00



Cambio de cubierta de techo con lamina de aluzinc.

Ornald Brooks



Lps. 42,777.53

Cambio de cubierta de entrepiso de machimbre, y reemplazo de viguetas deterioradas.

Earklyn Meza

Lps. 17,867.81
en proceso



Cambio de cubierta de techo con lamina de aluzinc.

Earklyn Meza

Despues



Cambio de cubierta de techo con lamina de aluzinc.

Onyx Milena

DESPUES



Construcción de casa de habitación de madera, cuenta con 2 habitaciones, 1 baño, sala cocina, y corredor exterior. Tanto la puerta del sanitario como del cuarto principal cuenta con las medidas para el paso de discapacitados.

Onyx Milena

Lps. 229,146.87

ANTES.



Delva Ebanks

Lps. 38,920.00



Cambio de cubierta de techo con lamina de aluzinc.

Elva Benneth

**Lps. 61,589.49
en proceso**



Cambio de cubierta de techo, sustitución de techo des asbestos existente.

Lula Benneth

Lps. 146,231.00



Cambio de cubierta y estructura de techo. Reubicación de caballete central de la vivienda.

A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including brain coral, staghorn coral, and soft coral in shades of red, orange, yellow, and white. Sunlight filters down from the surface, creating a dappled light effect on the reef. A large green sea fan or anemone is prominent in the center-right.

Casas Los Fuertes

Construcción de mejoras en 3 viviendas localizadas en la zona de Los Fuertes, con la intención de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad.


A close-up photograph of a coral reef. The focus is on a large, textured coral formation in the foreground, which appears to be a type of brain coral. Behind it, other coral species and marine life are visible, though slightly out of focus.

Ruth Agurcia
Daisy Zelaya
Elda Martinez

ANTES.



Ruth Agurcia




Reconstrucción total de casa de habitación. Residencia nueva de 16x20 pie, 2 cuartos, sala, cocina, baño, y corredor.

Lps. 224,621.94



Ruth Agurcia



Reconstrucción total de casa de habitación. Residencia nueva de 16x20 pie, 2 cuartos, sala, cocina, baño, y corredor.


ANTES.

Daisy Zelaya



Reconstrucción total de casa de habitación. Residencia nueva de 16x20 pie, 2 cuartos, sala, cocina, baño, y corredor.

Lps. 204,910.00



Daisy Zelaya

Reconstrucción total de casa de habitación. Residencia nueva de 16x20 pie, 2 cuartos, sala, cocina, baño, y corredor.

Antes. Elda Martinez.

En proceso.



Cambio de Estructura y cubierta de Techo 20x10 pie


Lps. 29,727.00



Hospital Roatan

Cambio de cubierta y cielo falso de sala de maternidad en hospital Municipal.

Cambio de Cubierta de techo en área de maternidad. Donacion de materiales para la mejor del techo y cielo falso.



Lps. 28,953.59



A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including brain coral, staghorn coral, and soft corals in shades of purple, pink, yellow, and white. Sunlight filters down from the surface in bright rays, illuminating the sandy ocean floor and the intricate textures of the coral structures.


Calle Emergencia Basural

Calle para acceso de emergencia al posterior de basural, para control de incendio por medio de los bomberos municipales.



Acceso de emergencia para bomberos, hacia sección posterior de relleno sanitario municipal, para combatir incendio ocasionado por gas metano.





SOLICITANTE: JORGE ADALID RODRIGUEZ EN REPRESENTACION DE JULIO CESAR GALINDO

UBICACION: MEMBER LONG HILL, MUNICIPIO DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

IP INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	CONSTANCIA DE LEVANTAMIENTO DE DATOS CATASTRALES DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFIA UNIDAD DE DELINEACION PREDIAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL Clave Catastral No.: 1101-0504-00374		
	AREA CALCULADA: 297,256.23 m ² = 426,357.19 v 29.7256 Ha = 42.6357 Mz = 73.454 ACRES	PERIMETRO = 2,879.33 m FECHA DE EMISION: 26/07/2018	ESCALA: 1:6250
	PAGINA 1/4		

COMPRA DE 70 ACRES DE TERRENO 30 MILLONES DE LEMPIRAS

- RELLENO SANITARIO
- RASTRO PUBLICO
- MERCADO MUNICIPAL
- CEMENTERIO PUBLICO

A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including large, branching structures and smaller, rounded forms. Sunlight filters down from the surface, creating a bright, dappled effect on the reef. A prominent yellow coral is visible in the center-left.

Dragado de Quebrada

Limpieza y dragado de quebrada con equipo pesado, previo a temporada de lluvia.

Sandy Bay





A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with various types of coral, including brain coral, staghorn coral, and soft corals in shades of red, orange, yellow, green, and purple. Sunlight filters down from the surface in bright rays, illuminating the sandy ocean floor and the intricate textures of the coral structures.

Limpieza Los Fuertes

Limpieza de quebrada de los Fuertes, despeje de caja puente y embaulé en la salida del sistema de agua lluvia. Área de Bahía y parte alta de la comunidad.



Limpieza Zona de Playa.







Liberación de área debajo de canal, área de bahía de Los Fuertes.



OTROS

- APERTURA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA FORTALECER LA RED DE MUJERES CON CAPACITACIONES Y CAPITAL SEMILLA.
- APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA CON 477,888.67
- APROBACION DE CAMARA GESSELL PARA LA FISCALIA POR UN APROXIMADO DE MEDIO MILLON DE LPS
- CONVENIO CON LFF POR 1,500,000.00 LPS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL PUBLICO
- APORTE A EDUCACION POR 2,059,539.74 PARA PAGO DE MAESTROS EIB

SERVICIOS DE AGUA COXEN HOLE Y COMUNIDADES ALEDAÑAS

INGRESO DOMESTICO: LPS. 809,636.67

INGRESO COMERCIAL: LPS.2,057,399.57

TOTAL: LPS.2,867,036.24

EGRESOS: LPS.5,446,400.14

DEFICIT: LPS.2,579,363.90

2019

INGRESOS	223,000,000.00
AMPLIACION	42,016,893.04
TOTAL	265,016,893.04
FUNCIONAMIENTO	73,054,917.96
INVERSION	191,961,975.08

FUNCIONAMIENTO 27%

PROYECTOS 2019

- EDIFICIO MUNICIPAL
- LIMPIEZA Y TABLAESTACADO CANAL FRENCH HARBOUR
- RELLENO SANITARIO
- SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD
- CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA
- PERFORACION DE POZOS
- GUARDERIA Y KINDER EN FRENCH HARBOUR
- GUARDERIA EN SANDY BAY
- CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL
- CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO
- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTADIOS
- PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL
- PAVIMENTACION DE CALLE DE PALMETTO SALIDA AL MALL