

INFORME DE ACTIVIDADES UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

MES DE JUNIO 2019

Limpieza del Canal Maya




Recuperando la capacidad hidráulica y reconstruyendo el Canal Inductor.



José Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo



[Handwritten signature]

Jose Delmis Cardona
Unidad de Gestión de Riesgo

**Fortalecimiento de la margen derecha del Rio Chamelecon sector Briden y la
bocatoma Canal Maya**




Jose Dennis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo



Limpieza del Canal Maya







 José Delmis Cardona
 Unidad de Gestión de Riesgo




Jose Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo




José Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo





Jose Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo

Nivel de asolvamiento del Canal Maya






José Delmis Cardona


Unidad de Gestión de Riesgo



José Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo

Recuperación de Disipador de Energía del Canal Maya



José Delmis Cardona


Unidad de Gestión de Riesgo

Limpienza y Recuperacion de los bordos del Canal Maya



Jose Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo



José Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo

INICIANDO REPARACION DEL PUENTE DE LA COL. CRUZ DE VALENCIA








José Delmis Cardona


Unidad de Gestión de Riesgo





Jose Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo



José Delmis Cardona

Unidad de Gestión de Riesgo