



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés
09 de Septiembre 2019

Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Agosto del año 2019 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de tubería de impulsión de 6" en Col. Valle.



2. Reparación de tubería de impulsión de 4" y 6" en Col. Gran Villa I.
3. Reparación de tubería de 8" en Bo. Tegucigalpa.
4. Instalación de bomba de 60 HP Pozo #1 Cañeras.



5. Aplicar hielo seco Pozo inactivo Col. Dos Caminos.
6. Reparación tubería 2" y 3" en Bo. Las Lomas.
7. Movilizar tubería de 4" HG para cortar y soldar Pozo 4.
8. Reparación tubería de 4 Col. Gran Villa.
9. Continuación reparar tubería de 4" Col. Gran Villa y la Línea.
10. Sacar obstrucciones en Bo. Las Lomas instalar válvula de 3" nueva y tubo.
11. Reparación de tubería de 3" Bo. Las Flores, Esc. Fraternidad.
12. Se instaló equipo de bomba de 60 HP Pozo #3 zona cañera, se sopleteo y foro, se sopleteo Pozo #4.





13.Reparar tubería de 10" Col. (Los Ángeles).



14. Reparación de tubería de 4" en Col. Orquídea #1.



15. Reparación tubería de 6" Col. orquídea 1

16. Reparación tubería de 6" Residencial Real del Puente

17. Sacar de 60 HP el Col. Milagro (Grúa)




18. Reparación de tubería de 2" de 4" Bo. Cabañas
19. Instancian de bomba 60 H-P pozo el Sector Milagro
20. Reparación tubería 3" y 6" Bo. San Ramón
21. Reparación tubería 12" en Tanque Rojo.



22. Instalación de equipo sumergible de 20 HP de Pozo Col. Brisas del Rosario (Esc. Cabañas).



23. Trabajos de Electromecánica instalación de equipo en Pozo #1, Sector Cañeras.




24. Elaboración empalmes de motor que se instaló en pozo #3 sector cañeras.



25. Instalación de componentes eléctricos en Pozo #3 Sector Cañeras.




26. Instalación de capsulas capacitadoras en los pozos #1 y #2 de Llanos de Canadá




27. Elaboración de empalmes de motor para instalar en el pozo del Milagro.



28. Cambio de puentes dañados por recalentamiento en banco de transformadores del pozo del Milagro.



29. Trabajos de Limpieza de holes y tubería de Alcantarillado sanitario.





Sin otro Particular.

Att.

Por



Ing. Ricardo Lopez
Gerente

MANCOMUNIDAD VILLANUEVA CORTES
AGUAS DEL VALLE
GERENCIA TÉCNICA