



DEPARTAMENTO	MES	ACTIVIDADES
UNIDAD GESTION DE RIESGO 	<u>ENERO</u>	Reconstrucción y limpieza compuertas colonia el MIXTO
	<u>04/1/2021 al 09/1/2021</u>	Reconstrucción y limpieza compuertas colonia Villa Esther
	<u>11/1/2021 al 16/1/2021</u>	Reconstrucción y limpieza compuertas puente la ICA
		Reconstrucción y limpieza compuertas colonia CANAAN
	<u>18/1/2021 al 23/1/2021</u>	Reconstrucción y limpieza compuertas colonia MEZA
		Reconstrucción y limpieza compuertas Colonia Rodas Alvarado
	<u>25/1/2021 al 30/1/2021</u>	Reconstrucción y limpieza compuertas colonia GUARUMA
	<u>04/1/2021 al 31/01/2021</u>	Trabajo de topografías en todas la zonas dañadas : Canal Maya, Canal Campin ,Canal San Carlos , Bordos.





Daños ocasionados por el Huracán ETA-IOTA a las compuertas y de la colonia el mixto de La Lima, Cortes.



JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES





Reconstrucción y Limpieza de las compuertas de la colonia el mixto La Lima, Cortes.



UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO
MGR. JOSÉ DELMIS CARDONA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO
UNIGER
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



Reconstrucción y Limpieza de las compuertas de la Residencial Villa Esther de La Lima , Cortes.




TGR. JOSE DELMIS CARDONA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES






Reconstrucción y Limpieza de las compuertas del puente la ICA



UNIGR. JOSÉ DELMIS CARDONA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES





Reconstrucción y Limpieza de las compuertas de la colonia la Cannan de La Lima










Reconstrucción y Limpieza de las compuertas de la colonia la Meza.



T. JOSÉ DE JESÚS CARDONA
INGENIERO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS



Reconstrucción y Limpieza de las compuertas de la colonia Rodas Alvarado





DR. JOSE MILMIS CARDONA

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS



Reconstrucción y Limpieza de las compuertas de la colonia Guaruma.








Trabajo de topografías en toda las zonas dañadas Canal Maya, Canal Campin Canal San Carlos, Bordos.



Jose Delmis Cardona
Jose Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima




Jose Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



JGR José Delmi's Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



TOPOGRAFIA



Jose Delmis Cardona
Jose Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima