





CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario General de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) CERTIFICA: La RESOLUCIÓN SNE-007-2020 LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) ORDEN DE CAMBIO NUMERO UNO (01) ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COORDINACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA ZONA SUR DEL PAIS" Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020) CONSIDERANDO: Que mediante RESOLUCIÓN SNE-005-2019 de fecha doce (12) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019) correspondiente al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.LPN-001-2019 "Contratación de Servicios de Construcción AL DE Llave en Mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País"se adjudicó dicha Licitación SECRETARIA Pública al oferente CONSORCIO STARK por un monto de CINCUENTA MILLO CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.50,192,436.81), incluido Impuesto Sobre Venta.

CONSIDERANDO: Que durante la etapa de ejecución del proyecto "Contratación de Servicios de Construcción Llave en Mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País" han surgido obra nueva, aumento de obra y disminución en la cantidad de obra plasmada en el presupuesto inicial de los Pliegos de Condiciones en los siguientes ítems:

EXPLICACIÓN

ORDEN DE CAMBIO #1

No	La orden de cambio #1 en general, es generada por los siguientes aspectos:					
1	Aumento y/o disminución de cantidad de obra contratada: A esta altura de proyecto se está realizando la suma total de cantidad de obra ejecutada en campo, en algunas actividades las cantidades aumentaron en otras disminuyeron, como se detalla en cuadro 1.					
2	Obra nueva (61)					
3	Actividades que se disminuyeron y/o eliminaron debido a cambio arquitectónicos y de funcionalidad en pro del adecuado funcionamiento de edificio. (Cuadro 1)					
4	Las actividades específicas se justifican el cuadro 1					









Cuadro 1.

Cuadr	0 1.			a a constant of the constant o
ITEM	DESCRIPCION	Ū	CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	MURO Y CERCO FRONTAL			
	Desmontaje de cerco de malla frontal.	ML	Obra Nueva	Debido a una elevada diferencia de nivel encontrada en campo, entre
E-1	Trazado, Marcado y niveleteado.	ML	Aumento Obra	el NPT del edifício de 911 y el Nivel de la calle principal, fue
C-1	Excavación de Cimentación, material semi duro, de zapatas aisladas y vigas de cimentación.	МЗ	Aumento Obra	necesaria la construcción de un muro de contención, con el objetivo de estabilizar el terreno y evitar elF17:F145 deslizamiento del suelo.
B-2	Relleno de terreno con material selecto, incluye conformado y compactado, capas no mayores de 8".	МЗ	Aumento Obra	Algunas sub actividades que comprende la nueva actividad macro (Muro y Cerco Frontal), están conceptualizadas como "Aumento de
OC-1.2	Zapata Corrida, de 60x20 con 4#3+#3@ 20cm.	ML	Obra nueva	Obra" esto se debe a que para esas actividades ya existe un precio
OC-1.3	Muro de bloque de 8", fundido con bastones de 1/2" @ 20.	M2	Obra nueva	-contractual en el proyecto, por lo que para la obra nueva solicitada se
D-18	Armado y colado de solera superior de 0.15x0.20 4#3, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle (considerar solo donde va techo de lámina).	ML	Aumento de obra	manejaron dichos precios. Además se incluyó un cerco de reja para mejorar la estética del edifico, sobre 2 hiladas de bloque sisado, las
OC-1.4	Cerco de Reja Clásica Blanca.	ML	Obra nueva	cunetas según planos y obra contractual solo estaban contempladas en el trayecto del portón principal de acceso, por lo que para mejorar
E-3	Pared de bloque de 6" sisado.	M2	Aumento de obra	el drenaje de aguas Iluvias, y evitar inundaciones frente al edifico,
R-3	Cunetas sin tapadera. Ver detalle.	ML	Aumento de obra	esta se extendieron en toda la parte frontal del edificionAL DE EN
OC-2	MURO DE PIEDRA Y CERCO PERIMETRAL SUR			
OC-2.1	Desmontaje del cerco de malla existente - Costado Sur.	ML	Obra Nueva	La diferencia de NPT, se acrecenta aun más en el castade surdiel
E-1	Trazado, Marcado y niveleteado.	ML	Aumento de obra	edificio colindante a un camino por lo que para este estado que
C-1	Excavación de Cimentación, material semi duro, de zapatas aisladas y vigas de cimentación.	МЗ	Aumento de obra	necesario, la construcción de un muro de contención de predra que cumpliera con los requerimientos necesario para soportar los
B-2	Relleno de terreno con material selecto, incluye conformado y compactado, capas no mayores de 8".	МЗ	Aumento de obra	esfuerzos producidos por el suelo en esta parte del edificio y de esta forma estabilizar el terreno y evitar el deslizamiento del suelo. Algunas sub actividades que comprende la nueva actividad macro
OC-2.2	Muro de piedra.	МЗ	Obra Nueva	(Muro de piedra y cerco perimetral sur), están conceptualizadas como "Aumento de Obra" esto se debe a que para esas actividades
OC-2.3	Cerco de malla de 8 pies con tubería hg de 2".	ML	Obra Nueva	ya existe un precio contractual en el proyecto, por lo que para la obra nueva solicitada se manejaron dichos precios.
0C-3	MURO DE BLOQUE Y CERCO PERIMETRAL OES	TEY	NORTE	
E-1	Trazado, Marcado y niveleteado.	ML	Aumento de obra	OB BY MAN THE BUILDING SEAL AND THE STATE OF THE SEAL AND THE UNBOTHER OF THE RESEARCH AND THE
C-1	Excavación de Cimentación, material semi duro, de zapatas aisladas y vigas de cimentación.	МЗ	Aumento de obra	Debido a una diferencia de nivel encontrada en campo, entre el NPT del edificio de 911, el NPT del edifico colindante de COPECO y el
B-2	Relleno de terreno con material selecto, incluye conformado y compactado, capas no mayores de 8".	МЗ	Aumento de obra	Nivel de terreno colindante al oeste también área de COPECO, fue necesaria la construcción de un muro de contención, con el objetivo
OC-1.2	Zapata Corrida, de 60x20 con 4#3+#3@, 20cm.	ML	Obra Nueva	de estabilizar el terreno y evitar el deslizamiento del suelo. Algunas
	Muro de bloque de 8", fundido con bastones de 1/2" @ 20.	M2	Obra Nueva	sub actividades que comprende la nueva actividad macro (Muro y
	Armado y colado de solera superior de 0.15x0.20 4#3,			-Cerco Frontal) están conceptualizadas como "Aumento de Obra",
D-18	#2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle (considerar solo donde va techo de lámina).	ML	Aumento de obra	esto se debe a que para esas actividades ya existe un precio contractual en el proyecto, por lo que para la obra nueva solicitada se
00.22	Cerco de malla de 8 pies con tubería hg de 2".	ML	Obra Nueva	manejaron dichos precios.
()(-/ 1	ILLEICO GE MAIIA GE X DIES CON DIDERIA DO DE 7"		HAPO DINOTIO	









OC-4	OBRAS EXTERIORES	相關所	Step 15 Automobile Textics	Injoin mente, no agraba instruite al navimente de la selle que sendue	
R-8	Fundición de áreas de parqueo y camino con pendiente del 20% incluye conformado de terreno y compactado e=15cm, #3@0,20 AS.	M2	Aumento de Obra	Inicialmente no estaba incluido el pavimento de la calle que conduce a la clínica siendo este el acceso y parqueo de la ambulancia, de igua forma se construyo una rampa de acceso al parqueo de la	
OC-4.1	Rampa de acceso Ambulancia	U	Obra Nueva	ambulancia ya que se cuenta con diferentes NPT entre calle y el	
OC-4.2	Biodigestor.	U	Obra Nueva	Fue necesario incluir un biodigestor y una caja de lodos para el tratamiento de aguas negras del edificio, originalmente estaba	
OC-4.3	Caja de lodos.	U	Obra Nueva	contemplado se conectará a un pozo existente en el área de COPECO pero el pozo no contaba con las condiciones idóneas para conectarse a él.	
M-22	Pozo de Inspección.	U	Disminución de Obra	Debido al rediseño del cambio en el tratamiento de las aguas negra al agregar el biodigestor éste hizo que un pozo no fuese necesario po las distancias cercanas.	
N-13	Limpieza y pintura de malla existente.	ML	Disminución de obra	Actividad disminuye debido a que se hizo un desmontaje total del cerco de malla existente, para poder realizar los trabajos de muros de contención.	
R-6	Aceras, incluye conformado de terreno y compactado. Ver detalle (SOLO EDIFICIO).	M2	Disminución de Obra	Actividad disminuye por siguientes motivos: 1)Se solicitó dejar para próxima área verde la parte posterior del edificio ya que se contaba con poca área verde en el edificio 2)El área donde se constituyo rampa de acceso a ambulancia 3) Se solicitó dejar para area verde bajo el rotulo de 911. Estas tres razones disminuyaron el área de aceras.	
OC-4.4	Suministro e instalación de Rotulo Luminoso, con la leyenda "Centro de Operaciones del Sur" de acuerdo a diseño entregado, en letras encajueladas con cuerpo de poliestireno, pvc de 12mm, acrílico lechoso con vinyl traslucido intense Blue 3630-127 3M con laminado 85196 3M con luces Led y transformador Allanson.	GL	Obra Nueva	Con el cambio de diseño en la fachada se agregaron el contro de Operaciones del Sur y el rótulo este una hacuna de Emergencia, así como también en la parte interna lo que es Misión/Visión y un Mural fotográfico.	
OC-4.5	Suministro e Instalación de Asta para Bandera (5mts).	U	Obra Nueva	Obra necesaria para colocar la bandera nacional y la bandera distintiva del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Ur (911.)	
OC-4.6	Fabricación e instalación de escalera de acceso a losa de concreto.	U	Obra Nueva	Se agregó una escalera para el acceso adecuado a la losa del edi ya que no se contaba con ella y es necesaria para los futuros mantenimientos.	
OC-4.7	Construcción de rampa para personas con discapacidad.	GL	Obra Nueva	Se hizo la construcción de 3 tramos de rampa para acceso de discapacitados ya que se contaba con diferentes NPT en lo que comprende del parqueo hasta el edificio.	
OC-4.8	Reparación del control automático de bomba de agua existente edificio COPECO.	U	Obra Nueva	Se procedió a la reparación de la bomba de Copeco ya que al momento que se realizó el pegue de agua potable al pozo existente el a zona, se encontró que la bomba presentaba fallas, lo que producía que en cada ocasión que el tanque elevado quedaba sin agua se procedía a encender y apagar manualmente.	
0C-5	CAMBIOS EN FACHADA				
	Solera en forma de arco	ML	Obra Nueva	Mejorar estética y armonía del edificio.	
	Resalte decorativo en relieve sobre repello e=1"tipo arco,	11111	Oora Huova	integeral estected y armona del cultero.	
F-4	incluye malla gallinero, tallados y pulidos en fachada frontal y los detalles de las ventanas con sus tallados y pulidos. Ver detalle.	GL	Disminución Obra	Actividad disminuye ya que hubo rediseño de la fachada del edifício	
Н-6	Canecillos de madera	U	Disminución Obra	Se cambiaron por canecillos de foam, represetando un menor peso para la estructura y ahorro para el proyecto. A la vez que mantiene estética del edificio.	
OC-5.2	Canecillos de foam.	U	Obra Nueva	Se eliminaron los canecillos de madera, y se sustituyeron por canecillos de foam.	
E-3	Paredes de bloque de 6".	M2	Aumento de obra		
OC-5.3	Recubrimiento de enchape.	M2	Obra Nueva	Este aumento se debe al rediseño de la fachada principal, como	
OC-54	Moklura de recubrimiento.	ML	Obra Nueva	mejora de la estética y la armonía de le edificio.	
00 0.1					







OC-6	PUERTAS Y VENTANAS		LANGUAGE STATE	
J-1	COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA DOBLE / ABATIBLE), incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles. (La puerta es de 1.80x2.10 y tiene dos vidrios fijos de 1.10x2.10 en cada	U	Disminución Obra	
J-2	PUERTA P-2 de 1.60x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTAABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, (La hoja es de 0.90x2.10 y tiene un vidrio fijo de 070x2.10) ver detalles.	U	Disminución Obra	
J-3	PUERTA P-3 de 2.10x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTAABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, (La hoja es de 0.90x2.10 y tiene un vidrio fijo de 1.20x2.10) ver detalles.	U	Disminución Obra	
J-4	PUERTA P-4 de 1.0x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTAABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles	U	Disminución Obra	Se hizo el cambio de estructura de aluminio por estructura PVC de
J-5	PUERTA P-5 de 1.60x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE DOBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles.	U	Disminución Obra	madera para tener una mejora en la estética y armonía del diseño de edificio, ya que las puertas prefabricadas son de color madera y el ambiente del edificio es colonial.
J-8	Suministro e instalación de puerta prefabricada termoformada P-08 de 1.0x2.10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al homo de 6", mochetas y pintura).	U	Disminución Obra	WICIONAL DE ENTER
J-9	Ventana V-1 de 0.50x2.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.80.	U	Disminución Obra	919 SECRETARIA
J-10	Ventana V-2 de 0.80X0.80 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 1.60.	U	Disminución Obra	GENERAL
J-11	Ventana V-3 de 1.20X1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.90.	U	Disminución Obra	USE UNO, UNO S
J-12	Ventana V-4 de 1.40x1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo	IJ	Disminución Obra	
J-13	color bronce, antepecho 0.90 Ventana V-5 de 1.50x1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo	U		
	color bronce, antepecho 0.90 Ventana V-6 de 3.20x1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo	-	Disminución Obra	
J-14	color bronce, antepecho 0.90 Ventanas de 0.80X1.0 de aluminio anodizado y vidrio fijo	U	Disminución Obra	
0-15	color bronce, antepecho 1.10	U	Disminución Obra	
OC-6.1	PUERTA P-1 de 4.0x2.10 DE pvc color madera Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA DOBLE / ABATIBLE), incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles. (La puerta es de 1.80x2.10 y tiene dos vidrios fijos de 1.10x2.10 en cada lado)	U	Obra Nueva	
OC-6.2	PUERTA P-2 de 1.60x2.10 DE pvc color madera Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, (La hoja es de 0.90x2.10 y tiene un vidrio fijo de 070x2.10) ver detalles	υ	Obra Nueva	
OC-6.3	PUERTA P-3 de 2.10x2.10 DE pvc color madera Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, (La hoja es de 0.90x2.10 y tiene un vidrio fijo de 1.20x2.10) ver detalles	U	Obra Nueva	
OC-6.4	VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver	U	Obra Nueva	
OC-6.5	PUERTA P-5 de 1.60x2.10 pvc color madera Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE DOBLE) incluye bisagras, llavin, brazo hidráulico, ver detalles	U	Obra Nueva	Se hizo por el cambio de las puertas y ventanas de estructura de
OC-6.6	Suministro e instalación de puerta METALICA PREFABRICADA P-08 de 1.0x2.10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura) ENTRADA A CLINICA.	U	Obra Nueva	aluminio por puertas y ventanas con estructura de pvc color madera.
OC-6.7	Ventana V-1 de 0.50x2.20 de pvc y vidrio fijo color madera, antepecho 0.80	U	Obra Nueva	
OC-6.8	Ventana V-2 de 0.80X0.80 de pvc y vidrio fijo color madera, antepecho 1.60	U	Obra Nueva	
OC-6.9	Ventana V-3 de 1.20X1.20 de pvc y vidrio fijo color madera, antepecho 0.90	U	Obra Nueva	A
C-6.10	Ventana V-4 de 1.40x1.20 de pvc y vidrio fijo color madera,	U	Obra Nueva	(A)
C-6.11	antepecho 0.90 Ventana V-5 de 1.50x1.20 de pvc y vidrio fijo color madera,	U	Obra Nueva	
C-6.12	antepecho 0.90 Ventana V-6 de 3.20x1.20 de pvc y vídrio fijo color madera,			
	antepecho 0.90 Ventana V-3 para caja de 1.20X1.20 de pvc y vidrio fijo	U	Obra Nueva	
)C-6.13	color madera, antepecho 0.90 con ventanilla para papeles	U	Obra Nueva	Página 4 de 9
	Ventanas de 0.80X1.0 de pvc y vidrio fijo color bronce,			
DC-6.14	antepecho 1.10	U	Obra Nueva	







OC-7	LINEA PRIMARIA			
OC-7.1	Suministro, Hincado e izado de postes de concreto de 40' de altura	U	Obra Nueva	
OC-7.2	Suministro e instalación de estructura primaria ER-III-6 proyectada en poste 13, poste 15, poste 16.	U	Obra Nueva	
OC-7.3	Suministro e instalación de estructura primaria ER-III-1 proyectada en poste 14.	U	Obra Nueva	
	Suministro e instalación de Retenida de Banco R4.	U	Obra Nueva	
OC-7.5	Montaje de línea primaria 1 Fases #1/0 + N # 2ACSR.	MI	Obra Nueva	
OC-7.6	Suministro y montaje de cuchilla rompe arco 200Amp.	U	Obra Nueva	Se hizo un rediseño de la parte eléctrica de alta tensión, ya que en e
	Suministro e instalación de Banco de Transformadores 3x75 KVA 120/240, 19.9/34.5Kv conexión trifásica, incluye 3 cuchillas portafusible con apaga llama 27 Kv, 3 pararrayos 100 amp 27 Kv polimérico, 3 conectores de estribo 1/0 para escopeta, cable solido #2 cobre, 9 pernos polo a tierra para carcasa transformador, cableado del transformador y conectores tipo plancha (12) en las terminales de los bornes secundarios, cableado incluir terminales de 2 ojos de 1/2" pernos en cada cable, tornillos de acero inoxidable, regulación de voltaje de transformadores a 120/240 V, pruebas y operación.	GL	. Obra Nueva	diseño original la línea pasaba por dentro de la propiedad de COPECO y la capacidad inicial de los 2 transformadores conectados a delta abierta no era suficiente para la capacidad de diseño del edificio, de igual manera las unidades de aire acondicionado del Data Center son trifásicos, y al cambiar los 2 transformadores monofásicos a 3 trasformadores trifásicos era necesario traer la línea trifásica y la más cercana era que estaba úbicada en la entrada de la Colonia Gualiqueme. Al presentar diseño ENEE solicitó cambiar el poste de madera #1 entrada a Colonia Gualiqueme por un poste de concreto.
	Suministro e instalación de estructura B-I-1	U	Obra Nueva	The second secon
	Suministro e instalación de estructura B-I-4	U	Obra Nueva	
OC-7.10	Convertir Estructura ER-II-1 A estructura de paso ER-III-1	U	Obra Nueva	
OC-7.11	Convertir Estructura ER-II-1 A estructura de doble remate ER-III-5	U	Obra Nueva	ACIONAL DE ENCO
OC-7.12	Convertir Estructura ER-II-5 A estructura de doble remate ER-III-5	U	Obra Nueva	919
OC-7.13	Convertir Estructura ER-II-4 A estructura de remate ER-III-4	U	Obra Nueva	SECRETARIA
OC-7.14	Reemplazó de poste de madera de 40' por poste de concreto de alta resistencia 3500lb 45' de altura, incluye: hincado, aplomado y fundido de poste, Desmontaje de estructuras existentes, desinstalación de poste existente, montaje de estructuras nuevas en poste nuevo.	GL	Obra Nueva	Debido al nuevo diseño y traer la línea trifásica de de Roposte Gualiqueme, ENEE pidió de requisito hacer cambio de poste de madera existente.
1.7-2	Suministro e Instalación de Estructura A-II-5 en 34.5KV en poste de concreto.	U	Disminución Obra	
L-3	Desinstalación de estructuras primarias existentes A-II-2	U	Disminución Obra	Actividades disminuyen por el nuevo diseño de la parte eléctrica.
L-4	Suministro e Instalación de Estructura B-I-4 en 34.5KV en poste de concreto.	U	Disminución Obra	
L-5	Suministro e Instalación de Retenidas Sencillas R-01.	U	Disminución Obra	Actividad aumenta debido al rediseño y reforzar postes en el travecto.
L-7	Desinstalación de línea primaria y Suministro e instalación de cable 2#1/0 Al Desnudo + 1#1/0 Al Neutro flechado.	ML	Disminución Obra	
L-11	Suministro e instalación de Banco de Transformadores 1x100 KVA + 1x75 KVA 120/240, 19.9/34.5Kv conexión trifásica delta abierto (secundario), incluye 2 cuchillas portafusible con apaga llama 27 Kv, 2 pararrayos 100 amp 27 Kv polimérico, 2 conectores de estribo 1/0 para escopeta, cable solido #2 cobre, 4 pernos polo a tierra para carcasa transformador, cableado del transformador y conectores tipo plancha (8) en las terminales de los bornes secundarios, cableado incluir terminales de 2 ojos de 1/2" pernos en cada cable, tornillos de acero inoxidable, regulación de voltaje de transformadores a 120/240 V, pruebas y operación.	GL	Disminución Obra	Actividades disminuyen por el nuevo diseño de la parte eléctrica.
L-14	Suministro e instalación de Caja de registro eléctrico herméticas para linea del generador 30"x30"x30" con filtro y repellado, tapadera hermética contra agua.	U	Disminución de Obra	Esta actividad no se realizó debido al rediseño de la línea.
L-34	Suministro e instalación de cuchillas sin fusibles de 100 amp, trifásicas para intemperie, incluir tubería bx de 1 1/4 " con forro y conector Bx forrado, para U aire acondicionado paquete de 10Ton, con 3#4 THHN cobre +6 THHN cobre (5 metros), soportería, identificación de fases.		Disminución de Obra	Actividades no fueron realizadas ya que cada aire acondicionado
L-35	Suministro e instalación de cuchillas sin fusibles de 200 amp, trifásicas para intemperie, incluir tuberia bx de 2 " con forro y conector Bx forrado, para U aire acondicionado paquete de 20Ton, con 3#1/0 THHN cobre +8 THHN cobre (5 metros), soportería, identificación de fases.	U	Disminución de Obra	cuenta con su propio breakers.
L-52	Suministro e instalación de sistema de control de iluminación exterior con un logo de programación semanal, que incluya tres breakers de 2x 20 amp, 3 contactares de 30 amp, el logo todo en una caja con fondo y tapadera para intemperie, soportería.	U	Disminución de Obra	Actividad no se realizó ya que las luminarias de los postes exterior son con fotocelda y no era necesario su instalación. Página 5 de 9
L-63	Suministro e instalación SWITCH PoE de 48 espacios CAT 6 administrable ponchado, para cámaras o puertos de		Disminución de Obra	Actividad no se realizó ya que se encontró que no era necesaria y s procede a la disminución de obra.







)C-8	TABLEROS			
L-19	Suministro e instalación de sub acometida eléctrica para alimentación del Tablero Iluminación y FuerzaTIF 400 A con 2x (2#2/0 THHN cobre +1#1/0 THHN cobre+1#4 THHN cobre) en ducto de 3"Pvc cd 40 y RMC de 3" incluir accesorios y soportes, identificación de cables, incluir accesorios PVC y EML, excavación de zanja, material selecto, aterrado y botado de sobrante, soportería, incluir un tubo vacio 3"	ML	Disminución Obra	Se hizo cambio en el diseño de la parte eléctrica, inicialmente se tenia previsto línea monofásica y este cambió a línea trifásica.
OC-8.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica del transformador al tablero TIF con 3x(3#3/0 THHN cobre+ 1#2/0 THHN cobre+ 1#2 THHN cobre tierra) 1 ducto de 4" PVC cd- 40 bajo tierra y RMC 4" expuesto incluir accesorios PVC y RMC, excavación de zanja, material selecto, aterrado y botado de sobrante, soportería, incluir conectores de dos ojos de 1/2" para conexiones en conectores tipo plancha para conectar con terminales secundarias del transformador y cinta aislante 3M para recubrir conectores, tornillos de rosca corrida de acero inoxidable, arandelas de presión y normales para cada perno para todos los cables secundarios del transformador.		Obra Nueva	Cambio por el rediseño de la parte eléctrica.
VO 0	TD AMURES PAID	No.		
)C-9	TRAMITES ENEE		Para (Propinsi di Fa	
OC-9.1	Pago Segundo Despeje de línea para conectar extensión de línea al banco de transformadores del edificio.	GL	Obra Nueva	Se realizo segundo despeje para poder traer la liñea trifásica dasde a Colonia Gualiqueme.
00-10	OBRA POSTES	a files		
10.1	Suministro e instalación de postes de concreto de 30 pies (9 Mts) de altura clase 1000 lb factor de seguridad 2.0	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realiza la suma total de sitios según el estudio realizado.
COLUMN TO SERVICE				The state of the s
00511				CONTRACTOR OF WITH THE SECRETARY OF THE
11.1	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio.
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	U	Disminución Obra Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad
11.1	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i	U		total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total
11.1 11.2 11.3	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni).	U	Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de
11.1 11.2 11.3	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE	U	Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología.
11.1 11.2 11.3	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni).	U	Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de
11.2 11.3	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE	U	Aumento Obra Disminución Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era
11.1 11.2 11.3 OC-12	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE Teléfonos IP Básicos.	U U U	Aumento Obra Disminución Obra Disminución Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era necesario tanto equipo. Disminución de cantidad de este Item debido a que no en todos los
11.1 11.2 11.3 OC 12 12.1	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE Teléfonos IP Básicos. Utility Boxes NEMA. CONECTIVIDAD RADWIN CHOLUTECA, SAN LORENZO Y NACAOME	U	Aumento Obra Disminución Obra Disminución Obra Disminución Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era necesario tanto equipo. Disminución de cantidad de este Item debido a que no en todos los sitios instalados era necesario el uso de una utility box.
11.1 11.2 11.3 0C-12 12.1 12.2	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE Teléfonos IP Básicos. Utility Boxes NEMA. CONECTIVIDAD RADWIN CHOLUTECA, SAN	U U U	Aumento Obra Disminución Obra Disminución Obra Disminución Obra Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era necesario tanto equipo. Disminución de cantidad de este Item debido a que no en todos los sitios instalados era necesario el uso de una utility box. Aumento de cantidad de obra de estos ítems debido al cambio de
11.1 11.2 11.3 0C-12 12.1 12.2 0C-13 13.1	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE Teléfonos IP Básicos. Utility Boxes NEMA. CONECTIVIDAD RADWIN CHOLUTECA, SAN LORENZO Y NACAOME RW2000/ODU/A/F54/UNI/INT/50M	UUUUUUU	Aumento Obra Disminución Obra Disminución Obra Disminución Obra Aumento Obra Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era necesario tanto equipo. Disminución de cantidad de este Item debido a que no en todos los sitios instalados era necesario el uso de una utility box. Aumento de cantidad de obra de estos ítems debido al cambio de fibra aérea que se desarrollo en el proyecto, cabe mencionar que con
11.1 11.2 11.3 0C-12 12.1 12.2 0C-13 13.1 13.2	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE Teléfonos IP Básicos. Utility Boxes NEMA. CONECTIVIDAD RADWIN CHOLUTECA, SAN LORENZO Y NACAOME RW2000/ODU/A/F54/UNI/INT/50M POE/AC/1000M/US	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	Aumento Obra Disminución Obra Disminución Obra Disminución Obra Aumento Obra Aumento Obra Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era necesario tanto equipo. Disminución de cantidad de este Item debido a que no en todos los sitios instalados era necesario el uso de una utility box. Aumento de cantidad de obra de estos ítems debido al cambio de fibra aérea que se desarrollo en el proyecto, cabe mencionar que con este cambio el proyecto tendría una disminución en el pago a un
11.1 11.2 11.3 OC-12 12.1 12.2 OC-13 13.1 13.2 13.3	Bosch Autodome Ip Starlight 5000i Bosch NBE 4502 FC 8 ports FC switch (2 uni) 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HBA (6 uni). MANTENIMIENTO Y SOPORTE Teléfonos IP Básicos. Utility Boxes NEMA. CONECTIVIDAD RADWIN CHOLUTECA, SAN LORENZO Y NACAOME RW2000/ODU/A/F54/UNI/INT/50M POE/AC/1000M/US RW8000n/SmartNode/ACIN/DCOUT/10/UNI	UUUUUUU	Aumento Obra Disminución Obra Disminución Obra Disminución Obra Aumento Obra Aumento Obra	total de dispositivos de seguridad instalados por sitio. Aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total de dispositivos de seguridad instalados por sitio debido a la necesidad de un mayor numero de cámaras en puntos estratégicos. Disminución de cantidad de este Item debido a que al momento de instalar los demás Switches ya traían integrada esta tecnología. Disminución de la cantidad de obra contratada debido a que al momento de instalar la telefonía en las diferentes áreas no era necesario tanto equipo. Disminución de cantidad de este Item debido a que no en todos los sitios instalados era necesario el uso de una utility box. Aumento de cantidad de obra de estos ítems debido al cambio de fibra aérea que se desarrollo en el proyecto, cabe mencionar que con









OC-14	TORRES, TRANSMISION E INTERCONEXION		RE	PÜBLICA DE HONDURAS EMERGENCIAS	
14.1	Torre 1, Construcción e Instalación de Torre 42mts Nacaome.	GL	Obra Nueva	Obra nueva necesaria para el correcto funcionamiento de la conectividad inalámbrica, con las construcción de las torres se	
14.2	Torre 2, Construcción e Instalación de Torre 48 Mts - San Lorenzo.	GL	Obra Nueva	permitía la instalación del equipo que permitiría llevar la señal de un punto a otro hasta llegar al centro de operaciones en la ciudad de	
14.3	Torre3, Construcción e Instalación de Torre 12mts-Tanque Choluteca.	GL	Obra Nueva	Choluteca.	
14.4	Equipo de protección de alto voltaje para Torre 1	U	Obra Nueva	Después de un estudio y pruebas realizadas en las diferentes	
14.5	Equipo de protección de alto voltaje para Torre 2	U	Obra Nueva	ciudades, se llego a la conclusión que era necesario la instalación de	
14.6	Equipo de protección de alto voltaje para Torre 3	U	Obra Nueva	gabinetes para proteger el equipo instalado en las torres, esto debido a la inestabilidad energética en la zona.	
14.7	Transmisión Interconexión Ciudades - Fibra Aérea	GL	Obra Nueva	Obra nueva necesaria para darle un correcto funcionamiento al equipo de conectividad inalámbrica, todo esto conlleva la configuración de cada uno de los enlaces así como la instalación de las antenas parabólicas que ampliarían la señal que va de punto a punto hasta llegar al centro de operaciones en la ciudad de Choluteca.	
OC-15	TRABAJOS DE OBRA ELÉCTRICA NO REGULADA			(MALO)	
15.1	Suministro e instalación de panel principal de DataCenter(TP) SQUARE-D, TIPOHCM, barrasde 400 amperios interruptor principal de 400 amperios, 12 espacios trifásicos y los siguientes breakers ramales:2-3x175A(BY-PASS UPS DATA CENTER y UPS SALA DE VIDEO),2-3x100A(EVAPORADORAS), 1-3x90 A (PANEL CONDENSADORAS Y USO GENERAL) Y1-3X50A (SUPRESOR DE TRANSITORIOS).	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al redizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo uno uno	
15.2	Suministro e instalación de panel de uso general, tresfases ,barras de 125 amperios, sin interruptor principal, 20 espacios, y breakers para condensadoras, circuitos de iluminación/fuerza no regulada de acuerdo a plano y (2) circuitos para condensadoras de aire de precisión.	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.	
15.3	Suministro e instalación de panel regulado TR,tres fases, barras de 225amperios,sin interruptor principal, 42 espacios No incluye breakers ni circuitos ramales.	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.	
15.4	Suministro e instalación de salidas eléctricas y dispositivos: 6 huminarias LED de 2'x2'.	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.	
15.5	EquSuministro e instalación de salidas eléctricas y dispositivos: 2 interruptores sencillos 15A/125V.	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.	
15.6	Suministro e instalación de salidas eléctricas y dispositivos: 3 luminarias de emergencia tipo LED.	U	Disminución Obra	Disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.	
OC-16	MOBILIARIO Y ROTULOS		AND THE STATE OF THE SOURCE		
16.1	Estaciones de trabajo Monitoreo Escritorio Rectangular 1.5MLargoX0.60m Fondo Blanco Hueso - Equipo Profesional para Centro de Monitoreo 24x7 IGNIS		Disminución Obra	Disminución de este Item debido a los atrasos ocasionados por la pandemia para la llegada de la materia prima al proveedor y que este procediera a la fabricación de las estaciones de trabajo, se opto por hacer la fabricación del mobiliario localmente.	
16.2	16 Estaciones de trabajo Monitoreo, Escritorio Rectangular1.70MLargoX0.61m Fondo, color Blanco, con faldón de 1.58 y vidrio de 1.65mx0.40, unido en cuatro líneas de 4 escritorios	GL	Obra Nueva	Obra nueva necesaria para el correcto funcionamiento del aérea de video vigilancia del centro de operaciones, y aprobando la propuesta brindada por el consorcio.	









CONSIDERANDO: Que durante la etapa de ejecución del proyecto "Contratación de Servicios de Construcción Llave en Mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País", la Gerencia de Proyectos, luego de haber recibido sugerencias por parte del Consorcio STARK, así como del Supervisor del proyecto, mismas que representan en algunos ítems una disminución de obra, que se apega a las especificaciones y estándares de calidad del proyecto y otras como ser, las contempladas como obra nueva y aumento de obra, las cuales se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Contratación del Estado y en vista de que dichos cambios representan un mayor beneficio para la institución, aprueba cambios en los ítems descritos anteriormente, los cuales se reflejan en la siguiente tabla presupuestaria.

CUADRO DE MONTO DE ACTIVIDADES PARA ORDEN DE CAMBIO Nº 1

Montos A				
Obra Nueva	Aumento de Obra	Disminución de Obra	Total	
L 4647,228.52	L 2552,006.30	L 5203,503.27	L 1995,731.55	
Monto Inicial d	el Proyecto:	L	50192,436.81	
Monto + O.C. 1		L	52188,168.36	
Monto adiciona	al al contratado	L	1995,731.55	

CONSIDERANDO: Que después de realizar la obra nueva, el aumento de obra y la disminución de obra, que se presentó durante la etapa de ejecución del proyecto "Contratación de Servicios de Construcción Llave en Mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País" se refleja un monto adicional del contrato de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,995,731.55). CONSIDERANDO: Que mediante memorándum Nº SNE911-GP-191-2020, de fecha 25 de septiembre, el Gerente de Proyectos Ronny Adalid García, solicitó información sobre disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo la Orden de Cambio número uno (01), al cual el Gerente Administrativo Licenciado Alex Colindres, respondió mediante memorándum GA-105-2020, de fecha 25 de septiembre del 2020, que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para ejecutar dicha Orden de Cambio. POR TANTO:









El Señor Ministro Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911), en uso de las facultades que la Ley le confiere y en aplicación de los artículos: 36 numeral 8, 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Aprobar la Orden de Cambio número uno (01) en la etapa de ejecución del proyecto "Contratación de Servicios de Construcción Llave en Mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País" por un monto de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,995,731.55). SEGUNDO: Notificar a través de la Gerencia Administrativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911), a la Gerencia de Proyectos el contenido de esta Resolución para su conocimiento y demás fines legales. - NOTIFIQUESE. - (F Y S) LISANDRO ROSALES BANEGAS. -MINISTRO DIRECTOR NACIONAL. -DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911). - (F Y S) ABOGADO JORGE LUIS MEJIA RIVERA SECRETARIO GENERAL. - DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911).

Extendida en la cuidad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un (01) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

Abg. Jorge I

Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Página 9 de 9