

ORDEN DE COMPRA

17 febrero 2022 Tegucigalpa M.D.C
 Lugar y Fecha

Multisistemas

Este número debe aparecer en todas
 las facturas, paquetes y
 correspondencia.

Nº 01109

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Bateria msyjk	\$. 2,800.00
1	top cover CN-067HHP-JHYT1-59F 00H1-A00	2,600.00
1	Cargador 45W para Laptop conservitag Gx53262 la cual esta asignada a la Licda Gilma Valeriano quien funge como supervisor del area de superinten- dencia de otros subsectores	1,478.26
	Sub total	\$. 6,878.26
	15% Imppto	1,031.74
	total	\$. 7,910.00

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA:

ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

DE EMERGENCIA

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
 OFICIAL BIENES NACIONALES Y COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACIÓN COMPUTADORA

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2022




De la manera más atenta, en relación al Memorando T.I.C. 01-2022, de fecha 04 de febrero del año en curso, solicito que realice el procedimiento para la reparación o reemplazo de piezas de la Computadora Laptop asignada a Gilda Yamelin Valeriano, Supervisora de la Superintendencia de Otros Sub Sectores, según cotización de Multisistemas de lo siguiente:

No.	BENEFICIARIO	MODELO	DETALLE
1	MULTISISTEMAS	INSPIRON 5558	BATERIA M5Y1K
2			TOP COVER CN-0G7HHP-JHYT1-59F-00H1-A00
3			CARGADOR 45 W

Sin más que agregar.

Cc: Archivo



MULTISISTEMAS S. de R. L.
COMPLEJO LOS PROCERES, MALL NOVACENTRO SEGUNDO
NIVEL LOCAL 39,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504
Tel. 2280-2938 al 40
RTN 08019004243460

Orden de Servicio
No. MU13898
Fecha de Entrada
10/02/2022

Datos del Cliente

NOMBRE DEL CLIENTE CONSUCOOP		DIRECCION lramirez@consucoop.hn / karteaga@consucoop.hn	
COLONIA	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TELEFONO 2271-0239
FACTURAR A		R.F.C.	Anticipos

Datos del Equipo

EQUIPO COMPUTADORA DELL SIN	MARCA DELL	MODELO Inspiron 5558	No. SERIE GX53262	CATEGORIA SERVICIO
TECNICO KARLA ORELLANA	RECIBIDO POR	HORA DE ENTRADA 9:06 AM	STATUS ACTUAL A REVISION	

OBSERVACIONES DEL RECEPCIONISTA ADAPTADOR EN UNA AREA CON CINTA AISLANTE. DESGASTE EN MARCO DE PANTALLA, ABERTURA DEL LADO IZQUIERDO DE LA PANTALLA EN LA BISAGRA. EQUIPO ENCIENDE. CLAVE:Gamelin	ACCESORIOS DEL EQUIPO AC-CN-SERIE BORROSA.
--	---


Fallas Detectadas en el Equipo

CLAVE	DESCRIPCION	STATUS
16	Hacer diagnostico en general	A revisión

HONORARIOS POR REVISION \$:

345.00

Autorizo por la presente hacer el trabajo de reparación junto con el material necesario y concedo a usted y/o a sus empleados permiso de operar la unidad o equipo como sea necesario para el efecto de probar o inspeccionar.

FECHA: 
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FIRMA DE AUTORIZACION

T.I.C 01-2022

MEMORANDUM

PARA: LIC. KAREN ARTEAGA
BIENES NACIONALES
CONSUCOOP

CC: LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONSUCOOP

DE: ING. VICTOR JOSUE PORTILLO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION.
CONSUCOOP

ASUNTO: INFORME TECNICO COMPUTADORA ASIGNADA A GILDA
YAMELIN VALERIANO.

FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2022.

Por medio del presente me dirijo respetuosamente a su persona y a la vez remito informe técnico de computadora portátil asignada a **Gilda Yamelin Valeriano**, solicitando se envíe al taller autorizado para su respectiva revisión general y reparación.

Atentamente;

Informe Técnico

El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación de este Consejo, una vez realizada la revisión de la computadora asignada a Gilda Yamelin Valeriano, desarrollo el siguiente informe técnico:

Detalle de Equipo:

Marca: Dell

Modelo: DELL INSPIRON

Service Tag: GX53262

Falla Reportada: Segmento de correo recibido de Gilda Valeriano: Por este medio informo a usted que el día viernes 14 de enero del presente año cuando me disponía en cerrar la computadora escuche un pequeño ruido en la esquina inferior izquierda de la tapadera o protector exterior de la computadora que cubre la pantalla y me percate que tenía una pequeña abertura en la misma, por ende, no termine de cerrar la computadora porque temí a que se abriera aún más.

Trabajo realizado: Se verifico que la computadora tiene daño a nivel de bisagra izquierda en relación a la pantalla, por lo que al momento de cerrar la pantalla el cover de la misma se abre, se observa que dicho cover tiene fisuras, además de esto se observa que el usuario anda el cargador cubierto con cinta negra debido a que el plástico que cubre los cables de alimentación esta dañado.

RECOMENDACIÓN: Basado en las revisiones realizadas, se remite computadora con su respectivo cargador, a la vez se recomienda enviar a taller autorizado para que se realice una revisión general (que se emita informe) y reparar lo que corresponda, también se recomienda asignar otra computadora de manera temporal a la compañera Gilda Valeriano para que pueda realizar sus actividades de trabajo.

2/2