


En La unidad de Infraestructura se realizan diagnósticos de mantenimiento de inmuebles a los distintos registros en todo el País, posteriormente se realizan las actividades de remodelación y reparación según corresponda.

En el mes de abril del 2023 se ejecutaron los siguientes trabajos:

1. Remodelación de la fachada en el Edificio Catastro en el Barrio La Bolsa.
Costo L.13,000.00.
2. Cerrado de boquetes de ventanas en el Departamento de Digitalización de la Dirección General de Registro Vehicular, Ubicados en la colonia Los Laureles.
Costo L.6,000.00.
3. Arreglo de modulares en la Dirección General de Registro Vehicular, Ubicados en la colonia Los Laureles.
Costo L.1,000.00
4. Construcción de una pared de tabla yeso en la Dirección General de Registro Vehicular, Ubicados en la colonia Los Laureles.
Costo L. 2,000.00
5. Fumigación en las bodegas ubicadas en la Colonia Los Laureles.
Costo L. 3,000.00

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente,


Ing. Alfonso Rápalo Servellón
**Unidad de Infraestructura
Sub Gerencia de Servicios Generales**





**Instituto de
la Propiedad**


Una verdadera Propiedad para El Pueblo



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Remodelación en el
Edificio Catastro en el
Barrio La Bolsa



Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo
Bajo B y C, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

www.ip.gob.hn





**Instituto de
la Propiedad**


Una verdadera Propiedad para El Pueblo



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Remodelaciones,
Edificio Barrio La Bolsa






Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo
Bajo B y C, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

www.ip.gob.hn




Construcción de una
pared de tabla yeso en la
Dirección General de
Registro Vehicular,
Ubicados en la colonia Los
Laureles.





Fumigación en las
 bodegas ubicadas en la
 Colonia Los Laureles





Fumigación en las
bodegas ubicadas en la
Colonia Los Laureles

