### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. Edwin Mejior on DE PUER CONTROL DEPTO. SUPERVISION DE PROYECTOS

### INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Diciembre del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detailes del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CODIGO GT/MPC No. 20- 2016	Permitir el drenaje de las aguas Iluvias de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas	Al drenar las aguas lluvias, se evitan criaderos de insectos dañinos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, y mejorar la plusvalía de los terrenos.	Mejora la estabilidad del suelo	Sr. Guspaldo Lemuz, #cel.: 98907530	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de Marzo del 2016	100%	L. 290,072.50	19 de diciembre del 2016
CODIGO GT/MPC No. 19- 2016	onstruir una estructura de raderías que permita disfrutar de ctividades deportivas en ondiciones adecuadas y propiadas.  Estimula el incremento de la creación de programas de orientación Juvenil atreves del futbol, al adquirir la aldea, instalaciones deportivas modernas		Se protege y estabiliza el corte en talud de material arcilloso inestable ante presencia de saturación	Sr. Oscar Orlando Monje, #cel.: 95278522	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de mayo del 2016	100%	L. 871,009.22	19 de diciembre del 2015
CÓDIGO GT/MPC No 01- 2013	D Poder brindar un espacio para que co 01- los pequeños de Puerto Cortés Departamento Municipal Ambiental)		NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarela@yahoo.es, +504 9882-2064, CICH 1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	75%	L. 5,232,825.35	suspendido
CÓDIGO GT-17- 2016	7- Mejorar el acceso de la escuela para los estudiantes, padres de familia y vecinos.  Mejoramiento en la conducción de las aguas lluvias y estancamiento de pozas que funcionan como criaderos de zancudos.		Evitar el mantenimiento continuo de las calles de terracería.	Fernando Alberto Meza Urbina, +504 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Marzo del 2016	21%	L. 643,921.00	10 de Enero 2017
CÓDIGO GT-22- 2016	Conducción de la escorrentía erosiva de las aguas lluvias sobre la calle de acceso a col. 9 de diciembre.	Conducción de la escorrentía de aguas lluvias, evitando socavaciones que alteren topografía y la condición del suelo.	Protección de los danos al suelo por escorrentía erosiva de las aguas lluvias.	Francisca Janeth Ávila Perdomo	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de marzo 2016	58%	L. 417,474.72	20 de Enero 2017
No aplica contrato (Orden de Trabajo)	Conduccion de la escorrentia a lo largo del tramo de la calle principal	Proteccion de la erosion del suelo	No aplica	Antonio Americo Regalado Figueroa	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de julio del 2016	75%	L 81,243.00	05 de enero del 2017
CODIGO GT-25- 2016	Almacenaje seguro de material de uso del CODEM	no aplica	no aplica	Jafhet Brocato	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septiembre 2016	80%	L. 233,805.30	23 de enero 2016
CODIGO GT-28- 2016	Mantenimiento periódico de la  -28- superestructura del puente viejo de Pueblo Nuevo, que permita una circulación segura y estética		no aplica	Sra. Gladys Sofia Terreros	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de septiembre 2016	100%	L. 512,237.80	27 de diciembre 2016
CODIGO GT-29- 2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalia, mejor ordenamiento y circulación vial	Sarahi Tovar	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de julio del 2016	60%	L 892,816.25	06 de febrero 2017

Ing. Edwin Mejia.

Ciful Depto. Supervision
Proyectos.

		T	T			- Fred	=	Froyect	10s.
CODIGO GT -2 2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los coste de mantenimiento de dicho callejón	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalia, mejor ordenamiento y circulación vial	Sr. Jesus Alexis Sanchez	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de septiembre 2016	74%	L. 537,424.22	11 de Febrero 2017
CODIGO GT-30 2016	Lograr una solución para un mejor acondicionamiento a la entrada Noroeste del estadio Excélsior y de esta manera que entren vehículos livianos y semipesados sin dañar las condiciones del suelo de dicha entrada, mejorar el drenaje y el ornato del sector antes mencionado	mejora el ambiente se ordenan las tuberías que s pasan por toda la entrada	Mejoramiento del ornato	Antonio Américo Regalado Figueroa telf. 99941267 o 33085494	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Julio 2016	95%	L. 144,999.68	09 de enero 2017
CÓDIGO GT-26. 2016	Protección de la represa contra la erosión, para evitar el colapso del muro de contención del tanque sedimentador y de las socavaciones debajo de la cortina de la represa.	Reducir la erosión aguas debajo de la represa	Evitar la continua erosión del río.	Gerson Fidel Osorto, +504 98935442	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Julio del 2016	53%	L. 987,071.70	25 de Enero del 2017
CÓDIGO GT-40- 2016	Mejorar la evacuacion de las aguas del crique, definiendo su seccion hidraulica			Milton Arnoldo Castillo +504-3162-3599	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de Octubre del 2016	0%	L. 987,872.00	28 de Febrero del 2017
ODIGO GT-31- 2016	Continuar y mejorar el drenaje rápido de las aguas iluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y aliviar el agua de las calles y proteger la rodadura de terracería que se encuentra en la calle principal de entrada y salida de Rio Mar con la construcción de la Caja Puente.		Disminución de la erosión	Sr. Jorge Alberto Coto Alvarado, +504-9863- 8432	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de Agosto del 2016	60%	L. 430,081,04	11 de Febrero del 2017
ODIGO GT-33- 2016	Ampliar las instalaciones del centro de estudios Kinder Eva Caravantes.	NO APLICA,	NO APLICA.	Sr. Rene Morales Gutiérrez, +504-3211- 3044	Municipalidad de Puerto Cortés.	08 de Julio del 2016	80%	L. 267,478.30	19 de Enero del 2017
2016	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. 2- Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.  Se minimizan los críaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.		Se rompe la estructura	Sr. Ricardo Enrique Gonzales, +504-9831- 6422	Municipalidad de Puerto Cortes.	31 de Mayo del 2016	30%	L. 680,829.48	13 de Marzo del 2017
PDIGO GT-34- 2016	Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	natural del suelo	or. Mauro Roberto Martínez Ríos, +504-3390- 311	Municipalidad de Puerto Cortes.	23 de Agosto del 2016	5%	L. 797,175.44	20 de Marzo del 2017

CODIGO GT-38- 2016	Hacer de la Escuela Nueva Hondura un centro educativo que cuente cor la estructura ideal de aprendizaje y protección para los niños del sector	NO APLICA.	NO APLICA.	Sra. Romelia Rapalo Rapalo, +504 3222-1314	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de julio del 2016	0%	L 936,171.73	29 de Mayo del 2017
	Mejorar las condiciones y acondicionamiento del area externa e interior de la oficina principal y proteger la bascula que se utiliza en los predios del relleno sanitario.	alento del area externa a oficina principal y NO APLICA, scula que se utiliza en		Sr. Wilson David Williams Mejia. Telf. 97124103	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de Noviembre del 2016	10%	L 921,835.30	09 de Abril del 2017
CODIGO GT-39- 2016	Remodelación de las instalaciones del correo nacional	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Mario Roberto Pineda Jimenez,+504-9765-9089	Municipalidad de Puerto Cortés.	20 de Junio del 2016	10%	L. 589,370.64	12 de Abril del 2017
2016	Protección de la calle y propiedades por daños de aguas que conduce la quebrada en tempoada de invierno.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, y socavación de material de la calle que produce a desbordar la misma.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Mario Membreño, +504-9884-3955	Municipalidad de Puerto Cortes.	12 de Septiembre dei 2016	15%	L 158,965.40	04 de Febrero del 2017
2016 2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalia, mejor ordenamiento y circulación vial	Sarahi Tovar, +504-9589- 4611	Municipalidad de Puerto Cortés		5%	L. 493,920.00	28 de febrero 2017
2016	Lograr una mejor accesibilidad para la población de la comunidad y mejorar las condiciones de vida	Aumento de la temperatura ambiental menor y mantenimiento rutinario de las calzadas	Mantenimiento rutinario en la calzada, por erosion y fatiga.	Aldrin Guillermo García, +504-9824-7439	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Noviembre del 2016	O%	L. 714,007.74	29 de enero 2017
2016	Mejorar la evacuacion de las aguas de la quebrada redefiniendo su seccion hidraulica	Positivo, reducir las inundaciones	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad	Milton Arnoldo Castillo +504-3162-3599	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Agosto del 2016	0%	L. 648,742.50	29 de Enero 2017

Ing. Edwin Mejía

Jefe de Supervisión de Proyectos\*

Ing. Edwin Meylia. 201

at the said	(0)	SEMPON	11/2		
119	2010	AVORG SYONG	30 g/		
		DEPTO	2 K		
10	80 80 60	(1) B	CE I		-1
	de la		6//3	45	nsque
	170	300	NO	isiu	19005
			. 01	Dep	Jete.

Consiste en la remodelación y ampliación de un sakon de clases que incluye paredes, tectro, bodega, servicio sanitario, acabados, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.	Crear un espacio físico con la infraestructura adecuada para el aprendizaje y cuidado de los niños, al mismo tiempo proporcionar facilidades a los maestros para el almacenamiento de sus materiales didácticos.	Barrio San Isidro Zda. Calle Oeste entre 10 y 11 Avenida, Puerto Cortes, Cortes.	Ampliación Remodelación del Kinder Eva Caravantes, Barrio San Isldro, Puerto Cortes, Cortes.	Sector Educación/ Escuela	Sr. Rene Morales Gutièrrez	CODIGO 6T-33-
Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en un lado de la calle con sus respectivos cruces de calle, con sus respectivas losas de acceso concreto fundido firme todo a doble cama de hierro #A y concreto de 4,000 PSI	inundaciones y estancamientos de aguas iluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos	Rio Mar, Canales Colonia Montgomery, Bloque #009, Caja Puente en Calle Principal que une Clenaguita y el Porvenir, Puerto Cortés Cortés.	Canales de Drenaje Rio Mar, Cruces de Calle y Caja Puente	ajaraatb \ oʻznaimeanač rotsaž Ieivulq	Sr. Jorge Alberto Coto Aivarado	CODIGO GT-31- 2016
Limpieza y draggado del cause, eliminacion de la obtruccion	Evitar inundaciones en los alrededores del crique	Barrio Campo Rojo	Pragado de Crique Kilimaco entre 3 Amerida y Descarga al mar	Sector Saneamiento	.V.O eb 1 A eb 2 desemenenT	-04-TƏ GƏIGÖJ Ə10S
Excavación, escollera de piedra, estructura de concreto ciclópeo concreto reforzado, muro de concreto ciclópeo	Evitar la socavación del muro de contención del tanque sedimentador y de la contina de la presa en el lado izquierdo.	nsiluT oiA	Reconstrucción de Obra de Captación Tulian I,	sugA \ otneimeans2 rotse2 eldeto9	Soluciones y Servicios Generales S. De R.L.	-82-Tə oəlddə 8102
Se hará trabajo de corte relleno y compactación mectaciónica, hasta alcanzar una terraceria de densidad pera inspera y material resistente, para luego instalar una cama de arena de 5 cms y adoquines de concreto, a lo largo de 96.00 ml de la 11 calle entre 8 y 9 avenida.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular	nitneM ne2 .o8	Adoquinado de callejón de Bo. San Martin, 10 y 11 calle 8 y 9 avenida	lsiV srutburtzəsrini	s Alexis Sánchez Sπ. Jesús Alexis Sánchez	CODIGO GT -27- 2016
Demolición de firme de concreto y paredes de canal existente, realizar trabajos de terraceria, construcción de canal de aguas lluvias, construcción de losas y adoquinado, construcción de vígas de cierre, construcción de losa de concreto de 4,000 psi, así como pruebas de laboratorio delaboración y ruptura de cilindros, bloques de concreto y adoquines	Besolver los problemas de baches en la entrada noroeste del estadio Excélsior para poder ingresar vehlculos semipeada y evitar el lodo de manera permanente y evicar las aguas lluvias al	8 arrio Copen & Avenida entre 9 y 10 copen de S y 6 avenida	Adoquinado entrada norte y oeste significado estadio Excélsior	leiV enutousteerini	eorəugi <sup>д</sup> obsiegəЯ oɔhàmA oinotnA	CODIGO GT-30- 2105
Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms del material selecto compactado existente en la rodadura del callejón con el objetivo de colocar una cama de piedra de rio que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir normigón prefabricado hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de un poco mas de 200.00 ml de calle.	Brindar una solución permanente a los baches y lodo en el callejón principal de la col. La Roca, por el cual circulan Intensamente la tuta urbana y la mayoria dell trafico que se dirige hacia Nuevos del trafico que se dirige hacia Nuevos Tromos de ese sector	Col. La Roca, desvio principal, boulevard salida a SPS.	leqioning ozeooA nõibestnemiveg	leiV exutoutizeetini	sevoT idese2	-62-19 091000 9107

CODIGO GT-32- 2016	Sr. Ricardo Enrique Rosales	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Drenaje Pluvial, Colonia Bellos Horizontes, Pasaje No.1, No.2 y No.3, Barrio Cienaguita, Municipio de Puerto Cortes.	Colonia Bellos Horizontes, Pasaje No.1, No.2 y No.3, Barrio Cienaguita, Municipio de Puerto Cortes.	Drenar el agua lluvia y venas de aguas naturales de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y repellos, pasos peatonales, pasos vehiculares y cruces de calles.
CODIGO GT-34- 2016	COATSA. S. DE R.L	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Aguas Lluvias, Barrio Suyapa, 8 Calle , 9-11 Avenida	Barrio Suyapa, 8 Calle , 9·11 Avenida, Puerto Cortes, Cortes	Drenar el agua lluvia manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y repellos, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles y demoliciones de estructuras existentes que obstaculizan la construcción de los canales.
CODIGO GT-38- 2016	Sra. Romelia Rapalo Rapalo	Sector Educación/ Escuela	III Etapa de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés		Crear un espacio físico con la infraestructura adecuada para el aprendizaje, culdado, protección y recreación de los niños. Al mismo tiempo facilitar las labores de los maestros.	Consiste en la reconstrucción de la cerca perimetral, reparaciones varias como pintura, granito terrazo y limpieza, construcción de cancha multiusos, Caseta de vigilancia con su respectiva fosa septica.
CODIGO GT-43- 2016	Sr. Wilson David Williams Mejla	Sector Saneamiento/ obras civiles	Remodelacion Oficina Relleno Sanitario, Bodega y Techado de Bascula Aldea el Chile Abajo.	Aldea Chile Abajo, Puerto Cortes, Cortes	Remodelacion de oficina principal, Construccion de techo para proteccion de Bascula y obras complementarias.	Consiste en la construccion de cimientos, zapatas aisladas, soleras para culatas, columnas de canaletas galvanizadas, estructura con tendales de canaletas galvanizada, suministro de puertas y ventanas, instalaciones electricas, acabados, pintura, construccion de losas vehículares de apoximacion, estructura de galera, columna de acero perfil W8x28, estructura de techo con tendales de canaleta2x6 galvanizada, istalaciones electricas, construccion de canal para aguas lluvias losas de pasos peatonales, acera de concreto, instalacion de baiconessen ventanas y puertas, suministro e instalacion de postes de madera, bastidores acometidacable #6.
CODIGO GT-39- 2016	Sr. Mario Roberto Pineda Jimenez	Proyectos Sociales	Remodelación del Correo Nacional.	Avenida al lado de las Oficinas de	Mejorar las instalaciones de las oficianas del correo nacional, popocionar una mejor area de trabajo	Consiste en la remodelación de las instalaciones, piso de concreto y terrazo, con paredes internas de estructura metalica y tablayeso doble forro, baños nuevo y pintura en paresdes nuevas y remosión de pinturas en paredes existente
CODIGO GT-36- 2016	Sr. Mario Membreño	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Remoción y Colocación de Alcantarillas de 72" de Concreto Reforzado y Construcción de Cabezales Paso Vehicular Colonia la fraternidad.	Sector Chameleconsito, Col la Fraternidad a 500 mts. De Plantel de Contenedores Standard Fruit Company.	Mejorar la conducción de las aguas de la quebrada que se encuentra en la zona para proteger el paso vehicular.	Consiste en la construcción de dos cabezales de concreto ciclopeo desplantado a una profundidad considerable, instalación de 4 Alcantarilias que se encuentran ubicadas en la zona.

Ing, Edwin Mejia.

Jefe.

Supervi

Jefe. Depto. Supervision Proyectos



CODIGO GT-37- 2016	Sarahi Tovar	Infraestructura Vial	Empedrado de Calle Principal Lomas del Puerto	Lomas del Puerto, Puerto Cortés, Cortés.	Brindar una solución permanente a la calzada que se encuentra cuesta abajo que deteriora la rodadura con las corrientes de las aguas lluvías que fluven	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura del callejón con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de un poco mas de 120. ml de calle con un ancho promedio de 6.50m
CODIGO GT-41- 2016	Aldrin Guillermo García Herrera	Infraestructura Vial	Apertura de Carretera Hacia Comunidadde Morazan.	Sector Nisperales, Desvio de Calle Troncal Nisperales Hasta Comunidad Morazán	accesibilidad hacia el sector y tener una	Se procedera a utilizara el equipo necesario para realizar los cortes y rellenos según se amerite en las diferentes condiciones del terreno logrando las elevaciones de diseño.
CODIGO GT-35- 2016	Transmacah S de R L de C.V.	Sector Saneamiento	Dragado de la Quebrada El Pato		Evitar inundaciones en los alrededores de la quebrada	Limpleza y dragado del cause de la quebrada

Ing. Edwin Mejía

Jefe de Supervisión de Proyectos



Ing. Edwin Mejia.

Jefe Depto.

Supervision

Provectos.

		Proyecto	)S. (13)
	Justificación:		1/2
×			
х	Justificación:		
х	Justificación:		
	x x	X Justificación:	x Justificación:

	CODIGO	DIGO NOMBRE DE PROYECTO						
	GT-35-2016		Canal	es de Aguas Lluvias, Barrio Suyapa 8 Calle, 9-11 Avenida				
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:				
1	Orden de Cambio		x					
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:				
3	Ampliación de Tiempo		×	Justificación:				
4	Suspensión de Contrato		×	Justificación:				

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO						
GT-43-2016	Remodelacion Oficina Relleno Sanitario, Bodega y Techado de Bascula Aldea Chile Abajo.						
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:				
1 Orden de Cambio		х					
Modificación de 2 Contrato		х	Justificación:				
3 Ampliación de Tiempo		×	Justificación:				
Suspensión de 4 Contrato		x	Justificación:				

CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO
GT-39-2016			Remodelación del Correo Nacional.
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio	х		
Modificación de Contrato		х	Justificación:
Ampliación de Tiempo		х	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO						
GT-36-2016	Remoción y Colocación de Alcantarillas de 72" de Concreto Reforzado y Construcción de Cabezales						
			Paso Vehicular Colonia la fraternidad.				
	·						
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:				
Orden de Cambio		x					
Modificación de			Justificación:				
Contrato		×					
			Justificación:				
Ampliación de Tiempo		X					

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL 1.

## INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

### **DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS**

Periodo: 01-31 de Diciembre del 2016.

	CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO		
	GT/MPC No 20-2016	Canal	Canales pluviales colonia San Antonio, Frente a barrio la Roca, salida a SPS, carretera CA-5.			
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación: Se sustituyo la actividad de enchapado por ampliar los		
1	Orden de Cambio	x		metros lineales de canal pluvial y se agregaron las losas de accesos a viviendas que no estaban establecidas las cantidades exactas.		
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:		
3	Ampliación de Tiempo		х	Justificación:		
4	Suspensión de Contrato		х	Justificación:		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO				
GT/MPC No 19-2016	Construcción de Graderías y Áreas de Recreación Zapadril					
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación: Se redujo el numero de metros lineales de canales			
1 Orden de Cambio	x		pluviales, se eliminaron las bancas B-1, y se aumento las aceras y se adiciono paredes de bloque de muros.			
Modificación de Contrato		×	Justificación:			
3 Ampliación de Tiempo		х	Justificación:			
Suspensión de Contrato		х	Justificación:			

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO				
GT/MPC No 01-2013	Construcción Kínder Modelo San Isidro					
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:			
1 Orden de Cambio		X				
Modificación de 2 Contrato		х	Justificación:			
3 Ampliación de Tiempo	,	х	Justificación:			
Suspensión de 4 Contrato	х		Justificación:			

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO				
GT-17-2016	Adoquinado Callejón de Acceso Escuela Marco Aurelio Soto				
ACTIVIDAD	SI.	NO	Lucas: Constitution		
ACTIVIDAD Orden de Cambio	SI	NO	Justificación:		

Ing. Edwin Mejia.

Eff Jefe. Depto.

Supervision
Proyectos.

	GT-40-2016	<u></u>	Draga	do del Crique Kilimaco entre 3 Avenida y descarga al mar	
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	***************************************
1	Orden de Cambio		×	4	
2	Modificación de Contrato		х	Justificación:	
	Ampliación de Tiempo		х	Justificación:	
- 1	Suspensión de Contrato		х	Justificación:	

	CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO  Canales de Drenaje Rio Mar, Cruces de Calle y Caja Puente				
	GT-31-2016					
ACTIVIDAD SI NO Justificación:		Justificación:				
1	Orden de Cambio		x			
	Modificación de Contrato		×	Justificación:		
3	Ampliación de Tiempo		×	Justificación:		
	Suspensión de Contrato		×	Justificación:		

CODIGO	The second		NOMBRE DE PROYECTO			
GT-33-2016	Amı	Ampliación Remodelación del Kínder Eva Caravantes, Barrio San Isidro, Puerto Cortes, Cortes				
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:			
1 Orden de Cambio		х				
Modificación de 2 Contrato		×	Justificación:			
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:			
Suspensión de 4 Contrato		×	Justificación:			

	CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO	
	GT-32-2016	Canales de drenaje Pluvial, Colonia Bellos Horizontes Pasajes No. 1, No. 2, No. 3, Barrio Cienaguita Municipio de Puerto Cortes, Cortes.			
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1	Orden de Cambio		х		
2	Modificación de Contrato		х	Justificación:	
3	Ampliación de Tiempo		х	Justificación:	
4	Suspensión de Contrato		х	Justificación:	

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO					
GT-38-2016	III Etapa de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés					
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:			

Ing, Edwin Mejia. Depto, Supervision

Etit

Proyecto,


3	Ampliación de Tiempo	х	Justificación:	
	Suspensión de		Justificación:	
4	Contrato	×		

	CODIGO		en Mercy Herrig	NOMBRE DE PROYECTO	
	GT-29-2016	Pavimentación de acceso principal			
-	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1	Orden de Cambio	1	×		
- 1	Modificación de Contrato		х	Justificación:	
3	Ampliación de Tiempo		×	Justificación:	
- 1	Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO				
GT-30-2016		Adoquinamiento entrada norte y oeste del estadio Excélsior				
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:			
1 Orden de Cambi	0	x				
Modificación de 2 Contrato		x	Justificación:			
3 Ampliación de Ti	empo	×	Justificación:			
Suspensión de 4 Contrato		×	Justificación:			

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO  Adoquinado de callejón de barrio San Martin, 10 y 11 calle, 8 y 9 avenida		
GT-27-2016				
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
Orden de Cambio		х		
Modificación de Contrato		х	Justificación:	
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
Suspensión de Contrato		х	Justificación:	

	CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO		
	GT-26-2016			Reconstrucción de Obra de Captación Tulian I		
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:		
1	Orden de Cambio		x			
	Modificación de Contrato		×	Justificación:		
3	Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Retrasos por Lluvias y crecidas del rio en octubre y noviembre		
4	Suspensión de Contrato		×	Justificación:		



Modificación de 2 Contrato	x	Justificación:	D PROYECT
3 Ampliación de Tiempo		Justificación:	- Table 1
Suspensión de 4 Contrato	х	Justificación:	

	CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO
	GT-22-2016	Canal Enchapado Ambos Lados de Calle y Cruces de Calle.		
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
1	Orden de Cambio		х	
- 1	Modificación de Contrato		х	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
1	Suspensión de Contrato		, x	Justificación:

	CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO			
	No aplica contrato (Orden de Trabajo)		Obras complementarias de drenaje col El mirador			
	ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:		
1	Orden de Cambio		х			
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:		
3	Ampliación de Tiempo		х	Justificación:		
	Suspensión de Contrato		х	Justificación:		

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO				
	Acondic	ionamiento de	contenedores para bodegas DEMA y programas sociales en los predios		
GT-25-2016	municipales.				
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:		
Orden de Cambio	131		Justificación.		
Modificación de Contrato		x	Justificación:		
Ampliación de Tiempo	х		Justificación: Lluvia frecuente en meses de octubre y noviembre		
Suspensión de Contrato		×	Justificación:		

CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO				
GT-28-2016	Reconstrucción de pretiles dañados de puente viejo de Pueblo Nuevo				
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:		
1 Orden de Cambio		х			
Modificación de Contrato		x	Justificación:		
3 Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Lluvias frecuentes en Octubre y Noviembre		

Suspensión de Contrato	х	Justificación:
The second secon		

CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO		
GT-37-2016	Empedrado de Calle Principal Lomas del Puerto				
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:		
Orden de Cambio		x			
Modificación de			Justificación:		
Contrato		×			
Ampliación de Tiempo		×	Justificación:		
Suspensión de Contrato		x	Justificación:		

CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO	
GT-41-2016	Apertura de Carretera Hacia Comunidadde Morazan.			
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
Orden de Cambio	1	х		
Modificación de Contrato		х	Justificación:	
Ampliación de Tiempo		×	Justificación:	
Suspensión de Contrato		х	Justificación:	

CODIGO			NOMBRE DE PROYECTO	
GT-35-2016	Desasolvamiento Quebrada El Pato			
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
Orden de Cambio		×		
Modificación de Contrato		х	Justificación:	
Ampliación de Tiempo		×	Justificación:	
Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

Ing. Edwin Mejia

Jefe Supervisión de Proyectos