



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Dirigida a:

Oscar Lopez
OIP ADV

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas del Valle le informo de los trabajos realizados del mes de Julio del año 2017 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de tubería de impulsión de 6" frente Col. Valle de Pozo Colinas de Suiza.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



2. Reparación de tubería de 4" en La Mina.



3. Reparación de tubería de 4" en Bo. Las Lomas.



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



4. Reparar tubería de 4" en Col. Municipal.



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



5. Sacar e instalar bomba y motor nuevo de 7.5 HP en El Calan.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



6. Reparación de tubería de 4" en Los Olingos.



Sin otro Particular.

Att.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive scribble. The stamp is circular with a double border. The text inside the stamp includes "INGENIERIA" at the top, "GERENTE TECNICO" at the bottom, and "UNIVERSIDAD" on the right side. The name "Ricardo López" is printed in the center of the stamp, partially obscured by the signature.
Ing. Ricardo López
Gerente Técnico