



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Dirigida a:

Oscar Lopez
OIP ADV

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas del Valle le informo de los trabajos realizados del mes de Octubre del año 2017 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de tubería de impulsión de 6" en El Milagro – Colinas de Suiza.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



2. Reparación de tubería de 8" El Milagro.






Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



3. Reparación de tubería de 10" en Col. Sinaí.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



4. Construcción de anclaje en Pozo nuevo La Victoria.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



5. Reparación del tanque de El Vivero Municipal con nuestro personal.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



6. Extracción de equipo de bombeo en Pozo Rastro Municipal.



7. Reparación de tubería de 4" en La Mina.
8. Cambio de válvula de 3" en Col. 21 de Abril.
9. Reparación de línea de impulsión de 6" en el Bo. La Victoria.
10. Cambio de válvula de 4" en Brisas del Calan.

Sin otro Particular.

Att.


Ing. Ricardo López
Gerente Técnico

