

## COLOCAR SELLO ENEE EN EL MEDIDOR

### Descripción del servicio

Solicitud para colocar sello de seguridad de la ENEE. Todos los medidores deben tener uno instalado y asegurado

### REQUISITOS

- Copia de recibo de energía
- Permiso extendido para retirar medidor
- Sello ENEE de medidor
- Croquis

### Procedimientos

El Cliente se presenta con los documentos a hacer el reclamo. Se envía a campo a inspeccionar y sellar el medidor. Documentos van a archivo.

### Tasas y Derechos

Servicio de La Empresa para El Cliente

### Formatos

Formatos son llenados e Impresos por los Agentes de la Unidad de Servicio y Atención al Cliente

  
  
LIC. CINTHIA MURILLO

JEFE DE UNIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE