

MEMORANDUM GA/014/2022

PARA: **JUAN CARLOS CARRANZA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **ALAN AGÜERO SOSA**
ENCARGADO PROVEEDURIA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: **30 DE MAYO DEL 2022**



Deseándole Éxitos en sus labores, por medio de la presente solicito a usted a realizar la reparación y mantenimiento de la caja mecánica del vehículo de educredito Toyota hilux Diesel motor 2.4 doble cabina, cambio de disco, prensa, balinera y aceite de transmision, hacerle el respectivo cambio de aceite y filtro del motor, alineamiento y balanceo con la revisión de las fricciones.

Agradeciendo su Atención.

Atentamente,



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

O/C No. 03-2022

Teléfonos: 2239-4311
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 07 de junio del año 2022
Fondos: Nacionales

Nombre: INTECAIRE

Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2213-4156

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	UNID	reparacion de caja mecanica que incluya mano de obra, cambio de disco y prensa, balinera de la caja de cambios que incluya cambio de aceite de transmision.	L 10,632.17	L 10,632.17
1	UNID	alineamiento y balanceo, revision de fricciones para el vehiculo de educredito	L 984.78	L 984.78
1	UNID	cambio de aceite y filtro de motor del vehiculo de educredito toyota hi-lux diesel motor 2.4 4x2 dovle cabina.	L 1,526.09	L 1,526.09
			ISV 15%	L 1,971.46
			TOTAL	L 15,114.50

Fecha y Lugar del servicio requerido:

Edificio EDUCREDITO, Colonia Florencia Norte, Tegucigalpa, M. D. C.

Forma de pago: transferencia



JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Tecnimax

RTN: 08019010278503

Teléfono: / +504 97045242 / 95229785

Correo: tecnimaxhn@gmail.com

Dirección: Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts después de gasolinera uno C.A, Tegucigalpa, Honduras

Gracias por preferirnos!

PROFORMA

N° 1150

Fecha: 06-06-2022 10:31:48

Fecha Exp.: 03-06-2022

Vendedor: JAVIER CARBAJAL

Cliente: EDUCREDITO

Email: juan.carranza@educredito.gob.hn

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00		REVICION DE FRENOS	15%	0.00%	350.00	350.00
1.00		REPARACION DE CAJA MECANICA DE VEHICULO TOYOTA HILUX DIESEL	15%	0.00%	9,865.22	9,865.22
		→ 2.4 4X2 DOBLE CABINA CAMBIO DE (PRENSA DISCO BALINERA DE CLUTCH Y BALINERA DE VOLANTE) Y RECTIFICADO DE VOLANTE				
1.00		CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE	15%	0.00%	1,526.09	1,526.09
1.00		ALINEAMIENTO Y (2) BALANCEOS	15%	0.00%	634.78	634.78
3.00		→ QUARTOS DE ACEITE DE CAJA 80W90 GL-4	15%	0.00%	255.65	766.95
Última línea						

Firma por Tecnimax

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO
 AVISO



Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L13,143.04
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L1,971.46
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L13,143.04
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L1,971.46

Total:	L15,114.49
---------------	-------------------

NOTA:

COT-EDUCREDITO-003-2022 (SE SOLICITO BOLETA DE REVICION DEL VEHICULO)

Términos y Condiciones

Por la presente, autorizo el trabajo de reparación así como el material requerido y le concedo a Tecnimax S de R.L. y a sus empleados el permiso de operar el vehículo aquí descrito en las calles, los caminos u otros lugares para el propósito de pruebas e inspecciones. Igualmente me comprometo a cubrir los gastos correspondientes a los trabajos de mantenimiento a este vehículo y mano de obra. Convengo además en liberar a Tecnimax S de R.L. de los daños que sufra el vehículo que se refiere esta orden de servicio por causas de incendio, fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, derrumbes, accidentes, motines, los cuales están fuera del control de Tecnimax S de R.L. y por cualquier otra causa fortuita y de fuerza mayor. Reconozco que Tecnimax S de R.L. tiene la facultad de contactarme para autorizar el traslado de este vehículo a otros Talleres de Servicios, en caso de ser necesario, para complementar o realizar los trabajos de reparación que sean diagnosticados por Tecnimax



Seguridad en su Camino
RTN N° 08019001229158
Col. Loarque, Carretera Salida al Sur
Comayagua

COTIZACIÓN

FECHA: 3/6/2022

NO.COT-EDUCREDITO-003-2022

POR: **LEONARDO CASTRO**
96247972

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
KIT DE DE ENBRAGUE MARCA AISSIN *	1 L.	11,739.13	L. 11,739.13
ACEOTE DE MOTOR Y FILTRO **	1 L.	2,191.31	L. 2,191.31
ALINEAMIENTO ***	1 L.	521.74	L. 521.74
BALANCEO ****	4 L.	173.92	L. 695.68
RECTIFICADO DE BOLANTE *	1 L.	1,304.35	L. 1,304.35
ACEITE PARA CAJA *	3 L.	347.83	L. 1,043.49

Cotizacion Tiene Vigencia de 7 días.

SUBTOTAL L. 17,495.70

TIPO DE ISV 15.00%


IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 2,624.36

OTROS

TOTAL L. 20,120.06

Extienda todos los cheques Certificados pagaderos
a Nombre de **Tecnicentro Chahin**

GRACIAS POR PREFERIRNOS



TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM®



SAILUN
The New Wave Of Performance.

LANVIGATOR

TRAZANO

PROFORMA

Cliente Educredito

RTN: 0801-9995-358678

Direccion
Telefono
E-Mail

No. 30013732
Fecha 30/Mayo/2022


Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
30/Junio/2022	Josue Mejia	Contado

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	SERV-BAJA-CAJ-0001	BAJAR CAJA DE CAMBIOS (PRENSA,DISCO,Y BALINERAS)	1	LPS 3,347.83	LPS 3,347.83
2	ACEI-BOSCH-NORM-0001	ACEITE DE CAJA 80W90 1/4 SLIP BOSCH	4	LPS 237.15	LPS 948.60
3	MANO-OBRA-TER-0001	MANO DE OBRA TERCERIZADA	1	LPS 857.59	LPS 857.59
4	REPU-VARI-DISCO-0005	DISCO DE CLUTCH	1	LPS 3,571.43	LPS 3,571.43
5	REPU-VARI-PRENS-0002	PRENSA DE CLOUCH 31210-24020	1	LPS 4,285.71	LPS 4,285.71
6	REPU-VARI-BALI-0015	BALINERA CLUTCH 31230-72090	1	LPS 1,214.29	LPS 1,214.29
7	REPU-VARI-VOLA-0001	BALINERA DEL VOLANTE	1	LPS 178.27	LPS 178.27
8	SERV-CAMB-MEC-0027	CAMBIO DE ACEITE TURISMO (MANO DE OBRA)	1		
9	ACEI-VALV-NORM-00145	ACEITE 15W40 ¼ PREMIUN BLUE GEN2 VALVOLINE	6	LPS 271.40	LPS 1,628.40
10	FILT-FRAM-ACEI-0004	FILTRO DE ACEITE PH8A FRAM	1	LPS 154.45	LPS 154.45
11	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS) XXX	1	LPS 400.00	LPS 400.00
12	SERV-BALA-NOR-0001	BALANCEO PLOMO NORMAL RINES 12-14 XXX	2	LPS 70.00	LPS 140.00
13	SERV-REVI-REGU-0002	REVISION DE FRENOS ⊖	1	LPS 400.00	LPS 400.00

Comentarios:

Sub Total	LPS 17,126.57
Descuento 10.00	LPS 1,712.66
Impuesto	LPS 2,312.09
Total	LPS 17,726.00

Firma



Expediente	COT-003-ONCAE-2022
Entidad	Instituto de Crédito Educativo
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2022 11:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2022 11:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/06/2022 11:33:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Florencia Norte, Edificio EDUCREDITO Contiguo Colegio de Ingenieros Civiles De Honduras, Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Juan Carlos Carranza Polanco 2239-4300/ 2239-4311 info@educredito.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25191702	Equipo para alinear la rueda	ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REVISION DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO DE EDUCREDITO TOYOTA HI-LUX DIESEL, MOTOR 2.4 4X2 DOBLE CABINA.	1	3	Tecnimax S. de R.L.		1,132.50
25191513	Kit de mantenimiento de vehiculo de soporte en tierra	REPARACION DE CAJA MECANICA DE VEHICULO DE EDUCREDITO TOYOTA HI-LUX DIESEL, MOTOR 2.4 4X2 DOBLE CABINA QUE INCLUYA MANO DE OBRA, CAMBIO DE DISCO Y PRENSA, BALINERA DE LA CAJA DE CAMBIOS QUE INCLUYA EL CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION.	1	3	Tecnimax S. de R.L.		12,227.00
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO DE EDUCREDITO TOYOTA HI-LUX DIESEL MOTOR 2.4 4X2 DOBLE CABINA.	1	3	Tecnimax S. de R.L.		1,755.00



Tegucigalpa, M.D.C., 30 de mayo del 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. COT-EDUCREDITO-003-2022, "Reparación de caja mecánica de vehículo Toyota hilux Diesel motor 2.4 4x2 doble cabina, cambio de disco, prensa y balinera; y mantenimiento de motor y dirección."

Estimados Señores.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en ocasión de solicitar nos presente cotización para la **Reparación de caja mecánica de vehículo de EDUCREDITO Toyota hilux Diesel motor 2.4 4x2 doble cabina, que incluya mano de obra, cambio de disco, prensa y balinera**, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Especificaciones técnicas	Cantidad
1	Reparación de caja mecánica de vehículo Toyota hilux Diesel motor 2.4 4x2 doble cabina, cambio de disco, prensa, balinera y aceite de transmisión.	1
2	Cambio de aceite y filtro de motor.	1
3	Alineamiento y 2 balanceo.	1
4	Revisión de fricciones .	1

Nota: La documentación que se solicitará después de la Adjudicación será la siguiente:

- ✓ *Constancia de Solvencia de la DEI/SAR*
 - ✓ *Escritura de Constitución de la Empresa*
 - ✓ *Solvencia Fiscal*
-
- ✓ *El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta*
 - ✓ *La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas y deben totalizar, firmar y sellar la oferta.*
 - ✓ *La validez de la oferta deberá ser de diez (10) días a partir de la presentación de las ofertas*
 - ✓ *Fecha de entrega: A más tardar cinco (5) días después de la notificación de la Orden de Compra.*
 - ✓ *Lugar de entrega: Oficinas del Instituto de Crédito Educativo, "EDUCREDITO"-TEG.MD. C.*

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar a las **2:00Pm del día 06 de junio del 2022**, Colonia Florencia Norte, Contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Apartado Postal No.1145, Tegucigalpa, Honduras, Instituto de Crédito Educativo "EDUCREDITO, dirigido a Juan Carlos Carranza Polanco, Gerente Administrativo de EDUCREDITO, o a la Dirección de Correo Electrónico: alan.aguero@educredito.gob.hn, proveeduría.