



**Secretaría de
Relaciones
Exteriores
y Cooperación
Internacional**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

252-SRM-2024

PARA: Licenciada
Cynthia Carolina Sierra
Jefe de la Unidad de Transparencia

DE: Licenciado
Carlos Roberto Velásquez
Encargado Subgerencia de Recursos Materiales y SG

FECHA: 12 de noviembre 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de dar seguimiento al memorándum No.536-UT-2024 de fecha 01 de noviembre de 2024, donde solicita actualización de la Flota Vehicular, de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de **OCTUBRE**.

Al respecto, se adjunta INFORME DE INSPECCION DE VEHICULOS, proporcionado por la Unidad de Bienes.

Distinguida Consideración.

C. / Archivo



Bulevar Kuwait, contiguo a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ),
Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2236-0200/0300




LISTADO DE ASIGNACION DE VEHICULOS SRECI
oct-24

Descripción	Placa	Estado	Desperfecto	Ubicación	Serie/Chasis	Motor	SIAFI
Camionetas							
Land Cruiser, Toyota	CDH 0053	Bueno	NINGUNO	SRECI	JTEBH9FJX0K202057		6000
Land Cruiser, Toyota	CDH 0054	Bueno	NINGUNO	GIRA	JTEBH9FJ70K202601		5999
Lexus, CX470	CDH 0548	MALO	HIDRAULICO	SRECI	JTJHT00W25-3548874		997
Land Cruiser, Toyota	CDH 0082	Bueno	MANTENIMIENTO	FUERA	JTEBH9FJ60K205120		6086
Land Cruiser, Toyota	MIH 1952	Bueno	LEMPIRA	FUERA	HZJ750029377		977
Land Cruiser, Toyota	CDH 0055	Bueno	NINGUNO	FUERA	JTEBH9FJ80K202493		5998
Explorer, Ford, OABI	Sin placas	Bueno	NINGUNO	FUERA	1FM5K8D81GGB90080		OABI
Pilot, Honda	CDH 0549	MALO	MOTOR	SRECI	2HKYF18505H900057		996
Land Cruiser, Toyota	MIH 1951	MALO	FUNDIDA	SRECI	HZJ750044223		978
Grand Cherokee, Jeep	HAC 0187	Bueno	NINGUNO	BELÉN	1C4RJFAGXJC124588		6551
Pathfinder, Nissan	MIH 1955	MALO	CULATA	SRECI	VSKJVVWR51Z0225770		2220
Rav 4, Toyota	GHA 1862	Bueno	NINGUNO	SRECI	JTMZF9EV70J007830		5712
Land Cruiser, Toyota, OABI	PCS 2528	MALO	OVERHAUL	SRECI	JTMHT055305019446		OABI
Pick Up							
FRONTIER NP 300, NISSAN	MIH 1956	Bueno	NINGUNO	SRECI	JN1CJUD22Z0737669		1556
FRONTIER NP 300, NISSAN	CDH 0069	Bueno	CALENTANDO	SRECI	3N6CD33B6ZK400468		6194
FRONTIER NP 300, NISSAN	CDH 0065	Bueno	NINGUNO	FUERA	3N6CD33B3ZK401206		6189
FRONTIER NP 300, NISSAN	CDH 0064	Bueno	NINGUNO	FUERA	3N6CD33B22K401455		6191
FRONTIER NP 300, NISSAN	GHA1865	MALO	CULATA	SRECI	JN1CHGD22Z0078401		998
FRONTIER NP 300, NISSAN	CDH 0068	Bueno	TALLER	CHOCADO	3N6CD33B5ZK400445		6190
FRONTIER NP 300, NISSAN	CDH 0067	MALO	TALLER	SRECI	3N6CD33B0ZK400434		6192
FRONTIER NP 300, NISSAN	S/P	Bueno	NINGUNO	SRECI	3N6CD33B9ZK431200		9384
FRONTIER NP 300, NISSAN	MIH 1954	Bueno	NINGUNO	SRECI	JN1CJUD22Z0088985		1580

[illegible]

Crux, Yamaha	GBA 2002	MALA	Motor	SRECI	MEIFE43F8E2038771		5286
Crux, Yamaha	GBA 1799	MALA	PUNCHADO	SRECI	MEIFE43F1E2038465		5287
FNZ250-A, Yamaha	S/P	Bueno	NINGUNO	SRECI	ME1RG4289P2005775		9385
Camion Termo King							
K3000, Kia, OABI	PBT 4378	Bueno	NINGUNO	SRECI	KNCWE011247039783		OABI
Bus Coaster 30 Pasajeros							
Coaster, Toyota	S/P	Bueno	NINGUNO	SPS	JTGFB518301080851		9288
Coaster, Toyota	S/P	Bueno	NINGUNO	SPS	JTGFB518601081721		9287
				Total	57		



 Inspector de Bienes
 RALF BRUHL HERMANN

8/10/2024

 Encargado de la ULAB
 SAADI SALGADO SALGADO