Identificación del Proyecto	Elaboración del Proyecto	Ejecución del Proyecto Agosto 2019			
Agosto 2019	Agosto 2019				

Agosto 2019						Agosto 2019										Agosto 2019					
Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Detalles del encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuestos del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto de Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el costo total del Proyecto	Variaciones en el alcance del Proyecto	Razones de los Cambios antes mencionados	Actividades en Ejecución	
Patronato de la comunidad de el barro zona el tablon	Saneamiento	mejoramiento modulos sanitarios	Comunidad de El barro	acceptable de acceptable	Se construira un modulo sanitario para niños y niñas con pila y tanque de reservas con capasidad de 2,500 Its.	Construcción de un Modulos Sanitarios	Categoria 1	Ninguno	Selvin Mauricio Rodriguez Espinal con Numero de identidad 0706- 1993-00026, con residencia en la comunidad de el barro de este municipio.		L 50,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L 50,000.00	N/A	N/A	L 0.00	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales	
Patronato de la comunidad de El Barro, Zona El Tablón		Mejoramiento al Campo de Futbol	Comunidad de El barro	Es para proteger la grama del o campo y la seguridad de los jugadores	El proyecto consiste en la compra de seis rollos de malla de 7 pies cal.13, alambre de pua, grapas	Mejoramiento al Campo de Futbol	Categoria 1	Ninguno	Selvin Mauricio Rodriguez Espinal, con identidad: N* 0706-1993- 00026, Telef. #9793-1956, con domicillo en la comunidad de El Barro este municipio de Danli.		L. 20,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L. 20,000.00	N/A	N/A	L, 0.00	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales	
Patronato de la comunidad de Buenos Aires No.2 , El Guano	Educación	Construcción Aula Escolar	Comundad de Buenos Aires No.2	Debido que no contamos con un local para dicho centro educativo y que los niños tengan un lugar adecuado para recibir el pan del saber	Se construirá un Aula Escolar 10v6-60m	Construcción Aula Escolar	Categoria 1	Ninguno	Elvin Yovany Calix Zelaya, presidente del patronato con identidad: N° 0704-1984-00786, Telef. # 9604-9900, con domicilio en la comunidad de Buenos Aires No.2 El Guano de este município de Danli.	Propios	L. 80,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L. 80,000.00	N/A	N/A	L 0.00	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales	
Patronato de Flor del Campo Azabace	Educación	Techado de Aula Escolar	Comunidad de Flor del Campo, Azabahe	quedo sin techo lo cual es una	Se construirá el techo de canaleta de 2x4" leg., lámina de 17 y 22", tornillo punta broca.	Techado de Aula Escolar	Categoria 1	Ninguno	Edwin Alexander Triminio Avilez, presidente del patronato con identidad: N° 0703-1986-03856, Telef. # 9787-1768, con domicilio en las comunidad de la Flor del Campo, Azabache.	Propios	L. 60,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L. 60,000.00	N/A	N/A	L 0.00	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales	
Patronato de la comunidad de La Maquina, Zona El Tablón	Seguridad	Mejoramiento Campo de Futbol	Comunidad de la Maquina		Se hará una cerca con cemento, malla, varilla carrugada, alambre de pua y grapas	Mejoramiento Campo de Futbol	Categoria 1	Ninguno	Xiomara Lizeth Banega, presidente de patronato identidad: N° 0703-1981-03791. Telef. # 9678-0029, con domicilio en la comunidad de La Maquina este municipio de Danli.	Transferencia	L 20,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L. 20,000.00	N/A	N/A	L. 0.00	Ninguna	Ninguno	Compra de materiales	
Patronato de la comunidad de Las Anonas, zona Altiplano	Seguridad	Mejoramiento Iglesia Asamblea de Dios	Comundad de Las Anonas	Debido a que el proyecto esta incompleto y necesitamos el techo para cuncluir la obra	El Proyecto consiste en Lámina de aluzin cal. 26 rojo de 24 y 35°, canaleta de 2x4 galvanizada y tornillos punta broca	Mejoramiento Iglesia Asamblea de Dios	Categoria 1	Ninguno	Jose Elmer Romero Gonzalez, presidente de patronato con identidad: N° 0703-1970-02345, Telef. # 9430-2345, con domicilio en la comunidad de Las Anonasi.	Transferencia	L. 90,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L. 90,000.00	N/A	N/A	L 0.00	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales	
Patronato de la comunidad de Villa Rica, Zona Bañaderos	Vial	Construcción Caja Puente	Comundad de Villa Rica, Zona Bañaderos	Es una necesidad ya que es una zona productora de café y otros granos básicos y en tiempo de invierno nos quedamos incomunicados sin poder sacar el producto de nuestra comunidad a la ciudad.	Se Construirá una ca ja puente de una vía	Construcción Caja Puente	Categoria 1	Ninguno	Osman Dony Montalvan Garcia, presidente de patronato con identidad: N° 0703-1988-011663, Telef: 8 9730-4774, con domicilio en la comunidad de Villa Rica de este municipio de Danli.	Transferencia	L 250,000.00	22/01/2019	En depto. De Compras/ Cotización	L. 250,000.00	N/A	N/A	L. 0.00	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales	
Constructora Gaby S.de R.L. de C.V./Aura Gisell Reyes Aldana	Vial	Mantenimiento de Carreteras	La Comunidad de Sonaguera, Zona de Villa Santa	Para facilitar el tránsito de wehiculos y personas entre las comunidades de la zona	Este trabajo consiste en conformar la calzada y cunetas del camino, sin escarificar, ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera. Se deberá realizar la limpieza del material sobrante de conformación.	Mantenimiento de Carreteras	Categoria 1	Ninguno	Constructora Gaby S. de R.L. de C.V./Aura Gistell Reyes Aldana, número de identidad 0501-1982-11484, teléfono número 9834-8731 con residencia en La Colonia 15 de Septiembre Comayaguela.	Transferencia	L 50,000.00	22/01/2019	En Ejecución	L. 50,000.00		N/A	L. 0.00	Ninguno	Ninguno	Ver contrato	
Constructora Gaby S.de R.L. de C.V./Aura Gisell Reyes Aldana	Vial	Mantenimiento de Carreteras	La Comunidad de Villa Santa y Guayacan, Zona de Villa Santa	Para facilitar el tránsito de vehículos y personas entre las	Este trabajo consiste en conformar la calzada y cunetas del camino, sin escarificar, ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera. Se deberá realizar la limpieza del material sobrante de conformación.	Mantenimiento de Carreteras	Categoria 1	Ninguno	Constructora Gaby S. de R.L. de C.V./Aura Gisell Reyes Aldana, número de identidad 0501-1982- 11484, teléfono número 9834- 8731 con residencia en La Colonia 15 de Septiembre Comayaguela.	Transferencia	L. 100,000.00	22/01/2019	En Ejecución	L. 100,000.00		N/A	L 0.00	Ninguno	Ninguno	Ver contrato	
Constructora Gaby 5.de R.L. de C.V./Aura Gisell Reyes Aldana	Vial	Mantenimiento de Calles	En Colonia Las Brisas de Oriente, San Marcos Abajo, Zona de Altiplano	Para facilitar el tránsito de vehículos y personas entre las comunidades de la zona	Este trabajo consiste en conformar la calzada y cunetas del camino, sin escarificar, ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera. Se deberà realizar la limpieza del material sobrante de conformación.	Mantenimiento de Calles	Categoria 1	Ninguno	Constructora Gaby S. de R.L. de C.V./Aura Gisell Reyes Aldana, número de identidad 0501-1982- 11484, teléfono número 9834- 8731 con residencia en La Colonia 15 de Septiembre Comayaguela.	Transferencia	L. 100,000.00	22/01/2019	En Ejecución	L 100,000.00		N/A	L 0.00	Ninguno	Ninguno	Ver contrato	

José Mario Fortin	Seguridad	Construcción de Muro Perimetral en el Asilo de Ancianos San Judas Tadeo	Comunidad de San Marcos Abajo, Zona Altiplano	Debido a que el muro existente colapso es necesario volver a contruir ya que es el que proporciona la seguridad a los bienes y a las personas que viven en el establecimiento	Los trabajos a ofertar cosiste en la construcción de un muro perimetra i con las siguientes especificaciones: Muro de bloque de protección perimetral de 67 ml con una altura de 3.20 y una solera de remete superior. Castillo a cada 3 m cimentación de rapata alslada de 80.808.080cm.	Construcción de Muro Perimetral en el Asilo de Ancianos San Judas Tadeo	Categoria 1	Ninguno	José Mario Fortin, número de identidad 0801-1961-05454, teléfono número 9674-4952 con Transferencia residencia en Barrio La Cañada, de esta ciudad de Danili.	L. 250,000.00	22/01/2019	En Ejecución	L 249,999.83	N/A	L 0.17	Ninguno	Ninguno	Ver contrato
David Antonio Rojas Montes	Seguridad	Mejoramiento Centro Comunal	Comunidad de El Chaguite,Linaca, Zona de Altiplano	Debido a que el centro comunal esta en malas condiciones es necesario la reparación ya que ahí se realizan reuniones de la comunidas igual que actividades.	Los trabajos a ofertar cosiste en el mejoramiento de las paredes, colocación de piso mosaico, colocación de cerámica en escenario, cambio de la puerta y construcción de sanitario.	Mejoramiento Centro Comunal	Categoria 1	Ninguno	David Antonio Rojas Montes, número de identidad 0703-1990- 00427, teléfono número 9888- Transferencia 4227 con residencia en Barrio La Cañada, de esta ciudad de Danli.	L. 250,000.00	22/01/2019	En Ejecución	L 249,999.83 18/10/2019	N/A	L 0.17	Ninguno	Ninguno	Ver contrato
Dagoberto Godoy Martel	Vial	Reparación de Calles	Comunidad de Rio Abajo, Zona de Azabache	Es necesario la reparación de la calle ya que esta intransitable debido a las fuertes lluvias y quedamos incomunicados	Este trabajo consiste en conformar la calzada y cunetas del camino, sin escarificar, ni humedecer, ni compactar la superficie existente para mejorar las condiciones de la carretera. Se deberá realizar la limpieza del material sobrante de conformación.	Reparación de Calles	Categoria 1	Ninguno	Dagoberto Godoy Martel, número de identidad 0703-1981-06267, teléfono número 9783-1957, con Transferencia residencia en Colonia Aurora, de esta ciudad de Danli.	L. 200,006.00	22/01/2019	En Ejecución	L 199,400.00	N/A	L. 600.00	Ninguno	Ninguno	Ver contrato
Wilmer Elias Casco	Vial	Construcción de Alcantarilla	Comunidad de El Chaguite,Linaca, Zona de Altiplano	El C.E.B. es afectado en el cruce de calle ya que no hay salida de agua en tiempo de lluvias ya que entra directamente al instituto el cual es necesario la alcantarilla	metros de alcantarillado, cuya	Construcción de Alcantarilla	Categoria 1	Ninguno	Wilmer Elias Casco, número de identidad 0703-1980-01598, teléfono número 9545-4088 con Transferencia residencia en Chaguite, Linaca, de este municipio de Danlí.	L. 120,000.00	22/01/2019	En Ejecución	L. 28,974.07	N/A	L 91,025.93	Ninguno	Ninguno	Ver contrato

í

Ing. Carlos Alverty DIRECTOR
Directora Unidad Técnica spongero U. T. M.