



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Enero 2020

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de linea de impulsion de 4" en Bo. Las Lomas	1,491.75	
2	Reparacion de linea de impulsion de 6" en Col. La Orquidea I	2,180.25	
3	Reparacion de linea de impulsion de 6" en Colinas de Suiza	2,180.25	
4	Levantar bomba de 60 HP y para hacer empalme de cable en Pozo el Higo	9,600.00	
5	Reparacion de tuberia de 4" frente al Tanque Bo. La Victoria	1,491.75	
6	Mantenimiento preventivo de Pozo El Higo	9,600.00	
7	Mantenimiento preventivo de Pozo Brisas del Rosario	25,000.00	
8	Cambio de valvula de 4" en Tanque Col. Buena Vista	2,800.00	
9	Reparacion de Linea de Impulsion de 10" en El Pozo Sinai	3,660.43	
10	Repartir agua en camion cisterna en Diferentes Lugares	74,400.00	
11	Cambio de transformador de 50 kva en El Pozo El Higo	9,600.00	
12	Instalacion completa del panel electrico del Pozo El Higo	9,600.00	
13	Empalmes de motor de 60hp Pzo El Higo	9,600.00	
14	Limpieza de Holes y Cajas de registro en diferentes lugares	-	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle



ING. RICARDO LOPEZ
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés


Villanueva, Cortés
06 de Febrero 2020

•Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Enero del año 2020 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de línea de impulsión de 4" en Bo. Las Lomas.



2. Reparación de línea de impulsión de 6" en Col. Orquídea I.



3. Reparación de línea de impulsión de 6" en Colinas de Suiza.



4. Levantar bomba de 60 HP y para hacer empalme de cable en el Pozo El Higo.



5. Reparación de tubería de 4" frente tanque Bo. La Victoria.

6. Mantenimiento preventivo de Pozo El Higo.





7. Mantenimiento Preventivo de Pozo Brisas del Rosario.



8. Cambio de válvula de 4" en Tanque de Col. Buena Vista.


9. Reparación de línea de impulsión de 10" en el Pozo Sinaí.

10. Repartir agua en camión cisterna en diferentes sectores.






11. Electromecánica cambio de transformador de 50 kva en El Pozo El Higo.



12. Electromecánica instalación completa de panel eléctrico de Pozo El Higo.




13. Electromecánica: empalmes de motor de 60 HP Pozo El Higo.



14. Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y cajas de registro en diferentes lugares.





Sin otro Particular.

Att.



Ing. Ricardo López
Gerente Técnico