

REUBICACION DE MEDIDOR

Descripción del servicio

Solicitud de permiso para mover el medidor dentro de los límites de la misma propiedad.

REQUISITOS

Identidad

Copia de recibo de energía

Tramite Personal

Procedimientos

El Cliente, se presenta con los documentos a hacer el reclamo. Se le extiende un permiso para quitar el sello del medidor con un límite de dos días. El cliente retira el medidor, mueve la base del medidor y reinstala el medidor. Debe regresar a las instalaciones para mandar a sellar el medidor con agentes de la ENEE.

Tasas y Derechos

Servicio de La Empresa para El Cliente

Formatos

Formatos son llenados e Impresos por los Agentes de la Unidad de Servicio y Atención al Cliente




LIC. CINTHIA MURILLO
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE