



DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

INFORME MES DE FEBRERO AÑO 2021.

Para: Bany Margarita Rivas.

Oficial De Información Pública.

DE: Oficina de Catastro Municipal.

FECHA: 01 al 28 de Febrero.

ASUNTO: Reporte de actividades, departamento de Catastro.

Sirva la presente para remitir el informe de actividades realizadas por el departamento de Catastro en el mes Febrero del Año 2021, En el departamento de Catastro Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara.



DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA HONDURAS C.A.

Informe De Actividades / Mes De Febrero Del Año 2021.

NO.	FECHA	LUGAR	MEDIDAS	RESPONSABLES
01	03/02/2021	Barrio Pedregal 2	Reunión con el señor Natividad Trochez y Roberto Medina problema de terreno.	Obdulio Y Nohemí
02	03/02/2021	Paraíso Escondido	Se realizó medida en el solar del señor Nataniel Quiroz.	Obdulio
03	03/02/2021	Barrio Monte Fresco	Se midió en el solar de Enrique Castellanos.	Obdulio, Keyla y Jimmy
04	03/02/2021	Barrio Suyapa	Se tomó medida donde Elsa Madrid	Obdulio y Jimmy
05	03/04/2021	Barrio Zapote	Se realizó inspección ya que están haciendo una excavación para hacer muro el cual no sacaron permiso en la municipalidad en el solar de Berta Lidia Palacios,	Obdulio
06	08/02/2021	Barrio El Zapote	Rectificación de medidas en el solar de Samuel Diaz.	Obdulio y Jimmy

07	08/02/2021	Colonia Orellana	Medidas de solares a la señora Mercedes Canales.	Obdulio Keyla y Jimmy
08	09/02/2021	La Bonanza	Medida donde el señor Luis Alonzo Palacios.	Obdulio y Keyla Y Jimmy
09	10/02/2021	El Mocho	Medida en el Mocho donde la familia Martínez Toledo.	Obdulio y Jimmy
10	11/02/2021	Barrio La Libertad	Medida en el barrio la libertad donde Yeni Suyapa Ríos Amaya	Obdulio ,Keyla y Jimmy
11	11/02/2021	Barrio Aurora	Rectificación de medidas en el Barrio Aurora donde la señora María Santos López y Jacobo Munguía.	Lorena Keyla
12	11/02/2021	Barrio Aurora	Rectificación de medidas en el cementerio a la señora Berta Martínez	Obdulio y Lorena
13	15/02/2021	El Cedral	Medición de solar donde el señor Arnulfo Martínez	Obdulio, Keyla y Jimmy
14	17/02/2021	Colonia Orellana	Medidas donde la señora Mercedes Canales	Obdulio, Keyla y Jimmy
15	18/02/2021	Los Injertos	Medida de solar	Obdulio, Keyla y Jimmy

16	19/02/2021	Barrio Suyapa	Rectificar medida al solar de Franklin Bladimir Alvarado.	Lorena y Jimmy
17	22/02/2021	Colonia Cruz Roja	Medición donde doña Blanca González.	Lorena Y Keyla
18	22/02/2021	Calle Principal	Medición donde María Petrona Fredesvinda Santos.	Lorena Y Keyla
19	22/02/2021	Barrio San Francisco	Medida donde Don Ernesto Nolasco	Obdulio y Jimmy
20	23/02/2021	Barrio Nueva Jerusalén	Medida donde Carlos Anthony Sánchez Erazo.	Lorena Y Keyla
21	23/02/2021	Colonia Orellana	Medida donde Doña Mercedes Canales.	Obdulio Keyla y Jimmy
22	24/02/2021	Medida en el Cementerio	Familia Erazo.	Lorena
23	24/02/2021	Barrio San Francisco	Medida donde Manuel Pineda Nolasco.	Obdulio y Jimmy
24	25/02/2021	Barrio Suyapa	Supervisar calle frente al salón del grupo Ágape de la iglesia católica.	Obdulio Keyla y Jimmy
25	26/02/2021	Barrio Guadalupe	Medida donde doña María Erazo Guzmán	Obdulio y Jimmy

			
	<p>Noemí Flamenco Jefe de Catastro</p>	<p>Claudia Lorena Caballero. Técnico</p>	<p>José Obdulio Zelaya Técnico</p>