



INFORME

PRESENTADO AL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL.

ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA

POR EL JEFE DE CATASTRO

ERICK ALDAY MEJIA ROSALES

MARALE FRANCISCO MORAZAN 30 /09/2019

Municipalidad De Marale F.M.

A continuación se detallan los trabajos realizados en el Departamento de Catastro. Espero que al recibo del mismo Dios derrame Ricas y Abundantes Bendiciones sobre su persona.

- 1) El día lunes 02 se realizaron trabajos de oficina facturación de bienes inmuebles en el sistema SAFT
- 2) El día martes 03 fui hacer la medición de un solar en la colonia Altos de Toncontin de la señora Dina Luissana Ramos.
- 3) El día miércoles 04 fui hacer el medio del solar de la vivienda que el señor Oscar Antonio Ramos que le Heredo a su hijo el señor Suamy Rogelio Ramos Aguilar, ubicada en el Barrio Las Flores.
- 4) El día jueves 05 se realizaron trabajos de oficina como ser facturación de bienes inmuebles en el sistema SAFT.
- 5) El día viernes 06 fui hacer el remediación de unos solares ubicados en la comunidad de Nuevo Planes de los señores, Francisco Sevilla Aguilar, Silvio Isaul Calix Cruz, también se le extendió permiso de Luz Eléctrica a la señora Modesta Ramos Martínez.
- 6) El día lunes 09 realice la inspección de las viviendas en construcción que en este departamento de catastro le otorgo a la señora Consuelo Rodríguez, y la señora Karen Sobeyda Gutiérrez Cruz construcción que se están realizando en el Barrio El Calvario Y la Col. Altos de Toncontín.
- 7) El día martes 10 fui a la comunidad del Tablón hacer la medición de de una propiedad del señor Walter Aron Escoto.
- 8) El día miércoles 11 se le extendió permiso de construcción para una vivienda a la señora Tania Vanessa Sabillon, en el barrio Toncontin.
- 9) El día jueves 12 se realizaron trabajos de oficina como ser tabulación de fichas en el listado de los contribuyentes que tienen bienes inmuebles en este departamento de catastro.
- 10) El día viernes 13 fui en compañía de la jefa de la unidad técnica municipal a la aldea de Los Planes hacer la respectiva medición de la cantidad de láminas de alucín que se necesita para la reparación del techo de la escuela Juan Vicente Villalobos de esta aldea de los Planes.

11) El día lunes 16 se elaboró el informe para presentarlo a la corporación municipal de la cantidad de materiales que se necesitan para la restructuración del techo de la escuela Juan Vicente Villalobos de la Aldea de los Planes. También recibí la capacitación que impartieron el personal de COPECO en la oficina del señor alcalde municipal. En donde se formó el comité de emergencia municipal (CODEM) en el cual mi persona quedo en el cargo de coordinador.

12) El día martes 17 fui hacer la evaluó de los daños que ocasionaron las tormentas de agua a cinco viviendas de la comunidad de Laguna Seca de las cuales unas de estas familias se tuvieron que salir de la vivienda por declararse inhabitable y posteriormente se notificó al señor alcalde el cual dio parte al cuerpo de contingencias COPECO el cual le brindo respuesta de ayuda a estas cinco familias damnificadas.

13) El día miércoles 18 y jueves 19 estuve haciendo la facturación a los contribuyentes que tienen registros catastrales en este departamento de catastro de este municipio de Marale.

14) El día lunes 23 fuimos hacer la inspección en aldea de Vallecito en compañía de la jefa de la unidad ambiental municipal (UMA) y el Director Municipal de Justicia Ángel David Damas

15) martes 24 y miércoles 25 se prosiguió haciendo la facturación a los contribuyentes que tienen registros catastrales en este departamento de catastro de este municipio de Marale.

16) El día jueves 26 fui acompañar el ingeniero Cristian Herrera de la mancomunidad MANOFM hacer el estudio topográfico del puente del rio Maralito que comunicara entre los barrios de Comayagüela y las Flores del municipio de Marale.

17 El día viernes 27 fui a la aldea de La Esperanza a sacar la cantidad de materiales Eléctricos que se necesitan en el Cetro de Salud y la Iglesia Católica.

18 El día lunes 30 fuimos hacer la inspección en el rio Siale por el problema con el señor Felipe Galindo con una cerca que tenía construida en las orillas de la playa del este rio y obstaculizaba el paso a las personas que

extraen arena del mismo, También se realizó la inspección de la vivienda de la señora Neris Amaya del caserío de la Aguja.

19 El día martes 29 se realizaron trabajos de oficina como ser facturación de Bienes inmuebles en el sistema SATF

20 Los días miércoles 30 jueves 31 y viernes 01 estuve realizando unas instalaciones eléctricas en la Iglesia Católica y el Centro de Salud de la Aldea La Esperanza

Erick Alday Mejía Rosales

Jefe Depto. Catastro