



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

DE: UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.

- Denys Lanza (jefe UMA)
- Samuel Díaz Amaya.
- Hugo López. VACACIONES (15 dias)
- Alexis Naun Gómez
- Javier Perdomo.
- Modesto Alvarado.
- José Emilio Morel

ASUNTO: Informe del mes de AGOSTO (UMA).

El presente informe tiene todas las actividades realizadas durante el mes de AGOSTO del año 2021 cada actividad está de acuerdo con las diligencias del caso y de acuerdo con el objetivo de la misma. Así también todas las actividades del departamento como capacitaciones e inspecciones a proyectos privados y municipales.

El informe se presenta en completo resumen ya que cada uno de los eventos o actividades han sido presentado, con su desglose e interpretación en cada una de las actividades que han transcurrido durante el mes.



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



Todas las actividades se han realizado con el esfuerzo propio de la municipalidad y con el esfuerzo de todo el equipo técnico permanente y casual. Los objetivos propuestos en cada actividad fueron alcanzados, algunos no en su totalidad ya que son actividades que es necesario darles seguimiento, para lograr los beneficios que se esperan.

RECOMENDACIONES: Para la realización de actividades propiamente dichas que le corresponden al departamento, se requiere de la asignación de un presupuesto adecuado de acuerdo a lo establecido en el POA, y a lo solicitado por parte del equipo, herramientas y personal técnico, ya que en el municipio hay cosas importantes que realizar, mejorar, recuperar, y restablecer, de acuerdo a lo enmarcado dentro de las responsabilidades y funciones de la UMA.

Que con lo que actualmente se cuenta sería difícil dar resultados que realmente sean notables y que despierten interés en la población en colaborar y sobre todo lograr un cambio de actitud en la población.

CONSTANCIAS PARA REMISION PARA EL I.C.F. PARA LICENCIAS NO COMERCIALES

Nº	NOMBRE	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES/O RECOMENDACIONES
1-	José Luis Rodríguez Zelaya	03/08/2021	Aldea Los Aguajes	Denys Lanza	Se remitió la documentación al ICF para el aprovechamiento de la madera aserrada de un árbol de especie Pino (3) Adultos.
2-	Juan Pablo Cruz Murcia	03/08/2021	Colonia 21 de octubre	Denys Lanza	Se remitió la documentación al ICF para el aprovechamiento de la madera aserrada de un árbol de especie Mora (1) Adulto.



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



Nº	NOMBRE		ESPECIE	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES/O RECOMENDACIONES
1-	-Elida Elizabeth Machado I		-Cheppel	-03/08/2021	-Barrio San Juan	-Samuel Diaz Amaya	-Se le extendió una constancia de CORTE únicamente al ciudadano por encontrarse en riesgo sobre el Techo de una vivienda con líneas Primarias y secundarias de energía eléctrica, sustentada y respaldada por UMA.
2-	-José Roberto Muñoz		-Zapote	-03/08/2021	-Barrio San Isidro	-Samuel Diaz Amaya.	- Se le extendió una constancia de CORTE únicamente al ciudadano por encontrarse en riesgo sobre la construcción de una vivienda, sustentada y respaldada por UMA.
3-	-Lesly Nohemí Padilla Sáenz		-Laurel y una palmera de especie coyol.	-12/08/2021	-Barrio San Juan	-Samuel Diaz Amaya	- Se le extendió una constancia de CORTE únicamente al ciudadano (a) por encontrarse en riesgo sobre el Techo de una vivienda con línea secundarias de energía eléctrica, sustentada y respaldada por UMA.
4-	-Zizi Beyris Muñoz Guardado		-Cablote y un Cedro.	-18/08/2021	-Barrio San Juan	-Denys Lanza.	-Se le extendió una constancia de CORTE únicamente al ciudadano por encontrarse en riesgo sobre el Techo de una vivienda con líneas Primarias y secundarias de energía eléctrica, sustentada y respaldada por UMA.
5-	-Saida Mabel			-30/08/2021.	-Barrio San Juan.		-Se le extendió una constancia de



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



	Méndez Mejía.		-Manacapa y un Laurel.			-Samuel Diaz Amaya	CORTE únicamente a la ciudadana por encontrarse en riesgo sobre el Techo de una vivienda con líneas Primarias y secundarias de energía eléctrica, y vía pública sustentada y respaldada por UMA.
--	---------------	--	------------------------	--	--	--------------------	--

CONSTANCIAS LOCALES EN EL CASCO URBANO

CUADRO RESUMEN INSPECCIONES GENERALES

No	NOMBRE DE LA INSPECCION	OBJETIVO	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES/O RECOMENDACIONES
1-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-02/08/2021.	-Dos calles principales.	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez.	-Los trabajos se desarrollan según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) por el grupo de mujeres de aseo diario.
2-		-Las maneras en que los árboles				-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



	-Inspección por un Árbol en riesgo.	puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol en riesgo.	-03/08/2021.	-Barrio San Juan.	-Samuel Diaz Amaya.	que presenta un árbol de especie Laurel en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. se le sugirió presentare al propietario del inmueble Sr(a)Elida Elizabeth Machado con Identificación # 1623-1971-00669. presentar a la oficina la documentación sugerida para extenderle una constancia de corte de árbol en riesgo.
3-	-Inspección de un Árbol en riesgo.	las maneras en que los árboles puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol.	03/08/2021.	-Barrio San Isidro.	-Samuel Diaz Amaya.	-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo que presentan un árbol de especie Zapote en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. se le sugirió presentare al propietario del inmueble Sr(a)José Roberto Muñoz con Identificación # 1619-1958-00080. presentar a la oficina la documentación sugerida para extenderle una constancia de



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						corte de árbol por riesgo.
4-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-06/08/2021.	- Varias calles Barrios Morazán, Suyapa, Santa Teresa, Cruz Roja.	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	-Los trabajos se desarrollan según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) por el grupo de mujeres de aseo Fin de Semana.
5-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-09/08/2021.	-Sector dos calles principales.	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gomez.	-Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
6-	-Supervisión de aseo de senderos.	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-09/08/2021.	-Dos Senderos.	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gomez	-Los trabajos de aseo de los dos senderos se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
7-		-Las maneras en que los árboles				-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



	-Inspección de dos Árboles en riesgo.	puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol. En la propiedad de la Señora Lesly Nohemí Padilla Sáenz.	-11/08/2021.	-Barrio San Juan.	-Samuel Diaz Amaya.	que presenta la palmera Coyol y un Laurel, en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. ✓ se le sugirió a el dueño de la propiedad presentar documentación como ser. ✓ Foto copia de la propiedad propietario del inmueble. ✓ Foto copia de la Cedula. ✓ Foto copia de la solvencia municipal. Presentar a la oficina la documentación sugerida para extenderle una constancia de Inspección del árbol.
8-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del	-16/08/2021.	-Calle cruz Roja, calle esc Lesli, calle monte fresco, calle	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	-Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



		panorama agradable para los ciudadanos.		la libertad, calle san isidro, calle las flores.		elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
9-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-17/08/2021.	- Dos Calles principales. Y Senderos	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
10-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-18/08/2021.	- Calle Agua Buena, Calle Campo Aurora, Calle San Francisco, Calle Santa Cecilia, Calle Pedregal.	-Samuel Diaz Amaya.	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
11-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para	-19/08/2021.	- Dos Calles principales. Y Senderos	-Samuel Diaz Amaya.	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



		los ciudadanos.				Municipal Ambiental (UMA).
12-	-Inspección Botadero Municipal.	-Disponer e informar de los instrumentos a utilizar para el desarrollo de la inspección de cumplimiento ambiental en los manejos de los residuos sólidos y técnicos de campo.	-19/08/2021.	-Botadero municipal colonia 21 de octubre.	-Samuel Diaz Amaya.	-En la inspección realizada se tomaron fotos de campo, se descubrió que el botadero ya se encuentra colapsado debido a el número de viajes depositados en el botadero por parte de los camiones de desechos solidos NO se les está dando el debido tratamiento de la basura con tierra. Mejorar el acceso carretero de tierra está en mal estado desde la entrada hasta la salida con el raspado y cuneteo en la carretera. Contratar una máquina para realizar tratamiento de tierra con basura. Construcción de bermas con canalización de aguas lixiviadas. Construcción de una caseta para el celador que controla los viejes de basura. Cercar el área perimetral del botadero para mantener un



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						control. Realizar una campaña de limpieza con el personal contratado a orillas de la carretera de tierra, por la acumulación de basura derramada por los camiones recolectores
13-	-Inspección de un Árbol en riesgo.	-Las maneras en que los árboles puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol. En la propiedad de la Señor (a) Pastora Leiva Acosta	-19/08/2021.	-Barrio San Juan.	-Samuel Diaz Amaya.	-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo que presenta un árbol de Bambú, en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. ✓ se le sugirió a el dueño de la propiedad presentar documentación como ser. ✓ Foto copia de la propiedad propietario del inmueble. ✓ Foto copia de la Cedula. ✓ Foto copia de la solvencia municipal. Presentar a la oficina la



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						documentación sugerida para extenderle una constancia de Poda del árbol de especie Bambú.
14-	-Inspección de un Árbol en riesgo.	-Las maneras en que los árboles puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol. En la propiedad de la Señor (a) Saida Mabel Méndez M	-24/08/2021.	-Barrio San Juan.	-Samuel Diaz Amaya.	-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo que presenta un árbol de Bambú, en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. ✓ se le sugirió a el dueño de la propiedad presentar documentación como ser. ✓ Foto copia de la propiedad propietario del inmueble. ✓ Foto copia de la Cedula. ✓ Foto copia de la solvencia municipal. Presentar a la oficina la documentación sugerida para extenderle una constancia de Corte dedos árboles adultos de especie Laurel y un Mana



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						capa.
15-	-Inspección de un Árbol en riesgo.	-Las maneras en que los árboles puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol. En la propiedad de la Señor (a) Manuel Caballero.	-30/08/2021.	-Barrio San Juan.	-Samuel Diaz Amaya.	-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo que presenta un árbol de Bambú, en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. ✓ se le sugirió a el dueño de la propiedad presentar documentación como ser. ✓ Foto copia de la propiedad propietario del inmueble. ✓ Foto copia de la Cedula. ✓ Foto copia de la solvencia municipal. Presentar a la oficina la documentación sugerida para extenderle una constancia de Corte de un árbol adulto de especie Mango Lacrado
16-		-Las maneras en que los árboles				-Se le dio respuesta a su solicitud de inspección en donde se comprobó el riesgo



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



	-Inspección de un Árbol en riesgo.	puedan dañar los techos y prevenir los daños causados por un árbol. En la propiedad de la Señor (a)Claudia Lorena Caballero.	-31/08/2021.	-Barrio Pedregal #1.	-Samuel Diaz Amaya.	que presenta un árbol de Bambú, en donde se tomaron Fotos y los datos de campo. ✓ se le sugirió a el dueño de la propiedad presentar documentación como ser. ✓ Foto copia de la propiedad propietario del inmueble. ✓ Foto copia de la Cedula. ✓ Foto copia de la solvencia municipal. Presentar a la oficina la documentación sugerida para extenderle una constancia de Corte de Varios árboles adultos de especie y diámetros. Son 9 árboles (solicitar permiso de construcción de apartamentos y tramitar una licencia ambiental).
17-						-Se hizo acto de presencia al lugar donde



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



	-Inspección de un Árbol en riesgo.	-Identificar dos árboles secos de especie cedro y un cabote producto de un incendio ocurrido en días anteriores.	-17/08/2021.	-Barrio San Juan.	- Alexis Naun Gómez	se comprobó el riesgo eminente por lo que se tomaron Fotos con datos de campo y se le sugirió presentarse al propietario del inmueble Sr: Zizi Beyris Muñoz a la oficina presentando documentación para extenderle una constancia de Corte por árbol en riesgo.
--	------------------------------------	--	--------------	-------------------	---------------------	---

OTRAS ACTIVIDADES GENERALES

N.º	ACTIVIDAD	OBJETIVO	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES O RESULTADOS
1-	-Limpieza del paso público.	-Retirar cualquier cantidad de material de sedimentación producido por la quebrada del Zapote provocado por	-02/08/2021.	-Frente al viejo asilo de ancianos.	Denys Lanza.	-Los trabajos se desarrollaron con personal contratado y pagado por el departamento de tesorería municipal



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



		una tormenta de invierno.				
2-	-Trabajos de Limpieza en vía pública.	-Mantener la libre circulación de vehículos y paso de personas.	-04/08/2021	-Frente al viejo asilo de ancianos.	Denys Lanza	- Los trabajos de despeje del área se desarrollaron contiguo al viejo asilo de ancianos con personal contratado y pagado por el departamento de tesorería municipal se realizaron dos viajes propiedad del señor Elmer Guardado de ramas verdes del árbol caído de especie Ciprés adulto por efectos de un fuerte viento sucedido una noche anterior en nuestro municipio también se realizaron la limpieza de material orgánico como ser hojas y aserrín producto de la actividad con el personal de aseo de calles.
3-	-Denuncia desechos frente a la propiedad.	-Recolecciones la basura encontrada en el material recolectado de sedimentos debido a una limpieza de una cuneta de aguas lluvias.	-04/08/2021	-Colonia Orellana	-Denys Lanza	-La actividad se programó y se calendarizo para darle respuesta al ciudadano donde se realizó la actividad de recolección de basura con personal



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						supervisado por la UMA
4-	-Entrega de equipo de Seguridad.	-Se realizo la entrega de chalecos reflectores de seguridad y Mascarillas al grupo de mujeres de Fin de Semana.	-06/08/2021	- Oficina de UMA.	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	- Se entrego el equipo a el grupo de Mujeres de aseo por parte de la U M A y así también la dotación de Mascarillas.
5-	-Acompañamiento camión recolector de basura.	-Comprobar el desenvolvimiento y el comportamiento del personal que realiza la recolección de desechos sólidos en el casco urbano.	-10/08/2021	- Distintos barrios según el recorrido realizado por la UMA	Denys Lanza	-se comprobó que es necesario realizar una reunión con los choferes y ayudantes para realizar algunos cambios para darle un mejor servicio de recolección de la basura.
6-	-Denuncia por Inundación.	-Se tomaron fotos del sitio y se comprobó que existe señas del agua filtrada en el sitio.	-Barrio Suyapa Norte.	-12/08/2021.	-Samuel Diaz Amaya.	-se descubrió que parte del cerco con muro de concreto fue destruido por el dueño de la propiedad con el objetivo de buscarle una salida al agua lluvia. En tal sentido le sugerimos presentar denuncia a el departamento de justicia municipal.
7-	-Deslizamiento de tierra.	-Mantener las vías públicas libres de obstáculos que pueden ocasionar un riesgo para las personas y vehículos	-Barrio la Libertad.	-12/08/2021.	-Denys Lanza	-La limpieza se realizó con personal contratado y supervisado por la UMA dos personas.



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



		que circulan.				
8-	-Entrega de equipo de Vio Seguridad.	-Entregar el equipo necesario para las trabajadoras de aseo temporales de mascarilla, Chalecos reflectores Escobas.	-13/08/2021	- Oficina de UMA	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	- Se entrego el equipo al grupo de Mujeres de aseo de Fin de Semana, aseo Diario y grupo de mujeres de aseo del Mochito por parte de la U M A al personal contratado y supervisando el buen uso.
9-	-Reunión de aseadoras.	-Lograr el buen desempeño en las labores de aseo de calles del casco urbano en menor tiempo.	-13/08/2021.	- Paseo Peatonal.	Denys Lanza.	- debido el número de mujer contratadas para realizar el aseo de calles se disipo dividir en dos grupos en tal sentido habrá dos supervisores diarios realizando la labor.
10-	-Convenio de Reforestación como medida de compensación.	-Es tratar de aportar a la naturaleza para reparar el grave daño que se ha hecho por años deforestando los árboles que existían en distintas zonas del municipio para heredar un municipio verde para las futuras generaciones.	-14/08/2021	-Ministerio Campamento el Arca de Cristo	-Denys Lanza.	-Se realizo una reforestación de 100 plantas de varias especies en un cuarto aproximadamente de manzana con 5 personas contratadas 2 técnicos en la propiedad del ministerio Campamento Arca de Cristo en un área degradada en la cuenca del lago de Yojoa (las Peñitas)



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



11-	-Acompañamiento por Inventario.	-El objetivo es de proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la municipalidad colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costos perdida de los mismos.	-16//08/2021	-Oficina de la UMA y Bodega del Rastro Municipal.	-Denys Lanza	-Los trabajos se desarrollaron según la hoja de inventarios para esta oficina sin presentar ninguna novedad.
12-	-Denuncia por Vecinos.	-Comprobar el corte de un árbol.	-16/08/2021	-Barrio San Antonio.	-Samuel Diaz Amaya. /Fredy Nolasco	-Se tomaron fotos y datos de campo por lo que se desarrolló un Dictamen técnico para el encargado de la oficina de la UMA para ser enviado al departamento de Justicia Municipal se contó con el apoyo de un policía municipal para desarrollar la inspección de campo.
13-	-Denuncia lampara pública.	-Comprobar la permanencia de ramas de árboles inundando el alumbrado público produciendo oscuridad por la noche.	-19/08/2021.	-Barrio San Francisco.	-Denys Lanza	- Se dispuso realizar los trabajos de limpieza de la lampara publica guardando las medidas de seguridad con el personal de limpieza dos personas.



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



14-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-20/08/2021	-Calle del mercado Suyapa Sur, Suyapa Norte, Calle Morazán, Calle Cruz Roja.	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	-Los trabajos del grupo de mujeres de Fin de semana se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
15-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-20/08/2021.	- Dos Calles principales. Y Senderos	-Samuel Diaz y Alexis Gómez	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
16-	-Entrega de Insumos y logística.	- Se hizo entrega por parte del departamento de compras de la municipalidad	-20/08/2021	- Oficina de compras	-Samuel Diaz Amaya y Alexis Gómez	- Se entrego los pedidos para realizar el pintado del parque central como ser 24 pares de gafas 24 brochas de 4 pulgadas 2 cepillos de alambre 30 bolsas de cal. 2 docenas de cepillos plásticos 2 docenas de pastes verdes 3 quintales de detergente



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						en polvo 30 cartones de huevos 15 arrobas de sal
17-	-Recolección de Basura área verde de carretera principal.	-Proporcionar a la comunidad un ambiente sano, libre de gérmenes desechos y vectores, un escenario agradable y habitacional en el lugar.	-21/08/2021.	-Medianas de la carretera principal iniciando desde la aldea unión Suyapa hasta el parque el mirador	-Samuel Diaz Amaya y Denys Lanza.	-Los trabajos se desarrollaron con el personal de aseo de Fin de Semana 9 personas con un tiempo compensatorio 4 horas por lo que se realizó un informe al departamento de la gerencia municipal.
18-	-Trabajos de mantenimiento	- Proporcionar a la comunidad un ambiente sano, con, un escenario agradable y habitacional en un área recreativa par para las habitantes del municipio y las personas que nos visitan de otros lugares del país.	-20/08/2021.	-Parque central.	Denys Lanza	-Los trabajos se realizan con de personal contratado por la UMA y pagados por la municipalidad 6 personas. Y se les hizo entrega de todo el equipo de insumos y logística solicitado a cada uno de ellos.
19-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-24/08/2021.	- Calles colonia cruz roja, escuela Lesli, zapote, la libertad,	-Samuel Diaz Amaya.	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



				san isidro, las flores.		elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
20-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-24/08/2021.	- Dos Calles principales. Y Senderos	-Samuel Diaz Amaya.	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
21-	-Limpieza del paso público.	-Retirar cualquier cantidad de material de sedimentación producido por un deslizamiento producto de una tormenta de la temporada.	-26/08/2021.	- Deslizamiento frente al parque el mirador	-Denys Lanza	-Los trabajos se desarrollaron con personal contratado y pagado por el departamento de tesorería municipal
22-	-Supervisión de aseo de calles	-Mantener libre la proliferación de basura y presentar un aspecto del panorama agradable para los ciudadanos.	-27/08/2021.	- Calles villa escondida, las flores, san Antonio, cerritos, pedregal,	-Samuel Diaz Amaya.	Los trabajos de aseo de calles del grupo de mujeres de aseo diario se desarrollaron en buen tiempo y forma según el roll elaborado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
23-						-Se tomaron fotos y datos de campo y se descubrió



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



	-Denuncia por Vecinos.	-Comprobar el corte de dos árboles Chepe y un Mango.	-27/08/2021	-Barrio la Victoria.	-Samuel Diaz Amaya.	pertenece al señor Enrique Troches ya que esta persona ya había realizado el trámite correspondiente.
24-	-Acompañamiento.	-Identificar los daños causados por un evento natural en una vivienda	-05/08/2021	-Barrio San Juan.	- Alexis Naun Gómez	-Sele brindo apoyo a el departamento de catastro para inspeccionar la vivienda de la señora Ruth Ortiz se tomaron datos de campo por parte de catastro municipal.
25-	-Supervisión de aseadoras del Mochito	-Comprobar el buen desenvolvimiento del personal contratado por la municipalidad.	-Todo el mes de agosto	-Varias calles	-Alexis Naun Gómez	-Los trabajos se desarrollan en buen tiempo y forma por el grupo de mujeres de aseo de calles de la aldea el Mochito.
26-	-Supervisión los dos senderos	--Comprobar el buen desenvolvimiento del personal contratado por la municipalidad.	-Todo el mes de agosto	-Varias calles	-Alexis Naun Gómez	-Los trabajos se desarrollan en buen tiempo y forma por el grupo de mujeres de aseo de los dos senderos.
						-En el rastro se realiza el aseo y botado de viseras que salen producto de los destazo Vacuno y Porcino, las cuales son trasladadas en un vehículo contratado para el traslado de viseras al relleno sanitario, donde



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



27-	-Rastro Municipal	Mantener aseado todas las instalaciones del rastro municipal.	Todos los días	-Desvió la aldea Sauce	-Osman Perdomo. Javier	se construyó un agujero que sirve como depósito viseras. Informe de destazo: -Ganado Porcino 49 -Ganado Bovino 24 -Votado de viseras 13 -Cueros 24 -Aseo del Local 28
28-	-Vigilancia	-Mantener el control y vigilancia del inmueble Municipal y equipo de destazo, así como de los semovientes para destazo.	Todos los días del Mes	-Desvió carretera aldea Sauce	-Modesto Alvarado.	-Presentarse a la hora de entrada en horas de la tarde noche y estar pendiente de la vigilancia en horas de la noche y la madrugada.
29-	-Mantenimiento del Vivero	-Producción de plantas maderables y cultivo de plantas de aguacate	-Todos los días del mes	-Barrio el Pedregal	-José Emilio Morel	-En el vivero municipal se realizan diferentes Actividades como ser limpieza del área, aplicación de abono y fungicidas, o herbicidas colados de tierra y llenado de bolsas reparación de bancales con colocación de bolsas Durante en este mes se realizó la



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



		Hass.				DONACION de plantas de diferentes especies a personas particulares previa solicitud a la UMA. ➤ -DONACION DE PLANTAS ENTREGADAS 330 plantas ➤ -Plantas maderables en desarrollo 16,000 ➤ Plantas de Aguacate Jass120 plantas. ➤ -Producción de plantas frutales. 800 plantas frutales. ➤ -Se realizó en el término del mes de agosto el mantenimiento de
--	--	-------	--	--	--	---



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.



						aseo de toda el área del vivero también se realizó la fumigación y abonado de todas las plantas en proceso de germinación y así el llenado para la siembra de semillas. Actualmente el vivero tiene EN EXISTENCIA 18,500 de varias especies entre maderables y frutales.
30	Traslado de muestras	Traslado de muestras	Durante todo el mes	Centro de Triage de las vegas	Denys Lanza	Debido a la pandemia que tenemos en el país y a nivel mundial las vegas cuentan con un centro de Triage para estabilizar los pacientes COVID 19 a los cuales se le realizan pruebas, las cuales se trasladan hasta el laboratorio de la cabecera



**UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
HONDURAS, CA. TEL. #2659 – 3180/3183.**



						departamental Santa Barbara.
31	Traslado de oxigeno	Mantener en existencia dentro del Triage las vegas	Durante todo el mes	Centro de Triage las vegas	Denys Lanza	Esta actividad se realiza con el fin de abastecer los pacientes con suficiente oxígeno y poder estabilizarlos en caso de que presenten síntomas avanzadas con la COVID - 19. este oxigeno es trasladado desde SAN Pedro Sula de las instalaciones de GASPRO Y OXIMAYA hasta el centro de Triage las Vegas Santa Barbara.

NOTA:

- Las fechas que no aparecen en las actividades de campo son días que se utilizaron para la realización trabajos de oficina.
- En todas las actividades se refleja quien es el responsable directo por actividad, y el jefe de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).

Denys Lanza.
Coordinador de UMA