



**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
**Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle**



### Actividades del mes de Junio 2021

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia de 6"en Bo. San Ramon	2,334.50	
2	Reparacion de linea de impulsion de 8" emtre Pozo #3 y #4 Zona Cañera	3,500.00	
3	Reparacion de tuberia de 6"en Bo. Morazan	2,334.50	
4	Extraccion e instalacion de bomba sumergible 7.5 HP del Pozo Solis	22,939.00	
5	Extraer equipo sumergible de 60 HP del Pozo Sinai	22,939.00	
6	Reparacion de tuberia de 6" en Colinas de Suiza	2,334.50	
7	Extraccion e instalacion de bomba sumergible 7.5 HP en el Pozo del Calan	22,939.00	
8	Extraccion e instalacion de bomba sumergible 7.5 HP en el Pozo de Apadrinados	22,939.00	
9	Conexión en salida del tanque en tuberia de 4" en Col. Orquidea III	2,173.50	
10	Instalacion de valvula de 4" en Col. Orquideas, I , II, III	3,654.70	
11	Reparacion de tubo de 6" en Bo. El Obelisco	2,334.50	
12	Reparacion de tuberia de 4" en Col. 21 de Abril	2,173.50	



**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Actividades del mes de Junio 2021

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
13	Instalacion de bomba centrifuga en el Tanque Las Lomas	2,334.50	
14	Reparacion de tuberia de 2" y 4" en Col. Municipal	4,347.00	
15	Cambio de valvula de 6" en la Col. Garcia Bustamante	11,385.00	
16	Reparacion de tuberia de 6" en Col. Sinai	2,334.50	
17	Electromecanica instalacion de equipo de bombeo nuevo en estacion Julio Solis		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
18	Electromecanica instalacion y armado de panel electrico e instalacion Pozo#6 Cañ.	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
19	Electromecanica en desmontaje e instalacion de equipo de bombeo Las Lomas	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
20	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de Registro, holes y conexiones en diferentes lugares del municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

**Nota :** Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



**ING. RICARDO LOPEZ**  
**GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**AGUAS DEL VALLE**



# *Aguas del Valle*

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés  
07 de Julio del 2021

Dirigida a:

Sr. Nicolás Kattan  
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Junio del año 2021 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de tubería de 6" en Bo. San Ramón.
2. Reparación de línea de impulsión de 8" entre Pozo # 3 y 4 Zona Cañera.



3. Reparación tubería de 6" Bo. Morazán.

4. Extracción e instalación de bomba sumergible 7.5 HP del Pozo Solis.



5. Extraer equipo sumergible de 60 HP del Pozo Sinaí.



6. Reparación de tubería de 6" en Colinas de Suiza.

7. Extracción de bomba 7.5 HP en el Pozo Lomas del Calan.



8. Extracción de bomba 7.5 HP en el Pozo Apadrinados.



9. Conexión en salida del tanque en tubería de 4" en Col. Orquidea III.




10. Instalación de válvula de 4" en Col. Orquídeas I, II y III.



11. Reparar tubo de 6" en Bo. El Obelisco.



- 12.Reparación de tubería de 4" en Col. 21 de Abril.
- 13.Instalación de bomba centrífuga en el tanque Las Lomas.
- 14.Reparación de tubería de 2" y 4" en Col. Municipal.
- 15.Cambio de válvula 6" en Col. Garcia Bustamante.
- 16.Reparacion de tubería de 10" en Col. Sinaí.
- 17.Electromecanica en instalación de equipo de bombeo nuevo en Estación de Bombeo Julio Solis.



18. Electromecánica Construcción de Control de bombeo con dispositivos completamente nuevo en pozo#6, sector Cañeras.





19. Electromecanica en desmontaje e instalación de equipo de bombeo en Tanque Las Lomas, Col. Miguel Yanez.




20. Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro, holes y conexiones en diferentes lugares del municipio.

Sin otro Particular.

Att.



  
Ing. Ricardo López  
Gerente Técnico