

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Gerencia Administrativa
 2da copia: Gerencia de PPTO
 3ra copia: Sección de Suministros
 4ta copia: Sub Gerencia de Bienes Nacionales
 5ta copia: Contabilidad

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SS-63-12**

Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 19 de Julio de 2012

Nombre: GRUPO Q
 Dirección del Suministrante: Frente Plaza Miraflores Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	CLAVE PAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT.					
	2012	S/N	11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN TEMPERAS		
				Partes por unidad	Partidas según objeto	Total
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			670,79
		1	Inspeccionar y ajustar fajas, alternador		144,90	
		1	Cambiar aceite, motor y filtro		193,20	
		1	Inspeccion general de niveles		193,20	
		1	Cargo de materiales de niveles		67,62	
35650	2		ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			1.258,77
		1	Pzl Long-Life Gold 15W-40 3*		605,88	
		3	Pzl Long-Life Gold 15W40 12X1Q		454,41	
		1	Winshield washer solvent		63,61	
39600	3		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			527,33
		1	Empaque de Carter de aceite		18,24	
		1	Filtro de Aceite		452,59	
			SUB-TOTAL MAS 12% ISV		2.193,65	263,24
			TOTAL			2.456,89

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 JUL 2012
 HORA: 2:00 Pm
 FIRMA: *Mayra*

Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q
 Pago por la Revision de 5,000 km, del Vehiculo Mazda BT-50 color Champagne Vin: MM7-UNY0W4-C0912280, Tegucigalpa

Gerencia Administrativa
 TEGUCIGALPA, C.A.

Gerencia de Planificación y Presupuesto
 TEGUCIGALPA, C.A.

Sección de Suministros
 TEGUCIGALPA, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



No. **GRF-408-2012**

Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutor: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 18/07/2012

Ref. Solicitud No. 86/2012 Dependencia Solicitante COMPRAS Y SUMINISTROS Fecha de la Solicitud: 18/07/2012

Tipo de Operación Solicitud Cancelación Rectificacion


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				TIPO DE GASTOS		
PROG	SUBP	ACT	FUENTE	ASISTENCIAL	GASTO DE CAPITAL	OTRO
11	00	01	11	x		

OBJETO DE GASTO		VALOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTOS
GRUPO	NOMBRE				
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	670.79	GRUPO Q	REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	1,258.77	GRUPO Q	REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	527.33	GRUPO Q	REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR CHAMPANGE	DISTRIBUCION INSTITUCIONAL

[Signature]
Elaborado Por:

2,456.89

Lic. Mirna Andino *[Signature]*
Aprobado Por:



PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SECCION DE SUMINISTROS
 19 JUL. 2012
 HORA: 10:05 am
 FIRMA: Amy Bobado

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**




No. SS-21-12



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 18 de Julio de 2012

Tipo de Operación Solicitud Cancelacion Rectificacion

Se Solicita: Indicando Estructura Presupuestaria y Tipo de Gasto

Item No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	SOLICITANTE	PERIODO
1	Grupo Q	2.456,89	Pago por la revision de 5,000 Km del vehiculo Mazda BT-50 color Champagne	OFICINA TEGUCIGALPA	


Elaborado Por:






PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 18 JUL 2012
 HORA: 2:00 pm
 FIRMA: 

EXCELENCIA Y ALGO MÁS

























































SERVIO TALLERES

Con el objetivo de darle un servicio confiable y de calidad, hemos realizado adicionalmente una inspección a su vehículo para informarle cuales son los puntos críticos de desgaste, los cuales requieren mantenimiento y atención inmediata para poder brindarle la seguridad y confort que usted requiere.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA MAZDA BT-50 17/07/12
Nombre del Cliente REPUBLICA **Marca** **Modelo** **Fecha**
610430966 5,166
O.R. **Kilometraje**
 **Nombre y firma del técnico**
 **Nombre y firma del Supervisor**

Señale con una los componentes que fueron revisados en el automóvil, así como el estado en que se encuentran en este momento.

- En buenas condiciones
- Requiere atención
- Requiere atención inmediata

REVISIÓN DE PUNTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD	ESTADO DEL COMPONENTE Y % DE VIDA ÚTIL	REVISIÓN DE PUNTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL COMPONENTE
<input checked="" type="checkbox"/>  NEUMÁTICOS <small>NUEVA DETERIORADA</small> PROFUNDIDAD: _____ mm.	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  SUSPENSIÓN TRASERA	  
<input type="checkbox"/>  BALATAS DE DISCO ESPESOR: _____ mm.	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  DIRECCIÓN	  
<input type="checkbox"/>  BALATAS DE TAMBOR ESPESOR: _____ mm.	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  BANDAS Y MANGUERAS	  
<input type="checkbox"/>  DISCOS EN GENERAL ESPESOR: _____ mm.	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  SISTEMA DE ESCAPE Y MOFLE	  
<input type="checkbox"/>  TAMBOR DE FRENO ESPESOR: _____ mm.	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  NIVEL DE FLUIDOS MOTOR Y TRANSMISIÓN	  
<input checked="" type="checkbox"/>  BATERÍA BATERÍA: SALUD Y CARGA S= _____ % C= _____ %	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  NIVEL DE FLUIDOS DE FRENOS	  
<input checked="" type="checkbox"/>  AMORTIGUADORES INSPECCIÓN VISUAL	   %= _____	<input checked="" type="checkbox"/>  LIMPIADORES	  

Observaciones y puntos adicionales de mantenimiento:

Se hizo cambio de aceite y filtro del motor, se reviso luces se completo niveles se reviso sus pencion, y direccion, se limpio filtro de aire, se limpio bornes de batería, se calibro ruedas

Firma de conocimiento del Cliente

SERVIO TALLERES

TEGUCIGALPA
2290-3747

SAN PEDRO SULA
2545-1847

LA CEIBA
2440-9147

No olvide que su próximo servicio será a los próximos 10,166 kms. de recorrido o a los 6 meses después de este último servicio aunque no halla recorrido 5,000 kms. **No olvide hacer su cita con anticipación.**

FÓRMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018995087276, TELS.: 2221-4923, 2236-5736 FAX: 2221-4922, TEGUCIGALPA






Procuraduría General de la República
República de Honduras

ORDEN DE COMPRA PROVISIONAL

PARA : GRUPO Q HONDURAS
ASUNTO : SUMINISTRO DE REVISION
FECHA : 17 DE JULIO 2012

Por este medio se les solicita, suministrar a esta institución lo que a continuación se detalla:


- Revisión general de 5,000 Km. del vehículo Mazda BT-50 Color Champagne, VIN No. MM7-UNY0W4-C0912280, propiedad de esta institución.



Lic. Sharlyn Hidalgo
Gerente Administrativo




Lic. Mirna Andrea
Gerente de Planificación
y Presupuesto




Lic. Wilson Domínguez
Jefe de Sección de Suministros



Sin otro particular,

Atentamente.

cc. archivo





