



Departamento	Noviembre	Actividades
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO 	02/11/21	Limpieza del canal Comandantes de la colonia Samaritana.
	04/11/21	Seguimos limpieza y acarreo de material en el Canal Comandante colonia Samaritana
	05/11/21	Topografía en el Canal Comandante de la Colonia Samaritana
	06/11/21	No se trabajó por suelos saturados por la lluvia
	10/11/21	Supervisión del Depto. de la unidad de Gestión de Riesgo en la Margen Izquierdo del canal Maya
	11/11/21 al 13/11/21	Seguimos trabajando en el Canal Comandantes en la Colonia Samaritana
	14/11/21	No se trabajó por suelos saturados de agua lluvia
	22/11/21	Visita de CCIVS en la margen Izquierda del Canal Comandante en la colonia Samaritana
	24/11/21 al 26/11/21	En el acarreo de Material en la 22 de junio a las 2:30 pm en el Canal Comandante margen izquierda frente a la Colonia Samaritana.



Martes 02 /11/21 comienzan con la limpieza en La colonia Samaritana
margen izquierda canal comandante



JOSÉ BELMIS CARDONA
Jefe de Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



Continúa con la limpieza y acarreo de materia en el canal Comandante en Colonia Samaritana margen izquierda en la Lima 04/11/21



TGR. José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Se continúa con la limpieza y topografía en sector de Samaritana margen izquierda canal comandante 05/11/21



T. Gerente José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Por lluvia el equipo de maquinaria no trabajo por suelos saturados de agua 06/11/21




JGR. Jose Dármis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



**SUPERVISION DEL DEPTO DE LA UNIDAD DE GESTION DE
RIESGO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL COMANDANTE
10/11/21**



Jose Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima




**JUEVES 11/11/21 SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA SAMARITANA Y
CANAL COMANDANTE EN LA LIMA**




TGR José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



MARGEN IZQUIERDA CANAL COMANDANTE 12/11/21




José Dennis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



Hoy sábado continúa con la limpieza y cierre de boquetes en la samaritana en la Lima 13/11/21



TGR José Delmis Cardona
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



EL DIA 14/11/21 NO SE TRABAJO POR LLUVIA SUELOS SATURADOS DE AGUA





José Delmis Cardona

Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima



**VISITA DE LA COMISIN DEL VALLE DE SULA EN LA MARGEN
IZQUIERDA CANAL COMADANTE LA SAMARITANA 22/11/21**




José Delmis Cardona


Jefe Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de la Lima



Comenzó hoy miércoles 24/11/21 a las 2 30 pm con el acarreo de material en la 22.de junio en el Canal Comandante margen izquierda frente a Samaritana




JOSÉ DELMIS CARDONA
Jefe Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de la Lima