



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN




INFORME DE ACTIVIDADES.

El suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2021 en la municipalidad de san antonio de oriente francisco morazan.

01.- El dia 12 de octubre de 2021, se inspecciono en la comunidad del Rincon valle de san Francisco, un banco de material, del cual se saca el material el cual se reparan calles en el Rincon y San Francisco.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



02. El día once de octubre se inspecciono en el Jicarito barrio El Centro... donde los vecinos necesitan que se construya un muro de contención para el agua de invierno a los que se procedera a ayudar con un proyecto.



Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



3.-El día 14 de octubre, de 2021; se visitó la comunidad de los tablones y las mesitas para inspeccionar una propiedad, que ha sido cercado un callejón esto con los de Justicia Municipal.







**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



4.- El día quince, de octubre de 2021, se visitó la zona de valle de San Francisco en la que se inspeccionaron las aulas de por un agua que está siendo estancada por unos vecinos misma que debe transitar por medio de la sequía.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



5.- El día 21 de octubre de 2021, se visitó la comunidad del Guayabo para inspeccionar una propiedad que de un contribuyente que desea sembrar café.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Osegura Cárcamo**



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



6.- El día 22 de octubre de 2021 visito en aldea San Francisco, el área que ocupa la Escuela Roberto Hasbun la cual está necesitando reconstrucción de muro perimetral, el cual tiene árboles que cortar.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



7.- ej día 28 de octubre de 2021 se inspecciono en el Rio de Guayabillas lo que es un espacio donde se extrae arena, por un grupo de areneros autorizados.



Este informe es realizado, con fotografías de los lugares que se inspeccionan, las cuales forman parte de un trabajo realizado en la oficina de la Unidad Municipal ambiental, cabe mencionar que se realizan trabajos que no se encuentran en este informe y para los fines que se estime conveniente se firma la presente a los 20 de noviembre de 2021.

Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo