



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **REPARACION DE CORTINAS METALICAS EXISTENTES**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Instalaciones del Palacio Municipal de Taulabe.

Responsables:

Ejecutor: Angel Gabriel Padilla Sánchez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	17 de Febrero de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	2
				Peón	

Materiales:

Suficiente: El suministro de materiales, debidamente es responsabilidad por parte del contratista.

Aprobado: Cuenta con todas las especificaciones técnicas necesarias, para cumplir con mencionado proyecto.

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:







- La ejecución del proyecto dio inicio con la actividad de inspección y diagnóstico de cortinas existentes ubicadas en las instalaciones del palacio municipal específicamente en la zona del estacionamiento.
- Seguidamente el contratista suministra y sustituye todo los materiales deteriorados por nuevos.
- Se comienza con las instalaciones de Cortinas y prueba de calidad del buen funcionamiento del mismo.










3/2/94



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES


REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabe, Comayagua.



Departamento de Unidad Tecnica Municipal.

Taulabe; Comayagua
18 de febrero de 2022

Asunto:

Carta de **Garantía de calidad**, para el buen funcionamiento de reparación de cortinas metálicas, ubicadas en las instalaciones del palacio municipal, en el municipio de Taulabe; Departamento de Comayagua.

De nuestra consideración:

De conformidad a lo estipulado en Contrato y en el Capítulo VIII, ARTICULO 104, De la Ley de Contratación del Estado, Capitulo que habla de las **GARANTIAS DE CALIDAD**, y en concordancia con las partes interesadas, fijamos nuestra garantía; por el lapso de 3 (tres) meses, por el servicio de suministro y mano de obra calificada, para la reparación de cortinas metálicas existentes.

El propósito de esta garantía es contra las fallas por defecto de materiales o por defectos de materiales o la instalación al momento que se realiza todo el procedimiento de obra especificada, por el periodo indicado, que se computara a partir de la fecha del último pago realizado al contratista.

En fe de ello, suscribimos la presente con la legalización de nuestra firma

Atentamente.

Angel Padilla

FIRMA, NOMBRE Y APELLIDOS DE REPRESENTANTE.



Taulabe, Comayagua

18, de febrero de 2022

Se realiza mantenimiento a las cortinas de las instalaciones del parqueo ubicado en el Edificio del Palacio Municipal, que actualmente se encontraban en mal estado, de los cuales de mi parte corre la responsabilidad de suministrar los materiales y propiciar la mano de obra calificada para realizar mencionado trabajo.

Detallados de la siguiente forma:

- 10 tambores de Fabrica =
L. 660.00
L. 6,600.00
- 12 Resortes, 8 de 1.4 y 4 de 1.2
L. 926.66
L. 11,120.00
- 3 Llamadores
L.955.00
- Temple De herrero y Mano de Obra.
L. 6000

Gran total, L 24,675.00

Angel Padilla
Angel Gabriel Padilla Sánchez