

Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

#### PERMISOS OTORGADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)

#### **MES DE MARZO 2022**

#	PROPIETARIO O CONTRIBUYE NTE	UBICACIÓ N DE LA ZONA	FECHA DE INSPECCIO N	VALOR DE LA INSPECCI ON	ARBOLES C/	and the second second	VALOR TOTAL DE LOS ARBOL ES	PAG O POR ARB OLIT OS DEL VIVIE RO	MOVI MIENT O DE TIERRA	PERF ORAC ION DE POZO	VALOR DEL RECIBO TOTAL	OBSERVACION
0	Álvaro Alejandro Martínez Mercado	Aldea El Chimbo	01 de Marzo del 2022	Lps 500.0 0					26.43 m3 Lps 528.60		Lps 1,028.6 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Martínez, se realizara la construcción de un muro de contención en el área existe corte y movimiento de tierra de: 26.43m3 donde se realizara la conformación de suelo para la cimentación de muro de contención tipo ciclópeo.
0 2	Allan Saul Aguilera Espinal / Heidi Eloísa Flores Guevara	Barrio El País	01 marzo del 2022.	Lps 1,000.0 0	ANTONANOVA	St. Gal Albert St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	## N N N N N N N N N N N N N N N N N N	***************************************	161.76 m3 = Lps 3,235. 20		Lps 4,235.2 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de los señor; (es) Aguilera, Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 161.76 m3 donde se realizara la conformación de suelo y cimentación de la vivienda.



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Avila Chorreras Ma González Aldea de Zaraband a	3 de Lps narzo 1,000.0 lel 2022 0	09 arboles	Lps 300.00	Lps 2,700. 00	Lps 1,35 0.00 + S/A Lps 324.	129.00 m3 = Lps 2,580.	No state course of the	Lps 7,954.7 5	Se realizó inspección por personal de departamento de La Unidad Municipa Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico que en e predio del señor: <b>Ávila</b> , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de fabrica de la construcción de la vivienda existe corte de fabrica de la construcción de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de la constitución de la vivienda existe corte de fabrica de la constitución de la vivienda existe corte de la vivienda existe d
	_				75 = Lps 924. 75				árboles de la especie de pino, roble y encino también existe corte y movimiento de tierra de: 129.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.  Nota: se recomienda realizar los trámite ante El Instituto de Conservación Foresta (ICF) para Licencia No comercial
4 Orlando Díaz Elena ma	0 de Lps narzo del 500.00	04 Arboles	Lps 300.00	Lps 1,200. 00	Lps 600. 00 + S/A 324. 75			Lps 2,624.7 5	Se realizó inspección por personal de departamento de La Unidad Municipa Ambiental UMA, donde se verifico que en e predio del señor: Díaz, En la parte posterio de su vivienda existen árboles de la especie Pino y Roble estos se encuentran en predio del señor:(a) Reina Isabel Carrasco, estos se encuentran generando riesgo de caer sobre su vivienda, debido a que se encuentra cor cierta inclinación y sus raíces están debilitadas lo que genera riesgo y provoca amenazas de caer sobre la vivienda.  Nota Contribuyente queda pendiente de pago.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante Los Amigos de La Tigra (AMITIGRA) Y E instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.



Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

0	Gilberto	Barrio	07 de	Inc			Fax: (50					
5	Betancourth Cruz	Arriba Aldea El Chimbo	marzo del 2022	Lps 500.00					76.00 m3 = Lps 1,520. 00 + Multa x 76.00 m3 = Lps 760.00		Lps 2,780.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Betancourth, Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 76.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.
0 6	David Alejandro Velásquez Zepeda Alejandra María Laínez Pineda	Las Lagunet as Aldea de Zaraban da	14 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0	07 arboles	Lps 300.00	Lps 2,100. 00	Lps 1,05 0.00 + S/A 324. 75 = Lps 1,37 4.75	760.00 60.00 m3 = Lps 1,200.	WHILE BOOK W	Lps 5,674.7 5	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor(a) Velásquez, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino y roble, también existe corte y movimiento de tierra de: 60.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial
7	Félix Antonio Ávila Ibarra / María Alejandra Burgos Hernández	Los Hornitos Res. Los Alpes	04 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0	13 arboles	Lps 300.00	Lps 3,900. 00	Lps 1,95 0.00 + S/A 324. 75	51.00 m3 = Lps 1,020.		Lps 8,194.7 5	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Ávila, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino y roble, estos son de diámetros menores, también existe corte y movimiento de tierra de: 51.00m3 donde se realizara la conformación de suelo



# Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

					rax. (304	, _ ,				para el plantel de cimentación de vivienda.
				-			,			Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial y posteriormente se dara tramite en los departamentos correspondientes.
0 8	 Las Lagunetas Aldea de Zaraband a	04 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0					Lps 5,00 0.00	Lps 6,000.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Laínez, Según inspección realizada en la zona conocida como Las Lagunetas es referente a la autorización para la perforación de un pozo el cual será perforado con medios mecánicos. Haciendo mención que en la zona no existe corte de árboles ya que en el mismo predio existe el acceso vehicular para que entre la maquinaria para dicha perforación sin perjuicios a terceros. En el área no afecta a fuentes superficiales o acuíferos que sean utilizados por la junta administradora de agua. La perforación de derecho a pozo se encuentra fuera de áreas protegidas. Este será utilizado únicamente para el uso doméstico personal y no para comercializar. El pozo será perforado en predio del Señor: Laínez ya que según detalles técnicos y las evaluaciones realizadas según recamendaciones técnicas ahí le da el punto de referencia para dicha perforación. Nota: La petición de dicha solicitud se somete a Corporación previo a su



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

_							Fax: (504	12/19-	0293			
								-				autorización para realizar posteriormente pago para dicha extracción del recurso hídrico.
9	Ramón Enrique Borjas García	Las Lagunetas Aldea de Zaraband a	03 de marzo del 2022	Lps 500.00	03 arboles	Lps 300.00	Lps 900.00	Lps 450. 00 + S/A 324. 75 = Lps 774.	MI STATE STATE STATE	**************************************	Lps 2,174.7 5	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Borjas, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de encino y Roble, no existe corte de tierra.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.
1 0	Yareli Alejandra López Bonilla	Aldea El Chimbo	07 de marzo del 2022	Lps 500.00	AN ARM STREET, AREA STATE				N. 60 W. A. 60 M.		Lps 500.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) López, El predio se encuentra dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles ni corte y movimiento de tierra en el área ya existe un plantel ya construido donde se realizara la cimentación de vivienda.  El predio limita con el rio Chiquito.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante Los Amigos de La Tigra (AMITIGRA), El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y COPECO para Constancia de factibilidad de Construcción.
1	Rut Isabel Lorenzana Flores	Las Lagunetas Aldea de	15 de marzo del 2022	Lps 300.00	30. 40.00 GF 50.00 doubt 50.00 AD	All and control to the land of the		******	***************************************		Lps 300.00	sè realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, gonde se verifico que en el



## Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

							Fax: (504	1) 2/19-1	0293			
5		Zaraband a							32-1			predio del señor:(a) Lorenzana, existen arboles de la especie de pino que se encuentran plagados en fase III, por el gorgojo descortezador estos se encuentran secos lo que generan riesgo y provocan amenazas de caer sobre su vivienda y vidas humanas que la habitan  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.
1 2	Adolfo Peralta Mayer	Residenci al El Guayabo	15 de marzo del 2022	Lps 500.00		80 40 70 M 10 M 10 M 10 M	AND TO SHARE MADE	***************************************	MARKET MARKET AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESS	Sec 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Peralta existen dos árboles de la especie de pino que se encuentran plagados en fase II y III por el gorgojo descortezador estos se encuentran secos uno se encuentra con las raíces debilitadas lo que generan riesgo y provocan amenazas de caer sobre su vivienda y vidas humanas que la habitan.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.
1 3	Yesica Trinidad Cerritos Gómez	Barrio El País	16 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0	***************************************	A 10.00 M 10.00 M	***********	WOOL OF THE PARTY	251.13 m3 = 5,022. 60	**************************************	Lps 6,022.6 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor (a) Cerritos, Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 251.13m3 donde se realizó la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.



#### Honduras, C.A

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

_							rax. (304	12117	3270			
1 4	Gerardo Francisco Rivera Chou / Geodely Susseth Ponce Abraham	Res. Villa Rosalía	18 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0	***********		A 1 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	WA 10 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	400.00 m3 = 8,000. 00	wanasa	Lps 9,000.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Rivera, Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, también existe corte y movimiento de tierra de: 400.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación, la vivienda será construida en dos terrazas.
5	Rafael Alejandro Membreño Flores / Cinthya Jessenia Zavala Ayala	Barrio La Zopilotera	11 de marzo del 2022	Lps 500.00		# N AND NO. 10 TO	## # 1.5 # W W W W		38.00 m3= 570.00	***************************************	Lps 1,070.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (es) Membreño, dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 38.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.
6	Gisela Vanessa Amaya González	Barrio La Sabaneta	18 de marzo del 2022	Lps 500.00	at 100 or	M. M. CONT. 100 M. M.	AND	W-00, 00 All of the 10	NA ARTHUR MANUEL	W0000000	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal del departamento de la Unidad Municipal Ambiental UMA, para verificar denuncia, en el predio del señora: (a) Amaya, En el predio de la señora: Amaya existen arboles de la especie de pino que se encuentran en fase II Plagados por el gorgojo descortezador por lo que se recomienda realizar el corte de dicho árbol para evitar la propagación del Gorgojo. Nota: este permiso es autorizado según el Artículo # 8 de la ley forestal.
7	Nora Esmeralda Ávila	Residenci al Los Alpes	18 de marzo del 2022	Lps 1,000.0	07 arboles	Lps 300.00	Lps 2,100. 00	Lps 1,05 0.00	55.65 m3 = Lps	******	Lps 5,587.7 5	Se vealizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti

U.M.A.



## Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

							rax. (30	4) 4/17-	0293			
	Espinoza		(					+ S/A 324. 75 = 1,37 4.75	1,113.			predio del señor: Ávila, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino, también existe corte y movimiento de tierra de: 55.65m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda, cisterna y fosa séptica.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.
1 8	Ileanne Marie Miselem Meyers	Residenci al El Guayabo	10 de marzo del 2022	W-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0		***************************************						Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) Miselem, existen árboles de la especie de pino, estos árboles se encuentran generando riesgo y provocando amenazas de caer sobre la vivienda y vidas humanas que la habitan debido a que se encuentran en la parte posterior de su vivienda, con cierta inclinación sobre la vivienda y con las raíces debilitadas.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.
9	Ana Gabriela Castillo Maradiaga	Sitio Arriba	18 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0	ARTURATURA	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MM 00 MM 0' MM	W0.0.00.00	198.00 m3 = 3,960. 00	0 20 20 20	Lps 4,960.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (es) Castillo, Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 198,00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

	1						Fax: (50	4) 2/19.	-0293			
												cimentación de vivienda.
2 0	David Alfonso López Herrera	Las Chorreras Aldea de Zaraband a	18 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0		36 M. AND 16 M. SE		**************************************	412.25 m3 = Lps 8,245. 00	***************************************	Lps 9,245.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: López, Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 412.25m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial
2	Thelma Elizabeth Barahona Herrera	Residenci al Mina de Surcagua	11 de marzo del 2022	Lps 500.00		00.00.00.00.00.00.00.00			*******		Lps 500.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) Barahona, existe un árbol de la especie de pino que se encuentra generando riesgo y provocando amenazas de caer sobre la vivienda este se encuentra en la parte posterior de su vivienda, debido a la inclinación se teme que en temporada de lluvias o fuertes vientos este seda o se derribe y cause daños mayores.  Nota. El permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley forestal.
2	Roger David Sierra Monte Isaura Montes	Barrio La Cuadrilla	21 de marzo del 2022	Lps 500.00	04 arboles	Lps 300.00	Lps 1,200. 00	Lps 600. 00 + S/A Lps 324.	510.00 m3 = 10,200 .00	WARRY	Lps 12,824. 75	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Sierra, Dentro del área de construcción existe corte de árboles de la especie de pino, también existe corte y



Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

_					_		rax. (304	12115	0275			
E						*		75 = Lps 924. 75				movimiento de tierra de: 510.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel y construcción de muro.  Nota: este permiso es autorizado según el Artículo #8 de la ley forestal.
2 3	Welghen Javier Argeñal Cerrato	Sabaneta Barrio Arriba	21 de marzo del 2022	Lps 300.00		Annous		***************************************	0.000 000 000	AN SOME GOOD OF ME		Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Argeñal, existe un árbol de la especie de acacia, este debido al crecimiento las raíces se han extendido lo que ha provocado daños a las paredes de la fosa séptico, el árbol se encuentra con cierta inclinación lo que causa temor de que se pueda derribar y causar más daños.  Nota: contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramites.
4	Karen Patricia Elvir Ramírez	El Pacón Res. Valle del Sol	23 de marzo del 2022	Lps 500.00					60.00 m3 = Lps 1,200.	We state out of the	Lps 1,700.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Elvir, dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 60.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.
2 5	Manuel Antonio Suazo Aguilar	Las Lagunetas Aldea de Zaraband a	23 de marzo del 2022	Lps 500.00	04 arboles	Lps 300.00	Lps 1,200. 00	***************************************	***********	M (M) (4 / W)	Lps 1,700.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Suazo, Dentro del predio del señor: Suazo, Dentro del predio del señor: Suazo solicita el aprovechamiento de estos arboles para minuta de madera que

Santa Lucia, Valo La Pona Llogar a Te SANTA LUCIAS



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

							Fax: (504	1) 2/19-1	1295			
					-				) 		v M á c N a	perá utilizada para la construcción de su vivienda.  Nota: contribuyente realizo la siembra de irboles de vivero como una medida de compensación.  Nota: se recomienda realizar los trámites inte El Instituto de Conservación Forestal ICF) para Licencia No comercial
6	Yenny Aracely Salgado Matute	El Aguacatal Aldea de Zaraband a	24 de marzo del 2022	Lps 500.00		AND AND THE PARTY OF THE PARTY	AND D. A. O. D. S.				500.00 d A P U e e a T P P a D V d d C L I M N a a I I I	de realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) Salgado, cuenta con una pendiente de 15%, El predio se encuentra dentro del área de emortiguamiento del Parque Nacional La figra de 20 a 30 metros lineales de calle pavimentada, este se encuentra cercado con alambre de púas y postes de madera. Dentro del área de construcción de la divienda no existe corte de árboles ni corte de tierra en el área se realizara la construcción de vivienda.  La señora: Salgado es nativa y residente del nunicipio.  Lota: se recomienda realizar los trámites ente Los Amigos de La tigra (AMITIGRA) Y El instituto de Conservación Forestal (ICF) para actibilidad de construcción.
7	María Elina Carias Cerato	Barrio El Mondong uito	30 de marzo del 2022	Lps 300.00	03 arboles	Lps 300.00	Lps 900.00	*****		(	1,200.00 N	e realizó inspección por personal de la Junicipalidad del departamento de UMA onde se verifico que en el área propiedad el señor(a): Carias existen árboles de la specie de pino estos se encuentra plagados



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

_							Fax: (504	4) 2779	-0295			
			1			*			1			en fase I, II y fase III por el gorgojo descortezador en el límite del predio generando riesgo de caer sobre las viviendas de los vecinos  Nota. Como medida de compensación el propietario realizara la siembra de árboles de vivero.  Nota: este permiso es autorizado según el Artículo # 8 de la ley forestal.
8	Gloria María Hernández	Barrio El Mondong uito	23 de marzo del 2022	Lps 500.00	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00	**************************************		10 6 to 6 to 10 to	Lps 700.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) Hernández Dentro del área de construcción de plantel existe corte de árboles de la especie de ciruela Macho, también.  Nota. Como medida de compensación el propietario realizara la siembra de árboles de vivero.  Nota: este permiso es autorizado según el Artículo # 8 de la ley forestal.
9	Patricia Yamileth Cerrato Rodríguez	El Callejón	28 de marzo del 2022	Lps 500.00	All March for the March for the	-	AN CO. MON. NO.	Will the Miller Wil	48.00 m3 = Lps 720.00	NO 6044, 80 St - 47 St	Lps 1,220.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) Cerrato, Dentro del área de construcción de la piscina no existe corte de árboles de la especie de, si existe corte y movimiento de tierra de: 48.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de piscina.
3	Lucia Alejandra	Residenci al	28 de marzo	Lps 1,000.0	02 arboles	Lps 200.00	Lps 400.00	Lps 300.	145.06 m3 =	******	Lps 4.025.0	Se realizo inspección por personal del
	Madrid	Zaraband	del 2022	0	andores	200.00	400.00	00 +	Lps		4,925.9 5	departamento de La Unidad Municipal Ambienta <b>UMA</b> , donde se verifico que en el



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

_							Fax: (504	12115-	0233			
	Rivera	а						S/A 324. 75 = 624. 75	2,901.			predio del señor: (a) Madrid, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de encino y guayabo, también existe corte y movimiento de tierra de: 145.06m3 donde se realizara la conformación de suelo para fosa séptica cisterna y el plantel de cimentación de vivienda.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial
3 1	Lesbia Sofía Cerna Zelaya	Sitio Arriba	24 de marzo del 2022	Lps 500.00	A 40 W 100 A 10 W 100					No. 60 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1		Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: (a) Cerna, se encuentra dentro del Área de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, Se verifico que en el predio de la señora: (a) Cerna no existe corte de árboles, en el área si existe corte y movimiento de tierra de: 900.00 m3 donde se realizara la construcción de un plantel para cimentación de vivienda.  Nota: se recomienda realizar los trámites ante Los Amigos de La Tigra (AMITIGRA) Y El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No comercial.  Nota: contribuyente queda pendiente de realizar pago para finalizar los trámites.
3 2	Miguel Ángel Figueroa Cáceres	Aldea de Zaraband a	30 de marzo del 2022	Lps 1,000.0 0	A 60 0 00 40 00	an an historian darage war			de elementa il series elementa i	Lps 5,00 0.00	Lps 6,000.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Figueroa, Según inspección realizada en la zona conocida como Los Alpes



#### Honduras, C.A Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

 			Fax: (504)	12/19-0	1295	
					MICIPAL	es referente a la autorización parella perforación de un pozo el cual será perforado con medios mecánicos. Haciendo mención que en la zona no existe corte de árboles ya que en el mismo presido existe el acceso vehicular para que entre la maquinaria para dicha perforación sin perjuicios a terceros.  En el área no afecta a fuentes superficiales o acuíferos que sean utilizados por la junta administradora de agua.  La perforación de derecho a pozo se encuentra fuera de áreas protegidas.  Este será utilizado únicamente para el uso doméstico personal.  El pozo será perforado en predio del Señor:  Figueroa ya que según detalles técnicos y las evaluaciones realizadas según recomendaciones técnicas ahí le da el punto de referencia para dicha perforación.  Nota: La petición de dicha solicitud se somete a Corporación previo a su autorización para realizar posteriormente pago para la perforación.

José Benito Medina Tobias Coordinador de Unidad Municipal Ambiental