2013

# Resumen Dictámenes SGC Julio



Arq. Mahely Barahona Díaz
Regional Centro

Arq. Mariusa Henríquez
Regional Nororiente

Arq. Oscar Alvarado
Ing. Nery López
Regional Occidente

Ing. Alejandra Gámez
Unidad de Centros Históricos

Arq. Ivonne Benitez
Subgerente de Conservación


02/08/2013

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Dictamen Técnico 32-13-SGC** | |
| | **Inmueble** | Vivienda Familia López |
| | **Propietario** | Alba López |
| | **Fecha de Emisión** | 02 – 07 - 2013 |
| | **No. Inventario** | 13-07-01-003 |
| | **Ubicación** | Municipio de Guarita, Lempira |
| | **Solicitante** | Sr. Andres Gavarrete Serrano |
| | **Motivo de emisión** | Se emitió Dictamen Técnico por intervención a inmueble catalogado |
| | **Emitido por:** | Arquitecto Regional Occidente |
| **2** | **Dictamen Técnico 33-13-SGC** | |
| | **Inmueble** | Banco de Occidente de Trujillo |
| | **Propietario** | Banco de Occidente de Trujillo |
| | **Clave catastral** | 02-003-012-001 |
| | **No. Catalogación** | 02-01-01-023 |
| | **Dirección** | Entre la 4º y 3º calle y entre la 3º y 4º avenida en el barrio El Centro de la ciudad de Trujillo departamento de Colón |
| | **Solicitante** | Lic. Osmán Zelaya - Gerente Banco Occidente Trujillo |
| | **Motivo de emisión** | Se emitió Dictamen Técnico con el objetivo de analizar la propuesta para una apertura de vano de ventana a puerta y construcción de un espacio necesario para el funcionamiento de un cajero automático |
| | **Emitido por:** | Arquitecto Regional Nororiente |
| **3** | **Dictamen Técnico 034-SGC-2013** | |
| | **Inmueble** | Cine Clamer |
| | **Propietario** | Carolina del Castillo (Representante Legal) |
| | **No. Catalogación** | N/A |
| | **Dirección** | Centro Histórico del Distrito Central |
| | **Solicitante** | Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural |
| | **Motivo de emisión** | Se emitió Dictamen Técnico con el objetivo de remitir el caso a los Órganos de Justicia competentes en materia de protección del patrimonio. |
| | **Emitido por** | Subgerencia de Conservación |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **Dictamen Técnico 035-SGC-2013** | |
| | **Inmueble o Proyecto** | Pasaje Peatonal "Los Valores" |
| | **Propietario** | Alcaldía Municipal de Danlí |
| | **No. Catalogación** | N/A |
| | **Dirección** | Centro Histórico del Danlí, El Paraíso |
| | **Solicitante** | Alcaldía Municipal de Danlí |
| | **Motivo de emisión** | Se emitió Dictamen Técnico con el objetivo de remitir el caso a los Órganos de Justicia competentes en materia de protección del patrimonio cultural. |
| | **Emitido por** | Unidad de Centros Históricos |
| 5 | **Dictamen Técnico 036-SGC-2013** | |
| | **Inmueble** | Iglesia San Sebastian |
| | **Propietario** | Iglesia Católica de Honduras |
| | **No. Catalogación** | 13-01-01-123 |
| | **Dirección** | Gracias, Lempira |
| | **Solicitante** | Oficina de los Conjuntos Históricos COLOSUCA |
| | **Motivo de emisión** | Se emitió Dictamen Técnico para determinar acciones para mitigar daños sufridos al inmueble por temporal de lluvias |
| | **Emitido por** | Arquitecto Regional Occidente |
| 6 | **Dictamen Técnico 037-SGC-2013** | |
| | **Inmueble** | Banco Atlántida Catacamas |
| | **Propietario** | Banco Atlántida Catacamas |
| | **Clave catastral** | OM322B-21-0011 |
| | **No. Catalogación** | --------- |
| | **Dirección** | Esquina entre la 1ra calle NE y 1ar avenida NE de la ciudad de Catacamas departamento de Olancho. |
| | **Solicitante** | Daños al Patrimonio Cultural de la Nación |
| | **Motivo de emisión** | Se emitió Dictamen Técnico con el objetivo de remitir el caso a los Órganos de Justicia competentes en materia de protección del patrimonio cultural. |
| | **Emitido por** | Arquitecta Regional Nororiente |