




2013

Resumen Dictámenes SGC Septiembre



Arq. Mahely Barahona Díaz
Regional Centro

Arq. Mariusa Henríquez
Regional Nororiente

Arq. Oscar Alvarado
Ing. Nery López
Regional Occidente

Ing. Alejandra Gámez
Unidad de Centros Históricos

Arq. Wendy Galdámez
Subgerente de Conservación

01/10/2013

1	Dictamen Técnico 42-13-SGC	
	Inmueble	Monumento "La Gruta"
	Propietario	N/A
	Fecha de Emisión	12/09/2013
	No. Inventario	10-01-01-010
	Ubicación	La Esperanza, Intibucá
	Solicitante	Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural
	Motivo de emisión	Sobre daños al Patrimonio Cultural
	Emitido por:	Arq. Wendy Galdámez
2	Dictamen Técnico 43-13-SGC	
	Inmueble	Municipalidad de Gracias Lempira
	Propietario	Municipalidad de Gracias
	Clave catastral	-----
	No. Catalogación	13-01-01-016
	Dirección	Avenida José María Medina frente al parque Central
	Solicitante	Unidad Control y Seguimiento Urbano Gracias Lempira
	Motivo de emisión	Autorización obras de intervención cubierta de techo y restauración del muro de fachada
	Emitido por:	Arq. Oscar Alvarado
3	Dictamen Técnico 044-SGC-2013	
	Inmueble	Inmueble propiedad del
	Propietario	Sr. Norman Claros
	No. Catalogación	N/A
	Dirección	4ª Ave de Comayagüela entre 4ª y 5ª Calle
	Solicitante	Gerencia del Centro Histórico
	Motivo de emisión	Nueva Construcción
	Emitido por	Subgerencia de Conservación