

MONITOREO CAJA DRENAJE EL AGUACATE



En la parte de Arriba del campo había una Depresión en carretera que pasaba por Allí, Se Asia una de lodo y con el trajín de los carros se imposibilitaba el tránsito, El alcalde apoyo con tubo de 5 Pulgadas y Cemento para drenar el agua que se acumulaba en el campo y Era foco de

infección en los momentos que más atacaba el Mosquito transmisor del dengue y la chicongundia.La foto de la Izquierda es la cabecera y la de la Derecha es donde desemboca el Tubo con las Aguas.



Las dos fotos superiores es donde sale el agua de la caja puente para conectarla al tubo y descargar abajo al final del campo de Foot Ball