

INFORME DE AVANCE DE DESCARGO A NIVEL NACIONAL



El siguiente informe detalla las actividades realizadas por las Unidades Locales del Departamento de Bienes Nacionales (ULAB) en los Hospitales y Regiones a nivel nacional.

SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES
28-9-2022

INDICE

OFICINA DE NIVEL CENTRAL.....	2
1. INVENTARIO DE BODEGAS.....	2
2. REVISIÓN DE SOLICITUDES DE DESCARGO	2
3. REVERSIONES	3
4. MODIFICACIONES EN EL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).....	3
5. COMPRAS AÑO 2022	3
OFICINA NIVEL CENTRAL	4
HOSPITALES	5
HOSPITAL DE ATLANTIDA, ATLANTIDA	6
HOSPITAL SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	13
HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN	14
HOSPITAL SALVADOR PAREDES, TRUJILLO	15
HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DANLI	19
HOSPITAL INTEGRADO TELA, ATLANTIDA	20
HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO	21
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, LA ESPERANZA	22
HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, GRACIAS	23
REGIONES.....	24
REGION N°1 ATLANTIDA	25
REGION N° 4 COPAN	26
REGION N° 6 CHOLUTECA.....	27
REGION N°16 SANTA BARBARA	30
REGION N°19 TEGUCIGALPA.....	32

- **Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).**

Las reuniones se llevan a cabo por medio de la Plataforma de Zoom para brindar apoyo en el proceso de ingreso de los bienes para descargos definitivos en SIAFI.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO												
REPORTES DE CERTIFICACIONES DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO												
República de Honduras											 20/09/2022 14:30:48 Gestión: 2022 R_BNU_CERTIFIC_BIENE Página 1 de	
INSTITUCIÓN :		0660 SECRETARÍA DE SALUD										
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		042 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA										
UNIDAD EJECUTORA :		041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA										
Nro. Documento	Nro. Ficha	Nro. de Inventario	Marca	Descripción	Serie	Color	Nro. de Chasis	Nro. Motor	Año	Nro. Placa	Cilindraje	Costo
000015	0021305	25101703-0000003503-10100113-000002	TOYOTA	AMBULANCIA, MODELO LAND CRUISER, COMBUSTIBLE DIESEL	JTERB71J800071750	BLANCO	JTERB71J800071750	1H20740056	2013	N10795	4164	1.534.600
000018	0021304	25101703-0000003503-10100113-000003	TOYOTA	AMBULANCIA, MODELO LAND CRUISER, COMBUSTIBLE DIESEL	JTERB71J800071751	BLANCO	JTERB71J800071751	1H20740056	2013	N10789	4164	1.534.600
000017	0021305	25101703-0000003503-10100113-000004	TOYOTA	AMBULANCIA, MODELO LAND CRUISER, COMBUSTIBLE DIESEL	JTERB71J800071750	BLANCO	JTERB71J800071750	1H20748919	2013	N10796	4164	1.534.600
000020	0021302	25101703-0000003503-10100113-000001	TOYOTA	AMBULANCIA, MODELO LAND CRUISER, COMBUSTIBLE DIESEL	JTERB71J800071751	BLANCO	JTERB71J800071751	1H20749274	2013	N10790	4164	1.534.600
000001	0020819	25101905-000000081-17542013-000002	NISSAN	TODOTERRENO (PICK UP), MODELO FRONTIER, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS	3M6P023Y42K919261	BLANCO	3M6P023Y42K919261	YD25437056T	2013	N10709	2500	440.898
000099	0217396	25101905-0000014781-20112018-000001	MITSUBISHI	TODOTERRENO (PICK UP), MODELO L200 4X4, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS	MMSLNK7404D010323	VERDE	MMSLNK7404D010323	4D568L7610	2004	N07897	2477	354.451
000027	0218067	25101905-0000003109-27112018-000001	MAZDA	TODOTERRENO (PICK UP), MODELO B750 4X4, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS	MMFUB40B4HW8551	AZUL	MMFUB40B4HW8551	WSAT169229	2006	N09121	2900	690.000
000292	0179895	25101905-0000014346-30112018-000001	MAZDA	TODOTERRENO (PICK UP), MODELO B750 4X4, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS	MMFUB40B4HW570624	BLANCO	MMFUB40B4HW570624	PAAT2198261	2017	N12670	2200	558.325
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											041	8.142.071,6
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA :											042	8.142.071,6
TOTAL INSTITUCIÓN :											0880	8.142.071,6

- **Elaboración de solicitudes de descargo de nivel central**

Para la elaboración de las solicitudes de descargos de nivel central, el departamento de Bienes Nacionales se encuentra trabajando en la creación de bases de datos de las bodegas de Santa Ana y BANMA.

3. Reversiones

- Duplicidad de Ficha
- Valor incorrecto de bien.

4. Modificaciones en el 3er Trimestre del año 2022 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

- Cambio de Responsable de uso.
- Cambio de Ubicación Geográfica.
- Cambio de Datos.

5. Compras año 2022

- Ingreso de compras en el SIAFI
- Elaboración de Documentos PA-64 para pago a proveedores

OFICINA NIVEL CENTRAL



Oficina De Bienes Nacionales, Nivel Central procedio a realizar actividades de Identificación y clasificación de equipo en mal estado o condicion de chatarra, en Bodega de BANMA.

Para realizar solicitudes de descargo manual (no ingresados en el Sistema de Administración Financiera Integrada) y solicitudes en Sistema (Ingresados en SIAFI).

HOSPITALES

HOSPITAL DE ATLANTIDA, ATLANTIDA



ASPIRADOR DE PARED, MARCA VACUUM, SIN MODELO

1. SERIE D0911004, IA 414269, FICHA 137848
2. SERIE D0911050, IA 414979, FICHA 137825
3. SERIE D0911057, IA 412918
4. SERIE D0911003, IA 414275, FICHA 137841
5. SERIE D0911030, IA 4142833
6. SERIE D0911052, IA 414299
7. SERIE D0911027, IA 412834
8. SERIE D0911055, IA 412924
9. SERIE D0911059, IA 412925
10. SERIE D0911029, IA 412829
11. SERIE D0911070, IA 412923
12. D0911071, IA 412921



ASPIRADOR O SUCCIONADOR MARCA TECHNOLOGY, MODELO MS-700L

1. SERIE MS2-07-12-011, IA 414669, FICHA 147533
2. SERIE MS2-07-12-006, IA 411441 FICHA 147530



BOMBAS DE INFUSION MARCA ADVANCED, MODELO IP-100

1. SERIE 11601636, IA 416247, FICHA 181783
2. SERIE 137639, IA 4007335
3. SERIE 137614, IA 4007336
4. SERIE 136898 IA 4007341
5. SERIE 137816, IA 4007334
6. SERIE 11601621, IA 416244, FICHA 181789
7. SERIE 11601614, IA 416243, FICHA 181790
8. SERIE 130810075, IA 414901, FICHA 143830
9. SERIE 130808675, IA 414896, FICHA 143834
10. SERIE 11601483, IA 416246, FICHA 181784
11. SERIE 11601616, IA 416248, FICHA 181782
12. SERIE 12200745, IA 416421, FICHA 181597
13. SERIE 12200694, IA 416423, FICHA 181595
14. SERIE 11601563, IA 416245, FICHA 181787
15. SERIE 130810235, IA 4004670, FICHA
16. SERIE 11601535, IA 416249, FICHA 181780
17. SERIE 11601549, IA 416250, FICHA 181778



BOMBAS DE INFUSION MARCA SINOHERO, MODELO SH-606 PLUS

1. SERIE SH66000332 IA415262
2. SERIE SH66000348 IA415356 FICHA 153922
3. SERIE SH66000334 IA415360 FICHA 153869
4. SERIE SH66000349 IA415357
5. SERIE SH66000352 IA 415355 FICHA 153924
6. SERIE SH66000333 IA 415358 FICHA 153870
7. SERIE SH66000347 IA 415363 FICHA 153836
8. SERIE SH66000286 IA 415368 FICHA 154504
9. SERIE SH66000346 IA 415365 FICHA 153919
10. SERIE SH66000351 IA 415366 FICHA 153918
11. SERIE SH66000285 IA 415367 FICHA 153913



BOMBAS DE INFUSION MARCA ADVANCED, MODELO IP-100

1. SERIE 013746HC10, IA 412886
2. SERIE 013740HC10, IA 412561
3. SERIE 013741HC10, IA 412565, FICHA 119135
4. SERIE 01336HC10, IA 412765,
5. SERIE 013735HC10, IA 412762, FICHA 120356
6. SERIE 013542HB18, IA 412768, FICHA 118510
7. SERIE 013743HC10, IA 412764, FICHA 119142
8. SERIE 013547HB18 IA 415097, FICHA
9. SERIE 013550HB18, IA 412722, FICHA 119131
10. SERIE 013739HC10, IA 412560, FICHA
11. SERIE 013733HC10, IA 412767, FICHA 118498
12. SERIE 013744HC10, IA 412766, FICHA 120384
13. SERIE 013544HB18, IA 412763, FICHA 119165
14. SERIE 013734HC10, IA 412755, FICHA 119166
15. SERIE 013742HC10, IA 412757, FICHA 120379



BOMBAS DE INFUSION MARCA ADVANCED, MODELO IP-100

1. SERIE 11601636, IA 416247, FICHA 181783
2. SERIE 137639, IA 4007335
3. SERIE 137614, IA 4007336
4. SERIE 136898 IA 4007341
5. SERIE 137816, IA 4007334



ELECTROCAUTERIO MARCA CALS MEDICAL, MODELO MS-700L

1. SIN SERIE, IA 411352, FICHA 187898
2. SIN SERIE, IA 411427, FICHA 187897
3. SIN SERIE, IA 411279, FICHA 187899
4. SIN SERIE, IA 411406, FICHA 187896
5. SIN SERIE, IA 411450 FICHA 187895



MONITOR DE SIGNOS MARCA INFINIUM MODELO CLEO

1. SERIE A15084500076, IA 415338, FICHA 144526
2. SERIE A15084500118, IA 415339, FICHA 144525
3. SERIE A15084500079, IA 415342,
4. SERIE A15084500106, IA 415346, FICHA 144298
5. SERIE A15084500081, IA 415343,
6. SERIE A15084500090, IA 4153465, FICHA 144307



MONITOR DE SIGNOS MARCA MEDIANA, MODELO YM,6000

1. SERIE 114509110008, IA 410245, FICHA 125724
2. SERIE 114509110010, IA 410247, FICHA 127772
3. SERIE 114509110007, IA 410246, FICHA



MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDIANA, MODELO LUCON

1. SERIE 109909110012, IA 415305, FICHA 118506
2. SERIE 109909110015, IA 410041, FICHA 118505
3. SERIE 109909110014, IA 410039, FICHA 118486
4. SERIE 109909110018, IA 410148
5. SERIE 109909110019, IA 412770
6. SERIE 109909110004, IA 412878
7. SERIE 109909110009, IA 412875
8. SERIE 109909110020, IA 412874
9. SERIE 109909110005, IA 412889



MONITOR MARCA BISTOS, MODELO BT-300

1. SERIE AAN980075 IA 410196
2. SERIE AAN9B0083, IA 410193, FICHA 131876
3. SERIE AAN9B0081, IA 410197, FICHA 131889



NEBULIZADOR MARCA SAN UP, MODELO 3040

1. SIN SERIE, IA 412193, FICHA 155083
2. SIN SERIE, IA 411360
3. SIN SERIE, IA 415986, FICHA 150820
4. SIN SERIE, IA 410153, FICHA 150824
5. SIN SERIE, IA 412163, FICHA 151013
6. SIN SERIE, IA 400158
7. SIN SERIE, IA 410090, FICHA 150821
8. SIN SERIE, IA 412466, FICHA 150687



OXIMETROS DE PULSO MARCA MEDIANA MODELO LUCOR

1. SERIE 113509110011, IA 410034, FICHA 118507
2. SERIE 113509110010, IA 410033, FICHA 127795
3. SERIE 113509110005, IA 412713, FICHA 128901
4. SERIE 113509110015, IA 410035 FICHA 118508
5. SERIE 113509110016, IA 410139

HOSPITAL SAN MARCOS, OCOTEPEQUE



HOSPITAL BASICO SAN MARCOS.

San Marcos de Ocotepeque
05 de Septiembre 2022

Ingeniero
José Ramón Varela Meléndez
Jefe Departamento de Bienes Nacionales
Secretaría de Salud
Su oficina

Estimado Ing. Varela:

Reciba un atento y fraternal saludo deseándole muchos éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me estoy dirigiendo a usted para hacer de su conocimiento que no podre cumplir de manera eficiente con todas mis asignaciones (descargos); ya que no tengo ningún apoyo por parte de las autoridades de este centro hospitalario, como de ser se me asigne un recurso .

Esperando una respuesta positiva y favorable me suscribo de usted.

Muy atentamente,



Hospital Básico San Marcos Ocotepeque
hosanmarcosocot@gmail.com
TEL-2663-41-17/2663-44-91

Mirian Yolibeth Fuentes Rivera
Jefe Unidad Local Administración de Bienes

FALTA DE RECURSO HUMANO

El Hospital de San Marcos, Ocotepeque solo cuenta con un recurso humano en el departamento de Bienes Nacionales, por lo que no le es posible realizar las actividades que conlleva el plan de acción.

HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL DE OCCIDENTE
UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES
Correo: bienesnacionalesho@gmail.com



Santa Rosa de Copan
16 de Septiembre 2022

Ingeniero
José Ramon Varela Meléndez
Jefe Departamento Bienes Nacionales
Secretaria de Salud
Su Oficina

Estimado Ing. Varela:

Por este medio doy respuesta al Oficio N.º 418-2022-OADBN-SESAL, procedo a informar que en esta semana hemos estado realizando parte del trámite en papelería que corresponde al proceso de solicitud de descargo de chatarra, aunque la separación física aun no dado inicio ya que no contamos con el personal y herramientas suficientes, porque la chatarra se encuentra a la intemperie y el estado de esta es muy frágil y deteriorado.

Sin otro particular, me despido con muestras de respeto.

Atentamente:



Masdim Cruz A.
Jefa de la Unidad Local
Administradora de Bienes

C.c. Archivo.

SECRETARÍA DE SALUD

FALTA DE APOYO LOGISTICO

Falta de personal de apoyo para el acarreo de los bienes en mal estado (chatarra). Asi como también de herramientas y transporte para el mismo.

HOSPITAL SALVADOR PAREDES, TRUJILLO

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	ASIGNACIÓN	No. HORAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
Evaluación del espacio destinado a la chatarra	07/09/22	Jefa de BN-HSP	Supervisión y coordinación del trabajo a realizar	4 horas 30 min	- El número de horas trabajadas está determinado por tiempo disponible del personal de apoyo (reclusos)
		Personal apoyo 1	Traslado de chatarra	4 horas 30 min	
		Personal apoyo 2	Traslado de chatarra	4 horas 30 min	
Identificación de equipos metálicos y clasificación según tamaño	07 al 16 septiembre	Jefa de BN-HSP	Supervisión y coordinación del trabajo a realizar	4 horas 30 min	- Se clasifico en filas los equipos grandes metálicos grandes - Clasificación de camas hospitalarias y camillas de transporte
		Personal apoyo 1	Traslado de chatarra	4 horas 30 min	
		Personal apoyo 2	Traslado de chatarra	4 horas 30 min	
DIAS NO TRABAJADOS	09/09/22	No se presentó el personal de apoyo (reclusos)			
	15/09/22	Feriado Nacional			

Planificación de actividades semanales.



CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES EN MAL ESTADO

Equipo encargado, clasificando bienes que aplican para destrucción o subasta de acuerdo a las características que presenten.








Con apoyo de personal del batallon se realizó el acarreo de bienes en condición de chatarra.

HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, DANLI



Reconocimiento de equipo obsoleto, para su posterior acción de descargo.

HOSPITAL INTEGRADO TELA, ATLANTIDA




Equipo encargado de Bienes realizando Base de datos para apoyo en la realización de solicitud de descargo.

HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO




Personal encargado de descargo, realizando la distinción de equipo considerado como chatarra.

HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, LA ESPERANZA



Descripción	Fecha In	Responsable	Ubicación	Estado
Máquina de coser, marca Sharp, modelo EL-1876, Serie -	4/00/2017			Inservible
Impresora, marca Lexmark, modelo 4800, serie: 0030101561001	4/00/2017			Inservible
Camcorder de video, marca Sanyo, modelo 4000, serie: 40000000000000000000	4/00/2017			Inservible
Máquina de lavar, marca Sanyo, modelo 4000, serie: 40000000000000000000	4/00/2017			Inservible
Reproductor de CD, marca Philips, modelo -	4/00/2017			Inservible
Impresora, marca HP, modelo 4000, serie: 40000000000000000000	4/00/2017			Inservible
Velocímetro de auto, marca CASHO, modelo -	4/00/2017			Inservible
Calentador de agua, marca -	4/00/2017			Inservible
Vivero, modelo -	4/00/2017			Inservible
Aspiradora de mano, marca STAR, modelo: 4000, serie: 40000000000000000000	4/00/2017	Karen Ponce		Inservible
Oficina de copiado, marca -	4/00/2017			Inservible



Verificación de bienes y clasificación de acuerdo a estado, si aplica a destrucción o subasta.

HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, GRACIAS

 DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITUD DE DESCARGOS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO												
INSTITUCIÓN : 0000 Secretaría de Salud GERENCIA ADMINISTRATIVA : 022 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ UNIDAD EJECUTORA : 021 DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ												
Nro. Documento	Nro. Ficha	Nro. de Inventario	Marca	Descripción	Serie	Color	Nro. de Chasis	Nro. Motor	Año	Nro. Placa	Cilindraje	Costo
000002	0154430	1912019-000002	HILL ROM	CAPACIDAD 400 LBS CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	GRIS						12,000.00
000002	0154439	42191907-00000791-	HILL ROM	CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	GRIS						12,000.00
000002	0154440	42191907-00000791-	SIN MARCA	CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	GRIS						12,000.00
000002	0167913	40101102-000032763-	SIN MARCA	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA 4 GAVETAS, MEDIDAS 52X19X27"	SIN SERIE	GRIS						3,000.00
000002	0199993	42191907-000002167-	SIN MARCA	CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	GRIS						10,000.00
000002	0200003	42191907-000002167-	SIN MARCA	CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	GRIS						10,000.00
000002	0200245	42191907-000002167-	SIN MARCA	CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	GRIS						10,000.00
000002	0201090	42191907-000002167-	SIN MARCA	CAMA HOSPITALARIA TIPO MANUAL RECLINABLE, ESTRUCTURA METALICA	SIN SERIE	BEIGE						5,000.00
000002	0201975	4222104-000008916-	GRAHAM FIELD	ATRI. MEDICO (PORTASUERO); MODELO GF7051-1	SIN SERIE	GRIS						2,972.77
000002	0202930	42192027-0000023972-	RITTER	CAMILLA GINECOLOGICA, MODELO 104, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA, DEPOSITOS 5, MEDIDAS 42X22X29"	SIN SERIE	BEIGE Y AZUL						10,000.00
000002	0202966	42192027-0000023972-	SIN MARCA	CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES; SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE LONA	SIN SERIE	GRIS Y NEGRO						5,000.00
000002	0202967	42192027-0000023972-	SIN MARCA	CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES; SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE LONA	SIN SERIE	GRIS Y NEGRO						5,000.00
000002	0202992	4222104-000002817-	SIN MARCA	ATRI. MEDICO (PORTASUERO); SIN MODELO, CON RODOS	SIN SERIE	GRIS						900.00
000002	0217019	42192027-000007755-	STRYKER	CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES; SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA	SIN SERIE	BEIGE						43,996.19
000002	0217020	42192027-000007755-	STRYKER	CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES; SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA	SIN SERIE	BEIGE						43,996.19
000002	0217021	42192027-000007755-	STRYKER	CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES; SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA	SIN SERIE	BEIGE						43,996.19
000002	0222071	42192027-000007755-	STRYKER	CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES; SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA	SIN SERIE	GRIS						43,996.19
000002	0224046	42191905-0000097179-	HILL ROM	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA, MODELO ADVANTA, ESTRUCTURA METALICA, CON RODOS	SIN SERIE	BEIGE, BLANCO						31,195.11
000002	0224049	42191905-0000097179-	HILL ROM	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA, MODELO ADVANTA, ESTRUCTURA METALICA, CON RODOS	SIN SERIE	BEIGE, BLANCO						31,195.11
000002	0224090	42192091-000007754-	MIDMARK	CAMILLA GINECOLOGICA, SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA	SIN SERIE	BEIGE						16,075.25
000002	0224092	42192091-000007754-	RITTER	CAMILLA GINECOLOGICA, MODELO 104, ESTRUCTURA METALICA, 6 GAVETAS, FORRO CUERINA	SIN SERIE	GRIS, CAFE						16,075.25

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DICTAMEN TÉCNICO

Nº. 51/2022

Hospital Juan Manuel Galvez por este medio hace constar que los equipo medico, electrodomestico con las siguientes características:

Nº	EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	SERIE:	COLOR:	FICHA SIAFI Nº / Nº DE INVENTARIO	OBSERVACIONES
1	CAMILLA GINECOLOGICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAFÉ	4002022	INSERVIBLE
2	CAMILLA GINECOLOGICA	MIDMARCK	SIN MODELO	SIN SERIE	GRIS	4002023	INSERVIBLE
3	CAMILLA GINECOLOGICA	ROJAS NUÑEZ	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	4002024	INSERVIBLE
4	CAMILLA GINECOLOGICA	MIDMARCK	SIN MODELO	SIN SERIE	GRIS/VERDE	4002025	INSERVIBLE
5	CAMILLA GINECOLOGICA	ROJAS NUÑEZ	SIN MODELO	SIN SERIE	BEIGE	4002026	INSERVIBLE
6	CAMILLA TRANSPORTAR ENFERMOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BEIGE	4002027	INSERVIBLE
7	CAMILLA TRANSPORTAR ENFERMOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BEIGE	4002028	INSERVIBLE
8	CAMILLA TRANSPORTAR ENFERMOS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	4002029	INSERVIBLE

Solicitud de descargo y Dictamen Técnico.

REGIONES

REGION N°1 ATLANTIDA



Clasificación y traslado de bienes en mal estado a bodega.

REGION N° 4 COPAN



Reconocimiento de bienes para descargo definitivo, los cuales se encuentran a la intemperie.

REGION N° 6 CHOLUTECA



Traslado de bienes en mal estado a bodega.




Limpeza en predio ocupado por bienes en condición de chatarra, selección y separación de los mismos.



Identificación de vehículos de dos ruedas (motocicletas) que aplican para la solicitud de descargo para subasta. Y liberación de espacio ocupado por bienes en condición de chatarra en predios de dicha región.

REGION N°16 SANTA BARBARA



Reconocimiento de equipo según material (metal, plástico, madera) ordenamiento del mismo en bodega, para su posterior clasificación de bienes en mal estado.

Nota: La acumulación y desorden de bienes dió a lugar a criadero de serpientes, por lo cual se necesitó ayuda de equipo de bomberos de la zona.



Distribución de espacio en bodega según el tipo de bien.

REGION N°19 TEGUCIGALPA



Equipo de Bienes realizando labor de limpieza de lugar donde se encuentra equipo en condición de chatarra, clasificación del mismo y traslado hacia bodega de Santa Ana.



Clasificación y traslado de equipo para descargo de los diferentes Centros de Salud que conforman la Region No. 19, hacia Bodega de Santa Ana.

