



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



INFORME DE ACTIVIDADES.

El suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2022 en la municipalidad de san antonio de oriente Francisco Morazan.

1.- El día Primero de octubre de 2022 se realizo inspeccion en la aldea de la Ciénega por daños ocoacionados por las lluvias donde hubo daño con caída de alcantarilla.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



2.-El día dos octubre de 2022, se realizo inspeccion en el barrio ñla Cantera y barrio el Carboncito de la aldea el jicarito por daños ocasionados por las tormentas caidas el primero de octubre de 2022. A lo que se inspecciono se realizo informe para proximamente realizar aydas.. a los dueños de las viviendas






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



3.- el día dos de octubre también se trabajó en la calle que conduce al quebracho ya que se provocó un deslave que tapó la calle que comunica al barrio el quebracho.



 

**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Osegura Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



4.-El día dos de octubre de 2022, también se realizó trabajo de limpieza de vado en el río yeguaré, donde se había inhabilitado el paso de vehículos. Se trabajaron 6 horas con una retroexcavadora.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



5. El día tres de octubre de 2022, se realizó inspección por una falla provocada por la saturación de los suelos en el barrio los encinos de la aldea el Jicarito se realizó informe a la corporación y se dio respuesta casi inmediata y fue reparado.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



6.- El día cuatro de octubre de 2022 Se realizó levantamiento y supervisión de derrumbes en la calle que conduce al casco Urbano se realizó informe de lo inspeccionado para dar respuesta, también en la misma fecha se realizó inspección por caída de muro en la parte de atrás de la casa de un vecino del casco Urbano.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



07.-El día cuatro de octubre de 2022, se realizó inspección en la aldea el Jicarito la casa de un vecino que aduce que la casa se le está dañando debido a que una alcantarilla presenta problemas de rebase. Y que el problema es desde que construyeron el pavimento junto con la dirección de justicia Municipal..



8.- El día cinco de octubre de 2022, se realizó supervisión de trabajo realizado calle del barrio los encinos.



Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Osegura Cárcamo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



9.-El día 07 de octubre de 2022, se realizó la Limpieza de derrumbes en calle que conduce de Jicarito a San Antonio de Oriente.



 

**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



10.- El día 08 de octubre se realizó trabajo de cambio de alcantarilla en el sarzal en la quebrada llamada la quebradita donde alonzo. Esto se realizó junto a los vecinos del sarzal Suyatillo y Llano.



11.-se realizó inspección en el Rio lleguare debido a las crecidas se realiza monitoreo para pasar información a COPECO.



 

**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



12, El día 10 de octubre de 2022, se realizó inspección en el valle e San Francisco en la zona conocida como casa blanca, donde el vecino denuncia que debido que el vecino colindante tapo una sequia la cual llevaba el agua a una alcantarilla. Se tomó la información se genera informe y se recomienda a los señores buscar las vías legales para solucionar el problema ya que en realidad debido a la construcción del muro es gran cantidad de agua la que se acumula.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



14.-El día once de octubre de 2022 se realizó recorrido para levantamiento de calles en mal estado, de todo el municipio el cual es necesario la reparación de las calles y el proyecto vendrá a beneficiar el municipio.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



15.- El día 13 de octubre de 2022 se realizó inspección en el valle de San Francisco Junto con Justicia Municipal, y horas después se realizó inspección con la Fiscalía del ambiente ya que en el lugar se estaba realizando movimiento de tierra y se verificó el impacto ambiental el cual es mínimo ya que lo que se pretendía construir era una calle de acceso a la división de los terrenos.



 

**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



16.- El día 14 de octubre de 2022 se realizo inspeccion en la aldea el jicarito donde se corto un arbol en el barrio las flores, arbol que estaba en pligro de caer ya que estaba seco.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Osegura Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



17.-El día 15 de octubre de 2022, se realizó inspección en la comunidad del sarzal, en la casa de la señora Maria de Jesus Rovelo, quien tiene la casa en muy malas condiciones, el techo y las paredes.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



14.- El día quince de octubre de 2022, se realizó Limpieza de derrumbe en el Casco Urbano en las cruces del Casco Urbano.



15.- El día dieciseis de octubre de 2022, se realizó inspección de casa que se dieron problemas con las lluvias donde se destruyó totalmente la cocina.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



16.-Se realizo en la calle que conduce, del Jicarito a Occidente inspeccion para cortar unos arboles que estan en riezgo de caer a la calle lo cual generan peligro para los trauncentes ya que el dia la fuerte tormenta ya cayo el primer arbol.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



17.- Se realizo inspeccion el 20 de octubre de 2022 se realizo inspeccion en la comunidad del valle de san frabncisco jun a Direccion de Justicia Municipal y la secretaria de salud donde denunciaban una porqueriza y se verifico que lo que tenia el dueño son cuatro cerditos pequeños.



18.- Se realizo en la aldea el Jicarito en la escuelita Francsico Morazan, lo que es una pequeña parcela en la cual un voluntariado sembrara pepinos, y tambien sera necesario el corte de unos arboles los cuales dañan el techo e instalaciones de la escuelita.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



19. El día veintiuno de octubre de 2022 se comenzaron los trabajos de parte del SIT, quienes estaran realizando proyectos de reparacion de calles en el municipio, por las gestiones realizadas por la Unidad Municipal Ambiental junto con el alcalde municipal la cual se estara supervisando por esta unidades durante se realice los proyectos de reparacion.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



20. El día veintidos de octubre se inicio obra de construccion de vivienda del señor mario Borjas la cual estara bajo supervision de esta Unidad hasta el final de la obra la cual se ter,ina en 5 dias.



Nota: En elm mes de Octubre se realizaron trabajos de supervicion den los tramos de cañlle que estan siendo reparados durante la ultima semana de Octubre de 2022, como tambien daños que se han sucitado en viviendas las cuales ya se envio solicitud de proyecto que veneficie a los perjudicados.

Se firma el presente informe a las 04 dias del mes de noviembre del año 2022, en san Antonio de Oriente Francisco Morazan.

**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**