



# INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 2022

Viernes 01-07-2022 Presentación de Informe Quincenal a corporación Municipal Lunes 04-07-2022 Inspección de Madera Seca en Aldea El Junquillo Martes 05-07-2022 Trabajo de Oficina Miércoles 06-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Barajana Jueves 07-07-2022 Inspección de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3D Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo Viernes 15-07-2022 Elaboración de Planos para trabajos de reforestación Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Supervisión de Campo en Aldea Cuesta Chiquita Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina Jueves 21-07-2022 Supervisión de Campo en Aldea Cuesta Chiquita Miércoles 27-07-2022 Trabajo de Oficina Martes 26-07-2022 Supervisión de Campo en Aldea Rio Grande Miércoles 27-06-2022 Supervisión de Viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF Viernes 29-06-2022 Trabajo de Oficina	ъ.	- I	
Lunes 04-07-2022 Inspección de Madera Seca en Aldea El Junquillo  Martes 05-07-2022 Trabajo de Oficina  Miércoles 06-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Barajana  Jueves 07-07-2022 Inspección de Campo en predio para relleno Sanitario  Viernes 08-06-2022 Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3D  Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal  Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Elaboración de Planos para trabajos de reforestación  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Trabajo de Oficina  Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Trabajo de Oficina  Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Revisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Dia	Fecha	Actividad
Lunes 04-07-2022 Inspección de Madera Seca en Aldea El Junquillo  Martes 05-07-2022 Trabajo de Oficina  Miércoles 06-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Barajana  Jueves 07-07-2022 Inspección de Campo en predio para relleno Sanitario  Viernes 08-06-2022 Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3D  Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal  Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 18-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Viernes 22-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de Dasurero municipal  Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Revisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Viernes	01-07-2022	
Martes 05-07-2022 Trabajo de Oficina  Miércoles 06-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Barajana  Jueves 07-07-2022 Inspección de Campo en predio para relleno Sanitario  Viernes 08-06-2022 Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3D  Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal  Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Trabajo de Oficina  Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de Viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			1 1
Martes05-07-2022Trabajo de OficinaMiércoles06-07-2022Inspección de Campo en Aldea BarajanaJueves07-07-2022Inspección de Campo en predio para relleno SanitarioViernes08-06-2022Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3DLunes11-07-2022Inspección de Madera seca en Sector El AguacatalMartes12-07-2022Elaboración de Solicitud para postes de madera secaMiércoles13-07-2022Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomasJueves14-07-2022Trabajo de campo en comunidad el suyatilloViernes15-07-2022Elaboración de planos para trabajos de reforestaciónLunes18-07-2022Supervisión en el vivero municipalMartes19-07-2022Inspección de Campo en Aldea Cuesta ChiquitaMiércoles20-07-2022Inspección de campo en rio coyolarViernes22-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Lunes	04-07-2022	_
Miércoles    Deves			El Junquillo
Jueves 07-07-2022 Inspección de Campo en predio para relleno Sanitario  Viernes 08-06-2022 Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3D  Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal  Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de Viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Martes	05-07-2022	,
Jueves	Miércoles	06-07-2022	Inspección de Campo en Aldea
relleno Sanitario  Viernes 08-06-2022 Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3D  Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal  Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de Viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			Barajana
Viernes08-06-2022Cubicación de Área para relleno Sanitario por medio de Civil3DLunes11-07-2022Inspección de Madera seca en Sector El AguacatalMartes12-07-2022Elaboración de Solicitud para postes de madera secaMiércoles13-07-2022Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomasJueves14-07-2022Trabajo de campo en comunidad el suyatilloViernes15-07-2022Elaboración de planos para trabajos de reforestaciónLunes18-07-2022Supervisión en el vivero municipalMartes19-07-2022Inspección de Campo en Aldea Cuesta ChiquitaMiércoles20-07-2022Trabajo de OficinaJueves21-07-2022Inspección de campo en rio coyolarViernes22-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Jueves	07-07-2022	
Lunes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas Jueves 14-07-2022 Elaboración de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas Jueves 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande Miércoles 27-06-2022 Supervisión de Viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			relleno Sanitario
Lunes 11-07-2022 Inspección de Madera seca en Sector El Aguacatal  Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 26-07-2022 Supervisión de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Viernes	08-06-2022	Cubicación de Área para relleno
Martes 12-07-2022 Elaboración de Solicitud para postes de madera seca  Miércoles 13-07-2022 Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomas  Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 26-07-2022 Trabajo de Oficina  Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			Sanitario por medio de Civil3D
Martes12-07-2022Elaboración de Solicitud para postes de madera secaMiércoles13-07-2022Supervisión de Campo en Sector en junquillo para calle hacia las palomasJueves14-07-2022Trabajo de campo en comunidad el suyatilloViernes15-07-2022Elaboración de planos para trabajos de reforestaciónLunes18-07-2022Supervisión en el vivero municipalMartes19-07-2022Inspección de Campo en Aldea Cuesta ChiquitaMiércoles20-07-2022Trabajo de OficinaJueves21-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Lunes	11-07-2022	Inspección de Madera seca en Sector
Miércoles  Jueves  13-07-2022  Jueves  14-07-2022  Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes  15-07-2022  Lunes  18-07-2022  Martes  19-07-2022  Jueves  20-07-2022  Jueves  21-07-2022  Trabajo de Campo en comunidad el suyatillo  Lunes  Miércoles  20-07-2022  Jueves  21-07-2022  Jueves  21-07-2022  Trabajo de Oficina  Inspección de campo en rio coyolar  Viernes  22-07-2022  Viernes  22-07-2022  Trabajo de Oficina  Lunes  25-07-2022  Trabajo de Oficina  Martes  26-07-2022  Supervisión de Campo en Aldea Rio  Grande  Miércoles  27-06-2022  Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con  COPECO  Jueves  28-06-2022  Revision de expedientes para solicitudes al ICF			El Aguacatal
Miércoles  Jueves  Jueves  14-07-2022  Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes  15-07-2022  Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes  18-07-2022  Supervisión en el vivero municipal  Martes  19-07-2022  Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles  Jueves  21-07-2022  Inspección de campo en rio coyolar  Viernes  22-07-2022  Viernes  22-07-2022  Trabajo de Oficina  Inspección de campo en rio coyolar  Viernes  22-07-2022  Trabajo de Oficina  Inspección de campo en rio coyolar  Viernes  25-07-2022  Trabajo de Oficina  Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles  27-06-2022  Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves  28-06-2022  Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Martes	12-07-2022	Elaboración de Solicitud para postes
Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Supervisión de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			de madera seca
Jueves 14-07-2022 Trabajo de campo en comunidad el suyatillo  Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Miércoles	13-07-2022	Supervisión de Campo en Sector en
Viernes 15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal  Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			junquillo para calle hacia las palomas
Viernes  15-07-2022 Elaboración de planos para trabajos de reforestación  Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Jueves	14-07-2022	Trabajo de campo en comunidad el
Lunes 18-07-2022 Supervisión en el vivero municipal Martes 19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			suyatillo
Lunes18-07-2022Supervisión en el vivero municipalMartes19-07-2022Inspección de Campo en Aldea Cuesta ChiquitaMiércoles20-07-2022Trabajo de OficinaJueves21-07-2022Inspección de campo en rio coyolarViernes22-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Viernes	15-07-2022	Elaboración de planos para trabajos
Martes  19-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Cuesta Chiquita  Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			de reforestación
Miércoles 20-07-2022 Trabajo de Oficina  Jueves 21-07-2022 Inspección de campo en rio coyolar  Viernes 22-07-2022 Supervisión de basurero municipal  Lunes 25-07-2022 Trabajo de Oficina  Martes 26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio  Grande  Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con  COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Lunes	18-07-2022	Supervisión en el vivero municipal
Miércoles20-07-2022Trabajo de OficinaJueves21-07-2022Inspección de campo en rio coyolarViernes22-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Martes	19-07-2022	Inspección de Campo en Aldea
Jueves21-07-2022Inspección de campo en rio coyolarViernes22-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF			Cuesta Chiquita
Viernes22-07-2022Supervisión de basurero municipalLunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Miércoles	20-07-2022	Trabajo de Oficina
Lunes25-07-2022Trabajo de OficinaMartes26-07-2022Inspección de Campo en Aldea Rio GrandeMiércoles27-06-2022Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECOJueves28-06-2022Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Jueves	21-07-2022	Inspección de campo en rio coyolar
Martes  26-07-2022 Inspección de Campo en Aldea Rio Grande  Miércoles  27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves  28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Viernes	22-07-2022	Supervisión de basurero municipal
Miércoles 27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Lunes	25-07-2022	Trabajo de Oficina
Miércoles  27-06-2022 Supervisión de viviendas afectadas durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves  28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Martes	26-07-2022	Inspección de Campo en Aldea Rio
durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			Grande
durante huracanes en conjunto con COPECO  Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF	Miércoles	27-06-2022	Supervisión de viviendas afectadas
Jueves 28-06-2022 Revision de expedientes para solicitudes al ICF			durante huracanes en conjunto con
solicitudes al ICF			COPECO
solicitudes al ICF	Jueves	28-06-2022	Revision de expedientes para
Viernes 29-06-2022 Trabajo de Oficina			
	Viernes	29-06-2022	Trabajo de Oficina





El suscrito jefe de la Unidad Municipal Ambiental del Municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán, da fe que toda la información que se encuentra en este documento es verídica, haciendo entrega al encargado del Instituto Hondureño de Acceso a la Información Publica a los 09 días del mes de agosto del año 2022.



Jefe Unidad Municipal Ambiental























