



Trabajo
y Seguridad Social


Gobierno de la República

HONDURAS


NOTA ACLARATORIA

Por este medio la Unidad Local Administradora de Bienes del Estado dependiente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) a solicitud de la Oficina de Transparencia referente a la flota vehicular de esta Secretaría de Estado hace constar que: No ha habido Ejecución de Gastos en el renglón Presupuestario de Adquisición de Vehículos en el Primer periodo de enero a julio del año 2022, por lo tanto no hay cambios en la misma, los vehículos existentes son los mismos.

Se extiende la presente en Tegucigalpa, M.D.C. a los 29 días del mes de julio 2022.


María Jose Pagoda Gómez
Gerente administrativo
Secretaría de Trabajo y Seg.Soc.




Eduardo López
Jefe de Bienes Nacionales
Secretaría de Trabajo y Seg.Soc



Centro Cívico-Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio 2000, Bajo B, Esq. Luis and Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO																	
NOMBRE INSTITUCIÓN:			SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES-ULAB					AÑO-2021			
No.	FICHA No.	NG. SIAF	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	MODELO No.	No. MOTOR	No. CHASIS	Placa	Año	Control No.	Valor	Color	Combustible	metro (SI)	signado/ Conduct	Ubicacióm	observaciones
1	F-1664	SI	CAMION	MITSUBISHI	CANTER	4D32K42190	FE645EA46905	N-08644	2005	STSS-36	313,562.70	BLANCO	DIESEL	SI		Tegucigalpa, Trapiche	Rayones en parte frontal, rayones en parte de debajo de la puerta derecha, luz izquierda despegada, kilometraje 59979
2	F-2822	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	ZD30278876K	JN1TG4E25Z0790612	N-10064	2011	STSS-56	511,907.00	BLANCO	DIESEL	SI		Tegucigalpa, CCG	Aire acondicionado malo, tacometro malo, bomber de adelante y de atrás quebrado y rayado, hendiduras en la compuerta trasera, con su respectiva gata y manerales, radio regular estado dañada la puerta trasera con logos de bandera.
3	F-3010	SI	PICK-UP D/C	TOYOTA	HILUX	3L-4881644	LN166-0038570	N-08064	2000	STSS-20	281,708.00	BLANCO	DIESEL	NO		Tegucigalpa, en talle solo con grua se puede sacar	Para descargo en talle
4	F-2782	SI	PICK-UP/DC/4X2	MAZDA	BT50 4X2	WLAT 1269232	MM7UNY0W4C0896134	N-10068	2011	STSS-53	371,085.00	Beige Metalico	DIESEL	SI		Choluteca	Para descargo esta prestado
5	F-6718	SI	PICK-UP D/C	MAZDA	BT50 4X4	WLTA141029	MM7UNY0W490828825	N 11466	2009	STSS-62	338,734.00	BLANCO	DIESEL	SI		Tegucigalpa, CCG	
6	F-6972	SI	CAMIONETA	ZUSUKI	GRAN VITARA	J24B-1033934	JS3TD04V394101855	N -11203	2009	STSS-63	359,100.00	BEIGE	DIESEL	SI		Tegucigalpa, CCG	OIT DONADO
7	F-2781	SI	PICK-UP/DC/4X2	MAZDA	BT50 4X2	WLAT 1270352	MM7UNY0W4C0896687	N-10067	2011	STSS-52	371,085.00	CAFÉ	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	
8	F-3018	SI	MICROBUS	MITSUBISHI	L300	4D56LG0521	JMYHNP15W7A002049	N-09235	2007	STSS-39	289,216.48	Blanco	DIESEL	SI		Tegucigalpa, CCG	Mal estado para descago
9	F-9218	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25402565A	JN1TC2E26Z0009029	N11857	2017	STSS-64	740,600.00	GRIS Metalico	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	Puerta trasera golpe bomper con rayones con rayones ne la pintura de ambos lados mantenimiento malo el aire acondicionado con endidura del lado derecho.
10	F-9221	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25404638A	JN1TC2E26Z0009684	N11858	2017	STSS-67	740,600.00	GRIS Metalico	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	Cambio de aceite y fricciones por qu esta lento con banderas y logos.
11	F-3014	SI	MICROBUS	HYUNDAI	H-100	D4BH8029051	KMJWAH7HP9U083321	N-09776	2009	STSS-45	359,856.00	BEIGE	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	Viene del taller, RAYONES EN AMBOS LADOS, GOLPE EN PARTE DE ABAJO DEL STOP DERECHO,GOLPE EN PUERTA CORREDIZA, GOLPE EN GUARDA FANGOS DERECHO, GOLPES EN TONO, GOLPE EN BUMPER DELANTERO LADO DERECHO, FOCO IZQUIERDO DELANTERO QUEBRADO, RAYON EN GUARDAFANGOS TRASEROS LADO IZQUIERDOMALO PORTA LLANTAS
12	F-1009	SI	PICK-UP D/C	NISSAN	FRONTIER	TD27-854749	JN1CHGD22Z0086945	N-9659	2009	STSS-42	371,085.00	Plateado Metalico	DIESEL	SI		Tegucigalpa, TALLER V-Y-R	TALLER
13	10489	SI	PICK UP 4X4	NISSAN	FRONTIER	YD25672086P	3N6CD33B6ZK384238	N12120	2018	69	548,680.00	GRIS	DIESEL	SI		Tegucigalpa, CCG	Necesita mantenimiento con logos y bandera mantenimiento general
14	F-2821	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	ZD30280602K	JN1TG4E25Z0790656	N-10065	2011	STSS-55	511,907.00	AZUL	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	Con banderas y logos de la institucion, mantenimineto completo via derecha quebrada con rayones en la pintura afinamineto por que esta lento.
15	F-3008	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	ZD30-059105K	JN1TG4E25Z0716347	N-09006	2007	STSS-38	390,794.56	Plateado	DIESEL	SI		Tegucigalpa,M TALLER VIR	TALLER REPARACION
16	F-3011	SI	MICROBUS	TOYOTA	HIACE	5L-4948705	LH174-0004349	N-07856	2000	STSS-35	311,948.00	VERDE	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	Puerta trasera con golpe en la parte de arriba endidura en el lado izquierdo rayones en ambas puertas mantenimiento general el tacometro malo ruido en la direccion.
17	F-3013	SI	MICROBUS	TOYOTA	HIACE	5L-4924399	LH174-0003904	N-08065	2000	STSS-21	232,330.17	Azul Oscuro	DIESEL	SI		Tegucigalpa,CCG	PARA DONARLO

18	F-3017	SI	MICROBUS	MITSUBISHI	L300	4D56LG0569	JMYHNP15W7A002068	N-09234	2007	STSS-40	289,216.48	BLANCO	DIESEL	SI		Tegucigalpa DESCARGO, TRAPICHE	Golpe en puerta izquierda, hendiduras en parte de de abajo del vidrio frontal,, rayones en bumper delantero, hendiduras en parte de debajo de la puerta trasera, rayon en parte de abajo del stop izquierdo, bumper delantero despegado, rayon en la parte baja de la puerta derecha, rayones en ambos lados, kilometraje 144593, faltan mas detalles
19	F-3012	SI	PICK-UP D/C	TOYOTA	HILUX	3L-4881644	LN166-0038570	N-08064	2000	STSS-20	249,187.70	Gris Purpura	DIESEL	NO		Tegucigalpa, DESCARGO TALLER V-Y-R	PARA DESCARGO PARA INFOP
20	F-9859	SI	PICK-UP	MITSUBISHI	L200-4X2	4D56UAGO229	MMBJNKK30HH002332	N-11923	2017		549,668.00	BLANCO PERLA				Era de Euro Labor Tegucigalpa CCG	Mantenimiento cambio de aceite y filtros rayaduras en lado derecho y rayon en en el bomper.
21	F-3010		PICK-UP	TOYOTA	HILUX	3L-4904587	LN166-0040668	N-07855	2000	STSS-34	28,178.00	BLANCO	DIESEL			TEGUCIGALPA CCG	SE PUEDE DONAR

VEHICULOS REGIONALES																	
NOMBRE INSTITUCIÓN:			SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES-ULAB					AÑO-2022				
No.	FICHA No.	NG. SIAF	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	MODELO No.	No. MOTOR	No. CHASIS	Placa	Año	Control No.	Valor	Color	Combustible	Tacomet ro (SI) (NO)	Asignado/ Conductor	Ubicacióm	observaciones
1	F-1008	SI	PICK-UP D/C	NISSAN	FRONTIER	QD32-211045	JN1CJUD22Z0740396	N-08640	2005	STSS-37	390,115.00	VERDE	DIESEL	SI		Reg. San Pedro Sula	Mal estado
2	F-2824	SI	PICK-UP D/C	NISSAN	FRONTIER	QD32293608	JN1CJUD22Z0113044	N-10035	2011	STSS-48	437,690.00	Plateado Metalico	DIESEL	SI		Reg. San Pedro Sula	
3	F-6571	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25333615A	JN1TC2E26Z0000457	N10797	2014	STSS-61	724,500.00	GRIS metalico	DIESEL	SI		Reg. San Pedro Sula	
4	F-2825	SI	PICK-UP D/C	NISSAN	FRONTIER	QD32294385	JN1CJUD22Z0113195	N-10036	2011	STSS-50	437,690.00	VERDE	DIESEL	SI		Reg. San Pedro Sula	Bateria mala
5	F-9220	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25402043A	JN1TC2E26Z0008797	N11855	2017	STSS-66	740,600.00	GRIS METALICO	DIESEL	SI		Reg. San P. Sula	
6	F-9219	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25401196A	JN1TC2E26Z0008585	N11856	2017	2n	740,600.00	GRIS METALICO	DIESEL	SI		TEGUICIGALPA CCG	Estado regular, cambio de aceite revision de aire acondicionado, revision de frenos. cambio de aceite, vidrio quebrado de la parte frontal, reportado por la aseguradora, mantenimiento de aire acondicionado, golpe en la puerta de pasajeros, rayonen la parte del lado del conductor, rayones en ambos lados, golpe en la puerta trasera, con su respectiva gata y maneral, kilometraje 60956
7	F-2823	SI	PICK-UP D/C	NISSAN	FRONTIER	QD32293759	JN1CJUD22Z0113127	N-10034	2011	STSS-49	437,690.00	Plateado Metalico	DIESEL	SI		MALO EN EL TRAPICHE de choluteca	cambio de aceite y filtro, rayones en ambos lados, golpe en puerta trasera lado derecho, stop derecho rayado, stop izquierdo rayado y quebrado, kilometraje pendiente
8	F-2783	SI	PICK-UP/DC/4X2	MAZDA	BT50 4X2	WLAT 1270601	MM7UNY0W4C0896786	N-10069	2011	STSS-54	371,085.00	ERDE oscuro metalico	DIESEL	SI		Reg. Comayagua	Mantenimiento para diagnostico.
9	F-2780	SI	PICK-UP/DC/4X2	MAZDA	BT50 4X2	WLAT 1270804	MM7UNY0W4C08968	N-10066	2011	STSS-51	371,085.00	ROJO metalico	DIESEL	SI		Reg. Progreso	Mantenimineto falta cambio de aceite, baquetear radiador, puerta desplomada, mantenimiento de aire, cambio de llantas, cambio de vidrio.
10	F-3093	SI	PICK-UP/DC/4X2	NISSAN	FRONTIER	TD27901339	JN1CHGD22Z0101927	N-10143	2011	STSS-57	365,376.00	DORADO metalico	DIESEL	SI		Reg. Ceiba	Mantenimineto para reparacion
VEHICULOS DE LAS SUBVENCIONES euro labor																	Observaciones
1	15268	SI	Pick Up 4x4	Nissan	NP300	YD25697601P	3N6CD33B8ZK405297	HAU8531	2020	la esperanza	533,630.00	BLANCO	Diesel		Lempira Valle	Tegucigalpa	Mantenimiento preventivo, revision general, revision de frenos, hendiduras en el tonó, rayones en los dos bomper, rayones en ambos lados, golpe en costado derecho de la parte de abajo del stop, kilometraje 50826
2	14495	si	Pick Up 4x4	NISSAN	NP300	3N6CD33B5ZK409730	YD25702269P	HAU7590	2020		577,660.00	BLANCO	DIESEL			CCG	Cambio de aceite y filtro, permiso de placa, revision de frenos, rayones y golpes en ambos bumper, hendidura bumper trasero, hendidura en costado izquierdo de la paila, hendidura en la parte baja del stop derecho, kilometraje 14490.
3	14740	SI	Pick Up 4x4	NISSAN	NP300	YD25691158P	3N6CD33BBZK400682	HAU0775	2020	Juticalpa	514,399.00	BLANCO	DIESEL		LEMPIRA VALLE	SPS	
4	15252	SI	TURISMO	VOLKSWAGEN	SAVEIRO	CFZU11803	9BWJB45U3LP000514	HBA4341	2020		348,401.20	BLANCO	GASOLINA			CCG	Cambio de aceite y filtro, rayones en ambos lados, hendidura al costado derecho de la puerta rayones en bumper trasero y delantero, kilometraje 27821.
5	14661	SI	PICK UP 4X4	NISSAN	P300	YD25702700P	3N6CD33BXZK412803	HAU4861	2020	catacamas	533,630.00	AZUL	DIESEL			CCG	Ya vino del taller solo queda cambio de llantas (UNION EUROPEA)

Carros del Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor																	
No.	FICHA No.	NG. SIAI	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	MODELO No.	No. MOTOR	No. CHASIS	Placa	Año	Control No.	Valor	Color	Combustible	metro (Si)	signado/ Conduct	Ubicación	observaciones
1	9127	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25398665A	JNITC2E26Z0007992	N-11830	2017		740,600.00	GRIS	DIESEL			CCG	Cambio de aceite y filtro, sonido en las ventiladoras, golpe en puerta trasera, rayones en
2	6984	SI	MICROBUS	TOYOTA	HIACE	5L6252298	JTFJK02P705009782	N-11152	2015		640,055.00	BLANCO	DIESEL			TRAPICHE	No enciende. Cambio de aceite y filtro, rayones en ambos lados, hendidura en la parvte baja
3	9128	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25400035A	JNITC2E26Z0008191	N-11829	2017		740,600.00	GRIS	DIESEL			CCG	Cambio de aceite y filtro, rayones en ambos lados, golpe en la puerta trasera, stop izquierdo
4	6986	SI	MICROBUS	TOYOTA	HIACE	5L6249364	JTFJK02P000026534	N-11151	2015		640,055.00	BLANCO	DIESEL			CCG	Cambio de aceite y filtro, golpe en parte de atrás en puerta del conductor, rayones en ambos
5	8153	SI	PICK-UP 4X4	MITSUBISHI	L200	4D56UCFS4849	MMBJNKB40GD001921	N-11577	2016		501,721.00	PLATEADO	DIESEL			CCG	No enciende cambio de aceite y filtro, rayones en ambos lados, golpes en la parte trasera de
6	6985	SI	MICROBUS	TOYOTA	HIACE	5L6252368	JTFJK02P205009785	N-11150	2015		640,055.00	BLANCO	DIESEL			CCG	Kilometraje 173815, rayones en ambos lados, golpes en puerta derecha, golpe en parte
7	9125	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25400687A	JNITC2E26Z0008404	N-11828	2017		740,600.00	BLANCO	DIESEL			CCG	Kilometraje 163230, rayones en ambos lados, foco izquierdo quebrado, bumper flojo no sirve
8	6977	SI	MICROBUS	TOYOTA	HIACE	5L6249408	JTFJK02P800026541	N-11153	2015		640,055.00	BLANCO	DIESEL			CCG	kilometraje 181314, bridrio de frente con fisuras y rayones en ambos lados, golpe en rueda
9	9720	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25657895	3N6CD33B7ZK372566	N-11969	2017		542,879.99	BLANCO	DIESEL			TRAPICHE	Bateria mal, rayones leves en frente, golpe en tono derecho del motor, llanta del lado izquierdo
10	8155	SI	PICK-UP 4X4	MITSUBISHI	L200	4D56UCFS4163	MMBJNKB40GD001805	N-11578	2016		501,721.00	PLATEADO	DIESEL			CCG	Kilometraje 132726, rayones en ambos lados, golpe en parte delantera del guada, fangos ambos
11	8158	SI	MICROBUS	HYUNDAI	H-1	D4BHF026796	KMJWA37HAGU770035	N-11581	2016		599,157.51	PLATEADO	DIESEL			CCG	Kilometraje 145637, bumper quebrado y ravado, golpe en puerta corrediza del lado derecho.
12	8157	SI	MICROBUS	HYUNDAI	H-1	D4BHF016876	KMJWA37HAGU747318	N-11580	2016		599,157.51	AZUL OSCURO	DIESEL		Lempira		GOLPEE TRASERO EN COMPUERTA Y RAYONES EN AMBOS LADOS LLAMADOR QUEBRADO EN PUERTAS LATERALES MANTENIMIENTO
13	9126	SI	MICROBUS	NISSAN	URVAN	YD25401193A	JNITC2E26Z0007766	N-11827	2017		740,600.00	BLANCO	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	Cambio de aceite y filtro, despegado el bumper delantero, puerta izquierda rayada, golpe en puerta corrediza, golpe e parte de arriba de la llanta derecha delantera, rayaduras en puerta izquierda, stop izquierdo quebrado, zafada la regleta parte de arriba de la placa trasera, kilometraje pendiente
14	8154	SI	PICK-UP 4X4	MITSUBISHI	L200	4D56UCFS3689	MMBJNKB40GD001880	N-11679	2016		501,721.00	PLATEADO	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	Cambio de aceite y filtro, no funciona la bateria, rayaduras en bumper delantero, vidrio frontal quebrado, stop izquierdo rayado, golpe y rayones en parte de abajo del stop izquierdo, golpe en parte de abajo del stop derecho, rayones en ambos lados, rayon en lado izquierdo del bumper delantero, kilometraje
15	8156	SI	PICK-UP 4X4	MITSUBISHI	L200	4D56UCFS4025	MMBJNKB40GD001766	N-11576	2016		501,721.00	PLATEADO	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	NO TIENE BATERIA SISTEMA ELECTROCO MALO NO TIENE FRENO RAYONES EN AMBOS LADOS MODULO DE LUCES MALOS SOLO UNA PLACA
16	8691	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25744177P	3N6CD33D6ZK356943	N-11655	2016		491,655.00	GRIS METALICO	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	Cambio de aceite y filtro, bumper delantero despegado, golpe leve en cabina parte derecha de atrás, rayones en ambos lados, hendiduras en parte izquierda de la paila, rayones en stop izquierdo, rayaduras en parte de atrás lado bajo del vidrio de la cabina
17	8692	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25636730P	3N6CD33D6ZK356965	N-11656	2016		491,655.00	GRIS METALICO	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	Kilometraje 178612 golpe leve en cabina parte derecha de atrás rayones en ambos lados hendidura en parte izquierda de la puerta *
18	9721	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25639394P	3N6CD33D7ZK372566	N-11968	2017		542,879.99	GRIS	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	Cambio de aceite y filtro, vidrio frontal quebrado, luces alogena izquierda no tiene, bumper delantero despegado, golpe leve en puerta derecha de atrás, kilometraje 177899
19	9722	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25659593P	3N6CD33B6ZK373692	N-11967	2017		542,879.99	GRIS	DIESEL		Lempira	TRAPICHE	Mantenimiento general, no funciona la bateria, en parte de abajo del stop derecho, rayones en ambos lados, rayones en bumper delantero y trasero, ralladuras en tono, llanta punchada de adelante lado derecho.
20	9883	SI	CAMION	ISUZU	QKR55L-HH5AY	2N4284	JAAIKR55HH7100120	N-11970	2017		592,219.17	BLANCO	DIESEL		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	Foco delantero izquierdo quebrado, puerta derecha yayada, kilometraje 10685
21	10653	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25673437P	3N6CD33B2ZA385340	N-12170	2018		544,235.99	GRIS	DIESEL		Lempira	CCG	RAYONES EN AMBOS COSTADOS NO SIRVE BATERIA PONCHADA LA LLANTA
22	10652	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25673805P	3N6CD33B9ZK85237	N-12171	2018		544,236.99	GRIS	DIESEL		Lempira	OLANCHITO	ESTA EN OLANCHITO RAYONES EN AMBOS LADOS GOLPE TRASERO Y STOP QUEBRADO MANTENIMIENTO
23	10651	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25673575P	3N6CD33B3ZK385380	N-12172	2018		544,237.99	AZUL OSCURO	DIESEL		Lempira	Tegucigalpa CCG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION DE DIRECCION
24	10650	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD25673777P	3N6CD33B8ZK385309	N-12173	2018		544,238.99	AZUL OSCURO	DIESEL		Lempira	Tegucigalpa CCG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION DE DIRECCION
25	13990	SI	PICK UP	NISSAN	FRONTIER	YD256713581P	3N6CD33B6ZK418520	N-12829	2020		566,580.00	NEGRO	DIESEL		Lempira	Tegucigalpa CCG	SISTEMA ELECTRICO MALO MANTENIMIENTO Y MALA BATERIA

MOTOCICLETAS SECRETARIA DE TRABAJO, REGIONALES, PARA DESCARGO.																	
No.	FICHA No.	NG. SIAF	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO No.	No. MOTOR	No. CHASIS	Placa	Año	Control No.	Valor	Color	Combustible	metro (SI)	signado/ Conduct	Ubicación	observaciones
1	F. 13291	SI	Motocicleta	YAMAHA	YD110D-4	E3X5E0027101	ME1UE2710K3023598	MN5162	2019	STSS-	26,886.44	MARRON	GASOLINA			Tegucigalpa, TRAPICHE	CCG
2	6987	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CB1-TUF	SDH152FMI-3E3300322	LALPCJ0H0E3001111	MN-4658	2014		31,288.01	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA
3	6988	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CB1-TUF	SDH152FMI-3E3300293	LALPCJ0H1E3001085	MN-0309	2014		31,288.01	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA
4	6989	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CB1-TUF	SDH152FMI-3E3300289	LALPCJ0H1E3001083	MN-4665	2014		31,288.01	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA ESTA REGULAR MANTENIMIENTO
5	6990	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CB1-TUF	SDH152FMI-3E3300342	LALPCJ0H1E3001076	MN-0310	2014		31,288.01	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA
6	6991	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CB1-TUF	SDH152FMI-3E3300303	LALPCJ0H1E3001091	MN-0291	2014		31,288.01	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA
7	6992	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CBF150ME	KC19E81001926	ME4KC1943E8001927	MN-5201	2014		46,585.90	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA
8	6993	SI	MOTOCICLETA	HONDA	CB1-TUF	KC19E81001926	LALPCJ0H7E3001074	MN-4663	2014		31,288.01	ROJO	GASOLINA		Lempira	Tegucigalpa, TRAPICHE	CHAMBA
9	14815	SI	MOTOCICLETA	HONDA	XR-190	MD43E2013929	LALMD4393K3100475	BAC0171	2020		63,348.04	ROJO	GASOLINA			GRACIAS LEMPIRA	SUBVENCION
10	F-14606	SI	Motocicleta	YAMAHA	AG-200F	3GX164783	3GX164872	BA07906	2019	Gracias, lempira	106,947.83	AZUL	GASOLINA		LEMPIRA VALLE	CHOLUTECA	SUBVENCION
11	F-3138	SI	Motocicleta	SUZUKI	EN125-2A	157FMI-2A1P48388	LC6PCJK61B0803718	MN4164	2013	STSS-60	33,097.39	PLATA	GASOLINA	SI		Reg. P. Lempira	PUERTO LEMPIRA
12	F-3136	SI	Motocicleta	SUZUKI	EN125-2A	157FMI-2 A1P43152	LC6PCJK65B08001986	MN4165	2011	STSS-58	33,097.39	PLATA	GASOLINA	NO		Reg. San Pedro Sula	REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
13	F-3137	SI	Motocicleta	SUZUKI	EN125-2A	157FMI-2A1P43148	LC6PCJK63B0801985	MN4163	2011	STSS-59	33,097.39	PLATA	GASOLINA	SI	Nelson Mendoza	Tegucigalpa Trapiche	PARA DESCARGO TRAPICHE
14	F-1683	SI	MOTOCICLETA	HONDA	UNICORN	KC09E-4060520	ME4KC097E88001321	MN 3941	2008	STSS-43	42,987.28	Rojo/Negro	GASOLINA	SI		Tegucigalpa Trapiche	PARA DESCARGO TRAPICHE
15	F-1687	SI	MOTOCICLETA	HONDA	UNICORN	KC09E-4060663	ME4KC097E88001397	MN 3940	2008	STSS-44	42,987.28	Rojo/Negro	GASOLINA	SI		Tegucigalpa Trapiche	PARA DESCARGO TRAPICHE