

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-009-DIGER-2022					
No.	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa	✓			
2	Dictamen Tecnico (en el caso de vehiculos o algun otro producto que lo requiera)		N/A		
3	Publicación en plataforma de Honducompras	✓			
4	Invitación a cotizar (correos electronicos)	✓			
5	Control de Recepción de ofertas	✓			
6	Cotizaciones	✓			
7	Comite de Compras	✓			
8	Acta de Apertura	✓			
9	Acta de Evaluacion y recomendación	✓			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	✓			
11	Notificación de Resultados	✓			
12	Nota de adjudicación	✓			
13	Orden de Compra	✓			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	✓			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	✓			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica	✓			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	✓			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	✓			
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	✓			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)				
21	Actas de Recepción del Bien (total)				
22	Acta de asignación del bien de uso				
23	Actas de conformidad del servicio	✓			
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)				
25	Memorandum para Trámite de Pago	✓			
26	Compromiso impreso	✓			
27	Devengado impreso	✓			
28	Otros:				

Proceso elaborado por:	<i>Edna Vaizquez</i>
Páginas: <i>64 / 64</i>	Nombre
	<i>[Firma]</i>
	Firma

F-07-00018



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V
 RTN: 08019014654871
 Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
 Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419
 Sitio Web: www.ctihn.es
 Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000963
Cliente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
 RTN: 08019022400880
 Dirección cliente:
 Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12
 Fecha Creación: 03-Oct-2022 16:28:48
 Fecha Vencimiento: 03-Oct-2022 16:28:48
 Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
0001 - Servicio	<p>Ref: Mantenimiento Preventivo a Motor generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel, Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. VISITA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022, INCLUYE: Kit de Mantenimiento, Reporte de Servicio, Cambio de Aceite, filtros y cooland, ACTIVIDADES REALIZADAS: • Inspección general de todos los componentes del equipo • Revisión del cargador de batería • Revisión de niveles de Aceite y combustible • Revisión de densidad de baterías • Aplicación de spray protector para terminales de la batería • Limpieza General del equipo • Revisión de breaker y fusibles • Revisión de motor de arranque • Revisión de conexiones eléctricas • Revisión general de fugas, goteos, vibraciones indebidas, integridad de mangueras, cierres de puertas y cabinas de insonorización • Revisión de generador voltaje y frecuencia • Revisión del sistema de aterrizaje • Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión. CAMBIO • Filtro de combustible (Primario, Secundario) • Filtros de aceite • Filtro de aire • Aceite de motor • Cooland • Aplicación de desengrasante Industrial, DW40.</p>	L 18,515.00	0 %	L 18,515.00

Total items: 1

Notas:

• Expediente: CM-009-DIGER-2022, Orden de compra: 009-2022. • Forma de Pago: Credito a 30 dias • Garantía: Treinta (30) dias • Documentos Adjuntos: Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Registro beneficiario SIAFI, Copia RTN.

Son: Veintiun mil doscientos noventa y dos Lempira - HNL con veinticinco centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente

Subtotal:	L 18,515.00 ✓
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 18,515.00 ✓
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,777.25 ✓
Total:	L 21,292.25 ✓

30/64



CAI: F36142-171165-0F47A3-62A039-8AA561-4D / VENCE 2023-06-28
 Rango de facturación: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



www.ctihn.es



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V
RTN: 08019014654871
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419
Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000974
Cliente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
RTN: 08019022400880
Dirección cliente:
Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12
Fecha de Emisión: 01-Dec-2022 22:45:00
Fecha Vencimiento: 30-Dec-2022 22:45:00
Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
0001 - Servicio	Ref: Mantenimiento Preventivo Nivel #3 a Motor generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel, Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel, VISITA correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022, ACTIVIDADES REALIZADAS: • Inspección general de todos los componentes del equipo • Revisión del cargador de batería • Revisión de niveles de Aceite y combustible • Revisión de densidad de baterías • Aplicación de spray protector para terminales de la batería • Revisión de breaker y fusibles • Revisión de motor de arranque • Revisión de conexiones eléctricas • Revisión general de fugas, goteos, vibraciones indebidas, integridad de mangueras, Cierres de puertas y cabinas de insonorización • Revisión de generador voltaje y frecuencia • Revisión del sistema de aterrizaje • Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión • Aplicación de desengrasante Industrial, DW40 • Limpieza General del equipo • Pruebas de funcionamiento.	L 18,515.00	0 %	L 18,515.00

Total items: 1

Notas:

• Orden de compra No.: 009-2022 • Forma de pago: Credito a 30 días • Garantía de servicio: 30 días • Documentos adjuntos: Constancia electrónica de solvencia fiscal • Registro beneficiario SIAFI • Copia RTN

Son: Veintin mil doscientos noventa y dos Lempira - HNL con veinticinco centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente

Subtotal: L 18,515.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 18,515.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 2,777.25
Total: L 21,292.25 ✓

31/64

CAI: F36142-171165-0F47A3-62A039-8AA551-4D / VENCE 2023-06-28
Rango de facturación: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



www.ctihn.es



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 13:24:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO D

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	18.515.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

Denominación: DIGER-GA-157-2022

Número de Documento: 08

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/12/2022

Fecha de Vencimiento: 07/12/22

Proceso de Compra No: 08

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	21,292.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,292.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,777.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,515.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FINAL POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS ENERGIA PARA LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SEGUN REQUISICION-DIGER-008-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022, PROCESO DE COMPRA N° CM-009-DIGER-2022. ORDEN DE COMPRA N° OC-009-2022 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

ESTA SOLICITUD DE PAGO ES DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° DIGER-GA-157-2022, FACTURA N° 000-001-01-00000974 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. (PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA VISITA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 07/12/2022 19:08:08

Fecha y hora: 08/12/2022 14:03:29

Fecha y hora: 12/12/2022 10:38:39

1/64



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 13:24:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,777.25	0.00
	TOTAL	2,777.25	0.00

2/64



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/09/2022 14:38:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2022

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO D

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00018

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-009-2022

Denominación 08 Número de Documento 08 Secuencia 08 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/09/2022 Fecha de Vencimiento 08 Proceso de Compra No 08 Número de Adjudicación 08 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	42,584.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	42,584.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS ENERGIA PARA LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), SEGUN REQUISICION-DIGER-008-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022, PROCESO DE COMPRA N° CM-009-DIGER-2022, ORDEN DE COMPRA N° OC-009-2022 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2022 14:28:34

Fecha y hora: 05/09/2022 14:35:05

Fecha y hora:

3/64



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 18:41:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO D

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00018

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	18,515.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación DIGER-GA-097-2022 Secuencia 08 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 14/10/2022 Fecha de Recepción

Número de Adjudicación 14/10/22 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 08 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	21,292.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								21,292.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,777.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								18,515.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA VISITA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS ENERGIA PARA LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER); SEGUN REQUISICION-DIGER-008-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. PROCESO DE COMPRA N° CM-009-DIGER-2022, ORDEN DE COMPRA N° OC-009-2022 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 04140011101

CUENTA / LIBRETA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04140011101

Número de Libreta DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9 Aprobado por: MLOPEZ162 Firmado por: MSIERRA35

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ MARCIA LOPEZ MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 14/10/2022 12:05:00 Fecha y hora: 14/10/2022 12:33:17 Fecha y hora: 14/10/2022 17:32:57

4/64



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 18:41:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,777.25	0.00
TOTAL		2,777.25	0.00

S/64

MEMORÁNDUM
DIGER-GA-097-2022

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. CLAUDIA MURILLO
Sub-Gerencia de Presupuesto-DIGER



ASUNTO: TRAMITE DE PAGO

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2022

Por este medio remito para trámite de pago, el siguiente documento:

1. Factura N° 000-001-01-00000963 por la cantidad de L. 21,292.25 y recibo de pago por el mismo valor a nombre de la Tesorería General de la República. A favor de la empresa Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de R.L de C.V. (CTI) por el mantenimiento preventivo a las dos plantas generadoras de energía de las oficinas en Dirección de Gestión por Resultados en el mes de septiembre del año 2022.

6/64



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00018 Comp:01

Dev:02

HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORÁNDUM DIGER-GA-157-2022

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. CLAUDIA MURILLO
Sub-Gerencia de Presupuesto-DIGER



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2022

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00000974** y recibo a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 21, 292.25**. A favor de la empresa **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V. (CTI)** por el mantenimiento preventivo a las dos plantas generadoras de energía de las oficinas en Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), en el mes de diciembre del año 2022. (Este corresponde al pago final).

Se adjunta la documentación del Proceso de Compra Menor.

Atentamente,

7/64



Boulevard Fuerzas Armadas
contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa
Telefono: 2240-1400

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que la empresa Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de R.L de C.V. (CTI), ejecuto a satisfacción y cumpliendo con lo requerido el mantenimiento preventivo de los generadores de energía de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), donde se realizó lo siguiente para las dos plantas generadoras de energía:

1. Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 que brinda respaldo al primer nivel.
2. Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 que brinda respaldo en el segundo nivel.

Visita correspondiente al mes de septiembre del año 2022 la cual incluye Kit de Mantenimiento, Reporte de Servicio, Cambio de Aceite, Filtros y Cooland.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

inspección general de todos los componentes del equipo, revisión del cargador de batería, revisión de niveles de aceite y combustible, revisión de densidad de baterías, limpieza general del equipo, revisión de breaker y fusibles, revisión del motor de arranque, revisión de conexiones eléctricas, revisión general de fugas, goteos, vibraciones indebidas, integridad de mangueras, cierres de puertas y cabinas de insonorización, revisión de generador voltaje y frecuencia, revisión del sistema de aterrizaje, revisión del sistema de bandas y elemento de transmisión.

10/64

CAMBIO: filtro de combustible (primario, secundario), filtros de aceite, filtro de aire, aceite de motor, Cooland, aplicación de desengrasante industrial, DW40.


Se adjuntan fotografías a la presente.

Tegucigalpa, M.D.C, 12 de octubre del 2022






CARLOS ALBERTO AGUILAR RODRÍGUEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO-DIGER

11/64



12/64

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras
CA-6 Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. 2240-1400 Ext. 1308





13/64

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras
CA-6 Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. 2240-1400 Ext. 1308



DIRTY GUIN DE SELECCIÓN POR BEBIDA Y AGUA



14/64

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras
CA-6 Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. 2240-1400 Ext. 1308

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que la empresa Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de R.L de C.V. (CTI), ejecuto a satisfacción y cumpliendo con lo requerido el mantenimiento preventivo de los generadores de energía de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), donde se realizó lo siguiente para las dos plantas generadoras de energía:

1. Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 que brinda respaldo al primer nivel.
2. Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 que brinda respaldo en el segundo nivel.

Visita correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

inspección general de todos los componentes del equipo, revisión del cargador de batería, revisión de niveles de aceite y combustible, revisión de densidad de baterías, Aplicación de spray protector para terminales de la batería, revisión de breaker y fusibles, revisión del motor de arranque, revisión de conexiones eléctricas, revisión general de fugas, goteos, vibraciones indebidas, integridad de mangueras, cierres de puertas y cabinas de insonorización, revisión de generador voltaje y frecuencia, revisión del sistema de aterrizaje, revisión del sistema de bandas y elemento de transmisión.


15/64

V.B.

APLICACIÓN: Desengrasante Industrial, DW40. Limpieza general del equipo y pruebas de funcionamiento.

Se adjuntan fotografías a la presente.

Tegucigalpa, M.D.C, 05 de diciembre del 2022.



CARLOS ALBERTO AGUILAR RODRÍGUEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO-DIGER

16/64



✓ B

17/64

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras
CA-6 Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. 2240-1400 Ext. 1308



18/64

U.B.

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras
CA-6 Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. 2240-1400 Ext. 1308



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



V.B.

19/64

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras
CA-6 Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. 2240-1400 Ext. 1308



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/12/2015

Número de Documento: 00175519 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: REPARACION E INSTALACION Y VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS PERSONA JURIDICA Institución:
Clase: Clase: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019014654871

DOMICILIO

Dirección: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA
Fax: 9798-4386 Email: centrotecnicocri@yahoo.com Teléfono: 2230-0035
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELVIN GEOVANNY BORJAS VEGA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1983-14742 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200002973935	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE. LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

20/64

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 03/12/2015 18:43:11

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 07/12/2015 10:32:17

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 03/12/2015 18:46:16

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/12/2015 10:32:17

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/12/2015

Número de Documento: 00175519 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S SIGLA Beneficiario: Código:
Actividad Comercial: REPARACION E INSTALACION Y VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS PERSONA JURIDICA Institución:
Clase: Clase: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019014654871

DOMICILIO

Dirección: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA
Fax: 9798-4386 Email: centrotecnicocri@yahoo.com Teléfono: 2230-0035
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELVIN GEOVANNY BORJAS VEGA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1983-14742 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200002973935	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

21/64

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 03/12/2015 18:43:11

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 07/12/2015 10:32:17

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 03/12/2015 18:46:16



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019014654871

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20140523

22/64

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1, Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto S Ventas, Art. 56 del Decreto 22 97, Art. 39 del Decreto 194-2003 Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Agosto de 2003, Art. 3 del Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 29880, y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos del RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1617226

Transacción: 9049EI



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019014654871

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20140523

23/64

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 25 de la Ley de Impuestos S Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2004, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880, y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 1923



[Handwritten Signature]

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos del RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1617226

Transacción: 9049EI



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34990

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019014654871**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34990 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412458802 de fecha 29/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/11/2022 hasta 28/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-34990** o mediante el siguiente código QR:



24/64



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25745

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019014654871**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25745 en fecha 08/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411326306 de fecha 08/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/09/2022 hasta 07/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-25745** o mediante el siguiente código QR:



25/64



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS
E INVERSIOS S DE RL DE CV.

Tegucigalpa M.D.C. 03 octubre de 2022

RECIBO DE PAGO


Recibi de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS** (21,292.25), por concepto de cancelacion de factura No. 000-001-01-00000963.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de octubre de 2022



Melvin G. Borjas / GERENTE GENERAL / mborjas@ctihn.es

26/64



www.ctihn.es



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS
E INVERSIOS S DE RL DE CV.

Tegucigalpa M.D.C. 01 diciembre de 2022

RECIBO DE PAGO

Recibi de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS** (21,292.25), por concepto de cancelacion de factura No. 000-001-01-00000974.

Tegucigalpa M.D.C. 01 de diciembre de 2022


Melvin G. Borjas **TESORERIA GENERAL** melvinborjas@cti.hn


27/64



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019014654871

Nombre o Razón Social: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.

Nombre Comercial: CTI S DE RL DE CV

Teléfono: 22021098

Email: centrotecnicoci@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL ROBLE OESTE, CALLE: CENTRO COMERCIAL GARDEN PLAZA, CASA NO.: LOCAL 12, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, CENTRO COMERCIAL GARDEN PLAZA, No. LOCAL 12, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000974

Fecha de Autorización: 28/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/06/2023

CAI: F36142-171165-0F47A3-62A039-8AA551-4D

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000951

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

28/64

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019014654871

Nombre o Razón Social: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.

Nombre Comercial: CTI S DE RL DE CV

Teléfono: 22021098

Email: centrotecnicocti@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL ROBLE OESTE, CALLE: CENTRO COMERCIAL GARDEN PLAZA, CASA NO.: LOCAL 12, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, CENTRO COMERCIAL GARDEN PLAZA, No. LOCAL 12, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000963

Fecha de Autorización: 28/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/06/2023

CAI: F36142-171165-0F47A3-62A039-8AA551-4D

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000951

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

29/64

ing. Mairena



SERVICIOS TECNICOS
E INVERSIONES

ORDEN DE SERVICIO

Ciudad/Empresa:	DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO (DMGR)	Sucursal:	TC/LA CONTIGUO A CHIMINIKI
Fecha de servicio:	13.09.2022	Contacto/Teléfono:	ING. MAIRENA
Modelo ATS:	N/A	Hierometro/Horas de trabajos:	725.9011

Descripción del equipo	Marca del Motor:	PERKINS	Trabaja para realizar	Garantía	<input type="checkbox"/>	Taller	<input type="checkbox"/>	
	Modelo del Motor:	YD51130*UB26887L		Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Marca del Generador:	OLYMPIAN		Mantenimiento Correctivo	<input type="checkbox"/>		Visita	<input checked="" type="checkbox"/>
	Modelo del Generador:	GEP150		Instalación	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
TIPO DE EQUIPO								
Grupo electrogeno o Planta Eléctrica: Estacionario <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								

INSPECCIONES REALIZADAS, MOTOR / GENERADOR

Item	DESCRIPCION	Buena	Mala	N/A	DESCRIPCION	Buena	Mala	N/A
1	Arranque de comprobación del Generador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de líneas de Combustible y Nivel del Tanque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prueba General del Equipo Con o Sin Carga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Medición de Voltaje AC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de RPM/Frecuencia Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Obtención de Capture File	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Sistema de Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Reseteo de Fallas en el control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puente Rectificador y Giroscopio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Inspección por Fugas de aceite y refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Inspección de Bandas de Motor y Aspas de Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Drenado del Filtro Separador de Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Gases de Escape	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Revisión de Niveles de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Múltiple de Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Revisión de Niveles de Electrolito y Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presión de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Revisión de Niveles de Refrigerante y Pruebas de Concentración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltaje de Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Revisión del Calentador de Camisas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Caida de Voltaje en Arranque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Revisión del Cargador de Batería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruidos Extraños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Revisión del Indicador de Restricción del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobación sensor bajo nivel de Refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSPECCIONES REALIZADAS ATS

1	Revisión de Arnes Eléctrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Bobina de disparo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Revisión de Puntos de Contactos del Disyuntor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Revisión de Rele de Arranque de Motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Revisión de Rele K1, K2, K3, K4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pruebas de Funcionamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1	Cambio de Aceite, Filtro (S)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Filtro (S) de Aire	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
2	Cambio de Filtro (S) de Combustible	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Refrigerante	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
3	Cambio de Banda (S) Alternador, Ventiladora	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Otros	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A

PARAMETROS GENERALES

1	Voltaje	L1-L2	208	L2-L3	208	L1-L3	208	Temperatura de Motor °F	N/A
2		L1-N	121	L2-N	120	L3-N	121	Nivel de Combustible %	47
3	Revoluciones por Minuto	1800						Carga de Batería %	13.00
4	Frecuencia Hz	60							
5	Presión de aceite PSI	N/A							

REPARACION EFECTUADA

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

1. Ninguna	1. Independizar circuito de potencia de alimentación para cargador 12-208/230V
6	2. Descarbonización de sistema de escape
	3. Dosificación de combustible (Sedimentos del tanque)
	5. Instalación de Batería 925CCA/1050Amp

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Periodo recomendado para efectuar mantenimiento preventivo: Mensual Bimestral Trimestral 250 Horas 500 Horas

• Esto para mantener el buen estado de conservación y operatividad del equipo.

EL SERVICIO FUE REALIZADO TOTALMENTE, QUEDANDO EL EQUIPO a SISTEMA OPERATIVO? SI NO

Por CTI / Ejecutor del Servicio Autorizado por CTI	Por el cliente / Responsable de recibir el servicio ejecutado
Técnico Encargado:	Recibi de conformidad y a satisfacción el servicio descrito
Técnico Auxiliar:	Nombre del Cliente:

Al firmar esta Hoja el Cliente confirma la libre aceptación de su unidad y se compromete al pago de la misma si estubo en garantía.

32/64



SERVICIOS TÉCNICOS
E INVERSIONES

ORDEN DE SERVICIO

Cliente/Empresa:	DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO (DIGER)	Sucursal:	TGU/CONTIGUO A CHIMINIKI
Fecha de servicio:	13.09.2022	Contacto/Teléfono:	ING. MAIRENA
Modelo ATS:	N/A	Horometro/Horas de trabajo:	225.911

1 Descripción del equipo	Marca del Motor:	JOHN DEERE	Trabajos a realizar	Garantía	<input type="checkbox"/>	Tipo	Taller	<input type="checkbox"/>
	Modelo del Motor:	CD6068G155682		Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Marca del Generador:	SDMO		Mantenimiento Correctivo	<input type="checkbox"/>			
	Modelo del Generador:	J200U		Instalación	<input type="checkbox"/>			
TIPO DE EQUIPO								
Grupo electrogeno o Planta Eléctrica: Estacionario <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								

INSPECCIONES REALIZADAS MOTOR / GENERADOR								
Item	DESCRIPCION	Bueno	Malo	N/A	DESCRIPCION	Bueno	Malo	N/A
1	Arranque de comprobación del Generador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de líneas de Combustible y Nivel del Tanque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prueba General del Equipo Con o Sin Carga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Medición de Voltaje AC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de RPM/Frecuencia Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Obtención de Capture File	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Sistema de Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Reseteo de Fallas en el control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puente Rectificador Giratorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Inspección por Fugas de aceite y refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Inspección de Bandas de Motor y Aspas de Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Drenado del Filtro Separador de Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Gases de Escape	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Revisión de Niveles de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Múltiple de Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Revisión de Niveles de Electrolito y Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presión de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Revisión de Niveles de Refrigerante y Pruebas de Concentración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltaje de Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Revisión del Calentador de Camisas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Caida de Voltaje en Arranque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Revisión del Cargador de Batería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruidos Extraños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Revisión del Indicador de Restricción del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobación sensor bajo nivel de Refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSPECCIONES REALIZADAS ATS								
1	Revisión de Arnes Eléctrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Bobina de disparo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Revisión de Puntos de Contactos del Disyuntor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Revisión de Rele de Arranque de Motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Revisión de Rele K1, K2, K3, K4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pruebas de Funcionamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO										
1	Cambio de Aceite, Filtro (S).	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Filtro (S) de Aire.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
2	Cambio de Filtro (S) de Combustible	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Refrigerante.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
3	Cambio de Banda (S) Alternador, Ventiladora.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Otros	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A

PARAMETROS GENERALES								
1	Voltaje	L1-L2	200	L2-L3	200	L1-L3	200	
2		L1-N	120	L2-N	120	L3-N	120	
3	Revoluciones por Minuto	1800		Temperatura de Motor °F		N/A		
4	Frecuencia Hz	60		Nivel de Combustible %		47		
5	Presión de aceite PSI	N/A		Carga de Batería %		14.3		

REPARACION EFECTUADA	CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
1. Ajuste de Banda del Ventilador 2. Purgado a sistema de combustible	1. Instalación de Bomba auxiliar de combustible 2. Descarbonización de sistema de escape 3. Dosificación de combustible (Sedimentos del tanque)

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES								
Periodo recomendado para efectuar mantenimiento preventivo: Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> 250 Horas <input checked="" type="checkbox"/> 500 Horas <input type="checkbox"/>								
• Esto para mantener el buen estado de conservación y operatividad del equipo.								
EL SERVICIO FUE REALIZADO TOTALMENTE, QUEDANDO EL EQUIPO O SISTEMA OPERATIVO? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								

Por CTI / Ejecutor del Servicio Autorizado por CTI			Por el cliente / Responsable de recibir el Servicio ejecutado Recibí de conformidad y a satisfacción el servicio descrito		
Técnico Encargado:			Nombre del Cliente:		
Técnico Auxiliar:					

Al firmar este Reporte el cliente confirma los trabajos ejecutados en su unidad y se compromete al pago de la misma si estas no son garantías.

33/64



SERVICIOS TÉCNICOS e INGENIERÍA

ORDEN DE SERVICIO

Ubicación Empresa: DIRECCIÓN DE CENTROS DE RESULTADOS OPERATIVOS Sucursal: TALLER Y MANTENIMIENTO A COMBUSTIBLE

Fecha de servicio: 05/12/2022 Centro de Telefonos: Dpto. MAQUINA

Modelo ATS: N/A Hora de entrada a horas de trabajo: 229.6

Descripción del equipo	Marca del Motor	PERNOLLE	Categoría de motor	Garantía	<input type="checkbox"/>	Taller	<input type="checkbox"/>	
	Modelo del Motor	CD3000L150007		Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Marca del Conector	SEMO		Mantenimiento Correctivo	<input type="checkbox"/>		Visita	<input checked="" type="checkbox"/>
	Modelo del Conector	2000		Instalación	<input type="checkbox"/>			

TIPO DE EQUIPO

Ciclo eléctrico o Planta Eléctrica: Estacionario Portátil Locomotora Otros

INSPECCIONES REALIZADAS, MOTOR / GENERADOR

Item	DESCRIPCION	Buena	Mala	N/A	DESCRIPCION	Buena	Mala	N/A
1	Arranque de comprobación del Generador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de líneas de Combustible y Nivel del Tanque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prueba General del Equipo Con o Sin Carga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Medición de Voltaje AC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de RPM Frecuencia Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Obtención de Capture File	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Sistema de Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Reseteo de Fallas en el control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puente Rectificador Giratorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Inspección por Fugas de aceite y refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Inspección de Bandas de Motor y Aspas de Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Drenado del Filtro Separador de Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Gases de Escape	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Revisión de Niveles de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Multiple de Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Revisión de Niveles de Electrolito y Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presión de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Revisión de Niveles de Refrigerante y Pruebas de Concentración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltaje de Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Revisión del Calentador de Camisas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Caida de Voltaje en Arranque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Revisión del Cargador de Batería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruidos Extraños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Revisión del Indicador de Restricción del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobación sensor bajo nivel de Refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSPECCIONES REALIZADAS ATS

1	Revisión de Arnes Eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de Bobina de disparo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Revisión de Puntos de Contactos del Disyuntor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Revisión de Rele de Arranque de Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limpieza General	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Revisión de Rele K1, K2, K3, K4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pruebas de Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1	Cambio de Aceite, Filtro (S).	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Filtro (S) de Aire.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
2	Cambio de Filtro (S) de Combustible	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Refrigerante.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
3	Cambio de Banda (S) Alternador, Ventiladora.	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Otros	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A

PARAMETROS GENERALES

1	Voltaje	L1-L2	209	L2-L3	209	L1-L3	209	Temperatura de Motor °F	N/A
2	Revoluciones por Minuto	L1-N	120	L2-N	120	L3-N	120	Nivel de Combustible %	49
3	Frecuencia Hz		60					Carga de Batería %	14.3
4	Presión de aceite PSI		N/A						

REPARACIÓN EFECTUADA

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

1.	Ajuste de encendido de motor	1. Descarbonar sistema de escape
6		2. Dosificación de combustible (Sedimentos del tanque)
		3. Mantenimiento preventivo de ATS
		4. Instalación de bomba auxiliar de combustible
		5. Instalación de extensión de sistema de escape


CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Periodo recomendado para efectuar mantenimiento preventivo: Mensual Bimestral Trimestral 250 Horas 500 Horas

• Esto para mantener el buen estado de conservación y operatividad del equipo.

EL SERVICIO FUE REALIZADO TOTALMENTE, QUEDANDO EL EQUIPO ó SISTEMA OPERATIVO? SI NO

7	Por CTI / Ejecutor del Servicio Autorizado por CTI	Por el cliente / Responsable de recibir el Servicio ejecutado Recibi de conformidad y a satisfacción el servicio descrito
	Técnico Encargado:	Nombre del Cliente:
	Técnico Auxiliar:	



www.ctihr.es

34/64

Al firmar este Reporte el cliente confirma las labores ejecutadas en su unidad y se compromete al pago de la misma al estar en su garantía.



SERVICIOS TÉCNICOS
E INYECCIONES

ORDEN DE SERVICIO

Nombre completo	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN POR RESOLUCIÓN DE I.D.	No. de serie	PLANTA ELÉCTRICA Y ALTERNADOR
Fecha de servicio	07/12/2021	Empresa/Cliente	PAR. ABBE 014
Modelo: ATS	N/A	Modelo del tipo de trabajo	20084

Descripción del equipo	Marca del Motor	PERKINS	Cilindros	Cilindros	Cilindros	Cilindros	Cilindros	Cilindros
	Modelo del Motor	VTD110PI0040001						
	Marca del Generador	OLYMPIAN						
	Modelo del Generador	CTP131						

TIPO DE EQUIPO

Depósito magnético o Planta Eléctrica - Otro Inverso
 Pistón
 Turbina
 Otros

INSPECCIONES REALIZADAS MOTOR / GENERADOR

Item	DESCRIPCIÓN	Buena	Mala	N/A	DESCRIPCIÓN	Buena	Mala	N/A
1	Atornillado de comprobación del Generador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de líneas de Combustible y Nivel del Tanque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prueba General del Equipo Con o Sin Carga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Medición de Voltaje AC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de RPM Frecuencia Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Obtención de Capture File	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Sistema de Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Revisión de Fallas en el control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puente Rectificador Generador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Inspección por fugas de aceite y refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Inspección de Bandas de Motor y Agua de Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Drenado del Filtro Separador de Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Gases de Escape	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Revisión de Niveles de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temperatura de Múltiple de Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Revisión de Niveles de Electrolito y Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presión de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Revisión de Niveles de Refrigerante y Pruebas de Concentración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltaje de Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Revisión del Calefator de Camisas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Caida de Voltaje en Arranque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Revisión del Cargador de Batería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruidos Extraños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Revisión del Indicador de Restricción del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprobación sensor bajo nivel de Refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSPECCIONES REALIZADAS ATS

1	Revisión de Arnes Eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de Bobina de disparo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Revisión de Puntas de Contactos del Disyuntor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión y Limpieza de Conexiones Eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Revisión de Relé de Arranque de Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limpieza General	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Revisión de Relé K1, K2, K3, K4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pruebas de Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1	Cambio de Aceite, Filtro (S)	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Filtro (S) de Aire	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
2	Cambio de Filtro (S) de Combustible	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Cambio de Refrigerante	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
3	Cambio de Banda (S) Alternador, Ventiladora	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	Otros	SI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A

PARAMETROS GENERALES

1	Voltaje	L1-L2	208	L2-L3	208	L1-L3	208
2		L1-N	121	L2-N	120	L3-N	120
3	Revoluciones por Minuto	1800					
4	Frecuencia Hz	60					
5	Presión de aceite PSI	N/A					
	Temperatura de Motor °F	N/A					
	Nivel de Combustible %	100					
	Carga de Batería %	13.75					

REPARACIÓN EFECTUADA

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

1	Ajuste bujías 1-1	1	Descarbonar sistema de escape
2		2	Desulfuración de combustible (sedimentos del tanque)
3		3	Mantenimiento preventivo y revisión de ATS
4		4	Instalación de batería 925CCA/1050Amp
5		5	

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Periodo recomendado para efectuar mantenimiento preventivo: Mensual Bimestral Trimestral 250 Horas 500 Horas
 * Esto para mantener el buen estado de conservación y operatividad del equipo

EL SERVICIO FUE REALIZADO TOTALMENTE QUEDANDO EL EQUIPO A SISTEMA OPERATIVO? SI NO

Por C/I / Ejecutor del servicio Autorizado por C/I	Por el cliente / Responsable de recibir el servicio ejecutado Recibe de conformidad y a satisfacción el servicio descrito
Nombre y Apellido	Nombre de Cliente



www.cctd.com.ar

35/64

El presente es un documento de carácter confidencial. Los datos aquí consignados son de carácter reservado y no deben ser divulgados.

F-07-00018

 <p>Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)</p> <p><small>Presidencia de la República</small></p>	<p>GERENCIA ADMINISTRATIVA</p> <p>UNIDAD DE COMPRAS</p>	<p>ORDEN DE COMPRA No: OC-009-2022</p> <p>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 2/9/2022</p> <p>PROCESO: CM-009-DIGER-2022</p> <p>FECHA DEL REQUERIMIENTO: 25/8/2022</p>										
<p>LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>DEPENDENCIA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO</p> <p>No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-008</p> <p>NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9537-5419 / 2202-1098</p> <p>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014654871</p> <p>DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: MANTENIMIENTO</p>	<p>SOLICITADO POR: CARLOS AGUILAR</p>	<p>ESTRUCTURA:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>OBJETO GASTO</td><td style="text-align: center;">23390</td></tr> <tr><td>PROGRAMA</td><td style="text-align: center;">011</td></tr> <tr><td>ACT. OBRA</td><td style="text-align: center;">001</td></tr> <tr><td>UE</td><td style="text-align: center;">002</td></tr> <tr><td>CLASE DE GASTO</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	OBJETO GASTO	23390	PROGRAMA	011	ACT. OBRA	001	UE	002	CLASE DE GASTO	3
OBJETO GASTO	23390											
PROGRAMA	011											
ACT. OBRA	001											
UE	002											
CLASE DE GASTO	3											




De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	1	—	Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER. Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos: • Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel. • Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. Las actividades a realizar son las siguientes: • Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías, 2 veces al año (programadas en visitas uno y dos en los meses de septiembre y diciembre) del año 2022. • Cambio de filtro y aceites 1 vez al año, programado para la visita uno en el mes de septiembre. • Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, programado en la visita 1 para el mes de septiembre del año 2022. • Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, programado en la visita uno en el mes de septiembre del año 2022. • Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata.	—	37,030.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:			
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.			
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			
		SUB-TOTAL	37,030.00
		I. S. V	5,554.50
		TOTAL	42,584.50

TOTAL EN LETRAS: *****CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100*****

 Elaborado por	 Oficial de Compras	
--	---	---

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chimínike y BCH

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

36/64



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Comunicación de la Presidencia



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
02 de septiembre de 2022

Señores
CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina.

Estimados Señores:



Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-009-DIGER-2022** para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022, DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA.**

Proceso en el cual se solicita la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**, por un monto de **CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 (42,584.50).**

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Por lo anterior, se remitirá la respectiva orden de compra vía correo electrónico.

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

37/64



Boulevard Fuerzas Armadas
contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa
Teléfono: 2240-1400



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Gobierno de la República



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
02 de septiembre de 2022

Señores:

**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-009-DIGER-2022**

Su oficina.

Estimados Señores:


Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-009-DIGER-2022** para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022, DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA.**

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.** para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2022 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA** por un monto de **CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 (42,584.50)**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado que establece: "Notificación. La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente".

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,


LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



38/64



Boulevard Fuerzas Armadas
contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa
Telefono: 2240-1400

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-009-DIGER-2022

Fecha de Inicio:

25/08/2022

Fecha Max. de Recepción:

30/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

25/08/2022 04:44 p.m.

Adjudicación:

05/09/2022 04:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1	4	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	42,584.50	42,584.50	0.00	42,584.5

39/64

Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Mantenimiento
Número de proceso de compra	CM-009-DIGER-2022
Descripción del proceso	Contratación de Servicio del mantenimiento preventivo en el año 2022, de las dos plantas generadoras de energía.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	31 de agosto del 2022 a las 4:05 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	31 de agosto del 2022 a las 4:15 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	08019014654871	X		
2	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET AUTO)	-----		X	Cotización no tiene RTN
3	FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	X		
4	CONSTRUCCIONES CONSULTORÍAS SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)	08019006028063	X		

40/64

[Handwritten signatures]

ONCAE-F-02-AA

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	L.42,584.50	X		Se ajusta al presupuesto
2	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET AUTO)	L.101,200.00		X	No se ajusta al presupuesto
3	FERCOTEL INVERSIONES	L.108,100.00		X	No se ajusta al presupuesto
4	CONSTRUCCIONES CONSULTORÍAS SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)	L.203,679.38		X	No se ajusta al presupuesto

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
1	CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	X		Cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos
2	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET AUTO)	X		Cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.
3	FERCOTEL INVERSIONES	X		Cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.
4	CONSTRUCCIONES CONSULTORÍAS SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)	X		Cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.

41/64

[Handwritten signature]
ONCAE-F-02-AA

RECOMENDACIÓN:

Después de haber evaluado la Ofertas/Cotizaciones presentadas para este proceso basados en el cumplimiento de los requisitos legales, especificaciones técnicas, precios y mejores condiciones de pago; este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

NO. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-009-DIGER-2022	CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	L.42,584.50

En razón de todo lo expuesto, este Comité exhorta a las autoridades superiores para que emita la orden de compra correspondiente conforme a lo recomendado y firman para constancia en la ciudad de Tegucigalpa MDC a los 31 días del mes de agosto del 2022.

Por comité de Compras:

Integrantes del Comité de Apertura (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)			
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673 8509
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-6559
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533
Edna Celesthe Vasquez Cruz	Oficial de Compras	evasquez@diger.gob.hn	9881-6758
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027

42/64

ONCAE-F-02-AA



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: **Contratación de Servicio del mantenimiento preventivo en el año 2022, de las dos plantas generadoras de energía.**

Número del Proceso: CM-009-DIGER-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	31/08/2022	04:05 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/08/2022 04:42:00 p.m.	30/08/2022 05:00:00 p.m.	cuatro (4)

Integrantes del Comité de Apertura

(Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673 8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-6559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533	
Edna Celesthe Vasquez Cruz	Oficial de Compras	evasquez@diger.gob.hn	9881-6758	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027	

43/64

ONCAE-F-02-AA

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	08019014654871	L.42,584.50
2	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET AUTO)	-----	L.101,200.00
3	FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	L.108,100.00
4	CONSTRUCCIONES CONSULTORÍAS SUMINISTROS Y SERVICIOS (CCSS)	08019006028063	L.203,679.38

OBSERVACIONES:

1. Todos los sobres se encontraban cerrados.
2. Todas las ofertas se encontraban firmadas y selladas.

Tegucigalpa M.D.C. a los 31 días del mes de agosto 2022

44/64

ONCAE-F-02-AA

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE EVALUACION DE LA DIRECCIÓN DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, siendo las 3:50 horas de la tarde del día uno (01) de agosto del año dos mil veintidós (2022), en las instalaciones de la Dirección de Gestión Por Resultados (DIGER) se procedió a levantar la presente acta de constitución del comité de compras de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Estando presente el director ejecutivo de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) Ingeniero **MARCIO GIOVANNY SIERA DISCUA** quien procedió a juramentar al comité de compras de la DIGER en base a los artículos siguientes:

*Artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, el cual indica: **Artículo 33 Comisión de Evaluación.** Para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la contratación designará una Comisión de Evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulará la recomendación correspondiente.*

No podrá participar en esta Comisión, quien tenga un conflicto de intereses que haga presumir que su evaluación no será objetiva e imparcial; quien se encuentre en esta situación podrá ser recusado por cualquier interesado.

*Artículos 53 y 125 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los cuales indican: **Artículo 53 Comisión de evaluación.** Para cada procedimiento de contratación el titular del órgano responsable de la contratación designará una Comisión para el análisis y evaluación de las ofertas, la cual será integrada en la forma prevista por el artículo 33 de la Ley.*

Estas comisiones cumplirán su función con apego a la Ley, al presente Reglamento y al pliego de condiciones correspondiente; se pondrá especial diligencia en el cumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán poseer amplia experiencia, ética, conocimiento y capacidad en el tema que están calificando, y seguirán los procedimientos y criterios previamente establecidos en el pliego de condiciones.

El órgano responsable de la contratación podrá, a su vez, designar una Sub-comisión integrada por personal calificado que reúna los requisitos indicados en el párrafo anterior, la cual se encargará del examen preliminar de los documentos⁴.

Artículo 125. Comisión de Evaluación. *El análisis y evaluación de las ofertas será hecho por una Comisión Evaluadora integrada por tres o cinco funcionarios designados por el titular del órgano responsable de la contratación quien la presidirá, y los demás que se designen observando la Ley, el presente Reglamento y el pliego de condiciones. Actuará como miembro ex - oficio de la Comisión, un representante de la Dirección de Probidad Administrativa.*

Para los fines de la evaluación preliminar podrá integrarse una Sub – comisión conformada por personal calificado observando lo previsto en el artículo 53 párrafo tercero de este Reglamento; también podrá requerirse dictámenes o informes técnicos o especializados, si resultare necesario, los cuales se emitirán dentro del plazo de validez de las ofertas; con este fin podrán crearse comités técnicos asesores. En ningún caso se exigirán requisitos no previstos en las normas y documentos a que se refiere el párrafo primero.


Las recomendaciones de la Comisión se decidirán por mayoría de votos, procurándose el consenso en cuanto fuere posible, debiendo quedar constancia en acta.


En Base a los artículos anteriormente descritos el comité de evaluación de Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), estará conformado de la siguiente Manera:


Comité de Compras DIGER

Nombre	Cargo
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General
Edna Celesthe Vásquez Cruz	Oficial de Compras
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal
Carlos Roberto Sánchez	Oficial de Transparencia
Maritza Maribel Galvez Andrade	Oficial de Presupuesto

Finalizada la presente acta se firma para constancia, siendo las 4:00 horas de la tarde del día 01 de agosto del 2022


Marcio Giovanni Sierra Discua
Director Ejecutivo de la DIGER


Marcia Dinora Lopez Martinez
Administradora General DIGER



Edna Celesthe Vasquez Cruz
Oficial de compras


Juan Carlos Elvir Flores
Oficial Legal



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Maritza Maribel Gálvez Andrade
Oficial de Presupuesto



Carlos Roberto Sánchez Alvarenga
Oficial de Transparencia



HONDURAS

47/64



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019014654871
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419
Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01364
Cliente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
RTN: 08019022400880
Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Centro Comercial Garden Place Local Nº 12
Fecha Creación: 30-Aug-2022 11:48:27
Fecha Vencimiento: 30-Sep-2022 11:48:27
Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2	<p>0001 - Servicio Notas: Mantenimiento Preventivo a Motor generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel, Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. INCLUYE: • Una visita para el mes de SEPTIEMBRE y DICIEMBRE de año 2022 • Kit de Mantenimiento • Reporte de Servicio • Cambio de Aceite, filtros y cooland para el mes de SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES IMPORTANTES A REALIZAR: • Inspección general de todos los componentes del equipo • Revisión del cargador de batería • Revisión de niveles de Aceite y combustible • Revisión de densidad de baterías • Aplicación de spray protector para terminales de la batería • Limpieza General del equipo • Revisión de breaker y fusibles • Revisión de motor de arranque • Revisión de conexiones eléctricas • Revisión general de fugas, goteos, vibraciones indebidas, integridad de mangueras, cierres de puertas y cabinas de insonorización, etc. • Revisión de generador voltaje y frecuencia • Revisión del sistema de aterrizaje • Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión. (Ajuste de banda del alternador, ventiladora) KIT DE MANTENIMIENTO • Filtro de combustible (Primario, Secundario) • Filtro de aceite • Filtro separador de agua • Filtro de aire • Aceite de motor • Cooland • Aplicación de desengrasante Industrial, DW40. HOJA DE SEGUIMIENTO • Horas trabajadas • Presión de aceite • Temperatura • Voltajes y corrientes • Frecuencia • chequeo general de accesorios • Bomba de Agua • Alternador • Turbo Cargador • Drenaje de tanque de combustible TIEMPOS DE RESPUESTA • Los tiempos de atención de emergencias están en función del sitio de ubicación de las plantas eléctricas. • Asistencia inmediata cuando se requiera. GARANTIA: • Garantía de Mano de obra y repuestos tendrá un plazo de: 30 días contados a partir de la fecha de finalización del mantenimiento o reparación. NOTAS ACLARATORIAS • Toda reparación del equipo se cotizará por separado. • Mantenimientos preventivos Incluye, (Aceite, filtros, Coolant, filtros de aire, aceite, combustible). OBSERVACION • Se realizará cronograma de visita con el objetivo de tener un mejor control y que la visita se realice en tiempo y forma.</p>	L18,515.00	0 %	L37,030.00

Total items: 2

Notas:

• Expediente: CM-009-DIGER-2022 • Forma de Pago: Credito a 30 dias • Garantia: Treinta (30) dias • Documentos Adjuntos: Solvencia Fiscal.

Son: Cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente



Subtotal: L 37,030.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 37,030.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 5,554.50
Total: L 42,584.50

48/64



www.ctihn.es



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22305

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019014654871**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22305 en fecha 09/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410999826 de fecha 09/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/08/2022 hasta 07/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-22305** o mediante el siguiente código QR:



49/64

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

CICH, CIMEQH: 1538-1234-N-CT/CS CAH: CT-00147 y CS-00146 CHICO: 495

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

PROCESO CM-009-DIGER-2022:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
GENERADORES**

PRESENTADA POR:

**CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS
Y SERVICIOS
"CCSS"**

**TEGUCIGALPA
30 DE AGOSTO DE 2022**

52/64

Edificio TorreNova, Parque Comercial Los Próceres, 5to. piso, Tegucigalpa M.D.C.,
Teléfono: 99593809, 22 21 3371, 22 21 2462, Fax: 22 21 3365,
email: ccshonduras@yahoo.com, proyectos@ccshn.com
RTN: 08019006028063

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

CICH, CIMEQH: 1538-1234-N-CT/CS CAH: CT-00147 y CS-00146 CHICO: 495

Tegucigalpa
30 de agosto de 2022

Estimados Señores
Dirección de Gestión por Resultados
Presente

Ref.: PROCESO CM-009-DIGER-2022:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES

Adjunto les presentamos la cotización para el proceso en referencia.

Atentamente,

Luis Eduardo Bárcenas
Gerente General



53/64

Edificio TorreNova, Parque Comercial Los Próceres, 5to. piso, Tegucigalpa M.D.C.,
Teléfono: 99593809, 22 21 3371, 22 21 2462, Fax: 22 21 3365,
email: ccshonduras@yahoo.com, proyectos@ccshn.com
RTN: 08019006028063

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

Cotización al Proceso CM-009-DIGER-2022

A: Dirección de Gestión por Resultados
30 de agosto de 2022

Descripción	Año 2022				Total L
	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Visita mensual de mantenimiento Generador de 132 KVA, marca Olympian, modelo GEP150	L. 11,250.00	L. 11,250.00	L. 11,250.00	L. 11,250.00	L. 45,000.00
Visita mensual de mantenimiento Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N	L. 12,750.00	L. 12,750.00	L. 12,750.00	L. 12,750.00	L. 51,000.00
Cambio de aceite, refrigerante, filtros de Generador de 132 KVA, marca Olympian, modelo GEP150 en septiembre	L. 38,625.00				L. 38,625.00
Cambio de aceite, refrigerante, filtros de Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N en septiembre	L. 42,487.50				L. 42,487.50
				TOTAL	L. 177,112.50
				15% ISV	L. 26,566.88
				GRAN TOTAL	L. 203,679.38

Atentamente,

Juan Z m



Luis Eduardo Bárcenas
Gerente General
Construcciones Consultoría Suministros y Servicios "CCSS"
Edificio Torrenova, Parque Comercial Los Próceres. 5to piso
Tel: 99593809, 22212462
email: ccsshonduras@yahoo.com
RTN: 08019006028063

54/64

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-009-DIGER-2022
 ASUNTO Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo en el año 2022, de las 2 plantas generadoras de Energía
 VIGENCIA Desde: 25/08/22 Hora: 04:42 pm
 Hasta: 30/08/22 Hora: 05:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	30/08/22	CTI	2202-1098	01:22 pm	E. V.
2	30/08/22	CET-AUTO	9851-6359	03:18 pm	E. V.
3	30/08/22	FERCOTEL	2243-5089	03:30 pm	E. V.
4	30/08/22	CCSS	2221-3371	03:59 pm	E. V.
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SS/64



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-009-DIGER-2022
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/08/2022 04:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/08/2022 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/08/2022 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopez@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de: Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER. Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos: • Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel. • Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. Las actividades a realizar son las siguientes: • Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías, 2 veces al año (programadas en visitas uno y dos en los meses de septiembre y diciembre) del año 2022. • Cambio de filtro y aceites 1 vez al año, programado para la visita uno en el mes de septiembre. • Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, programado en la visita 1 para el mes de septiembre del año 2022. • Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, programado en la visita uno en el mes de septiembre del año 2022. • Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata. Deberán presentar en su oferta el valor de cada visita y el costo total en el resto del año 2022 (septiembre - diciembre). Favor enviar cotización en físico, firmada, sellada, con RTN y en sobre cerrado, en atención a la Ing. Edna Vásquez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.</p>	1

56/64

proceso CM-009-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 30/08/2022 14:20

Para: edwin.mendoza87@gmail.com <edwin.mendoza87@gmail.com>;osman.stae@gmail.com <osman.stae@gmail.com>
CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>;Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>;Jaime Enrique Irias Castañeda <jiñas@diger.gob.hn>

Invitación a participar en el proceso CM-009-DIGER-2022

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER.

Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos:

- Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel.
- Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel.

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías, 2 veces al año (programadas en visitas uno y dos en los meses de septiembre y diciembre) del año 2022.
- Cambio de filtro y aceites 1 vez al año, programado para la visita uno en el mes de septiembre.
- Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, programado en la visita 1 para el mes de septiembre del año 2022.
- Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, programado en la visita uno en el mes de septiembre del año 2022.
- Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata.

Deberán presentar en su oferta el valor de cada visita y el costo total en el resto del año 2022 (septiembre – diciembre).

Favor enviar cotización en fisico, firmada, sellada, con RTN y en sobre cerrado, en atención a la Ing. Edna Vásquez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn.

RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-009-DIGER-2022 en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

Favor confirmar de recibido,

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAAngAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=OwAAAF0AAAtAAAAAMAAAAADAAAA5AAAAAQAAABJAAAArWAAAEUAAABSAAAALQAAADIAAAAwAAAMgAAADIAAAA%3d-y1im7%2fpH4TI%3d>

Honducompras

Prosesos de Compras y Contrataciones del Estado de Honduras

sicc.honducompras.gob.hn

57/64

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

SB/64

RV: proceso CM-009-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 30/08/2022 13:46

Para: Jaime Enrique Irias Castañeda <jirias@diger.gob.hn>

psi.

De: CCSS <ccsshonduras@yahoo.com>

Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 10:58

Para: compras <compras@diger.gob.hn>

Asunto: Re: proceso CM-009-DIGER-2022

Estimados Señores
DIGER:

Recibido, gracias.

Atentamente,

Luis Eduardo Bárcenas

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios "CCSS"

Edificio Torrenova, Parque Comercial Los Próceres, Locales 7 y 8. 5to Piso, Tegucigalpa M.D.C
Tel: 99593809, 2221-3371, 2221-2462 Fax: 2221-3365

El martes, 30 de agosto de 2022, 10:05:40 a. m. CST, compras <compras@diger.gob.hn> escribió:

Invitación a participar en el proceso CM-009-DIGER-2022

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER.

Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos:

- Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel.
- Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel.

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías, 2 veces al año (programadas en visitas uno y dos en los meses de septiembre y diciembre) del año 2022.
- Cambio de filtro y aceites 1 vez al año, programado para la visita uno en el mes de septiembre.
- Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, programado en la visita 1 para el mes de septiembre del año 2022.
- Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, programado en la visita uno en el mes de septiembre del año 2022.
- Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata.

Deberán presentar en su oferta el valor de cada visita y el costo total en el resto del año 2022 (septiembre – diciembre).

Favor enviar cotización en físico, firmada, sellada, con RTN y en sobre cerrado, en atención a la Ing. Edna Vásquez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn.

RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

59/64

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-009-DIGER-2022 en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

Favor confirmar de recibido,

<http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAxAAAAANeAAAA%3d%3d-48LTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAFQAAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA5AAAAALQAAAFQAAABJAAAAARwAAAAFUAAAAB5AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAA%3d-v1lm7%2fpH4TI%3d>

Honducompras

Procesos de Compras y Contrataciones del Estado de Honduras

sicc.honducopras.gob.hn

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

De: CCSS <ccsshonduras@yahoo.com>

Enviado: sábado, 27 de agosto de 2022 14:34

Para: marcialopez@hotmail.com <marcialopez@hotmail.com>; compras <compras@diger.gob.hn>

Asunto: proceso CM-09-DIGER-2022

Estimada Lic. Marcia Dinora López Martínez:
Gerencia Administrativa
Dirección de Gestión por Resultados

Por este medio le pedimos nos proporcionen la información o documentos para participar en el proceso CM-09-DIGER-2022: Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER.

Atentamente,

Luis Eduardo Bárcenas

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios "CCSS"

Edificio Torrenova, Parque Comercial Los Próceres, Locales 7 y 8. 5to Piso. Tegucigalpa M.D.C
Tel: 99593800, 2221-3371, 2221-2462 Fax: 2221-3365

60/64

Invitación a participar en el proceso CM-009-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Vie 26/08/2022 10:23

Para: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>

CC: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Cco: cotizaciones@ctihn.es <cotizaciones@ctihn.es>;cetautos@gmail.com <cetautos@gmail.com>;av04@cemcol.com <av04@cemcol.com>;jorgemairenarodriguez@gmail.com <jorgemairenarodriguez@gmail.com>

Invitación a participar en el proceso CM-009-DIGER-2022

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER.

Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos:

- Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel.
- Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel.

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías, 2 veces al año (programadas en visitas uno y dos en los meses de septiembre y diciembre) del año 2022.
- Cambio de filtro y aceites 1 vez al año, programado para la visita uno en el mes de septiembre.
- Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, programado en la visita 1 para el mes de septiembre del año 2022.
- Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, programado en la visita uno en el mes de septiembre del año 2022.
- Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata.

Deberán presentar en su oferta el valor de cada visita y el costo total en el resto del año 2022 (septiembre – diciembre).

Favor enviar cotización en físico, firmada, sellada, con RTN y en sobre cerrado, en atención a la Ing. Edna Vásquez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn.

RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-009-DIGER-2022 en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

Favor confirmar de recibido,

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA5AAAAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAA%3d-y1m7%2fpH4TI%3d>

61/64

Atentamente,



Dirección de Gestión
por Resultados

Gobierno de la República

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

62/64



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: CARLOS AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: MANTENIMIENTO

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-008

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Suministro, Bien o Servicio	Especificaciones Técnicas
1	1	Unidad	Contrato de Servicio del Mantenimiento preventivo en el año 2022 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER	<p>Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos:</p> <p>Generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel.</p> <p>Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel.</p> <p>Las actividades a realizar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías, 2 veces al año (programadas en visitas uno y dos en los meses de septiembre y diciembre) del año 2022. • Cambio de filtro y aceites 1 vez al año, programado para la visita uno en el mes de septiembre. • Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, programado en la visita 1 para el mes de septiembre del año 2022. • Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, programado en la visita uno en el mes de septiembre del año 2022. • Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata. <p>Deberán presentar en su oferta el valor de cada visita y el costo total en el resto del año 2022 (septiembre – diciembre).</p>
***** ULTIMA LINEA *****				

63/64
Página 1 de 2


NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte


JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere este servicio de mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de las plantas generadoras de energía de la institución, igualmente detectar problemas o fallas en el tiempo correcto.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 55,000.00 _____
 MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 02/09/2022 _____
 PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: inmediata _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA
002	011	00	001	00	23390	AGOSTO

Solicitante	Carlos Aguilar	Firma	
Verificado PACC por G.A	Mariela Bonilla	Firma:	
Verificado Presupuesto G.A	Claudia Murillo	Firma y sello:	
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello:	



Tegucigalpa, M.D.C. 25/08/2022
Lugar y Fecha

64/64