

## AYUDA MEMORIA

### LUGAR Y FECHA

Llano Largo, El Potrero, Jesús de Otoro, Intibucá.

26/07/16.

### PROYECTO ACTIVIDAD:

Evaluar situación del proyecto de Agua para identificar problemática del mismo. / Proceso de Capacitación e Infraestructura.

Reunidos los miembros del CEP/Comité Ejecutor de Proyectos de la Comunidad de Llano Largo El Potrero, municipio de Jesús de Otoro, depto. de Intibucá, con el objetivo de levantar un diagnóstico preliminar de la situación actual del proyecto: "Construcción Sistema de Agua Potable", en esta reunión se cuenta con la participación de los técnicos municipales Karla Santos y Denis Martínez y el Sr. Wilfredo Molina para evaluar la parte de Infraestructura. Dentro de la información obtenida se mencionará lo siguiente:

#### \* ORGANIZACIÓN COMUNITARIA:

- NO existe Junta de Agua solo un Comité Ejecutor de Proyectos.
- NO Realizan reuniones ordinarias de la Junta de Agua.
- Existe Comité de Saneamiento, microcuencas, Contraloría Social Como apoyo de la JAAP.
- Recibieron el módulo de Capacitación Sobre Org. y Part. Comunitaria por parte de la institución CARE.

#### \* ADMINISTRACIÓN Y REGLAMENTACIÓN:

- Controles Básicos administrativos en vigencia (Revisar y actualizar).
- NO se ha hecho el cálculo de la Tarifa por Servicio del Agua y reforzar mediante capacitación Sobre el Cálculo de la misma.
- El Reglamento se tiene que discutir en Asamblea de usuarios para ser aprobado y su respectiva aplicación.
- Conocer a nivel de CEP/Comité Ejecutor de proyectos la Ley Marco.
- Recibieron el módulo de Capacitación Sobre Administración.

#### \* SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIO AMBIENTE:

- Existe Comité de Saneamiento Básico (3) miembros / Integrar 3 miembros.
- NO hay una higiene de Calidad a nivel domiciliar.
- NO existen letrinas.
- NO existe control de animales domésticos.
- Si recibieron el proceso de Capacitación con la institución CARE; pero se tiene que dar reforzamiento, también realizar visitas domiciliarias por parte del Comité de Saneam.

\* MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS:

- Si existe un Comité de protección y Conservación de la microcuenca.
- Si hay un Plan de protección de la microcuenca.
- No hay delimitación del Área de la microcuenca.
- La microcuenca no está cercada.
- Existe un permiso de servidumbre en el área de la microcuenca.
- Si recibieron la capacitación sobre microcuencas.

\* OPERACION y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

- Si existe un Comité de Operación y Mantenimiento.
- Si existe un Plan de Operación y Mantenimiento.
- No cobran en el tangle.
- Fontanero elegido en asamblea pero elegir 2 más.
- No existen herramientas para la operación y mantenimiento del sistema.
- No recibieron el módulo de capacitación sobre Operación y Mantenimiento.

INFRAESTRUCTURA.

Los beneficiarios expusieron que tienen problemas en los diferentes partes del proyecto y el técnico en infraestructura sugiere que se haga un recorrido en todo el proyecto para verificar las anomalías del mismo.

Acuerdo:

- \* - Día Lunes y Martes 08 y 09 de agosto del 2017 reunión en la comunidad para socializar el Reglamento Interno.

Técnico municipal




DENIS JOSÉ MARTÍNEZ C.  
TAS Técnico en Agua y S.  
11 # 0201 - 1981 - 02713

Karla Benigna Santos.



1011-1982-00002.

líder comunitario







## LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Maria Dominguez D	1006-1980-00569	MDD
2	Maria Baudilia Dominguez D	1006-1976-00327	Maria Baudilia Dominguez D
3	Vilma Hernandez Gonzalez	1006-1980-00092	V.H.G
4	Maria Leonarda Hernandez D		Maria Leonarda Hernandez D
5	Victoriano Mendez Dominguez	1006-1979-00169	Victoriano Mendez
6	Antonio Hernandez H	1006-1953-00025	A.H.H
7	Feliciano Ramos Perez S	1016-1967-00123	F.R.P
8	Juan Carlos Hernandez Dominguez	1006-1980-00667	Juan Carlos H.
9	Maria Rosa Gonzalez Mendez	1006-1992-00111	M.R.G
10	Denis José Martínez Guzmán	0801-1981-02213	D.J.M.G
11	Karla Santos	1011-1982-00002	K.S.

