



MUNICIPALIDAD DE YORITO
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
DEL MES DE ENERO 2023**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO (DC)**

**ENCARGADO:
JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ**

**DIRIGIDA A:
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
(OIP)
SONIA NAYELI ARTEAGA CHACON**

FECHA: 9/02/23

CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN
FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

✉ Email
alcaldia2022municipal@hotmail.com

📍 Dirección
Yorito, Yoro, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Fecha	Actividad	Observaciones
02/01/23	- Feriado	- Ninguna
03/01/23	- Trabajo de oficina	- Atención a cliente, llenado de solicitudes
04/01/23	- Trabajo de oficina y entrega de materiales de construcción	- Se respondieron solicitudes de ayuda a personas de escasos recursos
05/01/23	- Inspección en comunidad de pueblo Viejo en viviendas de familias de escasos recursos	- Medición y fotografía de viviendas necesitadas de reparación y techo
06/01/23	- Inspección en la Colonia Rosales a viviendas de escasos recursos	- Medición y fotografía de viviendas para responder solicitud
09/01/23	- Inspección en la laguna de Oxidación y limpieza, inspección en el barrio la Sierra sabana de san pedro a viviendas de escasos recursos	- Limpieza de residuos en la laguna
10/01/23	- Inspección en la colonia 5 de mayo para viviendas de techos dañados	- Se midió y fotografió el daño de techos
11/01/23	- Inspección en la comunidad de Jalapa para diagnostico de viviendas de techos en mal estado y entrega de materiales de construcción a solicitantes	- se fotografió y midió viviendas en mal estado
12/01/23	- trabajo de oficina	- atención al cliente y llenado de solicitudes
13/01/23	- inspección en la colonia Eustasio Banegas a viviendas en mal estado	- se midió y fotografió el estado de la vivienda
16/01/23	- Inspección en el barrio el calvario a vivienda solicitante de letrina	- se midió y fotografió
17/01/23	- Inspección en la laguna de oxidación y deposito de tratamiento de bacteria para el mantenimiento de las aguas residuales	- Se inspecciono y se depositó el tratamiento



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



18/01/23	- Levantamiento de diagnóstico en la comunidad de San Isidro de viviendas dañadas por fallas Geológica	- Inspección de daños en el lugar, fotografía y levantamiento de información personal de familias afectadas
19/01/23	- Inspección en comunidad del ciruelito a viviendas solicitantes de ayuda	- Se midió y fotografió el daño a viviendas
20/01/23	- Trabajo de oficina	- Llenado de solicitudes y cotizaciones
23/01/23	- Trabajo de oficina	- Llenado de solicitudes y cotizaciones
24/01/23	- Trabajo de oficina y capacitación con la AMHON	- ninguna
25/01/23	- Inspección en el sitio "el Cacao en vivienda solicitante de techo"	- Se inspecciono y fotografió el lugar
26/01/23	- Trabajo de Oficina	- Llenado de solicitudes de útiles escolares
27/01/23	- Trabajo de Oficina	- Llenado de solicitudes
30/01/23	- Medición de tramos carreteros reparados en apoyo a UTM	- Medición con GPS
31/01/23	- Inspección en sitios específicos para la instalación de cacetas Buhoneras	- Medición y fotografía

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO
DE DESARROLLO COMUNITARIO
YORITO, DEPARTAMENTO DE YORO
2022-2026