



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

SOLICITUD DE PROYECTO PRIORIZADOS


Yo, Sandra Yambeth Pinto Cortes. portador de la tarjeta de identidad número 1313 109800698, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE** Lepaera, **DEPARTAMENTO DE** Lempira
Compadezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	Buenos Aires	Caserío	
Agua y Saneamiento	☐	Red Vial	☐
Obras Civiles	☒	Vivienda	☐
Especifique tipo de obra: Construcción de un aula de clases.			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)
Dicha obra comprende la construcción de un aula de clases, la cual ha sido perfilada desde el año pasado 2022, pero se ha estado solicitando desde años anteriores. Para la fecha, se hizo el levantamiento de la primera inspección de la zona de construcción encontrando los siguientes hallazgos: 1. La comunidad mediante acuerdo se comprometió al acarreo de piedra para poder hacer los arranques dicha piedra ya fue llevada al lugar de la obra, 2. El aula existente era de madera, y la misma ya fue destruida para poder construir en el mismo terreno. 3. El día 20 de febrero comenzarían con el trazado del terreno.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado entre la comunidad de Buenos Aires a una: Latitud de: 14.8338 Longitud de: -88.5641

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)	
Presupuesto de la obra (materiales)	300,000.00
Mano de Obra	168,750.000
Maquinaria.	3,000.00
Otros	5,000.00
COSTO TOTAL	L. 476,750.00

CROQUIS (COORDENADAS)




FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Nota: Demolición del aula vieja que estaba hecha a base de tablas de madera, la misma fue demolida y quemada la tabla que no servía y la otra quedó para poder ser utilizada para marcar y trazar el terreno.

FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Nota: Recolección de piedra por parte de la comunidad para poder construir como una contra parte de la obra.



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO


Leda. Dando Rnto
Jefe Unidad Técnica
Municipal.

Fecha



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

SOLICITUD DE PROYECTO PRIORIZADOS

Yo, Sandra Yamileth Panto Cortez, portador de la tarjeta de identidad número 1313 1908 00297, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE Lepaera**, **DEPARTAMENTO DE Lempira**.
Compadezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	El Barrio	Caserío	Club Rotario
Agua y Saneamiento	☐	Red Vial	☐
Obras Civiles	☒	Vivienda	☐
Especifique tipo de obra: Reconstrucción de un Kinder			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

Dicha obra ya tiene antecedentes de construcción, pero no se ha validado ninguna obra civil, por tal razón desde el año 2022-2023 se viene haciendo los respectivos trámites administrativos para iniciar la construcción. El día 16 de febrero se realizó una inspección, en la cual se encontraron los hallazgos siguientes: 1. Se había realizado un plantel para anivelar la altura y hacer menos arranque 2. Terrero trazado. 3. Alguna madera ya acerrada y acarreada para la zona de construcción. El día viernes se terminó de hacer el acarreo de la madera siendo un total de 920 pies de madera.


UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado entre la comunidad del Barrio en el Barrio Club Rotario a una:
Latitud de: 14.8033
Longitud de: -88.6066

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	300,000.00
Mano de Obra	190,000.00
Maquinaria (alquiler de retro).	3,000.00
Otros	5,000.00
COSTO TOTAL	L. 497,000.00

CROQUIS (COORDENADAS)





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

SOLICITUD DE PROYECTO PRIORIZADOS

Yo, Sandra Yamileth Pinto Cortes, portador de la tarjeta de identidad número 1313 1998 00291 en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE Lepaera**, **DEPARTAMENTO DE Lempira** Compadezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL			
Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	Plan de la Pua	Caserío	Plan de la Pua
Agua y Saneamiento	☐	Red Vial	☐
Obras Civiles	☒	Vivienda	☐
Especifique tipo de obra: Reconstrucción del Puente Hamaca			

DESCRIPCION DEL DAÑO (O CONSTRUCCIÓN)

Dicha obra comprende la reconstrucción del puente hamaca de la comunidad del Plan de la Púa, ya que dicha hamaca esta inhabilitada desde hace varios años por lo dañada que se encuentra. El día viernes 17 de febrero se hizo la primera inspección encontrando lo siguientes hallazgos: 1. Las pilastras horizontales de la entrada del puente hamaca están desgastadas, las cuales necesitan ser cuadradas y pintadas nuevamente. 2. La malla olímpica galvanizada está rota y en mal estado en ambos laterales, la madera en su mayoría esta inservible en tal razón se inhabilito debido a eso, 3. Se necesita cambiar 600mts de varilla #60 para poder tensar el alambre, el cual también de preferencia debería ser cambiado ya que el actual su vida útil corresponde a unos 15 años a partir del actual.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado entre la comunidad del Plan de la Púa a una:

Latitud de: 14.7791


Longitud de: -88.6697

Dicho puente hamaca comunica la comunidad del Plan de la Pua con San Juan de Opoa, Quez ailica y otras comunidades circunvecinas

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	100,000.00
Mano de Obra	20,000.00
Maquinaria.	00
Otros	5,000.00
COSTO TOTAL	L. 125,000.00


CROQUIS (COORDENADAS)






FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN]



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO



Leda. Zandra Pinto
Jefe Unidad Técnica Municipal.

Fecha 17 de febrero del 2023



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

SOLICITUD DE PROYECTO PRIORIZADOS

Yo, Sandro Yamileth Pinto Cortes, portador de la tarjeta de identidad número 1313 1998 00205, en mi condición de **Jefe de la unidad técnica municipal DE Lepaera**, **DEPARTAMENTO DE Lempira** Compadrezco ante la corporación Municipal que dicho proyecto se ha inspeccionado y se ha levantado la siguiente información:

PERFIL

Departamento	Lempira	Municipio	Lepaera
Aldea	Rinconada- Lagunas de Pajapas	Caserío	
Agua y Saneamiento	☐	Red Vial	☐
Obras Civiles	☒	Vivienda	☐
Especifique tipo de obra: Reconstrucción del puente hamaca que comunica la comunidad de Rinconada con Lagunas de Pajapas			

DESCRIPCION DEL DAÑO

Dicho puente hamaca tiene daños en toda su estructura, la madera está en mal estado, la malla olímpica galvanizada esta oxidada y en rota en la mayoría de sus laterales, las guasas en su mayoría ya no hay y han cortado el cable que sostiene la malla olímpica, el cable que debe estar tensado no lo está debido a que no se cuenta con un tensor, y fundir el que a la superficie de la tierra.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado entre la comunidad de rinconada y las Lagunas de Pajapas a una:
Latitud de: 14.7792
Longitud de: -88.5877

CONCEPTOS CONSTRUCTIVOS (COSTOS ESTIMADOS – SI DISPONIBLE)

Presupuesto de la obra (materiales)	50,000.00
Mano de Obra (la comunidad hará el trabajo)	00.00
Maquinaria (alquiler de Tensor).	2,000.00
Otros	5,000.00
COSTO TOTAL	L. 57,000.00

CROQUIS (COORDENADAS)





FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS A REPARAR]



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO


Lda. Sandra Pinto
Jefe Unidad Técnica Municipal.
Fecha 17 de febrero del 2023



FOTOGRAFIAS

[FACILITAR FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS A REPARAR]



Y, nomino oportuno para que se me haga llegar cualquier tipo de comunicación a la siguiente dirección: el (teléfono, correo electrónico) 9946-5694, unidadtecnicamunicipal69@gmail.com

FIRMA Y SELLO

 *Leda Sandoval Pinto.*
Jefe Unidad Técnica Municipal.

Fecha 16 de febrero del 2023