

Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

#### PERMISOS OTORGADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

#	PROPIETARIO O CONTRIBUYE NTE	UBICACIÓ N DE LA ZONA	FECHA DE INSPECCI ON	VALOR DE LA INSPECCI ON	ARBOLES C/U	COSTO	VALOR TOTAL DE LOS ARBOL ES	PAG O POR ARB OLIT OS DEL VIVIE RO	MOVI MIENT O DE TIERRA	PERF ORAC ION DE POZO	VALOR DEL RECIBO TOTAL	OBSERVACION
0	Juan José Valle Hernández	Barrio La Ciénega	03 de mayo del 2023								LPS 1,000.0 0	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico que en el predio del señor: <b>Valle</b> , dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles ni corte y movimiento de tierra debido a que ya existe un plantel donde se
0	Reina Yamileth	Villa Gardenia	03 de mayo de									realizara cimentación de la vivienda.  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico
2	Amador	Gardeilla	2023						1 1 1			que en el predio de la señora: Amador, lote # 1
	Almendares								JOHN TO STATE OF THE PARTY OF T	M.A.	A SECTION ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR	Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie pino también existe corte y movimiento de tierra de:  139.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda, según presupuesto y planos presentados.  Nota: Contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramite de construcción.

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



#### Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

0 3	Yeny Karolina Cerrato Tercero	Barrio el Pinito	05 de mayo del 2023	Lps 500.00	03 Arboles	Lps 300.00	Lps 900.00		50.00 m3 = Lps 1,000.	Lps 2,400.0 0	Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino y roble también existe corte y movimiento de tierra de: 50.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.  Nota. Este permiso es autorizado según el
0 4	Lesbia Sofía Cerna Zelaya	Sitio Arriba	03 de mayo del 2023							 	artículo # 8 de la Ley Forestal.  Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la señora: Cerna, se encuentra dentro del Área de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra  Según inspección realizada en la zona conocida como Sitio Arriba es referente a la autorización para la perforación de un pozo el cual será
											perforado con medios mecánicos.  Dicha perforación no afecta a fuentes superficiales o acuíferos que sean utilizados por la junta administradora de agua.  Este será utilizado únicamente para el uso doméstico personal y no para comercializar.
											<b>Nota:</b> contribuyente queda pendiente de aprobación de permiso autorizado por la Corporación Municipal.
0 5	María del Carmen Gómez	Aldea El Chimbo	03 de mayo del 2023.	Lps 500.00				ON DAO WILL	M.A.	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la señora: Gómez, cuenta con una pendiente de 10%, este se encuentra dentro del área de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



## Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

0 6	Residenci al Siboney	15 de mayo del 2023				Dentro del área de construcción de plantel no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra donde se realizara la conformación de suelo para el plantel y garaje Nota: se recomienda realizar los trámites ante Los Amigos de La Tigra AMITIGRA para Constancia o dictamen.  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la señor: Escoto, dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 178.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda, según presupuesto y planos presentados.  Nota: contribuyente queda pendiente de pago
0 7	Barrio La Sabaneta "Barrio El Coyol"	23 de mayo del 2023.				para finalizar trámites.  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que: el Señor: Galo dentro del área de construcción del edificio no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 1,492.02m3 según documentación presentada, donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación del
0	Montañita El Edén	23 de mayo del 2023.	 	 ON THE REAL PROPERTY.	A A	edificio.  Nota: contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramites  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Anariba se realizara

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



# Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

0 9	Rodrigo José Cano Bonilla	Aldea Zaraband a	29 de mayo del 2023.	 					 proyecto de Lotificación y Urbanización llamado "Vista Hermosa"  Nota: se Recomienda realizar los trámites ante La Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente para Solicitud de constancia de No requerir licencia Ambiental.  Nota: Queda pendiente de cumplir con los Lineamientos para ser aprobado el Proyecto.  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Cano se realizara proyecto de Lotificación y Urbanización llamado "Villa Los Pinares"  Nota: se Recomienda realizar los trámites ante La Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente
									para Solicitud de constancia de No requerir licencia Ambiental.  Nota: Queda pendiente de cumplir con los
1 0	Luis Orlando Zelaya	Residenci al Minas	24 de mayo del	 	 				 Lineamientos para ser aprobado el Proyecto.  Se realizó inspección por personal de La Unidad  Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el lote "1" del señor: Zelaya, dentro del
	Medrano	de Surcagua	2023						área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de roble y encino también existe corte y movimiento de tierra de:
						WIDAO'S	TEIPAL A	THE PARTY OF THE P	340.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para garaje y plantel de cimentación de vivienda.  Nota. Contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramites.
1	Luis Orlando Zelaya Medrano	Residenci al Minas	24 de mayo del 2023	 	 	-11/2	V/A LUCIA	*/	 Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico que en el lote "2" del señor: <b>Zelaya</b> , dentro del



# Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

		de Surcagua								área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de roble y encino también existe corte y movimiento de tierra de: <b>284.00m3</b> donde se realizara la conformación de suelo para garaje y plantel de cimentación de vivienda. <b>Nota</b> . Contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramites.
1 2	Luis Orlando Zelaya Medrano	Residenci al Minas de Surcagua	24 de mayo del 2023	 	 					Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el lote "3" del señor: Zelaya, dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de roble también existe corte y movimiento de tierra de: 200.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para garaje y plantel de cimentación de
										vivienda.  Nota. Contribuyente queda pendiente de pago
1 2	Oscar Wady Flores Maradiaga	Los Encinos Residenci al Zarabanda	22 de mayo del 2023		 		390.00 m3 = Lps 7,800.		Lps 8,800.0 0	para finalizar tramites.  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Flores, dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 390.00m3 donde se realizara la
										conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.
1 3	Carlos Enrique Villeda Álvarez	Carlos Enrique Villeda Álvarez	24 de mayo del 2023.		 To to tall	CIPAL 4	A CALLED	1)	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico que en el predio del señor: <b>Villeda</b> , dentro del predio existe la estructura de la plaza comercial Santa Lucia donde se verifico que cuenta biodigestor para el tratamiento de las aguas con

Santa Lucia, Valo Là Pena Llegar a Ti



## Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439 Fax: (504) 2779-0295

1 4	José Alfredo López Fernández	Los Alpes	mayo d 2023	0	05 arboles	Lps 300.00	Lps 1,500. 00	Lps 750. 00 + S/A Lps 324. 75 = Lps 1,07 4.75	89.89 m3 = Lps 1,797.	Lps 5,372.5 5	su poso de absorción el cual no es suficiente para el tratamiento de las aguas residuales de toda la plaza.  También existe otro poso de absorción para el depósito de las aguas grises.  El señor: Villeda Solicita autorización para instalar otro biodigestor con su respectivo poso de absorción este será para uso exclusivo del personal y clientes de la pollera.  Este debe de ser construido lo más retirado posible de la Laguna y con capacidad suficiente para el almacenamiento.  Nota: queda pendiente de complementar requisitos para su respectiva aprobación.  Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: López, dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino y encino también existe corte y movimiento de tierra de: 89.89m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.  Nota: Hacer los trámites correspondientes ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No Comercial y el departamento de CATASTRO para su respectivo permiso de construcción.
5	Gilma Valeria Martínez Salinas	Villa Guadalup e	19 mayo d 2023	de Lps lel 1,000.0 0			DASA	ATCIPAL		Lps 1,000.0	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la señora: Martínez, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino, encino,

Santa Lucia, Valo La Pona Llegar a Ti



#### Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

												roble guachipilín y huesito también existe corte y movimiento de tierra de: 268.72m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda y garaje.  Nota se recomienda realizar los trámites correspondientes ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y Solicitar plan de aprovechamiento y el departamento de CATASTRO para su respectivo permiso de construcción.  Nota Contribuyente queda pendiente de pago para finalizar los Trámites.
1	James La	El Callejón	17	de	Lps	04	Lps	Lps	Lps		 Lps	Se realizó inspección por personal de La Unidad
6	Borde		mayo 2023.	del	500.00	Arboles	300.00	1,200. 00	600. 00 +		2,624.7 5	Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico que en el predio del señor: <b>La Borde</b> , dentro del
								00	S/A			área de construcción de calle de acceso existe
+									Lps			corte de árboles de la especie de pino, álamo y
									324.			encino si existe corte y movimiento de tierra donde se realizara la conformación de suelo
									75 = Lps			para el acceso interno, este fue aprobado a través de la corporación municipal.
									924.			Nota. Este permiso es autorizado según el
									75			artículo # 8 de la Ley Forestal.
1	Manuel	Sitio	31	de	Lps					21.00	 Lps	Se realizó inspección por personal de La Unidad
7	Muñoz Calix	Arriba	mayo	del	1,000.0					m3 =	1,420.0	Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico
			2023		0					Lps	0	que en el lote "1" del señor: Muñoz, dentro del
-										420.00		área de construcción de la vivienda no existe
								/		1		corte de árboles si existe corte y movimiento de
							1	CIPALA	1	116		tierra de: 21.00m3 donde se realizara la
-			-				(//3		3/1	21.00	1	conformación de suelo para la cisterna.
1	Manuel	Sitio	31	de	Lps		T S			21.00 m3 =	 Lps	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental <b>UMA</b> , donde se verifico
8	Muñoz Calix	Arriba	mayo 2023	aei	1,000.0		No.			1115 =	1,420.0	que en el lote "2" del señor: <b>Muñoz,</b> dentro del
			2023		0		Z	11.W.	3/1		 U	que en el lote 2 del sellot. Ividiloz, della del

Santa Queia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

						Lps 420.00		área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: <b>21.00m3</b> donde se realizara la conformación de suelo para la cisterna.
1 9	Becky Manzanares Díaz	Sitio Arriba	31 de mayo del 2023			288.1 1m3 = Lps 5,762. 20	Lps 6,762.2 0	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la señora: Manzanares, dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 288.11m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel y cimentación de la vivienda, según en presupuesto y planos presentados.

José Benito Medina Tobias 16Coordinador de Unidad Municipal Ambiental