



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



INFORME DE ACTIVIDADES.

El suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de junio de 2023 en la municipalidad de san antonio de oriente Francisco Morazan.

1.- El día uno de junio de 2023 se realizó en el barrio de la cantera la entrada a la cantera donde debido a la lluvia del 31 de mayo arrastro sobre la calle, sedimento de piedra de cantera la cual fue necesario limpiar el pavimento de calle Principal.



2.- El día uno de junio de 2023 se realizó el mantenimiento, y reparación a motocicleta asignada a la Unidad Municipal Ambiental.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



3.- El día 02 de junio de 2023 se realizó trabajo de limpieza de cuneta que ocasionó problemas durante la lluvia, en el barrio la Cantera se limpió y se evacuó el agua. Para mejorar el cauce del agua.





Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



4.- El dos de junio de 2023 se realizo, inspeccion en la aldea las Mesas, donde se recibio denuncias de parte de un vecino por la cria de cerdos en serca de su casa se confirmo que estaba a mas de 500 metros de donde, esta la zona poblada.



05.- El dia cuatro de junio de 2023 se realizo en la zona de zamoranito una inspeccion en una propiedad donde se pretende llevar a cabo una construccion.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



6.-Se realizo inspeccion en el barrio la Cantera donde un vecino esta realizando un sistema de manejo de aguas residuales las que seran añadidas al sistema de alcantarillado del Barrio La Cantera el llamado fue a que porlo momentos estas aguas deben ser manejadas mediante una Fosa..



7.-El dia siete de junio de 2023 me hice presnte a las bodegas de la SAG en Tegucigalpa para recibir el bono tecnologico para los productores del municipio.



Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



8.- Los días 8 y nueve de junio se realizó la entrega del bono tecnológico, a los productores de diferentes aldeas del Municipio, por lo que se estuvo involucrando tres personas más de los empleados de la municipalidad.



9.- El día 12 de junio de 2023 se realizó inspección por daño en la calle que conduce hacia el llano del ocotal donde se está dañando el pavimento debido a las lluvias en una pendiente a la altura del Suyatillo.





Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



10.- El día 12 de junio de 2023 también se realizó inspección en la comunidad de El Jicarito por llamadas de vecinos por posible daño en el puente se verificó y no había ningún tipo de daño.



11.- El trece de junio de 2023 realizó en el Sarzal la entrega de un hervisora a un grupo de agricultores que siembran Maíz lo que se realiza como un apoyo de la alcaldía hacia los agricultores.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



12. El día trece de junio de 2023 se realizó en San Antonio de Oriente una capacitación sobre Residuos Sólidos de parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.



13.- El día 15 de junio de 2023 se realizó inspección junto a la fiscalía del ambiente en aldea Hoya Grande, por presunta contaminación de parte de la fabricación de exculturas.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



14.- El día 15 de junio de 2023 se realizó inspección en el caserio el Metal de aldea la Cienega donde se está realizando la tala de un árbol que será aprovechado para la construcción de una vivienda.



15.- El día 20 de junio se realizó en el Casco Urbano una inspección debido a denuncia por un tubo de aguas negras que está roto y allí es un foco de contaminación.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



16.- El día 21 de junio de 2023 se realizó en los puestos nuevos, una inspección por evaluación de medidas de cumplimiento durante los últimos seis meses esto en compañía de personas de ambiente y desarrollo de Zamorano.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



16.-Se realizo inspeccion en aldea Valle de San Francisco a solicitud de un contribuyente que necesita cortar unos arboles de Eucalipto y podar tres otros arboles para la medida futura construccion.



Se realizaron actividades durante el mes de junio como la elaboracion, del Plan de Emergencia Municipal, y entregarlo en las Oficinas de COPECO.

Nota: En este informe se reflejan inspecciones de campo pero se realizan actividades que no se registran debido a que son actividades de entregas de documentos.

Se firma el presente informe a los 06 dias del mes de julio del año 2023 en san Antonio de Oriente Francisco Morazan.

**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saúl Enrique Oseguera Cárcamo**