



Registro Nacional de las Personas

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016

ADMINISTRACION GENERAL RNP

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	O/P	MES	VALOR
1	Pago por Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Lavado General de 21 Unidades de Aires Acondicionados ubicados en Oficina Central en Edificio Villatoro del RNP.	LISANDRO ELI SABILLON M.	33028	AGOSTO	125,715.13
2	Pago realizado por proveer alimentación de los miembros de las FF.AA. Que resguardan el Edificio del Archivo Central del RNP. Correspondiente al mes de Marzo de 2016.	MARIO ADOLFO REYES SANTOS	33047	AGOSTO	29,601.00
3	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier Gris PN-10745, asignado a la Administración General del RNP.	AUTO CARE CENTER	33490	AGOSTO	2,111.40
4	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Chevrolet Panel, Color Blanco, PN-10750 asignado a la Administración General del RNP.	AUTO CARE CENTER	33748	AGOSTO	7,955.70
5	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Navara PN-10749, asignado a la Administración General del RNP.	AUTO CARE CENTER	33749	AGOSTO	19,913.40
6	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota HiLux, Color Blanco, PCH-1262, asignado a la Sub Dirección Administrativa del RNP.	AUTO CARE CENTER	33750	AGOSTO	20,053.70
7	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota HiLux, Color Blanco, PCH-1259, asignado a la Sub Dirección Técnica del RNP.	EVOLUTION CARS	33752	AGOSTO	2,185.00
8	Pago realizado por Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota HiLux, Color Café, PCH-1258, asignado a la Administración General del RNP.	EVOLUTION CARS	33753	AGOSTO	40,089.00

9	Pago de Fianza No. 01FF160015 numeros de Poliza en trámite, vigencia 19/08/2016 hasta el 19/08/2017 del Jefe de Proveeduría afianzado Oscar Adolfo Majano Ortiz.	SEGUROS DEL PAIS	33753	AGOSTO	10,469.77
10	Pago realizado por proveer alimentación de los miembros de las FF.AA. Que resguardan el Edificio del Archivo Central del RNP. Correspondiente al mes de Junio de 2016.	MARIO ADOLFO REYES SANTOS	33756	AGOSTO	24,322.50
11	Pago por suministro de Combustible para uso de los Vehiculos del RNP y el uso de la Planta Térmica en el Edificio IPM, según Contrato establecido por ambas partes. Precio sujeto a la Comisión Administradora del Petroleo.	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.	33841	AGOSTO	49,889.00
12	Pago por la adquisición de 02 Baterías Motorcraft 600 CCA de 100 amp para los Nissan Frontier con Placas N-10754 Y N-10752 Y 02 Baterías Motorcraft 600 CCA de 100 amp para los Nissan Frontier con Placas N-10751 y P-10753 del RNP	TALLER ANGIE'S	33878	AGOSTO	5,347.50
TOTALES					337,653.10

Amed Quiñonez

Encargado de Compras

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre, 2016





República de Honduras

Proyecto: LAM-01

PROY

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2016

R_EGA_101107

02/05/2016 14:38:20

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/06/2016

Institución: 0180 Registro Nacional de las Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 ACTUALIZACION DE REGISTROS

Precompromiso 01204

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OSWALDO ELI ESPILLO MARTINEZ

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 6801-1985-01-3

Código

33007

Rango y Cuenta

Cuenta

10030021

Importe

HES,317.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

REC 001 01

2000004

Secuencia

No. Origen

03/06/2016

Fecha de Recepción

12/05/16

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma Origen

CLASIFICACIÓN DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO

TRAMITE

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Denominación

SECT

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRD SUB PROJ ACT OBJ BDN CUENTA
OBRA GTO TRAN CONTABLE

13 00 000 002 23960 0000

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

D.F.
Camb.

129,715.13

0.00

0.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 13/100

TOTAL AFECTADO

129,715.13

0.00

0.00

TOTAL ORDENACIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

16,397.63

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

129,317.50

0.00

0.00

CUENTAS DE PAGAR

Código Banco

CUENTAS DE PAGAR

Cuenta Origen

Cuenta

Cuenta / FRETA

LIBRERÍA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11

MONEDA:

Código: 001 Descripción: DOLÁR

Verificado por: FAMEL

FRICK QUIÑONES AMO ZEPEDA

Fecha y hora: 02/05/2016 14:38:17

APROBADO

Aprobado por: N° 11

GERENTE GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha y hora: 02/05/2016 14:38:17

001

001

001

001



República de Honduras

Impreso por EAMED1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2010

R_FGA_F01F07

03/08/2016 14:38:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,397.63	0.0
TOTAL		16,397.63	0.0



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago:
F-01

33028

Para: LIC. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.


Fecha: 04/05/2016

INFORMACION GENERAL

Nombre del Beneficiario	LISANDRO ELI SABILLON M.
Valor del pago (en números)	L. 125,715.13
Valor del pago (en letras)	CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 13/100
Concepto de pago	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LAVADO GENERAL DE 21 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINA CENTRAL DEL RNP EDIFICIO VILLATORO SEGUN FACTURA 000-001-04 00000004 SEGUN O/C 040-16. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA		ACTIVIDAD				U. EJECUTORA		OB. DEL GASTO					MONTO POR OBJETO
1	3	0	0	0	2	1	7	2	3	3	6	0	L. 109,317.50
										1	5	%	L. 16,397.63
													L. 125,715.13



Hecho por: Eduardo Jose Alvarez Ordoñez

TEGUCIGALPA MDC, 01 DE MARZO 2016

LICENCIADO
GERMAN REYES CALIX
ADMINISTRADOR GENERAL
SU OFICINA

Estimado Licenciado:

Por este medio le solicito se efectúe la contratación de una empresa para que realice labores de mantenimiento preventivo o en su defecto el mantenimiento correctivo de las unidades de aires acondicionados instalados en el edificio Villatoro en los próximos días, en vista que no contamos con los materiales idóneos para efectuar dichos mantenimientos, los cuales detallo en cuadro adjunto.

Agradeciendo su Apoyo

Atentamente


CRISTOBAL RUFINO LEMUS
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO RNP

CUADRO DE A/C EDIFICIO VILLATORO

N°	DEPARTAMENTO/OFICINA	N° DE INVENTARIO	MARCA	CAPACIDAD Btu/hr.	TIPO	PISO
1	Contabilidad	4031067	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	4°
2	Contabilidad	4010484	Cold Comfort	12,000	Mini-Split	4°
3	Archivo de Personal	4031043	ComfortStar	48,000	Mini-Split	6°
4	Formación Integral / Estudios Registrales	4010266	LG	24,000	Mini-Split	7°
5	Formación Integral / Estudios Registrales	4010267	LG	24,000	Mini-Split	7°
6	Subdirección Administrativa	4009896	ComfortStar	9,000	Mini-Split	6°
7	Subsecretaría General	4010152	ComfortStar	12,000	Mini-Split	6°
8	Asesoría Legal	4036684	Cold Comfort	36,000	Mini-Split	5°
9	Inspección General	400140	ComfortStar	24,000	Mini-Split	5°
10	Inspección General	4000285	Peake	24,000	Mini-Split	5°
11	Inspección General	4036685	ComfortStar	36,000	Mini-Split	5°
12	Recursos Humanos	4010278	ComfortStar	24,000	Mini-Split	5°
13	Asistencia de Secretaría General	4003331	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	5°
14	Asistencia de Secretaría General	4008643	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	5°
15	Proyecto Cooperación OEA-PNUD*GIZ	4000386	Peake	60,000	Mini-Split	7°
16	Relaciones Públicas	4010179	sin marca visible	60,000	Mini-Split	6°
17	Secretaría Atención al Público	4036683	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	1°
18	Secretaría Atención al Público	4031045	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	1°
19	Secretaría General	4035922	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	1°
20	Sección Bienes Nacionales	4005514	Cold Comfort	60,000	Mini-Split	4°
21	Asistencia Técnica	4000027	sin marca visible	24,000	Mini-Split	7°


MANTENIMIENTO

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ANTONIO MORALES
INGENIERO CIVIL
9-4-8
No. 2098



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

24 DE MARZO 2016

ORDEN DE COMPRAS:

No. 040-16


Nombre: LISANDRO ELI SABILLON M.

R.T.N. 08019001211085

R.T.N.: 08011969009233

FACT. 000-001-04-00000004


Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			233 60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORREC- TIVOS Y LAVADOS GENERALES DE 21 UNI- DADES DE AIRE ACONDICIONADO 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		109,317.50 16,397.63 125,715.13
NOTA: PARA USO EN LAS DIFERENTES OFI- CINAS DEL R.N.P.						125,715.13
Valor total en letras: #CIENTO VEINTICINCO MIL, SEVECIEN, OS QUINCE LPS. 13/100#####						



Administrador

Copias a:
Proveedor
Administracion
Almacen

CUADRO DE RECEPCION POR LA LIMPIEZA O REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS

No.	FECHA RECEPCION	DEPARTAMENTO	No. INVENTARIO	NOMBRE QUIEN RECIBE	FIRMA - SELLO
1	25/03/2016	CONTABILIDAD 4ºP	4031067	Reynaldo Lopez	
2	01/04/2016	CONTABILIDAD 4ºP	4010484	Reynaldo Lopez	
3	11/04/2016	FORMACION INTEGRAL 7ºP	4010266	Isabel Turios	
4	11/04/2016	FORMACION INTEGRAL 7ºP	4010267	Isabel Turios	
5	11/04/2016	SUB SECRETARIA 4ºP	4010151	Blas Pinchoke	
6	11/04/2016	SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA 6º	4009896	Estela Leung	
7	12/04/2016	ASESORIA LEGAL 5º	4036684	Roger Leon Mendez	
8	12/04/2016	INSPECTORIA GENERAL 5º	400140	Sandra Pineda	
9	12/04/2016	INSPECTORIA GENERAL 5º	4000285	Sandra Pineda	
10	12/04/2016	INSPECTORIA GENERAL 5º	4036635	Sandra Pineda	
11	12/04/2016	RECURSOS HUMANOS 5º	4010278	Andy Pineda	
12	08/04/2016	ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 6º	4031043	Andy Pineda	

13	14/04/2016	RELACIONES PUBLICAS + 6 ^o	4010179	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
14	15/04/2016	SECRETARIA ATENCION AL PUBLICO 1 ^o	4036683	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
15	19/04/2016	SECRETARIA ATENCION AL PUBLICO 1 ^o	4031045	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
16	19/04/2016	SECRETARIA GENERAL 6 ^o P	4035922	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
17	13/04/2016	ASISTENCIA DE SECRETARIA GENERAL 5 ^o	4003331	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
18	13/04/2016	ASISTENCIA DE SECRETARIA GENERAL 5 ^o P	4008543	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
19	13/04/2016	PROYECTO COOPERACION: PNUD-OEA-GIZ 7 ^o	4000386	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
20	19/04/2016	SECCION DE BIENES NACIONALES + 4 ^o	4005514	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos
21	19/04/2016	ASESORIA TECNICA 7 ^o	4000027	Rafaelo Lemos	Rafaelo Lemos



Ing. LISANDRO ELI SABILLON M.

Residencial Las Hadas, Tercera Etapa 4 avenida,
8 calle, bloque Y-1, Casa 11, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: (504) 2291-4852 Cel.: (504) 9983-9723
Correo Electrónico: lisabillon@cablsecob.hn

RECIBO POR HONORARIOS

R.T.N. 08011969009233

CAI: 489430-7E473E-D84B9F-B51E8F-47AA3E-FD

Nº 000-001-04-000000004

Recibí de: Registro Nacional de las Personas R.T.N. 08019001211085

La Suma neta de: Ciento Veinticinco mil setecientos quince con 13/100

Por concepto de: Planteamiento preventivo y correctivo y lavados generales
a 31 Unidades de aire acondicionado (Ver resumen y diagnósticos adjuntos)

26 de abril del 2016

Firma

Total por Honorarios: L. 125,715.13

Total Neto Recibido: L. 109,317.50

Rango de 000-001-04-00000001 hasta 000-001-04-00000060

Fecha límite de emisión 09/02/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

IMPRESA ATENAS TEL: 2208-0877 R.T.N. 08019000232887 CERT. Nº 9231-15-10560-146



HOJA DE RESUMEN

MANTENIMIENTOS, LAVADOS Y REPARACIONES REALIZADAS EN RNP EDIFICIO VILLATORO						
Nº	CAPACIDAD A/A	PISO	OFICINA DONDE ESTA INSTALADA LA UNIDAD	NUMERO DE INVENTARIO	COSTO	
1	60,000 Btu/h	4º	Contabilidad	4031067	5,060.00	
2	12,000 Btu/h	4º	Contabilidad	4031484	5,060.00	
3	48,000 Btu/h	6º	Archivo de Personal	4031043	5,347.50	
4	24,000 Btu/h	7º	Formación Integral / Estudios Registrales	4031266	5,347.50	
5	24,000 Btu/h	7º	Formación Integral / Estudios Registrales	4031267	5,347.50	
6	9,000 Btu/h	6º	Subdirección Administrativa	4031896	5,060.00	
7	12,000 Btu/h	6º	Subsecretaría General	4031152	5,347.50	
8	36,000 Btu/h	5º	Asesoría Legal	4031684	5,060.00	
9	24,000 Btu/h	5º	Inspectoría General	4031140	5,060.00	
10	24,000 Btu/h	5º	Inspectoría General	4031285	5,060.00	
11	36,000 Btu/h	5º	Inspectoría General	4031685	5,060.00	
12	24,000 Btu/h	5º	Recursos Humanos	4031278	6,210.00	
13	60,000 Btu/h	5º	Asistencia de Secretaría General	4031331	5,347.50	
14	60,000 Btu/h	5º	Asistencia de Secretaría General	4031643	5,347.50	
15	60,000 Btu/h	7º	Proyecto Cooperación OEA UNUD*GIZ	4031386	7,360.00	
16	60,000 Btu/h	6º	Relaciones Públicas	4031179	1,500.00	
17	60,000 Btu/h	1º	Secretaría Atención al Público	4031683	5,347.50	
18	60,000 Btu/h	1º	Secretaría Atención al Público	4031045	6,497.50	
19	60,000 Btu/h	1º	Secretaría General	4031922	6,497.50	
20	60,000 Btu/h	4º	Sección Bienes Nacionales	4031514	1,500.00	
21	24,000 Btu/h	7º	Asistencia Técnica	4031027	6,900.00	
SUBTOTAL L.					109,317.50	
15% I.V.					L. 16,397.63	
TOTAL					L. 125,715.13	



Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento de
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.
RTN 18011969-009233 CPM6010-820

Nº 001

Recibo por: L. 5,819.00

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Cinco Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras Exactos (L. 5,819.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ColdComfort; capacidad 60.000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Contabilidad, con inventario N° 4031067. Fecha Revisión: 25/03/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1.500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3.560.00
Sub-Total	L. 5.060.00
15% ISV	L. 759.00
Total General	L. 5,819.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, con la observación de tener una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros obstruidos en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad. Recomendación: 1 mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016

Ing. Lisandro Sabido



Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen tugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad. Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador, esponja detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico. Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad necesita reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: CONTABILIDAD

Fecha: 25/MAR/2016 Marca: COLD COMFORT

N° Inventario: 4031067 Capacidad: 60,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo y lavado genera

Diagnostico: Unidad en buen estado.

Mantenimiento:

Preventivo:


☒


Lavado
Gral.:

☒

Correctivo:

☐


Ejecutor de la Inspección


Encargado Mantenimiento RNP



CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Reformaciones en General.
RTN 1801196900923, C.R. 011010000

Recibo por: L. 5,819.00

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Cinco Mil Ocho cientos Diecinueve Lempiras Exactos (L. 5,819.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca GoldComfort; capacidad 12,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Contabilidad, con inventario N° 4010484. Fecha Revisión: 01/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
Sub-Total	L. 5,060.00
15% ISV	L. 759.00
Total General	L. 5,819.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, con la observación de tener una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, además los filtros obstruidos en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad. Recomendación: El mantenimiento preventivo mensual y el lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016

Ing. Lisandro Saldón

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando agua caliente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinarlo si fue necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aletas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejara el estado general de la unidad, nos dará si la unidad requiere reparaciones como sea cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: CONTABILIDAD

Fecha: 01/ABR/2016 Marca: COLD COMFORT

N° Inventario: 4010484 Capacidad: 12,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo y lavado general.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:

☒

Lavado
Gral.:

☒

Correctivo:

☐

Ejecutor de la Inspección

Encargado Mantenimiento RNP



INGECON INGENIERIA

INGECON INGENIERIA

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aire Acondicionado, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Grial.
RTN 180 0969009233 CIMEO11 C 820

Nº 001

Recibo por: L. 6,149.63

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 63/100 (L. 6,149.63)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ComfortStar; capacidad 18,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Archivo de Personal, con inventario N° 4031043. Fecha Revisión: 08/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 287.50</u>
Sub-Total	L. 5,347.50
15% ISV	L. 802.13
Total General	L. 6,149.63

DIAGNÓSTICO

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo falta de gas refrigerante en el sistema. Se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora. Se resolvió el problema con el lavado general de la unidad y completando la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabilón

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, pintado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.

Residencial Los Rios, Avenida El Valle, Tegucigalpa, M.D.C. 22000000
Tel: 99999922, 97777733 y 99999944

Ing. Lisandro Sabilón, C. 820, 001, 00000000
Ingeniería y Mantenimiento



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: ARCHIVO DE PERSONAL

Fecha: 08/ABR/2016 Marca: COLD COMFORT

N° inventario: 4031043 Capacidad: 48,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:

☒

Lavado

Gral.:

☒

Correctivo:

☒

Ejecutor de la Inspección

Encargado Mantenimiento RNP



ING. LISANDRO SABILO

ING. LISANDRO SABILO

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remediaciones en Gral.
RTN 18011969009733: CIMEOH C 120

Recibo por: L. 6,149.63

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 63/100 (L. 6,149.63)

Por Concepto de: **Mantenimiento Preventivo y Lavado General** practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca LG; capacidad 24.000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Formación Integral / Estudios Registrales, con inventario N° 4010266. Fecha Revisión: 11/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 287.50</u>
Sub-Total	L. 5,347.50
15% ISV	L. 802.13
Total General	L. 6,149.63

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo falta de gas refrigerante en el sistema, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de pájaro en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora; se resolvió el problema con el lavado general de la unidad y completando la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabido

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejilla del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnostico reflejará el estado general de la unidad, notará si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.

Residencia Las Pailas (Zona 1) Propiedad de Ing. Lisandro Sabido, C.A. Calle 11 de Septiembre 2301, Zona 1, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2263 9722, 2277-0969; Email: lisandro.sabido@registro.com.hn, lisandro.sabido@gmail.com



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: FORMACION INTEGRAL / ESTUDIOS REGISTRALES

Fecha: 11/ABR/2016 Marca: LG

N° Inventario: 4010266 Capacidad: 24,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:

☒


Lavado

Gral.:

☒

Correctivo:

☒


Ejecutor de la Inspección


Encargado Mantenimiento RNP



ACTA DE RECEPCIÓN
Por la Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: FORMACION INTEGRAL / ESTUDIOS REGISTRALES

Fecha: 11/ABR/2016

Marca: LG

N° Inventario: 4010267

Capacidad: 24,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:

☒

Lavado

Gral.:

☒

Correctivo:

☒

Ejecutor de la Inspección

Encargado Mantenimiento RNP



CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en General.
RTN 18011969009233 CIMEOR C-820

0031

Recibo por: L. 5,819.00

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Cinco Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras Exactos (L. 5,819.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ComfortStar; capacidad 9,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de La Subdirección Administrativa, con inventario N° 4009896. Fecha Revisión: 11/04/16.


Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
Sub-Total	L. 5,060.00
15% ISV	L. 759.00
Total General	L. 5,819.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, con la observación de tener una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros obstruidos en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad. Recomendación: El mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillero


Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCIÓN
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/ABR/2016 Marca: COMFORTSTAR

N° Inventario: 4009896 Capacidad: 9,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo y lavado general.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:

☒

Lavado

Gral.:

☒

Correctivo:

☐

Ejecutor de la Inspección



Encargado Mantenimiento RNP



INDUSTRIA SABILLÓN S.A.

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento en
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.
RTN 18011969009233, CIMEQH C-820

NOTA: TRANSFERIBLE

Nº 033

Recibo por: L. 6,149.63

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 63/100 (L. 6,149.63)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split: marca ComfortStar; capacidad 12,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de la Subsecretaría General, con inventario N° 4010152.
Fecha Revisión: 11/04/16.


Detalles:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	L. 287.50
Sub-Total	L. 5,347.50
15% ISV	L. 802.13
Total General	L. 6,149.63

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo falta de gas refrigerante en el sistema, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad y completando la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillón


Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza de filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esas para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: SUB SECRETARIA GENERAL

Fecha: 11/ABR/2016

Marca: COMFORTSTAR

N° Inventario: 4010152

Capacidad: 12,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante; posteriormente se le cambió el compresor por uno usado y luego se cambió la unidad condensadora por otra usada.

Diagnostico: Unidad en buen estado, funcionó 3 semanas y el compresor se dañó, se cambió por uno usado suministrado por el RNP, el cual también presentó problemas de elevación de presión, por último se cambió la unidad condensadora completa por una usada suministrada por el RNP, se hicieron mediciones de presión y amperajes; la unidad quedó trabajando en óptimas condiciones.

Mantenimiento:

Preventivo:


☒


Lavado
Gral.:


☒

Correctivo:

☒




Encargado Mantenimiento RNP



Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento

Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.
RTN 18011969009233: CIMECH C-H20

45



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: ASESORIA LEGAL

Fecha: 12/ABR/2016 Marca: COLD COMFORT

N° Inventario: 4036684 Capacidad: 36,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo y lavado general.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:


☒

Lavado

Gral.:

☒

Correctivo:

☐

Encargado Mantenimiento RNP



INGENIEROS S.A.

INGENIEROS S.A.

Construcción, Diseño, Mantenimiento y Reparación de
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Graf.
RTN 1301196900-233-CIMEON C-820

10/04/16

Recibo por: L. 5,819.00

Recibi de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNI)

La Cantidad de: Cinco Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras Exactos (L. 5,819.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split: marca ComfortStar; capacidad 24,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Inspección General, con inventario N° 400140. Fecha Revisión: 12/04/16.

Detalles:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 560.00
Sub-Total	L. 1,060.00
15% ISV	L. 759.00
Total General	L. 5,819.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, con la observación de tener una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros obstruidos en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad. Recomendación: Mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillon

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados, accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ING. LISANDRO SABILLÓN

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Refrigeración, Soldadura y Remodelaciones en General.
RTN 13011969009233; CIMEO: 820

INFORMACIÓN FISCAL

Nº 040

Recibo por: L. 7,141.50

Recibi de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Siete Mil Ciento Cuarenta y Un Lempira con 50.00 (L. 7,141.50)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo, Lavado General y Reparación, practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split, marca ComfortStar, capacidad 24,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Recursos Humanos, con inventario Nº 4010278. Fecha Revisión: 12/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 1,150.00</u>
Sub-Total	L. 6,210.00
15% ISV	L. 931.50
Total General	L. 7,141.50

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo le faltaba forro de cobre que producía goteo y faltaba gas refrigerante en el sistema, una acumulación excesiva de poco hollín y excremento de condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora. Se resolvió el problema con el lavado general de la unidad, forrando la tubería de cobre con armallex para evitar goteo y completado de la carga de gas. Se recomienda mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Fuegoigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016



Ing. Lisandro Sabillón

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador AlumaX en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad necesita reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o auxiliares dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.

Atentamente: Ing. Lisandro Sabillón, Mecánico Refrigeración y Aire Acondicionado, RTN 13011969009233, C-820. Celular: 999999999, Correo: lisandro.sabillon@gmail.com, Facebook: lisandro.sabillon, Instagram: lisandro.sabillon



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: RECURSOS HUMANOS

Fecha: 12/ABR/2016 Marca: COMFORTSTAR

N° Inventario: 4010278 Capacidad: 24,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.
Se foró la tubería de cobre con tubo armaflex y cinta teflón.

Diagnostico: Unidad presentaba goteo por falta de forrado de armaflex en tubería.
Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento:

Preventivo:

☒

Lavado

Gral.:

☒

Correctivo:

☒

Ejecutor de la Inspección



Encargado Mantenimiento RNP



ING. LISANDRO SABILLÓN

ING. LISANDRO SABILLÓN

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento

Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en General

RTN 18011969009233; CIMEOH C-020

Nº 011

Recibo por: L. 6,149.63

Recibi de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 63/100 (L. 6,149.63)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ColdComfort; capacidad 60,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Asistencia de Secretaría General, con inventario Nº 4003331. Fecha Revisión: 13/04/16.


Detalle:


Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 287.50</u>
Sub-Total	L. 5,347.50
15% ISV	L. 802.13
Total General	L. 6,149.63

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo falta de gas refrigerante en el sistema, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad y completando la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillón



Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumac" en el serpentín, lavado de las aletas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico refleja el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ING. LISANDRO SABILLÓN

ING. LISANDRO SABILLÓN

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento

Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.

RTN 18011969009233, CIMEOH C-820

Nº 002

Recibo por: L. 6,149.63

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 63/100 (L. 6,149.63)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ColdComfort; capacidad 60,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Asistencia de Secretaría General, con inventario Nº 4008643. Fecha Revisión: 13/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	L. 287.50
Sub-Total	L. 5,347.50
15% ISV	L. 802.13
Total General	L. 6,149.63

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo falta de gas refrigerante en el sistema, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora. se resolvió el problema con el lavado general de la unidad y completando la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillón



Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: ASISTENCIA DE SECRETARIA GENERAL


Fecha: 13/ABR/2016 **Marca:** COLD COMFORT

Nº Inventario: 4003331 **Capacidad:** 60,000 Btu/h.r

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento: Preventivo: ☒ Lavado Gral.: ☒ Correctivo: ☒




Encargado Mantenimiento RNP



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: ASISTENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Fecha: 13/ABR/2016 Marca: COLD COMFORT

N° Inventario: 4008643 Capacidad: 60,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.

Diagnostico: Unidad en buen estado

Mantenimiento:

Preventivo:


☒

Lavado
Gral.:

☒

Correctivo:

☒



[Signature]
Encargado Mantenimiento RNP



INGENIERIA Y OBRAS

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.
RTN 180119990-09033; CIMEOH C-820

CEL: 9920000000000000

40 15

Recibo por: L. 8,464.00

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Lempiras (L. 8,464.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo, Lavado General y Reparación,
practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Min-Split; marca Peake; capacidad
60,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina Proyecto Cooperación OEA-PNUD-GIZ,
con inventario N° 4000386. Fecha Revisión: 13/04/16.


Detalles:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 2,300.00</u>
Sub-Total	L. 7,360.00
15% ISV	L. 1,104.00
Total General	L. 8,464.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada con daños menores, el termostato dañado y líneas eléctricas resalentadas a su vez le faltaba gas refrigerante en el sistema, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad, el cambio del termostato, cambio de líneas eléctricas resalentadas y completado de la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general como menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016



Ing. Lisandro Sabillón

Notes:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando de tergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: PROYECTO COOPERACION DEA-PNUD-GIZ


Fecha: 13/ABR/2016 Marca: PEAKE

N° Inventario: 4000386 Capacidad: 60,000 Btu/h r

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se
completó la carga de gas refrigerante.
Se le cambió el termostato y cableado eléctrico.

Diagnostico: Unidad con termostato quemado y líneas eléctricas recalentadas.
Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento: Preventivo: ☒ Lavado Gral.: ☒ Correctivo: ☒



[Signature]
Encargado Mantenimiento RNP



ING. LISANDRO SABIILLÓN

ING. LISANDRO SABIILLÓN

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento

Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.

RTN 18011969009233, CIMEOH C-820

Nº 011

Recibo por: L. 1,725.00

Recibi de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Un Mil Setecientos Veinticinco Lempiras (L. 1,725.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo, Lavado General y Reparación, practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ///; capacidad 60.000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Relaciones Públicas, con inventario Nº 4010179. Fecha Revisión: 14/04/16.

Detalle:

Costo Revisión	L. 1,500.00
15% ISV	L. 225.00
Total General	L. 1,725.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada con daños menores, capacitor dañado y líneas eléctricas recalentadas a su vez le faltaba gas refrigerante en el sistema. se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora, se realizó lavado general de la unidad, el cambio del capacitor, cambio de líneas eléctricas recalentadas y completado de la carga de gas. Unidad funcionó 3 semanas y el compresor se dañó por completo debido a subidas excesivas de voltaje según mediciones practicadas, se debe comprar un compresor nuevo para reparar la unidad.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillón



Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aletas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad necesita reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: RELACIONES PUBLICAS

Fecha: 14/ABR/2016 Marca: —C—


N° Inventario: 4010179 Capacidad: 60,000 Btu/h

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante.
Se le cambió el capacitor. se cambió la línea eléctrica recalentada.

Diagnostico: Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento:

Preventivo: ☒ Lavado Gral.: ☒ Correctivo: ☒



[Signature]
Encargado Mantenimiento RN°



Recibo por: L. 6,149.63

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 63/100 (L. 6,149.63)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ColdComfort; capacidad 60,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Secretaría de Atención al Público, con inventario N° 4036683. Fecha Revisión: 15/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 287.50</u>
Sub-Total	L. 5,347.50
15% ISV	L. 802.13
Total General	L. 6,149.63

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada en buenas condiciones, salvo falta de gas refrigerante en el sistema, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de galleta en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora. se resolvió el problema con el lavado general de la unidad y completando la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016



Ing. Lisandro Sabillón

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



INC LISANDRO SABILLÓN

INC LISANDRO SABILLÓN

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento

Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.

RTN 18011969009233; CIMEQH C-820

Nº 016

Recibo por: L. 7,472.13

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras con 13/100 (L. 7,472.13)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ColdComfort; capacidad 60.000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Secretaría de Atención al Público, con inventario N° 4031045. Fecha Revisión: 19/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 1,437.50</u>
Sub-Total	L. 6,497.50
15% ISV	L. 974.63
Total General	L. 7,472.13

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada con daños menores, capacitor en mal estado y falta de gas refrigerante en el sistema. se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad, el cambio del capacitor y el completado de la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016

Ing. Lisandro Sabillón

Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumnax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: SECRETARIA ATENCION AL PUBLICO


Fecha: 19/ABR/2016 Marca: COLD COMFORT

Nº Inventario: 4031045 Capacidad: 60,000 Btu/hr


Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se
completó la carga de gas refrigerante.
Se le cambió el capacitor.

Diagnostico: Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento: Preventivo: ☒ Lavado Gral.: ☒ Correctivo: ☒



Encargado Mantenimiento RNP



347

Por Concepto de: **Mantenimiento Preventivo y Lavado General** practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca ColdComfort; capacidad 60,000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Secretaría General, con inventario N° 4035922.
Fecha Revisión: 19/04/16.

Decalles

Costo Revisión e Mantenimiento Preventivo	L. 1.500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3.560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 1.437.50</u>
Sub-Total	L. 6.497.50
15% ISV	L. 974.63
Total General	L. 7.472.13

II LA ENÓSTICO:

La unidad encuentra la condensadora y el capacitor en mal estado y falta de gas refrigerante en el sistema. Se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de pájaro en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora. Se resolvió el problema con el lavado general de la unidad, el cambio del capacitor y el completado de la carga de gas. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016

de abril de 2016

Ing. Lisandro Sabillón

10-820

INGENIERO ELI SABILLÓN MARTÍNEZ

INGENIERO INDUSTRIAL

Notes:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza de filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuera necesario y uso de quimión limpiador "Ablumax" en el serpentín, lavado de las alas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión y mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad necesita reparación, nos como ser el tipo de piezas, cables, componentes quemados u accesorios dañados, así como la necesidad de cambiar la carga de gas refrigerante. Este para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.

Endereço: Rua: 14 de Abril, 111 - Centro, 13040-000, São Carlos, SP
 Fone: (049) 333-1111 - Fax: (049) 333-1111 - E-mail: contato@ibic.gov.br



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: SECRETARIA GENERAL

Fecha: 19/ABR/2016 Marca: COLD COMFORT

N° Inventario: 4035922 Capacidad: 60,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se
completó la carga de gas refrigerante.
Se le cambió el capacitor.

Diagnostico: Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento:

Preventivo:


☒

Lavado
Gral.:

☒

Correctivo:

☒



[Signature]
Encargado Mantenimiento RNP



ING. LISANDRO SABILLÓN

CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remediaciones en Gral.
RTN 1801196-89-03 CIMEOH C-820

(CÓDIGO)

Recibo por: L. 1,725.00

Recibi de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Un mil Setecientos Veinticinco Lempiras (L. 1,725.00)

Por Concepto de: Mantenimiento Preventivo y Lavado General practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split; marca **III**; capacidad 60.000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Sección Bienes Nacionales, con inventario N° 400-514. Fecha Revisión: 19/04/16.

Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Sub-Total	L. 1,500.00
15% ISV	L. 225.00
Total General	L. 1,725.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada con daños mayores al compresor, donde le hacían falta componentes y accesorios, tanto en el evaporador como en el condensador, esto convierte esta unidad en obsoleta, siendo más rentable la compra de una unidad nueva que reparar este equipo.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillón



Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes de montables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, pintura si fuera necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dirá si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: SECCION BIENES NACIONALES

Fecha: 19/ABR/2016 Marca: ---O---

N° Inventario: 4005514 Capacidad: 60,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó revisión general, el evaporador en mal estado, y le faltan accesorios, el compresor del condensador esta quemado y también le faltan accesorios.

Diagnostico: Unidad en muy mal estado, se recomienda adquirir equipo nuevo.

Mantenimiento:


Preventivo:



Lavado
Gral.:



Correctivo:



Encargado Mantenimiento RNP



ING. LISANDRO SABILLÓN

ING. LISANDRO SABILLÓN

Construcción, Diseño, Suministro y Mantenimiento
Estructuras Metálicas, Electricidad, Aires Acondicionados, Redes, Soldadura y Remodelaciones en Gral.
RTN 18021969009233; CIMEQ11 C-820

RECIBO

Recibo por: L. 7,935.00

Recibí de: EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)

La Cantidad de: Siete Mil Novecientos Treinta y Cincos Lempiras (L. 7,935.00)

Por Concepto de: **Mantenimiento Preventivo y Lavado General** practicado a la unidad de Aire Acondicionado tipo Mini-Split: marca *////*; capacidad 24.000 Btu/h. Unidad perteneciente a la oficina de Asesoría Técnica, con inventario N° 4000027. Fecha Revisión: 19/04/16.


Detalle:

Costo Revisión o Mantenimiento Preventivo	L. 1,500.00
Costo Lavado General de la Unidad	L. 3,560.00
<u>Reparaciones Realizadas a la Unidad</u>	<u>L. 1,840.00</u>
Sub-Total	L. 6,900.00
15% ISV	L. 1,035.00
Total General	L. 7,935.00

DIAGNÓSTICO:

Unidad encontrada con serios daños, equipo estaba sin prestar servicio, se encontró fugas en la tubería de cobre lo cual hizo que perdiera todo el gas refrigerante del sistema, a su vez no tenía cableado eléctrico, se observó también una acumulación excesiva de polvo, hollín y excremento de paloma en la unidad condensadora, así como filtros llenos de polvo en la unidad evaporadora, se resolvió el problema con el lavado general de la unidad, se reparó la fuga de gas y se le realizó una carga completa de gas refrigerante y se reconstruyó todo el sistema eléctrico del aparato. Recomendaciones: practicar un mantenimiento preventivo mensual y un lavado general por lo menos 2 veces al año.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril de 2016


Ing. Lisandro Sabillón



Notas:

Mantenimiento Preventivo: Comprende la revisión de las presiones, el amperaje del compresor, los voltajes de funcionamiento, revisión de cables eléctricos, revisión de las tuberías para ver si existen fugas de gas, limpieza de la tubería de drenaje, limpieza filtros y rejillas del evaporador y limpieza superficial y Diagnóstico del estado de la unidad.

Lavado General de la Unidad: Comprende el desarme para lavado de los componentes desmontables del evaporador usando detergente, el lavado a presión con bomba de agua de los componentes del condensador, peinado si fuere necesario y uso de químico limpiador "Alumax" en el serpentín, lavado de las aspas del ventilador del condensador.

Diagnóstico: Es el resultado de la revisión o mantenimiento preventivo, el diagnóstico reflejará el estado general de la unidad, nos dará si la unidad ocupará reparaciones como ser cambio de piezas, cables, componentes quemados o accesorios dañados, así como la necesidad de completar la carga de gas refrigerante. Esto para que la unidad vuelva a funcionar bajo los estándares del fabricante.



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: ASESORIA TECNICA

Fecha: 18/FEB/2016 Marca: ---O---

N° Inventario: 4000027 Capacidad: 24,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante, se reparó fuga en la tubería y se le reconstruyó toda la instalación eléctrica por completo, incluyendo su respectivo breaker.

Diagnostico: Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento:

Preventivo:


☒

Lavado
Gral.:

☒

Correctivo:

☒



[Signature]
Encargado Mantenimiento RNP



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Formulario No. 1

Fecha: 22/03/2010

Código: 0000000000

Página: 01

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/03/2010

Número de Documento: 00003286 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

Actividad Comercial: CONTRATISTA

Institución:

Código:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

PIN: [REDACTED]

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1969-00923

RTN Nro: 0811969009233

DOMICILIO

Dirección: COL. HADAS 3ER. ETAPA BL-1 CASA11

Fax: 263-5658

Email:

Teléfono: 291-5490

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1969-00923

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

Tipo Cuenta:

Número Cuenta:

Libreta CUT:

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Cuenta Corriente

103350021

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: YLAZO

Fecha: 22/03/2010 12:06:30

Impreso por: SSANCHEZB

Fecha: 06/04/2010 10:21:33

Aprobado por: XRODEZNO

Fecha: 22/03/2010 15:59:27



ACTA DE RECEPCION
Por Inspección de Aires Acondicionados

Departamento: ASESORIA TECNICA

Fecha: 18/FEB/2016 Marca: ---O---

N° Inventario: 4000027 Capacidad: 24,000 Btu/hr

Inspección: Se le practicó un mantenimiento preventivo, lavado general y se completó la carga de gas refrigerante, se reparó fuga en la tubería y se le reconstruyó toda la instalación eléctrica por completo, incluyendo su respectivo breaker

Diagnostico: Unidad en buen estado (después de reparación).

Mantenimiento:

Preventivo:


☒

Lavado
Gral.:

☒

Correctivo:

☒



[Signature]
Encargado Mantenimiento RNP



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011969009233

Nombre o Razón Social: LISANDRO ELI SAGILLON MARTINEZ
Domicilio Fiscal: COL. LAS HADAS Calle PRINCIPAL N. C-68/B
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamonedas	Prestatista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 17 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento del Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Dependencia Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos de RUTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
Número de Documento DEI-412- 418803 Transacción: 614783

Fecha de Emisión: 20100309

Fecha de Vencimiento: 20130309



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Formulario
No. 1
Rev. 10/2008, L.O.
10/2008

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/03/2010

Número de Documento: 001284000
Tipo de Operación: Crédito
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

Actividad Comercial: CONTRATISTA
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA
Beneficiario General

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1969-00923

PIN: [REDACTED]

RTN Nro. 081151-009233

DOMICILIO

Dirección: COL. HACAS 3ER. ETAPA BL-1 CASA 11

Fax: 263-5658

Email:

Teléfono: 222-5490

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1969-00923

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	103350021	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CALIFICATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO


FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____

FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 22/03/2010 12:06:30

Impreso por: SSANCHEZB
Fecha: 06/04/2010 10:21:33

probado por: XRODEZCO
Fecha: 22/03/2010 15:59:27

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-16-10901-229**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SABILLON MARTINEZ LISANDRO ELI**

Con Registro Tributario Nacional: **08011969009233**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10901-229 en fecha 08/02/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25265501082 de fecha 11/02/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistem. de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones

ETAX: NO existen registros de Deudas

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 08/02/2016 hasta 07/05/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10901-229** o mediante el siguiente código QR:

