



AZACUALPA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
 Hora : 04:00 p.m.
 USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5775

L.: 155,831.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5057

Fecha de Emision: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

Id/RTN: 0413198100817

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:







Pago de Segunda y Última Estimación Contrato del Proyecto Construcción de Caja Puente Barrio La Sierra SIT-CP25-1604-000070, Con fondos de transferencia del Sistema de Infraestructura y Transporte (SIT) y con Contraparte Municipal, Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 014 001 000 23400 11-001-01	Construcción Caja Puente, Barrio La Sierra	120,000.00
14 02 014 001 000 23400 11-011-12	Construcción Caja Puente, Barrio La Sierra	35,831.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	155,831.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	155,831.20

Firma y Sello de Presupuestario:  
 Firma y Sello de Tesoreria:  
 Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____

Identidad No.: 0413198100817

0s+js/j9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtrVzrLz...NCWb1VGYI00/kCq31/CLWZpUZhMMRloD6iNuLEBB9/JtB87bv+rRSdsBI/5XuBs...CRiWb5PbxqviSpTjN6CpgPr+b9wouW0T+4iOi6iGx4+

CONSTRUCTORA INGECO
KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

R.T.N.: 04131981008171

Tel. 9975-7342

E-mail: kristiangranados22@gmail.com

Residencial Jerusalén, En Kilómetro 97 Carretera Ca-4,
Calle Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: A708F2-84363A-134088-5749E7-EC7A90-FB
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps.

155,831.20

No. 000-001-04-00 N° 000024

Recibí de: Municipalidad de Azacualpa S.B R.T.N. 16049995443117

Dirección: Barrio el central DIA 10 MES 11 AÑO 2023

La Suma de: Son ciento cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y uno con 20/100 Lempiras

Por concepto de: pago ultima estimación proyecto construcción de cofa
puente Barrio la Sierra, Azacualpa S.B

Monto Honorarios Brutos Percibidos

L. 155,831.20

Monto Retención en su caso

L. 0

Monto Neto Recibido

L. 155,831.20

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000001 A 000-001-04-00000050 F/RECEPCIÓN: 03/06/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR" OMCO



INFORME DE SUPERVISION

1. GENERALIDADES

Periodo de: 24 de junio 2023

Al: 07 de agosto 2023

CONTRATO DE INVERSION

Nombre Del Proyecto: Construcción De Caja Punte

Fase: Finalizado

1.1. DETALLES INFORME

Fecha Entrega: 07 de agosto 2023

1.2. UBICACIÓN PROYECTO

Departamento: Santa Bárbara

Municipio: Azacualpa

Ubicación: Barrio La Sierra

1.3. CONTRATISTA

INGECO - Ing. Kristian Enoc Granados Aguilar

1.4. VALOR DE CONTRATO

Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Ciento Catorce Lempiras Exactos (Lps. 785,114.00)

1.5. FORMA DE PAGO

Cheque

1.6. FECHA FIRMA DE CONTRATO

05 junio de 2023

1.8. AVANCE FINANCIERO

- PRIMERA ESTIMACIÓN

Se otorgo una primera estimación con el valor de: Seiscientos Veintinueve Mil Doscientos Ochenta Y Dos Lempiras 80/100 (Lps. 629,282.80)

- SEGUNDA ESTIMACIÓN Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN

Se otorgo una segunda estimación y última estimación con el valor de: Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Un Lempira 20/100 (Lps. 155,831.20)

1.3. GENERALIDADES AL AVANCE PROYECTO

En tiempo X Incumplimiento _____

Desfasado _____

Avance Físico Programado: 100%
Avance Físico Observado: 100%
Fase: Finalizado

1.4 CONTROL DE PERSONAL

1.4.1 Supervisor

Nº DE VISITAS	FECHA DE VISITAS	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FECHA DE PRESENTACION
15	24 de junio	09:30 am	11:30 am	07 de agosto 2023
	26 de junio	08:00 am	10:30 am	
	27 de junio	10:00 am	12:25 pm	
	30 de junio	02:00 pm	04:00 pm	
	03 de julio	10:30 am	11:00 am	
	07 de julio	10:40 am	11:50 am	
	10 de julio	09:30 am	11:30 am	
	13 de julio	08:00 am	10:30 am	
	18 de julio	10:00 am	12:25 pm	
	21 de julio	02:00 pm	04:00 pm	
	26 de julio	10:30 am	11:00 am	
	28 de julio	11:00 am	12:00 am	
	01 de agosto	08:40 am	10:25 am	
	04 de agosto	10:15 am	11:40 am	
	07 de agosto	03:00 pm	04:50 pm	

1. EJECUCIÓN DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO

No	Actividad	Unidad	Cantidad
1.	Acero De Refuerzo De Losa G-40 KSI	KG	408.6
2.	Firme De Piso De Concreto	M3	9.12
3.	Losa De Concreto De 210 KG/CM2	M3	9
4.	Construcción De Cuatro Vigas Concreto 40X50X5 MTS	ML	20
5.	Encofrado Y Desencofrado de Madera	M2	120
6.	Baranda De Concreto Con Columnas De Hierro 20x20cm	ML	15.4
7.	Suministro y pintado de barandales	GLOBAL	1
8.	Limpieza general	M2	40

OBSERVACIONES GENERALES

CLIMA	ACCESO	ROTULO	PERSONAL EN OBRA	
Sin lluvia	Bueno	En Carretera Bitácora	Maestro de obras	3
Con lluvia	Malo		Peones	11
			Otros	0
Personal Suficiente			Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Calidad de Obra		Proyecto Terminado	Proyecto Paralizado	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Regular		Doc. Cierre Ingresados	Falta de Fondos	Imputable al Ejecutor
Malo		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Falta de Acceso	Mal Clima

2.2. INFORMACION RELEVANTE DEL PERIODO

2.2.1. SITUACIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

A. Ninguna

1. EJECUCIÓN DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO

No	Actividad	Unidad	Cantidad
1.	Acero De Refuerzo De Losa G-40 KSI	KG	658.60
2.	Firme De Piso De Concreto	M3	9.12
3.	Losa De Concreto De 210 KG/CM2	M3	9
4.	Construcción De Cuatro Vigas Concreto 40X50X5 MTS	ML	20
5.	Encofrado Y Desencofrado de Madera	M2	120
6.	Baranda De Concreto Con Columnas De Hierro 20x20cm	ML	15.4
7.	Suministro y pintado de barandales	GLOBAL	1
8.	Limpieza general	M2	40

OBSERVACIONES GENERALES

CLIMA	ACCESO	ROTULO	PERSONAL EN OBRA		
Sin lluvia	Bueno	En Carretera Bitácora	Maestro de obras	3	
Con lluvia	Malo		Peones	11	
			Otros	0	
Personal Suficiente			Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Calidad de Obra		Proyecto Terminado		Proyecto Paralizado	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	X	
Regular		Doc. Cierre Ingresados	Falta de Fondos	Imputable al Ejecutor	
Malo		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Falta de Acceso	Mal Clima	

2.2. INFORMACION RELEVANTE DEL PERIODO

2.2.1. SITUACIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

A. Ninguna

ASPECTOS AMBIENTALES PREVENCION DE DAÑOS AL AMBIENTE

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?

(Explique)

No incide negativamente sobre el ambiente, ya que no se talaron arboles ni se perjudicaron fuentes de agua, el área de construcción se encontraba libre de vegetación.

2. Explique el tratamiento que se le ha dado a los desperdicios resultantes de la construcción de este proyecto.

El material de desperdicio se botó en el basurero local.

3. ¿Los desperdicios se están depositando en un lugar aledaño al lugar del proyecto destinado a este?

Si.

4. Se han prevenido y controlado alteraciones que pudieran incidir en el medio ambiente respecto a los siguientes aspectos:

	SI	NO
FUENTES DE AGUA.....	<u>X</u>	_____
AREAS DE CULTIVO.....	<u>X</u>	_____
LEVANTAMIENTO EXCESIVO DE POLVO.....	X	_____
EXCESO DE RUIDO.....	X	_____
TALA DE ARBOLES.....	<u>X</u>	_____


I. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

A continuación, se presenta un informe fotográfico de las actividades realizadas en esta supervisión.

INFORME DEL 24 DE JUNIO 2023 – 07 DE AGOSTO DE 2023







Olvin Zamora



Olvin Medardo Zamora
Jefe de Obras Públicas



AZACUALPA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
 Hora : 03:39 p.m.
 USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5772

L.: 102,353.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5054

Fecha de Emision: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

Id/RTN: 0413198100817

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago de Segunda y última Estimación, Contrato del Proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico 3000 PSI, Aldea Laguna Verde SIT-CP05-1604-000161, Con fondos de transferencia del Sistema de Infraestructura y Transporte (SIT), Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 023 000 001 47210 11-011-12	Construcción Pavimento Hidráulico 3000PSI, Laguna Verde	102,353.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,353.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,353.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtVzrLZC... CWb1... GYI00/kCq31/CLWZpUZhMMRioD6INuLEBB9/JtB87bv+fRSdsBI/5XuBsAqTpe/odMQJEDO++lob
 CRiWb5PbxqvISpTjN6CpgPr+b9wouW0T+4IOI6IGxA

CONSTRUCTORA INGECO
KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

R.T.N: 04131981008171

Tel. 9975-7342

E-mail: kristiangranados22@gmail.com

Residencial Jerusalén, En Kilómetro 97 Carretera Ca-4,
Calle Internacional, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

IMPRESA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

CAI: A708F2-84363A-134088-5749E7-EC7A90-FB
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps.

102,353⁰⁰

No. 000-001-04-00

Nº 000026

Recibí de: Municipalidad de Azacualpa S.B R.T.N. 1604999544317

Dirección: Barrío el Centro DIA 10 MES 11 AÑO 2023

La Suma de: son ciento dos mil trescientos cincuenta y tres Lempiras

Por concepto de: pago estimación final proyecto construcción pavimento
hidráulico 3000psi aldea Laguna Verde, Azacualpa S.B

Monto Honorarios Brutos Percibidos


L. 102,353⁰⁰

Monto Retención en su caso

L. 0

Monto Neto Recibido

L. 102,353.



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000001 A 000-001-04-00000050 F/RECEPCION: 03/06/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "OBLIGADO TRIBUNAL EMISOR" QMCO



MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA, SANTA BARBARA

muniazac@yahoo.es

INFORME DE SUPERVISION

1. GENERALIDADES

Periodo de: 03 de agosto de 2023

Al: 21 de agosto de 2023

CONTRATO DE INVERSION

Nombre Del Proyecto: Construcción De Pavimento Hidráulico 3000 PSI Laguna Verde

Fase: Finalizado

1.1. DETALLES INFORME

Fecha Entrega: 21 de agosto de 2023

1.2. UBICACIÓN PROYECTO

Departamento: Santa Bárbara

Municipio: Azacualpa

Ubicación: Aldea de Laguna Verde

1.3. CONTRATISTA

INGECO - Ing. Kristian Enoc Granados Aguilar

1.4. VALOR DE CONTRATO

Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Exactos
(Lps.506,493.00)

1.5. FORMA DE PAGO

Cheque

1.6. FECHA FIRMA DE CONTRATO

19 de julio del año 2023

1.7. AVANCE FINANCIERO

- **PRIMERA ESTIMACIÓN**

Se otorgo una primera estimación con el valor de: Cuatrocientos Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras Exactos (Lps. 404,140.00).

Se otorgará una segunda y última estimación con el valor de: Ciento Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Tres lempiras exactos (Lps.102,353.00)

1.8. GENERALIDADES AL AVANCE PROYECTO

En tiempo X Incumplimiento _____
Desfasado _____

Avance Físico Programado: 100%
Avance Físico Observado: 100%
Fase: Finalizado

1.9. CONTROL DE PERSONAL

1.4.1 Supervisor

Nº DE VISITAS	FECHA DE VISITAS	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FECHA DE PRESENTACION
8	03 de agosto	09:30 am	11:30 am	21 de agosto
	03 de agosto	08:00 am	10:30 am	
	08 de agosto	10:00 am	12:25 pm	
	09 de agosto	02:00 pm	04:00 pm	
	14 de agosto	10:30 am	11:00 am	
	15 de agosto	11:00 am	12:00 am	
	17 de agosto	08:40 am	10:25 am	
	21 de agosto	10:15 am	11:40 am	

EJECUCION DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO

No	Actividad	Unidad	Cantidad
1.	Concreto Hidráulico E=15CM CONC: 1:2:3	M2	10
2.	Corte con cierra de mano en adjunta y pavimento 2x2 MTS	ML	525
3.	Señalización de prevención de calle	GLOBAL	1
7.	Empedrado Lateral	ML	200
8.	Limpieza De Áreas Exteriores	M2	450

OBSERVACIONES GENERALES

CLIMA		ACCESO		ROTULO		PERSONAL EN OBRA	
Sin lluvia		Bueno	X	En Carretera Bitácora	X	Maestro de obras	1
Con lluvia	X	Malo			X	Peones	21
						Otros	0
Personal Suficiente						Si <input checked="" type="checkbox"/>	No
Calidad de Obra		Proyecto Terminado		Proyecto Paralizado			
Bueno	X	SI		SI			
		NO	X	NO		X	
Regular			Doc. Cierre Ingresados	Falta de Fondos		Imputable al Ejecutor	
Malo		SI		Falta de Acceso		Mal Clima	
		NO	X				

2.2. INFORMACION RELEVANTE DEL PERIODO

2.2.1. SITUACIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

A. Ninguna

ASPECTOS AMBIENTALES PREVENCION DE DAÑOS AL AMBIENTE

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?

(Explique)

No incide negativamente sobre el ambiente, ya que no se talaron arboles ni se perjudicaron fuentes de agua, el área de construcción se encontraba libre de vegetación.

2. Explique el tratamiento que se le ha dado a los desperdicios resultantes de la construcción de este proyecto.

El material de desperdicio se botó en el basurero local.

3. ¿Los desperdicios se están depositando en un lugar aledaño al lugar del proyecto destinado a este?

Si.


4. Se han prevenido y controlado alteraciones que pudieran incidir en el medio ambiente respecto a los siguientes aspectos:

	SI	NO
FUENTES DE AGUA.....	<u>X</u>	_____
AREAS DE CULTIVO.....	<u>X</u>	_____
LEVANTAMIENTO EXCESIVO DE POLVO.....	X	_____
EXCESO DE RUIDO.....	X	_____
TALA DE ARBOLES.....	<u>X</u>	_____

I. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

A continuación, se presenta un informe fotográfico de las actividades realizadas en esta supervisión.

INFORME DEL 01 AGOSTO DEL 2023 - 21 DE AGOSTO DE 2023





Olvin Zamora

Olvin Medardo Zamora
Jefe de Obras Públicas





AZACUALPA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
 Hora : 03:55 p.m.
 USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5774

L.: 120,768.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5056

Fecha de Emision: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

Id/RTN: 0413198100817

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Tercera y Última Estimación, Contrato del Proyecto Construcción de Caja Puente El Eslabón SIT-CP25-1604-000069, Con fondos de Transferencia del Sistema de Infraestructura y Transporte (SIT) del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 015 001 000 23400 11-011-12	Construcción Caja Puente, El Eslabón	120,768.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		120,768.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		120,768.00

Firma y Sello de Presupuestario: _____
 Firma y Sello de Tesoreria: _____
 Firma y Sello de Alcalde (sa): _____



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtVzrLZCHm4+N.../kCq31/CLWZpUZhMMRloD6INuLEBB9/JtB87bv+fRSdsBV5XuBsAqTpe/odMQJEDO++lob
 CRiWb5PbxqvIspTjN6CpgPr+b9wouW0T+4IOi6IGxA4=



MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA, SANTA BARBARA

muniazac@yahoo.es

INFORME DE SUPERVISION

1. GENERALIDADES

Periodo de: 02 de septiembre de 2023

Al: 08 de septiembre de 2023

CONTRATO DE INVERSION

Nombre Del Proyecto: Construcción De Caja Puente El Eslabón

Fase: Finalizado

1.1. DETALLES INFORME

Fecha Entrega: 08 de septiembre 2023

1.2. UBICACIÓN PROYECTO

Departamento: Santa Bárbara

Municipio: Azacualpa

Ubicación: Comunidad de Eslabón

1.3. CONTRATISTA

INGECO - Ing. Kristian Enoc Granados Aguilar

1.4. VALOR DE CONTRATO

Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Catorce Lempiras Exactos (Lps. 665,114.00)

1.5. FORMA DE PAGO

Cheque

1.6. FECHA FIRMA DE CONTRATO

18 de julio de 2023

1.8. AVANCE FINANCIERO

- **PRIMERA ESTIMACIÓN**

Se otorgo una primera estimación con el valor de: Trecientos Treinta Y Dos Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras (Lps. 332,165.00)

- **SEGUNDA ESTIMACIÓN**

Se otorgo una segunda estimación con el valor de: Doscientos Doce Mil Ciento Ochenta Y Un Lempira (Lps. 212,181.00)

- **TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN**

Se otorgará una tercer y ultima estimación con el valor de: ciento veinte mil setecientos sesenta y ocho lempiras exactos (Lps. 120,768.00)

1.3. GENERALIDADES AL AVANCE PROYECTO

En tiempo X Incumplimiento
Desfasado

Avance Físico Programado: 100%
Avance Físico Observado: 100%
Fase: Finalizado

1.4 CONTROL DE PERSONAL

1.4.1 Supervisor

Nº DE VISITAS	FECHA DE VISITAS	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FECHA DE PRESENTACION
05	02 de septiembre 04 de septiembre 05 de septiembre 07 de septiembre 08 de septiembre	08:00 am 10:00 am 02:00 pm 10:30 am 10:40 am	10:30 am 12:25 pm 04:00 pm 11:00 am 11:50 am	08 de septiembre

1. EJECUCION DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO

No	Actividad	Unidad	Cantidad
1.	Relleno compacto con material selecto – acceso	M3	264
2.	Acarreo de material (disperso)	M3	108
3.	Cimentación de muro de mampostería de las alas de la caja	M3	7.64
4.	Encofrado y desencofrado de madera	M2	120
5.	Baranda de concreto con columna de hierro 20x20CM	ML	10.4
6.	Suministro y pintado de baranda	Global	1
7.	Limpieza General	M2	40

OBSERVACIONES GENERALES

CLIMA		ACCESO		ROTULO		PERSONAL EN OBRA	
Sin lluvia		Bueno	X	En Carretera Bitácora	X	Maestro de obras	3
Con lluvia	X	Malo			X		Peones
						Otros	0
Personal Suficiente						Si <input checked="" type="checkbox"/>	No
Calidad de Obra		Proyecto Terminado			Proyecto Paralizado		
Bueno	X	SI	X	SI			
		NO		NO		X	
Regular			Doc. Cierre Ingresados	Falta de Fondos		Imputable al Ejecutor	
Malo		SI		Falta de Acceso		Mal Clima	
		NO	X				

2.2. INFORMACION RELEVANTE DEL PERIODO

2.2.1. SITUACIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

A. Ninguna

ASPECTOS AMBIENTALES PREVENCIÓN DE DAÑOS AL AMBIENTE

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?
(Explique)

No incide negativamente sobre el ambiente, ya que no se talaron arboles ni se perjudicaron fuentes de agua, el área de construcción se encontraba libre de vegetación.

2. Explique el tratamiento que se le ha dado a los desperdicios resultantes de la construcción de este proyecto.

El material de desperdicio se botó en el basurero local.

3. ¿Los desperdicios se están depositando en un lugar aledaño al lugar del proyecto destinado a este?

Si.


4. Se han prevenido y controlado alteraciones que pudieran incidir en el medio ambiente respecto a los siguientes aspectos:

	SI	NO
FUENTES DE AGUA.....	<u>X</u>	_____
AREAS DE CULTIVO.....	<u>X</u>	_____
LEVANTAMIENTO EXCESIVO DE POLVO.....	X	_____
EXCESO DE RUIDO.....	X	_____
TALA DE ARBOLES.....	<u>X</u>	_____

I. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

A continuación, se presenta un informe fotográfico de las actividades realizadas en esta supervisión.


INFORME DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2023 - 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023



DURANTE



DESPUÉS



Olvin Zamora

Olvin Medardo Zamora
Jefe de Obras Públicas





AZACUALPA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
 Hora : 03:48 p.m.
 USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5773

L.: 232,819.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5055

Fecha de Emisión: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

Id/RTN: 0413198100817

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago de Segunda y Última Estimación, Contrato del Proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico 3000 PSI, Aldea Loma Alta. SIT-CP05-1604-000162, Con fondos de transferencia del Sistema de Infraestructura y Transporte (SIT) Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos y contraparte Municipal.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 022 000 001 47210 15-013-01	Construcción Pavimento Hidráulico 3000PSI, Loma Alta	32,819.00
15 01 022 000 001 47210 11-001-01	Construcción Pavimento Hidráulico 3000PSI, Loma Alta	200,000.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	232,819.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	232,819.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **ANALISTA DE PRESUPUESTO**

Firma y Sello de Tesorería:  **TESORERO MUNICIPAL**

Firma y Sello de Alcalde (sa):  **MEDARDO ROSA P.**

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtV2uZGHm4+NCWb1VGYI00/kCq31/CLWZpUZhMMRioD6INuLEBB9/JIB87bv+fRSdsBI/5XuBsAqTpe/ocMQUEDC=1ob
 CRIWb5PbxqvlSpTjN6CpgPr+b9wouW0T+4IOi6IGxA4=



INFORME DE SUPERVISION

1. GENERALIDADES

Periodo de: 11 de agosto 2023

Al: 12 de septiembre 2023

CONTRATO DE INVERSION

Nombre Del Proyecto: Construcción De Pavimento Hidráulico 3000 PSI

• **Fase:** Finalizado

1.1. DETALLES INFORME

Fecha Entrega: 12 de septiembre 2023

1.2. UBICACIÓN PROYECTO

Departamento: Santa Bárbara

Municipio: Azacualpa

Ubicación: Loma Alta

1.3. CONTRATISTA

INGECO - Ing. Kristian Enoc Granados Aguilar

1.4. VALOR DE CONTRATO

Cuatrocientos Trece Mil Doscientos Setenta Y Nueve Lempiras Exactos (Lps. 413,279.00)

1.5. FORMA DE PAGO

Cheque

1.6. FECHA FIRMA DE CONTRATO

19 de julio de 2023

1.8. AVANCE FINANCIERO

- **PRIMERA ESTIMACIÓN**

Se otorgo una primera estimación con el valor de: Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras Exactos (Lps. 180,460.00)

- **SEGUNDA ESTIMACIÓN**

Se otorgará una última estimación con el valor de: Doscientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras Exactos (Lps. 232,819.00)

1.3. GENERALIDADES AL AVANCE PROYECTO

En tiempo X Incumplimiento
Desfasado

Avance Físico Programado: **100%**

Avance Físico Observado: **100%**

Fase: **Finalizado**

1.4 CONTROL DE PERSONAL

1.4.1 Supervisor

Nº DE VISITAS	FECHA DE VISITAS	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	FECHA DE PRESENTACION
10	11 de agosto	08:00 am	10:30 am	12 de septiembre
	15 de agosto	10:00 am	12:25 pm	
	18 de agosto	02:00 pm	04:00 pm	
	21 de agosto	10:30 am	11:00 am	
	23 de agosto	11:00 am	12:00 am	
	25 de agosto	09:30 am	11:30 am	
	31 de agosto	08:00 am	10:30 am	
	05 de septiembre	10:00 am	12:25 pm	
	07 de septiembre	02:00 pm	04:00 pm	
	12 de septiembre	04:00 pm	05:00 pm	

1. EJECUCION DE OBRA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE ESTE PERIODO

No	Actividad	Unidad	Cantidad
1.	CONCRETO HIDRAULICO E=15CM . CONC: 1:2:3	M2	194
2.	CORTE CON CIERRA DE MANO EN ADJUNTA Y PAVIMENTO 2X2 MTS	ML	401.5
3.	SEÑALIZACION DE PREVENCION DE CALLE	Global	1
4.	EMPEDRADO LATERAL	ML	146
5.	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	M2	364

OBSERVACIONES GENERALES

CLIMA		ACCESO		ROTULO		PERSONAL EN OBRA	
Sin lluvia		Bueno	X	En Carretera Bitácora	X	Maestro de obras	2
Con lluvia	X	Malo			X	Peones	21
						Otros	0
Personal Suficiente						Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Calidad de Obra		Proyecto Terminado			Proyecto Paralizado		
Bueno	X	SI		SI			
		NO	X	NO		X	
Regular			Doc. Cierre Ingresados	Falta de Fondos		Imputable al Ejecutor	
Malo		SI		Falta de Acceso		Mal Clima	
		NO	X				

2.2. INFORMACION RELEVANTE DEL PERIODO

2.2.1. SITUACIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

A. Ninguna

ASPECTOS AMBIENTALES PREVENCION DE DAÑOS AL AMBIENTE

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?

(Explique)

No incide negativamente sobre el ambiente, ya que no se talaron arboles ni se perjudicaron fuentes de agua, el área de construcción se encontraba libre de vegetación.

2. Explique el tratamiento que se le ha dado a los desperdicios resultantes de la construcción de este proyecto.

El material de desperdicio se botó en el basurero local.

3. ¿Los desperdicios se están depositando en un lugar aledaño al lugar del proyecto destinado a este?

Si.

4. Se han prevenido y controlado alteraciones que pudieran incidir en el medio ambiente respecto a los siguientes aspectos:


	SI	NO
FUENTES DE AGUA.....	<u>X</u>	_____
AREAS DE CULTIVO.....	<u>X</u>	_____
LEVANTAMIENTO EXCESIVO DE POLVO.....	X	_____
EXCESO DE RUIDO.....	X	_____
TALA DE ARBOLES.....	<u>X</u>	_____

I. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA


A continuación, se presenta un informe fotográfico de las actividades realizadas.
INFORME DEL 11 AGOSTO DEL 2023 - 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023








Latitud: 15.395193
Longitud: -88.554877
Elevación: 409.06±3.41 m
Precisión: 4.71 m



Latitud: 15.394495
Longitud: -88.554660
Elevación: 395.60±34.28 m



Latitud: 15.395393
Longitud: -88.555291
Elevación: 405.29±54.61 m
Precisión: 52.33 m



Latitud: 15.395192
Longitud: -88.554818
Elevación: 404.03±17.92 m
Precisión: 10.17 m

Olvin Zamora

Olvin Medardo Zamora
Jefe de Obras Públicas

