



Republica de Honduras C. A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815
Correo. municipalidaddetaulabe@yahoo.com



INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS.

El Departamento de Castastro de la Municipalidad de Taulabé, Departamento de Comayagua que es dirigida por el Ingeniero **Francy Osmani Amaya Gavarrete.**- Se emite el presente informe, elaborado conforme a las actividades tecnicas realizadas durante el mes de Febrero del año 2024; detallado de la Siguiete Manera:

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

- El 2 de febrero del año 2024, se realizo la inspeccion de campo a una propiedad en la comunidad La Mision por problemas de colindancia, de 9:00 am a 10:00 am
- El 14 de febrero del año 2024, se realizo la inspeccion de campo a la propiedad de Jennifer Carolina Mejia en Barrio Vista Hermosa en respuesta al OFICIO 04-2024, de 9:00 am a 11:00 am
- El 14 de Febrero del año 2024, se realizo Visita Tecnica De Permiso De Construccion de 11:00 am a 11:30 am a: Renan Antonio Pineda Gomez – Barrio Vista Hermosa
- El 14 de Febrero del año 2024, se realizo Visita Tecnica De Permiso De Construccion de 11:30 am a 12:00 m a: Hector Yuvini Mejia Mejia – Barrio Vista Hermosa
- El 15 de febrero del año 2024, reunion con AMUPROLAGO, SOS YOJOA sobre el tema "Ordenanzas Municipales" en Monte Verde – Santa Cruz De Yojoa, de 9:00 am a 4:00 pm
- El 16 de febrero del año 2024, se recibio una Capacitacion en la Unidad De Gestion Ambiental de la Alcaldia Municipal de San Pedro Sulan con AMUPROLAGO, SOS YOJOA sobre el tema "Ordenanzas Municipales" en San Pedro Sula – Cortes, de 7:00 am a 4:00 pm
- El 17 de Febrero del año 2024, se realizo la Inspeccion para Dominio Pleno de: 9:00 am a 11:00 am a: Dunia Xiomara Mejia Tinoco – Barrio Santa Barbara, las Crucitas
- El 21 de Febrero del año 2024, se realizo la medicion de campo: 9:00 am a 11:00 am a Maria del Carmen Reyes – Comunidad Las Alejandras
- El 28 de Febrero del año 2024, se realizo la medicion de campo: 9:00 am a 1:00 pm a Ernesto Armando Amaya – Comunidad San Antonio De Yure.
- El 29 de Febrero del año 2024, se realizo la Inspeccion para Dominio Pleno de: 9:00 am a 10:00 am a: Tomasa Vasquez Amaya – Barrio Brisas Del Bosque


-El 29 de Febrero del año 2024, se realizo la Inspeccion para Dominio Pleno de:
10:00 am a 11:00 am a: Martha Lidia Hernandez Diaz – Barrio Brisas Del Bosque

- El 29 de Febrero del año 2024, se realizo Visita Tecnica De Permiso De Construccion
de 11:00 am a 11:30 m a: Arnulfo Pineda Trochez – Barrio Santa Barbara

- El 29 de Febrero del año 2024, se realizo Visita Tecnica De Permiso De Construccion
de 1:00 pm a 2:00 pm a: Yasmin Adalinda Vega Mendoza – Comunidad El Carrizal

El Presente Informe es una Breve Recopilación de las actividades. Se Adjuntan
fotografias que respaldan la información brindada.

Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, 8 de Marzo del Año 2024.

(F.S.) 

Ingeniero Francy Osmani Amaya Gavarrete.
Jefe Departamento De Catastro Municipalidad de Taulabé.

(F.S.) 

Licenciado Herly Javier Portillo Pineda
Asistente Departamento De Catastro Municipalidad de Taulabé.

