



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



INFORME DE ACTIVIDADES.

El suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2024 en la Municipalidad De San Antonio De Oriente Francisco Morazan.

1.-el dia 04 de septiembre La Unidad Municipal Ambiental realizo inspeccion el proyecto en planta de energia electrica zamorano.



2.- el dia 05 de septiembre se realizaron inspecciones en Rio el Yeguaré donde comenzaran construcción de caja puente.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Cristian Fernando Fonseca Ortiz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



3.- el dia 06 de septiembre se realizaron inspecciones para corte de arboles aldea jicarito caserio el pedregal esto para la construccion de vivienda.



4.- el dia 09 de septiembre se realizaron inspecciones en lotificadora novarte en aldea jicarito caserio el chaguite.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Cristian Fernando Fonseca Ortiz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



5.- el dia 10 de septiembre se realizaron trabajos de limpieza en caja puente y alrededores del Parque Municipal De Aldea Jicarito.



6.- el dia 13 de septiembre se realizaron trabajos de limpieza en cancha la recreativa la Roca El Aldea Jicarito.




Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Cristiam Fernando Fonseca Ortiz






ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



7.- el dia 19 de septiembre se realizaron inspecciones de rutina en zoológico de rescate en Aldea Jicarito Caserio El Pedregal.



8.- el dia 20 de septiembre se realizaron inspeccion de trabajo de construccion de huellas en la via carretera hacia Aldea Tabla Grande.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Christiam Fernando Fonseca Ortiz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



9.- el dia 23 de septiembre se realizaron trabajos de limpieza sobre arbol que sedio debido alas fuertes lluvias en cementerio general en casco urbano.



10.- el dia 24 de septiembre se realizaron inspeccion sobre viendas que se destruyeron debido ala fuertes lluvias en Aldea San Francisco.





Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Crhistlam Fernando Fonseca Ortiz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



11.- el día 24 de septiembre se realizaron inspección junto a SERNA a empresa eterna que realiza contrucción de tramo carretero de ojo de agua hacia zamorano.



12.- el día 28 de septiembre se realizaron inspecciones y monitoreos en lugares afectados por las fuertes lluvias.



Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Christiam Fernando Fonseca Ortiz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



13.- el dia 30 de septiembre se realizaron inspecciones y monitoreos en lugares afectados por derrumbes debido a las fuertes lluvias en Aldea Jicarito Barrio El Quebracho.



Nota: En este informe se reflejan inspecciones de campo pero se realizan actividades que no se registran debido a que son actividades de entregas de tramites en el banco, entrega de documentos.

Se firma el presente informe a los 07 dias del mes de octubre del año 2024 en san Antonio de Oriente Francisco Morazan.



Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Crhistlam Fernando Fonseca Ortiz