






## ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL JUNIO 2024

1. Deslizamiento de rocas en la carretera principal producidas por fuertes lluvias decretadas alerta roja

*Alcaldía*




2. Árbol caído en la comunidad del el rincón por las fuertes lluvias






3. Supervisión de quebradas



4. Limpieza de árbol caído en la comunidad de Sonith




*dkin*

ALCALDIA MUNICIPAL  
OFICINA DE  
GESTION DE RIESGO  
SAN ISIDRO, CHOLUTECA



5. Limpieza de árbol caído en la carretera principal



San Isidro, Cholulteca 30 de junio del 2024



Lic. Elkin Yoel Canales Canales

Gestión de Riesgo y Enlace Interinstitucional