



Republica de Honduras C. A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815
Correo. municipalidaddetaulabe@yahoo.com



INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS.

El Departamento de Castastro de la Municipalidad de Taulabé, Departamento de Comayagua que es dirigida por el Ingeniero **Francy Osmani Amaya Gavarrete.**- Se emite el presente informe, elaborado conforme a las actividades tecnicas realizadas durante el mes de Junio del año 2024; detallado de la Siguiete Manera:

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

El 5 de Junio del año 2024, se realizo una inspección para Dominio Pleno de 8:30 am a 9:00 am a Isidro Erazo Carranza- Colonia La Union

El 5 de Junio del 2024 se realizó medición de campo de 9:30 am a 10:00 am a Yoxon Gregorio Varela Guerrero - Comunidad Buenos Aires

El 5 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno de 10:30 am a 11:00 am a Olga Marina Tejeda - Comunidad Lajas

El 5 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno de 11:30 am a 12:00 m a Suhammy Lorena Perez Membreño - Comunidad Lajas

El 5 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno de 1:00 pm a 2:00 pm a Maria Coralía Lara Cervantes – Barrio Monte Fresco

El 8 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno 9:00 am a 10:00 am a Libny Merary Oseguera Garcia – Barrio Brisas Del Bosque

El 8 de Junio del 2024 se realizó medición de campo de 10:30 am a 11:30 am a Jesus Octavio Pineda Pineda – Barrio La Ceibita

El 13 de Junio del 2024 se realizó medición de campo de 9:00 am a 12:00 am a Rosa Lidia Alvarez Martinez – Comunidad San Antonio De Yure

El 18 de Junio del 2024 se realizó inspección de campo por motivo de Denuncia en Pito Solo- Las Conchas de 8:30 am a 10:00 am

El 21 de Junio del 2024 se realizó inspección de Permisos de negocios en la Pito Solo – Las Conchas de 8:30 am a 4:00 pm

El 22 de Junio del 2024 se realizó medición de campo de 9:00 am a 10:00 am a Olga Yessenia Dominguez Giron – Barrio Vista Hermosa

El 24 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno 8:00 am a 10:30 am a Maria Adilia Gonzalez Mazariegos – Comunidad La Mision

El 24 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno 10:40 am a 12:00 m a Julia Flores Moreno – Comunidad Rancho Alegre

El 26 de Junio del 2024 se realizo una inspección para Dominio Pleno 9:00 am a 10:30 m a Roman Lara Reyes – Comunidad El Carrizal

El 27 de Junio del 2024 se realizó medición de campo de 9:00 am a 12:00 m a Patronato Mejoramiento Comunidad Los Llanos

El 28 de Junio del 2024, se realizo Visita Tecnica De Permiso De Construccion de 1:00 pm a 2:00 pm a: Jose Javier Nuñez Doblado – Comunidad La Union Yure

El 28 de Junio del 2024, se realizo Visita Tecnica De Permiso De Construccion de 2:30 pm a 3:30 pm a: Magda Aracely Delcid Aguilera – Comunidad El Chaparral

El 29 de Junio del 2024 se realizó inspeccion de campo de 9:00 am a 10:00 am a Isolina Doblado – Comunidad El Carrizal

El Presente Informe es una Breve Recopilación de las actividades. Se Adjuntan fotografias que respaldan la información brindada.

Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, 5 de Julio del Año 2024.

(F.S.)  
Ingeniero Francy Osmani Amaya Gavarrete.
Jefe Departamento De Catastro Municipalidad de Taulabé.

(F.S.)  
Licenciado Hérlly Javier Portillo Pineda
Asistente Departamento De Catastro Municipalidad de Taulabé.

