



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Diciembre 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Trabajo de reparacion de adaptador de 2",Valvula de 2" en Bomba de 7.5 hp en El Sector Calan	964.63	
2	Reparacion de Tuberia de 1 1/2 " en la Col. Los Castaños	232.00	
3	Trabajo de reparacion de tuberia de Agua de 6",se utilizo 1 Dresser de 6",1 tee de 2" a 1/2",4 pies de tubo de 1" y 1 tubo de 1/2", en El Marañon, camino al Portillo	1,792.00	
4	Trabajo de conexión de tuberia de Agua Potable de 1/2" en la Col.Las Acacias	108.40	
5	Se realizo trabajo de cambio de Valvula de 4", y 2 Adaptadores machos de 4"	72.00	
6	Trabajo de reparacion de tuberia de Agua Poatable de 1/2" en Col. Shalom	4,487.81	
7	Trabajo de reparacion de tuberia de 12 por derrame de Agua Poatble en Col.gracias a Dios	108.00	
8	Trabajo de reconexion de tuberia de agua potable de 2" en Col. Colinas de Suiza	41.40	
9	Trabajos de reparacion de tuberia de agua potable, por fuga de agua en la Col.Agua Zufrada	197.80	
10	Trabajo de limpieza por obstruccion en tuberia de agua potable en la Col.Orquidea #1		
11	Electromecanica en trabajo de Mantenimiento de subidas de cuchillas y puesta en marcha Pozo #5 Cañeras		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
12	Electromecanica en trabajo cambio de Cruzetas dañadas,aisladores y cajas corta circuito linea primaria en El Pozo # 3 Sector Cañeras		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
13	Electromecanica en instalacion de tubo dañado de control de nivel en pozo Sinai Sector El Milagro		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
14	Electromecanica en Extraccion de Equipo Sumergible en Pozo Colinas de Suiza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
15	Electromecanica en Extraccion e instalacion de Equipo Sumergible en Pozo Gran Villa #2		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
16	Electromecanica en Extraccion de Equipo Sumergible en Pozo Terraplen		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
17	Alcantarillado Sanitario en trabajos de mantenimiento en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

05 de DICIEMBRE del 2024

Dirigida a:

Lic. Julio Alberto Morel

Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 207
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 99
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 74
- RENDIMIENTO: $\frac{207}{99} \times 100 = 47.83\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	4
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	21
3	NO LE LLEGA EL AGUA	17
4	TUBERIA RIPIADA	42
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	3
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	99
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	2
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	2
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	4
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	6
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	22
	TOTAL	207



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 38
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 22
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 16

RENDIMIENTO: $\frac{38}{22} \times 100 = 59.9\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	24
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	0
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1
	TOTAL	38



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 02 de DICIEMBRE 2024**

- Se realizó trabajo de revisión en pozo #6 sector cañeras (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión en pozo#1 y #2 colonia Gran Villa (4horas).

-

- **FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2024**

- Se realizó trabajo de revisión en la bomba de colonia orquídea#2(4horas).
- Se trabajó en revisión de la bomba del vivero Municipal (4horas).

-

- **FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2024.**

- Se realizó trabajo de revisión del Bº Victoria Terraplén y pozo Llanos de Canadá (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión de la bomba pozo#1 Real del Puente (4hpras).

-

- **FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.**

- Se realizó trabajo de Limpieza y revisión del Panel del pozo Linza Dos Caminos (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión del pozo en Colonia Shalom Dos Caminos (4horas).

- **FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024.**

- Se realizo trabajo de Cambio de fusibles dañados en pozo #5 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de revision del pozo #3 sector cañeras(4horas).

- **FECHA 09 DE DICIEMBRE 2024.**

- Se realizo trabajo de Cambio de Liga Corta circuito y arranque del equipo en pozo #5 sector cañeras(4horas).
- Se realizo trabajo de revision en el pozo #1 y #2 sector cañeras (4horas).

- **FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision en pozo #3 sector cañeras,por falkta de energia electrica a causa de cruzetas dañadas (4horas).
- Se realizo trabajo de revisioin del pozo #1 colonia Gran Villa(4horas).

- **FECHA 11 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de energizacion y puesta en marcha del pozo #3 sector cañeras (4horas).

- **FECHA 11 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de energizacion y puesta en marcha del pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de capsula capacitadora en pozo del Kinder en Llanos de Canada(4horas).



Aguas del Valle

- **FECHA 11 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de energizacion y puesta en marcha del pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de capsula capacitadora en pozo del Kinder en Llanos de Canada(4horas).

- **FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de voltaje ,Limpieza de bobina de contractor en pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Trabajo de revision en el pozo de Colonia monte Carmel sector el milagro(4horas).

- **FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de bomba de desechos solidos en colonia Villa Linda (4horas).
- Se trabajo en revision de bomb de Colonia Villa Linda (4horas).

-

- **FECHA 16 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision ,extraccion y cambio de tubo dañado en pozo Sinai sector el Milagro(8horas).

-

- **FECHA 17 DE DICIEMBRE 2024**

- Se realizo trabajo de instalacion de control de nivel en Pozo de colonia Sinai (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba del Bordo del Rio Km71(4horas).

-

- **FECHA 18 DE DICIEMBRE 2024.**

- Se trabajo de revision Y limpieza de Panel de bomba #1 y #2 de Colonia Real del Puente (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba de 60HP de Brisas del Calan(4horas).

-

- **FECHA 19 DE DICIEMBRE 2024.**

- Se realizo trabajo de subidas de cuchillas de Bomba de Colinas de Suiza (4horas).
- . Se realizo trabajo revision en pozo terraplen barrio la victoria (4horas).

- **FECHA 19 DICIEMBRE 2024.**

- Se trabajo Subiendo cuchillas en la bomba de colinas de Suiza sector el Milagros(4horas).
- Se trabajo en revision de bomba de Altos de Santa Fe Dos Caminos(4horas).

- **FECHA 20 DE DICIEMBR 2024**

- Se trabajo en la iluminacion del parque del Calan(8horas).

- **FECHA 23 DE DICIEMBRE 2024**

- Se trabajo en revision de la bomba de Colinas de Suiza y revision en la bomba del pozo Sinai (4horas).
- Se trabajo en revision de bomba la Gran Villa #1y #2(4horas).

-

- **FECHA 24 DE DICIEMBRE 2024.**

- Se trabajo en extraccion de equipo sumergible en pozo de Colinas de Suiza(8horas).



Aguas del Valle

ANEXO

AGUA POTABLE.

- Trabajo de reparacion de adaptador de 2" de valvula de 2" en bombas de 7 " y ½" sector

CALAN



- Se trabajo de agua potable de reparacion de tuberia de 1 ½" en colonia los Castaños.





Aguas del Valle

Trabajo de reparación de tubería de agua potable de 6" .1 dresser y abajo 1 tee de 2 A1/2".4
pies de tubo de 1", 1 tubo de 1/2"

- En el marañon ,camino hacia el portillo



- Trabajo de conexión de tubería de agua potable de 1/2"
- En colonia las acacias





Aguas del Valle

- Se realizo trabajo de cambio de 1 valvula de 4" ,2 adaptadores machos de 4"
- En el Higo



- Trabajo de reparacion de tuberia de agua potable de 1/2" en colonia shalom






Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion de tuberia de 12 por derrame de agua potable
- En Colonia Gracias a Dios.



- Trabajo de reconexion de tuberia de agua potable de 2" en colonia Colinas de Suiza





Aguas del Valle

- Trabajo de reparación de tubería de agua potable ,por fuga de agua.
- En colonia de agua azufrada



- Trabajo de limpieza por obstruccion en tubería de agua potable .
- En la colonia orquidea#1





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- *Trabajo sacando ripios de cajas de registros de alcantarillado sanitario*
- *En colonia orquidea#3*



- *Trabajo de sacar ripios de cajas de alcantarillado sanitario .*
- *En barrio las flores*





Aguas del Valle

- **Trabajo de alcanterillado sanitario colocando tapaderas de 35".**
- **en el calan**



- Trabajo de sacar ripios de caja de registro sanitario .
- En barrio miguel calvo





Aguas del Valle

- Trabajo de limpieza de hol en dos caminos



- Trabajo de Alcantarillado sanitario
- En limpieza de Ripios de caja de aguas negra en barrio Manuel Subirana





Aguas del Valle

- Trabajo de limpieza de cajas de registro sanitario
- En colonia villas del Rio



- **ELECTROMECHANICA**

- Trabajo de Mantenimiento de subidas de cuchillas y puesta en marcha el equipo de pozo #5






Aguas del Valle

- Trabajo en cambio de cruzetas c dañadas ,aisladores y cajas corta circuito en linea primaria.
- En pozo #3 sector cañeras



- Trabajo de instalacion de tubo dañado de control de nivel en pozo
- Sinai sector el milagro






Aguas del Valle

- Trabajo de extraccion de equipo sumergible en pozo Colinas de Suiza



- Trabajo de extraccion e instalacion de equipo sumergible en pozo.
- Gran villa#2





Aguas del Valle

- Trabajo de extracción de equipo sumergible en pozo Terraplen



PROCEDIMIENTO: 304 X 100= **100%**

176

Sin otro particular